

贵州省市场监管局2023年流通领域建筑用钢筋产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	热轧带肋钢筋	织金县建秋钢材经营部	贵州省毕节市织金县文腾街道西湖桥白水村友谊医院后	/	首钢水城钢铁(集团)有限责任公司	贵州省六盘水市钟山区巴西中路159号	HRB400E Φ20	2023-07-23	表面标志,尺寸,工艺性能,化学成分,金相组织,力学性能,重量偏差	未发现不合格	/	/	
2	钢筋混凝土用热轧带肋钢筋	赫章宏盛钢材批发部	贵州省毕节市赫章县汉阳街道卸旗村卸旗组二环路旁	昆钢	武钢集团昆明钢铁股份有限公司	云南省安宁市圆山南路	HRB400E Φ12	2023-07-08	表面标志,尺寸,工艺性能,化学成分,金相组织,力学性能,重量偏差	未发现不合格	/	/	
3	钢筋混凝土用热轧带肋钢筋	威宁国宏钢材销售有限公司	贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县五里岗街道办事处原老水泥厂	昆钢	武钢集团昆明钢铁股份有限公司	云南省安宁市圆山南路	HRB400E Φ14	2023-07-25	表面标志,尺寸,工艺性能,化学成分,金相组织,力学性能,重量偏差	未发现不合格	/	/	
4	热轧带肋钢筋	贵州旭腾博晟商贸有限公司	贵州省毕节市纳雍县居仁街道广场后面	/	首钢水城钢铁(集团)有限责任公司	贵州省六盘水市钟山区巴西中路159号	HRB400E Φ12	2023-07-19	表面标志,尺寸,工艺性能,化学成分,金相组织,力学性能,重量偏差	未发现不合格	/	/	
5	钢筋混凝土用热轧带肋钢筋	六盘水颖凯耀商贸有限公司	贵州省六盘水市钟山区钟山中路58号附2号1801室	曲靖呈钢集团	云南曲靖呈钢钢铁(集团)有限公司	云南省曲靖市马龙区通泉街道(天源工业园区)	HRB400E Φ16	2023-07-11	表面标志,尺寸,工艺性能,化学成分,金相组织,力学性能,重量偏差	未发现不合格	/	/	
6	钢筋混凝土用热轧带肋钢筋	黔西南州闽昌商贸有限公司盘州分公司	贵州省六盘水市盘州市翰林街道环绕东线接金佳延长线大道(翰林美食城上方50米)	仙福	云南玉溪仙福钢铁(集团)有限公司	云南省玉溪市新平彝族傣族自治县扬武镇大开门	HRB400E Φ12	2023-07-12	表面标志,尺寸,工艺性能,化学成分,金相组织,力学性能,重量偏差	未发现不合格	/	/	
7	热轧带肋钢筋	荔波县桂荔钢材店	荔波县朝阳村中田洞组13号	/	广西盛隆冶金有限公司	广西壮族自治区防城港市港口区公车镇榕木江大街300号	HRB400E Φ20	2022-05-21	表面标志,尺寸,工艺性能,化学成分,金相组织,力学性能,重量偏差	未发现不合格	/	/	
8	热轧带肋钢筋	雷山县永青水钢批发加工厂	雷山县丹江镇乌秀村	/	首钢水城钢铁(集团)有限责任公司	贵州省六盘水市钟山区巴西中路159号	HRB400E Φ10	2023-07-25	表面标志,尺寸,工艺性能,化学成分,金相组织,力学性能,重量偏差	未发现不合格	/	/	
9	热轧带肋钢筋	三都县锐丰建材贸易有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州三都水族自治县三合街道麻光三岔路	/	广西盛隆冶金有限公司	防城港市港口区沙潭江街道企沙大道5000号擎天海澳城1-2栋1-2层	HRB400E Φ18	2023-06-22	表面标志,尺寸,工艺性能,化学成分,金相组织,力学性能,重量偏差	未发现不合格	/	/	
10	热轧带肋钢筋	凯里市广源建材经营部	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市环城北路老猫洞统建楼3号门面	/	武钢集团昆明钢铁股份有限公司	云南省安宁市圆山南路	HRB400E Φ8	2023-06-14	表面标志,尺寸,工艺性能,化学成分,金相组织,力学性能,重量偏差	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
11	热轧带肋钢筋	黄平县龙鑫建材销售部	贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县黄平县旧州镇飞机场	/	首钢水城钢铁(集团)有限责任公司	贵州省六盘水市钟山区巴西中路159号	HRB400E φ14	2023-07-11	表面标志,尺寸,工艺性能,化学成分,金相组织,力学性能,重量偏差	未发现不合格	/	/	
12	热轧带肋钢筋	桐梓县杰豪商贸有限公司	贵州省遵义市桐梓县娄山关镇鞍山村	/	遵义福鑫特殊钢装备制造有限公司	贵州省遵义市播州区龙坑街道八里社区八里中桥工业园区	HRB400E φ6	2023-07-23	表面标志,尺寸,工艺性能,化学成分,金相组织,力学性能,重量偏差	未发现不合格	/	/	
13	热轧带肋钢筋	桐梓县杰豪商贸有限公司	贵州省遵义市桐梓县娄山关镇鞍山村	/	遵义福鑫特殊钢装备制造有限公司	贵州省遵义市播州区龙坑街道八里社区八里中桥工业园区	HRB400E φ8	2023-07-26	表面标志,尺寸,工艺性能,化学成分,金相组织,力学性能,重量偏差	未发现不合格	/	/	
14	热轧带肋钢筋	桐梓县欣承商贸有限公司	贵州省遵义市桐梓县娄山关街道鞍山村庞家湾组	/	遵义福鑫特殊钢装备制造有限公司	贵州省遵义市播州区龙坑街道八里社区八里中桥工业园区	HRB400E φ14	2023-07-06	表面标志,尺寸,工艺性能,化学成分,金相组织,力学性能,重量偏差	未发现不合格	/	/	
15	钢筋混凝土用热轧带肋钢筋	胜利钢材批发店	贵州省铜仁市印江土家族苗族自治县峨岭街道办事处普同村南外环旁	/	云南曲靖呈钢钢铁(集团)有限公司	云南省曲靖市马龙区通泉街道(天源工业园区)	HRB400E φ8	2023-06-26	表面标志,尺寸,工艺性能,化学成分,金相组织,力学性能,重量偏差	未发现不合格	/	/	
16	热轧带肋钢筋	桐梓县欣承商贸有限公司	贵州省遵义市桐梓县娄山关街道鞍山村庞家湾组	/	遵义福鑫特殊钢装备制造有限公司	贵州省遵义市播州区龙坑街道八里社区八里中桥工业园区	HRB400E φ12	2023-07-20	表面标志,尺寸,工艺性能,化学成分,金相组织,力学性能,重量偏差	不合格	表面标志: 钢筋表面上生产企业序号与标称生产企业工业产品生产许可证证书编号不一致	表面标志: 钢筋应在其表面上生产企业序号(许可证后3位数字)	
17	热轧带肋钢筋	江口县新赛程钢材贸易有限责任公司	贵州省铜仁市江口县双江街道办事处环城西路环西车站	/	冷水江钢铁有限责任公司	湖南省冷水江市轧钢路	HRB400E φ12	2023-07-19	表面标志,尺寸,工艺性能,化学成分,金相组织,力学性能,重量偏差	未发现不合格	/	/	
18	热轧带肋钢筋	石阡县汤山泉新建材	石阡县泉都街道龙凤新村路口	图形商标	广西盛隆冶金有限公司	防城港市港口区沙潭江街道企沙大道5000号擎天海澳城1-2栋1-2层	HRB400E φ12	2022-12-02	表面标志,尺寸,工艺性能,化学成分,金相组织,力学性能,重量偏差	未发现不合格	/	/	
19	钢筋混凝土用热轧带肋钢筋	贵州省独山县俊辉建材贸易有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州独山县井城街道飞凤路农具厂对面	/	云南曲靖呈钢钢铁(集团)有限公司	云南省曲靖市马龙区通泉街道(天源工业园区)	HRB400E φ8	2023-06-09	表面标志,尺寸,工艺性能,化学成分,金相组织,力学性能,重量偏差	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
20	热轧带肋钢筋	册亨县进恒家钢材经营部	贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县纳福新区医院背后	YK	玉昆钢铁集团有限公司	云南省玉溪市红塔区北城镇梅园	HRB400E φ14	2023-05-18	表面标志,尺寸,工艺性能,化学成分,金相组织,力学性能,重量偏差	未发现不合格	/	/	
21	钢筋混凝土用热轧带肋钢筋	望谟县永发建材店	望谟县王母街道东岩村	仙福	云南玉溪仙福钢铁(集团)有限公司	云南省玉溪市新平彝族傣族自治县扬武镇大开门	HRB400E φ18	2023-07-26	表面标志,尺寸,工艺性能,化学成分,金相组织,力学性能,重量偏差	未发现不合格	/	/	
22	钢筋混凝土用热轧带肋钢筋	望谟县老陈建材店	贵州省黔西南布依族苗族自治州望谟县王母街道办事处东岩村	仙福	云南玉溪仙福钢铁(集团)有限公司	云南省玉溪市新平彝族傣族自治县扬武镇大开门	HRB400E φ8	2023-08-01	表面标志,尺寸,工艺性能,化学成分,金相组织,力学性能,重量偏差	未发现不合格	/	/	
23	热轧带肋钢筋	六枝特区润隆祥钢材店	贵州省六盘水市六枝特区塔山街道贵烟路(平寨派出所对面)	/	贵州聚鑫钢铁(集团)有限公司	贵州省兴义市顶效镇合心村胜平路96号	HRB400E φ8	2023-08-01	表面标志,尺寸,工艺性能,化学成分,金相组织,力学性能,重量偏差	未发现不合格	/	/	
24	热轧带肋钢筋	贵州材锦实业有限公司	贵州省安顺市开发区宋旗镇迎宾大道大营钢材商贸市场A区1号	/	首钢水城钢铁(集团)有限责任公司	贵州省六盘水市钟山区巴西中路159号	HRB400E φ14	2023-08-15	表面标志,尺寸,工艺性能,化学成分,金相组织,力学性能,重量偏差	未发现不合格	/	/	
25	热轧带肋钢筋	贵州材锦实业有限公司	贵州省安顺市开发区宋旗镇迎宾大道大营钢材商贸市场A区1号	/	首钢水城钢铁(集团)有限责任公司	贵州省六盘水市钟山区巴西中路159号	HRB400E φ12	2023-08-20	表面标志,尺寸,工艺性能,化学成分,金相组织,力学性能,重量偏差	未发现不合格	/	/	
26	热轧带肋钢筋	贵州材锦实业有限公司	贵州省安顺市开发区宋旗镇迎宾大道大营钢材商贸市场A区1号	/	首钢水城钢铁(集团)有限责任公司	贵州省六盘水市钟山区巴西中路159号	HRB400E φ16	2023-03-17	表面标志,尺寸,工艺性能,化学成分,金相组织,力学性能,重量偏差	未发现不合格	/	/	
27	热轧带肋钢筋	贵州世纪盛辉物资贸易有限公司	贵州省贵阳市云岩区金关街道金关钢材市场A区	/	首钢水城钢铁(集团)有限公司	贵州六盘水市钟山区巴西中路	HRB400E φ14mm	2023-02-13	表面标志,尺寸,工艺性能,化学成分,金相组织,力学性能,重量偏差	未发现不合格	/	/	
28	热轧带肋钢筋	贵州鼎赞商贸有限公司	贵州省贵阳市南明区二戈街道办事处富源南路435号内7号楼1层21号(二戈寨办事处)	/	首钢水城钢铁(集团)有限责任公司	贵州六盘水市钟山区巴西中路	HRB400E φ8mm	2023-05-31	表面标志,尺寸,工艺性能,化学成分,金相组织,力学性能,重量偏差	未发现不合格	/	/	
29	热轧带肋钢筋	贵州鼎赞商贸有限公司	贵州省贵阳市南明区二戈街道办事处富源南路435号内7号楼1层21号(二戈寨办事处)	/	首钢水城钢铁(集团)有限责任公司	贵州六盘水市钟山区巴西中路	HRB400E φ10mm	2023-06-26	表面标志,尺寸,工艺性能,化学成分,金相组织,力学性能,重量偏差	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
30	钢筋混凝土 用热轧带肋 钢筋	贵州世纪盛 辉物资贸易 有限公司	贵州省贵阳市云岩 区金关街道金关钢 材市场A区	禹龙	陕钢集团汉中 钢铁有限责任 公司	陕西省汉中市勉县 定军山镇	HRB400E φ 8mm	2023-07-23	表面标志,尺寸,工艺性能, 化学成分,金相组织,力学性 能,重量偏差	未发现 不合格	/	/	

贵州省市场监管局2023年流通领域塑料管材产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	全新材料给水管	镇远湘胜五金水暖灯饰门市部	贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县舞阳镇盘龙社区大菜园政务中心旁	/	湖南意风环保科技有限公司	湖南省怀化高新区滨江大道以东毛家大桥以南800米处	PE100 dn25 PN1.25MPa	2022/12/13	断裂伸长率,灰分,几何尺寸,静液压强度(20℃100h),卫生性能,氧化诱导时间(210℃),纵向回缩率	不合格	几何尺寸(壁厚): 1.89mm(最小); 几何尺寸(平均外径): 25.5mm(最大)	几何尺寸(壁厚) ≥ 2.3mm; 几何尺寸(平均外径) ≤ 25.3mm	
2	冷热水用聚丙烯管材	云岩区开翔五金交电经营部	贵州省贵阳市云岩区头桥街道罗汉路67号	/	德标管业(上海)有限公司	上海市奉贤区青村镇光大路677号	PP-R S3.2 PN2.0MPa dn25×en3.5mm	2022-08-22	规格尺寸,灰分,简支梁冲击,静液压强度(20℃1h),静液压强度(95℃165h),熔融温度,透光率,卫生性能,氧化诱导时间,纵向回缩率	未发现不合格	/	/	
3	冷热水用聚丙烯(PP-R)管材	云岩区开翔五金交电经营部	贵州省贵阳市云岩区头桥街道罗汉路67号	图形	联塑科技发展有限公司	贵州省贵阳市清镇市红枫湖镇梁家寨村(清镇市医药工业园区)	S3.2 dn25×en3.5	2023-08-11	规格尺寸,灰分,简支梁冲击,静液压强度(20℃1h),静液压强度(95℃165h),熔融温度,透光率,卫生性能,氧化诱导时间,纵向回缩率	未发现不合格	/	/	
4	PP-R冷热水管材	阳作会	贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇商业街(涂贵忠门面)	图形	康泰塑胶科技有限公司	成都崇州经济开发区宏业大道北段	S4 dn25×en2.8	2023-05-08	规格尺寸,灰分,简支梁冲击,静液压强度(20℃1h),静液压强度(95℃165h),熔融温度,透光率,卫生性能,氧化诱导时间,纵向回缩率	未发现不合格	/	/	
5	PVC-U排水管(III)(无铅)	阳作会	贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇商业街(涂贵忠门面)	/	联塑科技发展有限公司(贵阳)有限公司	贵州省贵阳市清镇市红枫湖镇梁家寨村(清镇市医药工业园区)	dn50mm	2023-06-02	断裂伸长率,规格尺寸,拉伸屈服应力,落锤冲击试验TIR,密度,铅限量,维卡软化温度,纵向回缩率	未发现不合格	/	/	
6	优家·家装给水用PP-R冷热水管材(双色)	沿河土家族自治县东兴商贸建材配送中心	贵州省铜仁市沿河土家族自治县团结街道浙江商贸城12幢12-1-006、, 007、024、025	图形	公元管道(重庆)有限公司	重庆市永川区兴龙大道2408号	S3.2 dn25×en3.5	2023-03-11	规格尺寸,灰分,简支梁冲击,静液压强度(20℃1h),静液压强度(95℃165h),熔融温度,透光率,卫生性能,氧化诱导时间,纵向回缩率	未发现不合格	/	/	
7	优家·家装用PVC-U阻燃冷弯	沿河土家族自治县东兴商贸建材配送中心	贵州省铜仁市沿河土家族自治县团结街道浙江商贸城12幢12-1-006、, 007、024、025	图形	公元管道(重庆)有限公司	重庆市永川区兴龙大道2408号	GY·305—20	2023/07/09	冲击性能,电气性能,抗压性能,耐热性能,弯曲性能,阻燃性能	不合格	抗压性能(载荷1min时): 31%;	抗压性能(载荷1min时) ≤ 25%;	
											抗压性能(卸荷1min时): 14%	抗压性能(卸荷1min时) ≤ 10%	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
8	无规共聚聚丙烯PP-R环保温水管	徐本才(个体)	贵州省毕节市赫章县城关镇龙鸣街	磊塑	贵州三石塑业	/	S3.2 dn25×en3.5	2023/06/12	规格尺寸,灰分,简支梁冲击,静液强度(20℃ 1h),静液强度(95℃ 165h),熔融温度,透光率,卫生性能,氧化诱导时间,纵向回缩率	不合格	规格尺寸(壁厚): 3.3mm(最小) 静液强度(95℃ 165h): 破裂, 渗漏 熔融温度: 167.3° C 氧化诱导时间: 3.8min	规格尺寸(壁厚) ≥3.5mm 静液强度(95℃ 165h): 无破裂, 无渗漏 熔融温度 ≤148° C 氧化诱导时间 ≥20min	
9	高密度聚乙烯HDPE(灌溉管)	兴义市周绪秀塑料制品店	兴义市木贾办木贾物流城E区5栋120号	/	兴义市金峰塑料水管厂	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市乌沙镇牛膀子村一组	PE100 dn25 PN1.6	2023-07-06	断裂伸长率,灰分,几何尺寸,静液强度(20℃ 100h),氧化诱导时间(210℃),纵向回缩率	未发现不合格	/	/	
10	聚丙烯(PP-R)家装管	兴义市李聪塑料经营部	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市木贾办东贡社区木贾商品批发物流城D区10栋104号	图形加文字	广东雄塑科技股份有限公司	广东省佛山市南海区九江镇龙高路雄塑工业园	S3.2 dn25×en3.5	2023-02-06	规格尺寸,灰分,简支梁冲击,静液强度(20℃ 1h),静液强度(95℃ 165h),熔融温度,透光率,卫生性能,氧化诱导时间,纵向回缩率	不合格	规格尺寸(平均外径): 25.5mm(最大) 灰分: 1.89%	规格尺寸(平均外径) ≤25.3mm 灰分 ≤1.5%	
11	HDPE 100 给水用聚乙烯	韦光脸	三都县三合街道建设东路	图形	贵州绿川管业有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县金钟开发区(金钟大道主标房)	PE 100 dn25 PN1.6MPa	2023/06/16	断裂伸长率,灰分,几何尺寸,静液强度(20℃ 100h),卫生性能,氧化诱导时间(210℃),纵向回缩率	不合格	几何尺寸(壁厚): 2.06mm(最小); 几何尺寸(平均外径): 25.9mm(最大) 静液强度(20℃ 100h): 韧性破坏, 渗漏 灰分: 1.0%	几何尺寸(壁厚) ≥2.3mm; 几何尺寸(平均外径) ≤25.3mm 静液强度(20℃ 100h): 无破裂, 无渗漏 灰分 ≤0.1%	
12	优家·家装用PVC-U阻燃冷弯	威宁县渝兴五金机电经营部	贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县海边街道新世界	/	公元管道(重庆)有限公司	重庆市永川区兴龙大道2408号	GY·205-16	2023-05-25	冲击性能,电气性能,抗压性能,耐热性能,弯曲性能,阻燃性能	未发现不合格	/	/	
13	精装管冷热水管材	桐梓县德婵建材店	贵州省遵义市桐梓县马鞍山南部新城C区	图形	日丰企业(重庆)有限公司	重庆市江津区双福镇双福工业园	S3.2 dn25×3.5	2023-04-02	规格尺寸,灰分,简支梁冲击,静液强度(20℃ 1h),静液强度(95℃ 165h),熔融温度,透光率,卫生性能,氧化诱导时间,纵向回缩率	未发现不合格	/	/	
14	JD:PP-R居家纳米抗菌管(家装精选)	桐梓县德婵建材店	贵州省遵义市桐梓县马鞍山南部新城C区	图形	金德管业	/	S3.2 dn25×3.5	2021-09-17	规格尺寸,灰分,简支梁冲击,静液强度(20℃ 1h),静液强度(95℃ 165h),熔融温度,透光率,卫生性能,氧化诱导时间,纵向回缩率	未发现不合格	/	/	
15	PP-R冷热水管	思南县双塘西南商贸城东鹏洁具店	贵州省铜仁市思南县双塘街道办事处西南国际商贸城25栋	图形	上海皮尔萨管业有限公司上海分公司	上海市奉贤区浦星公路6995弄366号	S3.2 dn20×en2.8	2022-09-02	规格尺寸,灰分,简支梁冲击,静液强度(20℃ 1h),静液强度(95℃ 165h),熔融温度,透光率,卫生性能,氧化诱导时间,纵向回缩率	未发现不合格	/	/	
16	冷热水管材	思南县双塘鸿图建材经营部	贵州省铜仁市思南县双塘街道办事处万丰国际商贸城	图形	日丰企业(重庆)有限公司	重庆市江津区双福镇双福工业园	S2.5 dn25×en4.2	2022-12-08	规格尺寸,灰分,简支梁冲击,静液强度(20℃ 1h),静液强度(95℃ 165h),熔融温度,透光率,卫生性能,氧化诱导时间,纵向回缩率	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
17	极高防爆水管(PP-R管材)	水城区众耀五金超市	贵州省六盘水市水城区双水街道大烟威路	/	佛山市极高建材发展有限公司	广东省佛山市南海区桂城南海大道北51号	S2.5 dn25×en4.2	2023-04-09	规格尺寸,灰分,简支梁冲击,静液压强度(20℃ 1h),静液压强度(95℃ 165h),熔融温度,透光率,卫生性能,氧化诱导时间,纵向回缩率	不合格	规格尺寸(平均外径): 25.5mm(最大) 熔融温度: 159.0° C	规格尺寸(平均外径)≤ 25.3mm 熔融温度≤ 148° C	
18	给水用聚乙烯(PE)管材	施秉路发百货批发部	贵州省黔东南苗族侗族自治州施秉县城关镇云台路79号	/	贵州中广塑业科技有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县濠江街道长田乡龙泉项目区(泰安产业园内)	PE 100 dn 20 PN1.6MPa	2022-02-20	断裂伸长率,灰分,几何尺寸,静液压强度(20℃ 100h),卫生性能,氧化诱导时间(210℃),纵向回缩率	未发现不合格	/	/	
19	PP-R双色管	黔西县湘黔塑料水管厂	贵州省毕节市黔西市东桥路68号	/	非凡金牛(上海)管业有限公司	/	S4 dn25×en2.8	2022/11/18	规格尺寸,灰分,简支梁冲击,静液压强度(20℃ 1h),静液压强度(95℃ 165h),熔融温度,透光率,卫生性能,氧化诱导时间,纵向回缩率	不合格	规格尺寸(壁厚)(最小): 2.6mm(最小); 规格尺寸(平均外径): 25.5mm(最大) 灰分: 2.05% 熔融温度: 164.6° C 氧化诱导时间: 8.8min	规格尺寸(壁厚)≥ 2.8mm; 规格尺寸(平均外径)≤ 25.3mm 灰分≤1.5% 熔融温度≤ 148° C 氧化诱导时间 ≥20min	
20	冷热水用聚丙烯(PP-R)管	黔西南亿材商贸有限公司	兴义市桔山办碧云路州能源局职工宿舍楼下门面	/	联塑科技发展(贵阳)有限公司	贵州省贵阳市清镇市红枫湖镇梁家寨村(清镇市医药工业园区)	S3.2 dn20×en2.8	2023-03-15	规格尺寸,灰分,简支梁冲击,静液压强度(20℃ 1h),静液压强度(95℃ 165h),熔融温度,透光率,卫生性能,氧化诱导时间,纵向回缩率	未发现不合格	/	/	
21	HDPE给水管	盘州市德鑫五金店	贵州省六盘水市盘州市亦资街道文笔居委会六组26号	金塑	贵州金塑管业有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云镇夏云工业园内	PE100 dn32 PN1.6	2023-05-28	断裂伸长率,灰分,几何尺寸,静液压强度(20℃ 100h),氧化诱导时间(210℃),纵向回缩率	不合格	规格尺寸(壁厚)(最小): 2.79mm(最小); 规格尺寸(平均外径): 32.5mm(最大) 静液压强度(20℃ 100h): 韧性破坏,渗漏 灰分: 3.0%	规格尺寸(壁厚)≥ 3.0mm; 规格尺寸(平均外径)≤ 32.3mm 静液压强度(20℃ 100h): 无破裂,无渗漏 灰分≤0.1%	
22	阻燃绝缘PVC穿线管(无铅)家装专用	纳雍县贵赢建材经营部	贵州省毕节市纳雍县文昌街道文昌社区温州商贸城13栋1楼门面	图形加文字	日丰企业集团(佛山)有限公司	广东省佛山市三水工业园	GY·305-20	2023-06-30	冲击性能,电气性能,抗压性能,耐热性能,弯曲性能,阻燃性能	未发现不合格	/	/	
23	皮尔特牌给水用聚丙烯(二层共挤,自洁,高端家装)PP-R管材	湄潭县旭辉建材批发部	湄潭县湄江街道绿色工业园区嘉龙糖果厂3楼门面	图形	苏州皮尔特管业科技有限公司	吴江区七都镇临湖经济园中区	S3.2 dn25×en3.5	2023/07/01	规格尺寸,灰分,简支梁冲击,静液压强度(20℃ 1h),静液压强度(95℃ 165h),熔融温度,透光率,卫生性能,氧化诱导时间,纵向回缩率	不合格	灰分: 1.94% 熔融温度: 164.0° C	灰分≤1.5% 熔融温度≤ 148° C	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
24	皮尔特牌给水用聚丙烯(三层共挤,抗菌,高端家装)(PP-R)管材	涪潭县旭辉建材批发部	涪潭县涪江街道绿色工业园区嘉龙糖果厂3楼门面	图形	苏州皮尔特管业科技有限公司	吴江区七都镇临湖经济区中区	S3.2 dn20×en2.8	2023-02-27	规格尺寸,灰分,简支梁冲击,静液强度(20℃ 1h),静液强度(95℃ 165h),熔融温度,透光率,卫生性能,氧化诱导时间,纵向回缩率	不合格	规格尺寸(壁厚): 3.5mm(最大); 规格尺寸(平均外径): 20.5mm(最大)	规格尺寸(壁厚) ≤ 3.2mm; 规格尺寸(平均外径) ≤ 20.3mm	
25	HI-PPR 冷热水管材	六盘水惠铭商贸有限公司	贵州省六盘水市六枝特区银壶街道七冶国际新城A3栋4号门面	/	爱康企业集团(上海)有限公司	上海市浦东新区申江南路4828号	S2.5 dn25×en4.2	2023-05-09	规格尺寸,灰分,简支梁冲击,静液强度(20℃ 1h),静液强度(95℃ 165h),熔融温度,透光率,卫生性能,氧化诱导时间,纵向回缩率	未发现不合格	/	/	
26	PP-R精品家装管	六盘水红桥新区博浪建材经营部	贵州省六盘水市高新技术产业开发区金果建材市场C区一楼119号	图形加文字	福建康朝建材有限公司	福建省惠安县惠东工业区	S2.5 dn25×en4.2	2020-11-10	规格尺寸,灰分,简支梁冲击,静液强度(20℃ 1h),静液强度(95℃ 165h),熔融温度,透光率,卫生性能,氧化诱导时间,纵向回缩率	未发现不合格	/	/	
27	PP-R聚丙烯绿色环保健康饮用水管	荔波县玉屏镇齐军五金综合门市	荔波县玉屏街道上亿建材家居广场A5栋1-11号	图形	贵州玉蝶电工股份有限公司	贵州省贵阳市花溪区贵惠大道208号	S 3.2 dn25×en3.5mm PN2.0MPa	2022-08-28	规格尺寸,灰分,简支梁冲击,静液强度(20℃ 1h),静液强度(95℃ 165h),熔融温度,透光率,卫生性能,氧化诱导时间,纵向回缩率	未发现不合格	/	/	
28	绿翡翠PPR健康家装冷热水管	雷山县小刘厨卫电器	贵州省黔东南苗族侗族自治州雷山县丹江镇桂花街	图形	武汉金牛经济发展有限公司	汉阳区黄金口工业园金福路8号	S3.2 dn20×en2.8	2019-04-27	规格尺寸,灰分,简支梁冲击,静液强度(20℃ 1h),静液强度(95℃ 165h),熔融温度,透光率,卫生性能,氧化诱导时间,纵向回缩率	未发现不合格	/	/	
29	银离子抗菌PPR管	凯里市奇兴五金建材批发部	凯里市华亿大西部1号路旁44号厂房	/	武汉中亿百年管业有限责任公司	武汉市汉阳区黄金口加华科技产业园	PN2.0 S3.2 dn20×en2.8	2023/02/13	规格尺寸,灰分,简支梁冲击,静液强度(20℃ 1h),静液强度(95℃ 165h),熔融温度,透光率,卫生性能,氧化诱导时间,纵向回缩率	不合格	熔融温度: 166.8° C	熔融温度 ≤ 148° C	
30	PE给水管	花溪鸿琪管业经营部	贵州省贵阳市花溪区石板镇摆勺村贵州天利机电市场集团有限公司A2栋49号	/	贵州清塑科技管业有限公司	贵州省安顺市西秀区东关街道西秀产业园区大道旁47号地块(两六路豪德商贸城张官村委旁)	PE100 dn25×2.0mm SDR13.6 PN1.25MPa	2023-03-19	断裂伸长率,灰分,几何尺寸,静液强度(20℃ 100h),卫生性能,氧化诱导时间(210℃),纵向回缩率	不合格	规格尺寸(壁厚): 1.99mm(最小)	规格尺寸(壁厚) ≥ 2.3mm	
31	PVC-U阻燃绝缘电工套管	贵州小军商贸有限公司	贵州省遵义市凤冈县龙泉镇文峰村天河组创富物流园1-5	图形	贵州玉蝶电工股份有限公司	贵州省贵阳市花溪区贵惠大道208号	GY·305-dn20(B)	2023-05-19	冲击性能,电气性能,抗压性能,耐热性能,弯曲性能,阻燃性能	未发现不合格	/	/	
32	家装双层双色PP-R管	贵州小军商贸有限公司	贵州省遵义市凤冈县龙泉镇文峰村天河组创富物流园1-5	图形	贵州玉蝶电工股份有限公司	贵州省贵阳市花溪区贵惠大道208号	S2.5 dn25×en4.2	2022-09-14	规格尺寸,灰分,简支梁冲击,静液强度(20℃ 1h),静液强度(95℃ 165h),熔融温度,透光率,卫生性能,氧化诱导时间,纵向回缩率	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
33	冷热水用聚丙烯 (PP-R) 管材	贵州恒昌建材商贸有限公司	贵州省铜仁市石阡县汤山街道金庄村老教场组	图形	联塑科技发展(贵阳)有限公司	贵州省贵阳市清镇市红枫湖镇梁家寨村(清镇市医药工业园区)	S3.2 dn20×en2.8	2023-04-12	规格尺寸,灰分,简支梁冲击,静液压强度(20℃ 1h),静液压强度(95℃ 165h),熔融温度,透光率,卫生性能,氧化诱导时间,纵向回缩率	未发现不合格	/	/	
34	阻燃绝缘PVC电工套管(B)	贵州恒昌建材商贸有限公司	贵州省铜仁市石阡县汤山街道金庄村老教场组	图形	联塑科技发展(贵阳)有限公司	贵州省贵阳市清镇市红枫湖镇梁家寨村(清镇市医药工业园区)	GY·305-25	2023-06-13	冲击性能,电气性能,抗压性能,耐热性能,弯曲性能,阻燃性能	未发现不合格	/	/	
35	给水用聚乙烯(PE)管材	贵州贵满隆贸易有限公司	贵州省贵阳市花溪区石板镇羊龙村贵阳金石天合金贸有限公司天合建材城2栋1层7号	/	云南雄塑科技发展有限公司	云南省玉溪市易门县龙泉街道易门工业园区麦子田片区	PE100 SDR11 PN1.6MPa dn25×en2.3mm	2023-05-09	断裂伸长率,灰分,几何尺寸,静液压强度(20℃ 100h),卫生性能,氧化诱导时间(210℃),纵向回缩率	未发现不合格	/	/	
36	给水用聚乙烯(PE)管材	贵州贵满隆贸易有限公司	贵州省贵阳市花溪区石板镇羊龙村贵阳金石天合金贸有限公司天合建材城2栋1层7号	/	云南雄塑科技发展有限公司	云南省玉溪市易门县龙泉街道易门工业园区麦子田片区	PE100 SDR11 PN1.6MPa dn20×en2.3mm	2022-09-05	断裂伸长率,灰分,几何尺寸,静液压强度(20℃ 100h),卫生性能,氧化诱导时间(210℃),纵向回缩率	未发现不合格	/	/	
37	PP-R冷热水管材	贵阳市南明区德山装饰材料经营部	贵州省贵阳市南明区中新建材市场7-2-3-4号[油榨社区]	/	重庆伟星新型建材有限公司	重庆市江津区珞璜镇碑亭大道66号	S3.2 dn25×en3.5	2023-07-09	规格尺寸,灰分,简支梁冲击,静液压强度(20℃ 1h),静液压强度(95℃ 165h),熔融温度,透光率,卫生性能,氧化诱导时间,纵向回缩率	未发现不合格	/	/	
38	阻燃绝缘PVC电工套管	贵阳市南明区德山装饰材料经营部	贵州省贵阳市南明区中新建材市场7-2-3-4号[油榨社区]	/	德标管业(上海)有限公司	上海市奉贤区青村镇光大路677号	GY-205-DN16	2022-07-25	冲击性能,电气性能,抗压性能,耐热性能,弯曲性能,阻燃性能	未发现不合格	/	/	
39	冷热水用聚丙烯管材	独山县小谢水管批发部	贵州省黔南布依族苗族自治州独山县百泉镇中华南路盐业公司大楼门面	图形	广东雄塑科技股份有限公司	广东省佛山市南海区九江镇龙高路雄塑工业园	S3.2 dn25×en3.5	2022-06-11	规格尺寸,灰分,简支梁冲击,静液压强度(20℃ 1h),静液压强度(95℃ 165h),熔融温度,透光率,卫生性能,氧化诱导时间,纵向回缩率	未发现不合格	/	/	
40	HDPE给水管	邓比付	贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县黄平县旧州镇老里坝	/	怀化力搏塑胶科技有限公司	湖南省怀化市中方县工业园核心区	PE100 dn32 PN1.25MPa	2023/05/29	断裂伸长率,灰分,几何尺寸,静液压强度(20℃ 100h),卫生性能,氧化诱导时间(210℃),纵向回缩率	不合格	规格尺寸(壁厚): 1.99mm(最小); 规格尺寸(平均外径): 32.5mm(最大)	规格尺寸(壁厚) ≥ 2.4mm; 规格尺寸(平均外径) ≤ 32.3mm	
41	PP-R冷热水管	大方县张玲芝建材店	贵州省毕节市大方县红旗街道西北社区佳鑫五金市场B5栋6号门面	/	上海皮尔萨实业有限公司	上海市金山工业园区新顺路68号	S3.2 dn25×en3.5	2023-03-24	规格尺寸,灰分,简支梁冲击,静液压强度(20℃ 1h),静液压强度(95℃ 165h),熔融温度,透光率,卫生性能,氧化诱导时间,纵向回缩率	未发现不合格	/	/	
42	PP-R冷热水管材	曹友兰(个体经营户)	钟山区人民中路与松坪北路交汇处西南侧三角小区	/	浙江伟星新型建材股份有限公司	浙江省台州市临海市江石西路688号	S3.2 dn25×en3.5	2023-10-25	规格尺寸,灰分,简支梁冲击,静液压强度(20℃ 1h),静液压强度(95℃ 165h),熔融温度,透光率,卫生性能,氧化诱导时间,纵向回缩率	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
43	PP-R给水管	百里杜鹃鑫明光五金店	百里杜鹃管理区百纳乡百纳社区杨柳组	/	贵州移塑管业有限公司	贵州省毕节市七星关区八寨镇卫生院南侧90米	S3.2 dn25×en3.5	2023-07-02	规格尺寸,灰分,简支梁冲击,静液压强度(20℃ 1h),静液压强度(95℃ 165h),熔融温度,透光率,卫生性能,氧化诱导时间,纵向回缩率	不合格	规格尺寸(壁厚): 3.1mm(最小); 规格尺寸(平均外径): 25.5mm(最大)	规格尺寸(壁厚) ≥ 3.5mm; 规格尺寸(平均外径) ≤ 25.3mm	
											静液压强度(95℃ 165h): 破裂, 渗漏	静液压强度(95℃ 165h): 无破坏, 无渗漏	
											熔融温度: 168.7℃	熔融温度 ≤ 148℃	
											氧化诱导时间(210℃): 2.3min	氧化诱导时间(210℃) ≥ 20min	
44	PP-R瓷芯抗菌管	安顺市平坝区尤胡子五金店	贵州省安顺市平坝区安平街道办事处天台山大道	图形加文字	安顺市平坝区森通塑业有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园区	S2.5 dn25×en4.2	2023/03/12	规格尺寸,灰分,简支梁冲击,静液压强度(20℃ 1h),静液压强度(95℃ 165h),熔融温度,透光率,卫生性能,氧化诱导时间,纵向回缩率	不合格	规格尺寸(壁厚): 4.9mm(最大); 规格尺寸(平均外径): 25.5mm(最大)	规格尺寸(壁厚) ≤ 4.8mm; 规格尺寸(平均外径) ≤ 25.3mm	
											熔融温度: 164.3℃	熔融温度 ≤ 148℃	
45	HDPE给水管	安顺市平坝区永固五金店	贵州省安顺市平坝区安平街道办事处天台山大道43号	/	贵州金塑管业有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园区	PE100 dn25 PN1.25	2023/04/17	断裂伸长率,灰分,几何尺寸,静液压强度(20℃ 100h),氧化诱导时间(210℃),纵向回缩率	不合格	几何尺寸(壁厚): 1.62mm(最小); 几何尺寸(平均外径): 25.8mm(最大)	几何尺寸(壁厚) ≥ 2.3mm; 几何尺寸(平均外径) ≤ 25.3mm	
											静液压强度(20℃ 100h): 韧性破坏, 渗漏	静液压强度(20℃ 100h): 无破坏, 无渗漏	
											断裂伸长率: 93%	断裂伸长率 ≥ 350%	
											灰分: 1.7%	灰分 ≤ 0.1%	
46	PP-R 高端家装精品管	安顺市平坝区永固五金店	贵州省安顺市平坝区安平街道办事处天台山大道43号	图形加文字	江苏大自然管业科技有限公司	江苏省苏州市吴江区七都镇桥下村桔园路	S3.2 dn25×en3.5	2023/02/25	规格尺寸,灰分,简支梁冲击,静液压强度(20℃ 1h),静液压强度(95℃ 165h),熔融温度,透光率,卫生性能,氧化诱导时间,纵向回缩率	不合格	规格尺寸(壁厚): 3.4mm(最小); 规格尺寸(平均外径): 25.6mm(最大)	规格尺寸(壁厚) ≥ 3.5mm; 规格尺寸(平均外径) ≤ 25.3mm	
											熔融温度: 167.0℃	熔融温度 ≤ 148℃	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
47	阻燃绝缘电工套管	安顺市平坝区润发五金商行	贵州省安顺市平坝区鼓楼街道办事处中山中路	图形	贵州玉蝶电工股份有限公司	贵州省贵阳市花溪区贵惠大道208号	GY·205-32	2023-05-26	冲击性能,电气性能,抗压性能,耐热性能,阻燃性能	未发现不合格	/	/	
48	阻燃绝缘电工套管	安顺市平坝区润发五金商行	贵州省安顺市平坝区鼓楼街道办事处中山中路	图形	贵州玉蝶电工股份有限公司	贵州省贵阳市花溪区贵惠大道208号	GY·205-40	2021-06-05	冲击性能,电气性能,抗压性能,耐热性能,阻燃性能	未发现不合格	/	/	
49	给水用聚乙烯(PE)管材	安龙华鑫盛建材有限责任公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县栖凤街道甘井坡物流园泓睿综合市场A9栋门面	/	贵州永丰塑胶有限公司	贵州省安顺市平坝区龙腾路4号	PE100 dn25 PN1.6	2023-07-09	断裂伸长率,灰分,几何尺寸,静液压强度(20℃ 100h),卫生性能,氧化诱导时间(210℃),纵向回缩率	不合格	静液压强度(20℃ 100h): 韧性破坏, 渗漏	静液压强度(20℃ 100h): 无破坏, 无渗漏	
											灰分: 3.7%	灰分≤0.1%	
50	PP-R热水管材	安龙华鑫盛建材有限责任公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县栖凤街道甘井坡物流园泓睿综合市场A9栋门面	图形	云南亨财管道有限公司	云南省曲靖市马龙区320国道与南小线交叉口西侧200米	S2.5 dn25×en4.2	2023-05-11	规格尺寸,灰分,简支梁冲击,静液压强度(20℃ 1h),静液压强度(95℃ 165h),熔融温度,透光率,卫生性能,氧化诱导时间,纵向回缩率	未发现不合格	/	/	

贵州省市场监管局2023年流通领域陶瓷砖产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	高清喷墨釉面内墙砖	赫章大将军瓷砖	赫章县七家湾街道国际城南苑4栋5-6号门面	大将军	肇庆市将军陶瓷有限公司	肇庆市高要区白土镇宋隆工业园	(300×600×9.5)mm	2020-04-04	尺寸,断裂模数,放射性,抗化学腐蚀性,耐磨性,耐污染性,破坏强度,吸水率,有釉砖抗釉裂性	未发现不合格	/	/	
2	伊莉莎白瓷砖	威宁县名成建材经营部	威宁县五里岗街道阳光大道五金机电城	/	佛山市伊莉莎白陶瓷有限公司	东源县灯塔镇黄土岭村承前小组无池岭	附录H (400×800×7.8)mm	2023-04-12	尺寸,断裂模数,放射性,抗化学腐蚀性,耐磨性,耐污染性,破坏强度,吸水率,有釉砖抗釉裂性	未发现不合格	/	/	
3	陶瓷砖	钟山区文英陶瓷经营部	贵州省六盘水市钟山区机务巷4号3栋附109号	/	佛山市欧瑞利陶瓷有限公司	佛山市禅城区张槎三路11号3栋5楼5D08号	附录H (800×800×10)mm	2023-02-26	尺寸,断裂模数,放射性,抗化学腐蚀性,耐磨性,耐污染性,破坏强度,吸水率,有釉砖抗釉裂性	未发现不合格	/	/	
4	陶瓷砖	黄平县广源石材加工厂	黄平县新洲镇打美田	陶金陶	佛山市金辉龙陶瓷有限公司	台山市汶村镇西南工业园铃岗东路32-2号之二	附录G (800×800×10)mm	2023-04-12	尺寸,断裂模数,放射性,抗化学腐蚀性,耐磨性,耐污染性,破坏强度,吸水率,有釉砖抗釉裂性	未发现不合格	/	/	
5	陶瓷砖	贵州省新中科建材装饰有限公司	贵州省黔东南州凯里市新南路16号华亿大西部国际商贸城(一期)A1区4幢—1层6号	科罗拉·轻瓷	广东科罗拉陶瓷有限公司	佛山市禅城区南庄镇陶瓷总部基地陶配中心4楼	附录H (400×800×7.4)mm	2022-08-18	尺寸,断裂模数,放射性,抗化学腐蚀性,耐磨性,耐污染性,破坏强度,吸水率,有釉砖抗釉裂性	未发现不合格	/	/	
6	高清喷墨内墙砖	贵州兴聪商贸有限公司	贵州省六盘水市盘州市两河街道海铺22米路旁	维纳斯	瓷尊维纳斯建材科技(佛山)有限公司	广东省肇庆市白土镇宋隆工业区	附录H (400×800×7.4)mm	2023-05-25	尺寸,断裂模数,放射性,抗化学腐蚀性,耐磨性,耐污染性,破坏强度,吸水率,有釉砖抗釉裂性	未发现不合格	/	/	
7	欧莱克陶瓷	贵州领悦建材有限公司	贵州省遵义市播州区龙坑镇和平大道中段九鼎家居一期市场2栋2单元1号、2号、3号、4号	欧莱克	佛山市南海欧莱克建材有限公司	佛山市南海区小塘五星村民居委会	附录J (400×400×9)mm	2022-10-09	尺寸,断裂模数,放射性,抗化学腐蚀性,耐磨性,耐污染性,破坏强度,吸水率,有釉砖抗釉裂性	未发现不合格	/	/	
8	辉远陶瓷	贵州领悦建材有限公司	贵州省遵义市播州区龙坑镇和平大道中段九鼎家居一期市场2栋2单元1号、2号、3号、4号	辉远陶瓷	佛山市辉远建材有限公司	广东省云浮市新兴县水台镇水台良田工业园之九号	附录H (400×800×8)mm	2022/09/16	尺寸,断裂模数,放射性,抗化学腐蚀性,耐磨性,耐污染性,破坏强度,吸水率,有釉砖抗釉裂性	不合格	破坏强度:1073N	破坏强度≥1100N	
9	陶瓷砖(通体仿古砖)	独山县鑫奥德克建材店	独山县井城街道环西路停车场	/	晋江市森景陶瓷有限公司	佛山市南庄大道诺华龙A区3号	附录J (800×800×10.8)mm	2022-07-19	尺寸,断裂模数,放射性,抗化学腐蚀性,耐磨性,耐污染性,破坏强度,吸水率,有釉砖抗釉裂性	未发现不合格	/	/	
10	大理玉石	石阡县宏宇陶瓷专卖店	石阡县泉都街道大关社区五方国际商贸城A3号楼1层1-3、26号	宏宇陶瓷	广东宏宇陶瓷有限公司	佛山市禅城区季华四路佛山市国际陶瓷展览中心c区	附录G (800×400×9.8)mm	2017-09-11	尺寸,断裂模数,放射性,抗化学腐蚀性,耐磨性,耐污染性,破坏强度,吸水率,有釉砖抗釉裂性	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
11	蒙娜丽莎瓷砖	思南县鑫盛建材经营部	思南县双塘街道办事处万丰商贸城2栋1楼10-13、17-21号门面	蒙娜丽莎	广西蒙娜丽莎新材料有限公司	梧州市藤县中和陶瓷产业园新源大道1号	800×800×9(mm)	2023-05-30	尺寸,断裂模数,放射性,抗化学腐蚀性,耐磨性,耐污染性,破坏强度,吸水率,有釉砖抗釉裂性	未发现不合格	/	/	
12	陶瓷砖	普安县普天大道俊梅瓷砖店	贵州省黔西南布依族苗族自治州普安县盘水街道普天大道	金牌亚洲	广东金牌陶瓷有限公司	佛山市三水区白坭镇“国家火炬计划佛山电器产业基地”南区135号(F2)	附录G (800×800×10)mm	2023-05-30	尺寸,断裂模数,放射性,抗化学腐蚀性,耐磨性,耐污染性,破坏强度,吸水率,有釉砖抗釉裂性	未发现不合格	/	/	
13	晶理石	晴隆县永宏建材店	贵州省黔西南州晴隆县莲城街道蔡家社区印象莲城1栋2-4号房	/	广东东鹏控股股份有限公司	广东省佛山市禅城区季华西路127号东鹏总部大厦	附录G (600×1200×9)mm	2022-06-20	尺寸,断裂模数,放射性,抗化学腐蚀性,耐磨性,耐污染性,破坏强度,吸水率,有釉砖抗釉裂性	未发现不合格	/	/	
14	干压陶瓷砖	郭日新(个体工商户)	贵州省黔南布依族苗族自治州三都水族自治县黔南州三都县三合凤凰社区赛马城	/	佛山市鑫贵龙陶瓷有限公司	佛山市南海区桂城街道季华东路31号天安中心7座808室	附录J (800×800×10)mm	2023-03-20	尺寸,断裂模数,放射性,抗化学腐蚀性,耐磨性,耐污染性,破坏强度,吸水率,有釉砖抗釉裂性	未发现不合格	/	/	
15	陶瓷砖	西秀区黄小梅建材经营部	安顺市西秀区红星美凯龙商场069展位	唯美LD陶瓷	江西和美陶瓷有限公司	江西省宜春市丰城市高新技术产业园区创新大道2号	附录H (800×400×7.8)mm	2023-05-05	尺寸,断裂模数,放射性,抗化学腐蚀性,耐磨性,耐污染性,破坏强度,吸水率,有釉砖抗釉裂性	未发现不合格	/	/	
16	陶瓷砖	西秀区黄小梅建材经营部	安顺市西秀区红星美凯龙商场069展位	唯美LD陶瓷	江西和美陶瓷有限公司	江西省宜春市丰城市高新技术产业园区创新大道2号	附录H (800×800×10)mm	2023-02-07	尺寸,断裂模数,放射性,抗化学腐蚀性,耐磨性,耐污染性,破坏强度,吸水率,有釉砖抗釉裂性	未发现不合格	/	/	
17	现代质感大理石	花溪区雪三角建材经营部	贵阳市花溪区石板镇合朋村贵州西部建材城开发有限公司门面B区1栋1层16号	阿波罗·瓷砖	佛山市星星美陶陶瓷有限公司	广东省清远市清新区禾云镇龙工业园B区4座	600×1200×10.2mm 色号QG10 附录G	2023-07-28	尺寸,断裂模数,放射性,抗化学腐蚀性,耐磨性,耐污染性,破坏强度,吸水率,有釉砖抗釉裂性	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
18	通体中板	贵州黔韵隆盛贸易有限公司	贵阳市花溪区孟关乡贵阳威尔豪斯物资有限公司内3栋1层5号	神韵瓷砖	佛山市盛世神韵陶瓷有限公司	广东省肇庆市白土镇宋隆工业园	(400×800×7.5) mm	2021-11-15	尺寸,断裂模数,放射性,抗化学腐蚀性,耐磨性,耐污染性,破坏强度,吸水率,有釉砖抗釉裂性	未发现不合格	/	/	
19	微晶镜面瓷片	贵阳市南明区锦鑫建材经营部	贵州省贵阳市南明区太慈桥街道办事处花溪大道560号新发装饰市场内新发陶瓷洁具布艺馆1楼6号(太慈办事处)	左将	佛山市锐威达建材有限公司	佛山市禅城区翔路10号	附录L(300×600) mm	2023-07-14	尺寸,断裂模数,放射性,抗化学腐蚀性,耐磨性,耐污染性,破坏强度,吸水率,有釉砖抗釉裂性	未发现不合格	/	/	
20	釉面砖	贵阳云岩联兴建材经营部	贵州省贵阳市云岩区双飞比兰德市场C号厅7,9,11号	东鹏	丰城市东鹏陶瓷有限公司	江西省丰城市高新技术产业园区创新大道6号	附录L(300×300×8.5) mm	2022-11-15	尺寸,断裂模数,放射性,抗化学腐蚀性,耐磨性,耐污染性,破坏强度,吸水率,有釉砖抗釉裂性	未发现不合格	/	/	

贵州省市场监管局2023年流通领域陶瓷坐便器产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	坐便器	织金县王氏家居装饰店	贵州省毕节市织金县金玉龙城十五栋十三号	/	九牧厨卫股份有限公司	中国福建省南安市经济开发区九牧工业园	11306-2-1	2022-10-16	混合介质排放功能,耐荷重性,排水管道输送特性,球排放功能,水封回复功能,卫生纸试验,污水置换功能,洗净性能	未发现不合格	/	/	
5	坐便器	纳雍县柏翡特经营部	纳雍县文昌办事处温州商贸城11栋1楼3号门面	/	福建辉煌厨卫有限公司	中国福建南安辉煌工业园区	HS1069-300	2023-06-06	混合介质排放功能,耐荷重性,排水管道输送特性,球排放功能,水封回复功能,卫生纸试验,污水置换功能,洗净性能	未发现不合格	/	/	
6	卫生陶瓷(坐便器)	钟山区真伍五金卫浴店	贵州省六盘水市钟山区明湖路1号	欧漫琪	潮州市潮安区登塘镇欧漫琪陶瓷厂	广东省潮州市潮安区登塘工业区	8373A	2023-04-12	混合介质排放功能,耐荷重性,排水管道输送特性,球排放功能,水封回复功能,卫生纸试验,污水置换功能,洗净性能	未发现不合格	/	/	
7	连体马桶	播州区龙坑哈都卫浴经营部	播州区龙坑街道谢家社区九鼎国际建材城C区12号	九牧	九牧厨卫股份有限公司	福建省南安市经济开发区九牧工业园	X11020-2-1/31KA-1	2023-06-26	混合介质排放功能,耐荷重性,排水管道输送特性,球排放功能,水封回复功能,卫生纸试验,污水置换功能,洗净性能	未发现不合格	/	/	
8	连体坐便器	思南县惠达卫浴经营部	思南县观塘街道办事处西南商贸城二期49栋308号门面	惠达卫浴	惠达卫浴股份有限公司	河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路7号	HDC6316B	2021-12-31	混合介质排放功能,耐荷重性,排水管道输送特性,球排放功能,水封回复功能,卫生纸试验,污水置换功能,洗净性能	未发现不合格	/	/	
9	连体坐便器	播州区龙坑陈文桂卫浴批发部	播州区龙坑镇谢家社区九鼎建材城3栋1单元2号门	洁花.福豚	佛山市南海洁花洁具厂	广东省潮州市潮安区登塘镇登塘村工业园	3647	/	混合介质排放功能,耐荷重性,排水管道输送特性,球排放功能,水封回复功能,卫生纸试验,污水置换功能,洗净性能	未发现不合格	/	/	
10	连体坐便器	德江县小王瓷砖零售部	德江县温州商贸城5栋1楼112号	浪迪	浪迪瓷业有限公司	长葛市新华西路浪迪工业园	LZ11299	/	混合介质排放功能,耐荷重性,排水管道输送特性,球排放功能,水封回复功能,卫生纸试验,污水置换功能,洗净性能	未发现不合格	/	/	
11	坐便器	黄平县旧州名流建材	黄平县旧州镇老里坝	统豪	福建统豪卫浴有限公司	福建省南安市仑苍高新技术园C1	A6876	/	混合介质排放功能,耐荷重性,排水管道输送特性,球排放功能,水封回复功能,卫生纸试验,污水置换功能,洗净性能	未发现不合格	/	/	
12	坐便器	凯里闽钻建材经营部	凯里市新生路华亿国际商贸城C区1栋-1号	Dompenss	Dompenss(香港)有限公司	广东省潮州市潮安县凤塘工业区	9076	/	混合介质排放功能,耐荷重性,排水管道输送特性,球排放功能,水封回复功能,卫生纸试验,污水置换功能,洗净性能	未发现不合格	/	/	
13	连体马桶	望谟县鑫盛源管道经营部	望谟县圣母街道办事处祥乐村松瓦组	JOMOO	九牧厨卫股份有限公司	中国福建省南安市经济开发区九牧工业园	X11020-2-1/31Z-1	2022-12-07	混合介质排放功能,耐荷重性,排水管道输送特性,球排放功能,水封回复功能,卫生纸试验,污水置换功能,洗净性能	未发现不合格	/	/	
14	卫生陶瓷(坐便器)	册亨县闽安管道经营部	贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县者楼镇者孟下份组(红岩脚)	/	潮安区植如建筑陶瓷有限公司	广东省潮安区古巷镇外马路福庆工业区	6274	2023-06-26	混合介质排放功能,耐荷重性,排水管道输送特性,球排放功能,水封回复功能,卫生纸试验,污水置换功能,洗净性能	未发现不合格	/	/	
15	连体坐便器	荔波县莫雪卫浴旗舰店	荔波县玉屏街道上亿建材市场A区7幢4-9号	/	佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司	高明区三洲沧江工业园荷城街道三明路	NL1367-SM	2022-09-03	混合介质排放功能,耐荷重性,排水管道输送特性,球排放功能,水封回复功能,卫生纸试验,污水置换功能,洗净性能	未发现不合格	/	/	
16	连体坐便器	独山县索邦管业经营部	独山县百泉镇新街口2-1-A10	/	佛山市恒洁卫浴有限公司	佛山市三水区乐平镇中心科技工业区A区28号	HC0192PT(坑距305mm)	2023-07-25	混合介质排放功能,耐荷重性,排水管道输送特性,球排放功能,水封回复功能,卫生纸试验,污水置换功能,洗净性能	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
17	卫生陶瓷(坐便器)	六枝特区郑伟五金店	贵州省六盘水市六枝特区银壶街道建设南路宝丰楼斜对面	安玛	浙江安玛卫浴有限公司	浙江省玉环市芦浦漩港工业区	AM-TC79101	2022-11-23	混合介质排放功能,耐荷重性,排水管道输送特性,球排放功能,水封回复功能,卫生纸试验,污水置换功能,洗净性能	未发现不合格	/	/	
18	坐便器	安顺开发区欧路莎卫浴专卖店	贵州省安顺开发区万邦建材市场12栋106号	欧路莎	欧路莎股份有限公司	浙江省台州市路桥区横街镇工业区	OLS-965S	2020-05-27	混合介质排放功能,耐荷重性,排水管道输送特性,球排放功能,水封回复功能,卫生纸试验,污水置换功能,洗净性能	未发现不合格	/	/	
19	卫生陶瓷坐便器	观山湖区百顺家电经营部	贵州省贵阳市观山湖区宾阳街道西南国际商贸城6幢B单元1层148、151号	百居益	四川省德阳市中江县兴隆镇芷兰家居制造厂	四川省德阳市中江县兴隆镇成德工业园	1194	2023-07-22	混合介质排放功能,耐荷重性,排水管道输送特性,球排放功能,水封回复功能,卫生纸试验,污水置换功能,洗净性能	未发现不合格	/	/	
20	卫生陶瓷(坐便器)	观山湖区俊源五金建材经营部	贵州省贵阳市观山湖区西南国际商贸城6栋A单元1层18号	/	兴达建材(中国)有限公司	福建省南安市码头兴达工业园	JXD-60307	2023-08-18	混合介质排放功能,耐荷重性,排水管道输送特性,球排放功能,水封回复功能,卫生纸试验,污水置换功能,洗净性能	未发现不合格	/	/	
21	连体坐便器	贵阳云岩联兴建材经营部	贵州省贵阳市云岩区双飞比兰德市场C号厅7、9、11号	东鹏	江门市东鹏智能家居有限公司	鹤山市共和镇鸿江路1号	W1551AT	2023-04-11	混合介质排放功能,耐荷重性,排水管道输送特性,球排放功能,水封回复功能,卫生纸试验,污水置换功能,洗净性能	未发现不合格	/	/	
22	坐便器	贵州筑顶峰建材有限公司	贵州省贵阳市南明区花溪大道北段560号新发建材市场3J区7、8号(花果园社区)	苹果王	泉州苹果王卫浴有限公司	福建省泉州市安溪县玉田阀门基地2期	PG11152	2022-05-19	混合介质排放功能,耐荷重性,排水管道输送特性,球排放功能,水封回复功能,卫生纸试验,污水置换功能,洗净性能	未发现不合格	/	/	
23	坐便器	安顺市西秀区红星美凯龙安华专卖店	贵州省安顺市西秀区大街188号红星美凯龙1楼B8016	ANNWA	佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司	高明区三洲沧江工业园荷城街道三明路	NL107M	2020-12-12	混合介质排放功能,耐荷重性,排水管道输送特性,球排放功能,水封回复功能,卫生纸试验,污水置换功能,洗净性能	未发现不合格	/	/	

贵州省市场监管局2023年流通领域铝合金建筑型材产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	广昆环保节能型材(喷粉型材)	钟山开发区坤轩门窗经营部	六盘水高新区鑫钢源贸易有限公司石材产业园区	图形加文字	成都傲隆铝业有限公司	成都沙渠工业园兴城大道2号	6063 T5 壁厚级别:普通级	2023-01-04	壁厚尺寸,附着性,化学成分,力学性能,膜厚,压痕硬度	未发现不合格	/	/	
2	喷粉型材	沿河凤铝铝材经营部	贵州省沿河土家族自治县团结街道燎原社区东环路三叉路口	/	凤铝铝业	广东省佛山市三水河口民营开发区	6063 T5 8887KN—1 20U 膜层级别I级,膜层代号 GA40	2023-01-06	壁厚尺寸,附着性,化学成分,力学性能,膜厚,压痕硬度	未发现不合格	/	/	
3	喷粉型材	兴义市凯亿建材经营部	兴义市桔山办双峰路6号	图形	广东伟业铝厂集团有限公司	广东省佛山市南海区狮山镇虹岭西路一号	6063 T5 壁厚级别:普通级	2020-06-03	壁厚尺寸,附着性,化学成分,力学性能,膜厚,压痕硬度	未发现不合格	/	/	
4	广东·钰尔铝材(喷粉型材)	威宁县润兴新型建材有限公司	贵州省威宁县五里岗街道棒木村	图形	佛山新美钰铝业有限公司	佛山市南海区狮山镇颜峰综合区23号	6063 T5 壁厚级别:普通级	2023-04-11	壁厚尺寸,附着性,化学成分,力学性能,膜厚,压痕硬度	未发现不合格	/	/	
5	黔荣居铝材(喷粉型材)	水城县睿智贸易有限公司	贵州省六盘水市水城县化乐镇五星村五组	图形加文字	贵州十九度铝业科技有限公司	贵州省六盘水市水城区尖山街道办白腻村岔河组	6063 T5	2023-03-29	壁厚尺寸,附着性,化学成分,力学性能,膜厚,压痕硬度	未发现不合格	/	/	
6	广族铝材(喷粉型材)	七星关区广源铝合金经营部	贵州省毕节市七星关区鸭池镇万丰国际商贸城二期36号楼一层1045、1046、1047号门面	/	贵州贵乾铝业有限公司	贵州省贵阳市清镇市铝城大道22号	6063 T5 壁厚级别:普通级	2023-03-18	壁厚尺寸,附着性,化学成分,力学性能,膜厚,压痕硬度	未发现不合格	/	/	
7	鑫美璟铝材(喷粉型材)	普定县刘俊铝合金加工店	普定县穿洞街道办事处思源路70号(普定县第三中学右侧约100米处)	/	贵州贵乾铝业有限公司	贵州省贵阳市清镇市站街镇铝城大道22号	6063 T5 壁厚级别:普通级,公称壁厚:1.0mm,产品型号:收口光	2023-08-01	壁厚尺寸,附着性,化学成分,力学性能,膜厚,压痕硬度	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
8	广昆铝材(喷粉型材)	普定县辰辰门窗经营部	贵州省安顺市普定县定南街道莲花洞路19号	/	成都傲隆铝业有限公司	四川省成都市大邑县沙渠工业园兴城大道2号	6063 T5 壁厚级别:普通级,公称壁厚:1.2mm,产品型号:C7603-1.2	2023-08-06	壁厚尺寸,附着性,化学成分,力学性能,膜厚,压痕硬度	未发现不合格	/	/	
9	喷粉型材	荔波县玉屏镇佳华铝材店	荔波县玉屏街道上亿建材家居广场B1栋1层1-6号	图文	广东佳华铝业有限公司	广东省肇庆市四会市大沙镇南江工业园广肇路6号	6063 T5 型号:JH5012B膜层性能级别:1级膜层代号:GA40壁厚级别:普通级1.35mm	2023-07-07	壁厚尺寸,附着性,化学成分,力学性能,膜厚,压痕硬度	未发现不合格	/	/	
10	电泳涂漆型材	凯里市洋光铝材店	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市城东建材市场10栋A-1号	/	广东豪美新材股份有限公司	广东省清远市高新技术开发区亿泰基工业城	6063 T5 壁厚级别:普通级膜厚级别:EB16	2020-07-13	壁厚尺寸,化学成分,力学性能,膜厚,耐碱性,漆膜附着性,漆膜硬度	未发现不合格	/	/	
11	上滑(香槟电泳D1)	黄平县中闵林建材店	黄平县新洲镇三里湾五间门面	/	湖北松明铝业有限公司	湖北华中玻铝产业园	6063 T5 SM-7203-1.2mm	2023-04-15	壁厚尺寸,化学成分,力学性能,膜厚,耐碱性,漆膜附着性,漆膜硬度	未发现不合格	/	/	
12	喷粉型材	贵州斯利得门窗有限公司	贵州省遵义市播州区影山湖街道和平社区国际建材博览城20号楼1-6号商铺	/	广东坚美铝型材厂(集团)有限公司	佛山市南海区大沥凤池工业区	6063 T5 TC80CC81膜层性能级别I级,膜层代号GA40,公称壁厚	2023-06-14	壁厚尺寸,附着性,化学成分,力学性能,膜厚,压痕硬度	未发现不合格	/	/	
13	粉末喷涂铝合金型材	贵州德光门窗销售有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州独山县井城街道中华南路19号-24号	图文	贵州十九度铝业科技有限公司	贵州省六盘水市水城区尖山街道办白腻村岔河组	G111-08A 壁厚:1.8mm	2023-06-26	壁厚尺寸,附着性,化学成分,力学性能,膜厚,压痕硬度	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
14	喷粉型材	贵阳云岩恺悦辰鑫建材经营部	贵州省贵阳市云岩区百花大道42号E20-21	图形	凤铝铝业	广东省佛山市山水河口民营开发区	6063 T5 8887K-140 膜层代号:GA40, 膜层级别I级, 壁厚	2023-06-27	壁厚尺寸,附着性,化学成分,力学性能,膜厚,压痕硬度	未发现不合格	/	/	
15	喷粉型材	贵阳云岩恺悦辰鑫建材经营部	贵州省贵阳市云岩区百花大道42号E20-21	图形	凤铝铝业	广东省佛山市山水河口民营开发区	6063 T5 8886K-140 膜层代号:GA40, 膜层级别I级, 壁厚	2023-08-17	壁厚尺寸,附着性,化学成分,力学性能,膜厚,压痕硬度	未发现不合格	/	/	
16	门毛企(喷粉型材)	贵阳花溪中未建材经营部	贵阳市花溪区石板镇羊龙村金石亿隆装饰建材城D11-(01-04)/19/20	/	眉山市彭山区瑞邦恒美家具有限公司	四川省眉山市彭山区江口街道大塘村6组南方家居产业园25-13号	6063 T5 (HM-4604) 膜层级别:1级	2023-06-15	壁厚尺寸,附着性,化学成分,力学性能,膜厚,压痕硬度	未发现不合格	/	/	
17	门上方(喷粉型材)	贵阳花溪中未建材经营部	贵阳市花溪区石板镇羊龙村金石亿隆装饰建材城D11-(01-04)/19/20	/	眉山市彭山区瑞邦恒美家具有限公司	四川省眉山市彭山区江口街道大塘村6组南方家居产业园25-13号	6063-T5(HM-4602)	2023/06/15	壁厚尺寸,附着性,化学成分,力学性能,膜厚,压痕硬度	不合格	力学性能(抗拉强度):144N/mm ² ; 力学性能(规定非比例延伸强度): 膜厚(局部膜厚): 1.1μm; 膜厚(平均膜厚): 1.8μm	力学性能(抗拉强度)≥160N/mm ² ; 力学性能(规定非比例延伸强度): 膜厚(局部膜厚)≥8μm; 膜厚(平均膜厚)≥10	
18	广宝铝材(阳极氧化型材)	册亨县强乐铝业批发经营部	册亨县者楼街道环城路6号	/	贵州贵乾铝业有限公司	贵州省清镇市站街镇甘坝村(站街铝精深加工园区内)	6063 T5	2023/04/20	壁厚尺寸,封孔质量,化学成分,力学性能,膜厚	不合格	膜厚(局部膜厚): 1.1μm; 膜厚(平均膜厚): 1.8μm	膜厚(局部膜厚)≥8μm; 膜厚(平均膜厚)≥10	
19	喷粉型材	播州区曹义门窗经营部	播州区影山湖街道和平社区前军坝播州国际建材博览城15栋5-8号门面	/	四川铭帝铝业有限公司	四川乐山市夹江经济开发区	6063 T5 76×44 壁厚1.5mm(高精级)	2023-04-08	壁厚尺寸,附着性,化学成分,力学性能,膜厚,压痕硬度	未发现不合格	/	/	
20	双玻上下方(喷粉型材)	思南县彭祥兵铝材经营部	思南县思唐街道办事处中和社区铜遵路479号	图文	湖北松明铝业有限公司	湖北华中玻铝产业园	6063 T5 SM-7204A-1.2	2022-11-12	壁厚尺寸,附着性,化学成分,力学性能,膜厚,压痕硬度	未发现不合格	/	/	

贵州省市场监管局2023年流通领域防水卷材产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	自粘聚合物防水卷材	钟山区奥阔黔禹防水材料门市部	贵州省六盘水市高新区领翔国际30幢1-11铺	图形加文字	贵州奥阔冠龙防水建材有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县鼠场工业园区	自粘卷材 PY I PE 3.0 10 GB 23441-2009	2023-06-13	剥离强度,不透水性,持粘性,低温柔性,可溶物含量,拉伸性能,耐热性,热老化,渗油性,自粘沥青再剥离强度	未发现不合格	/	/	
2	自粘聚合物改性沥青防水卷材	镇宁自治县东方绿邻建材经营部	贵州省安顺市镇宁自治县白马湖街道水京社区黄龙湖路141号	图形加文字	贵州奥阔冠龙防水建材有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县鼠场工业园内	PY I PE 2.0 15	2023-03-16	剥离强度,不透水性,持粘性,低温柔性,可溶物含量,拉伸性能,耐热性,热老化,渗油性,自粘沥青再剥离强度	不合格	拉伸性能(拉力): 145N/50mm(横向); 拉伸性能(最大拉力时延伸率): 18%(横向), 6.4%(纵向) 热老化(最大拉力时延伸率): 15%(横向), 4%(纵向)	拉伸性能(拉力) ≥ 350N/50mm; 拉伸性能(最大拉力时延伸率) ≥ 30% 热老化(最大拉力时延伸率) ≥ 30%	
3	高分子防水材料(片材)	沿河县团结摩天涂料店	贵州省铜仁市沿河土家族自治县团结街道皇家壹号对面	/	襄阳九阳防水材料有限公司	湖北省襄阳市襄州区航空路310号	FS2-PE80 mm×115cm×0.55mm	2019-02-21	不透水性(0.3MPa,30min),低温弯折,复合强度(FS2型表层与芯层),加热伸缩量(收缩),加热伸缩量(延伸),拉伸伸长率(-20℃),拉伸伸长率(常温23℃),拉伸伸长率(60℃),拉伸强度(常温23℃),耐碱性【饱和Ca(OH) ₂ 溶液23℃×168h】,热空气老化(80℃*168h),撕裂强度	不合格	拉伸强度(常温23℃): 11N/cm(横向), 16N/cm(纵向); 拉伸强度(高温60℃): 13N/cm(横向), 14N/cm(纵向) 拉伸伸长率(常温23℃): 68%(横向), 78%(纵向); 拉伸伸长率(低温-20℃): 71%(横向) 撕裂强度: 13N(横向), 18N(纵向) 耐碱性(拉伸伸长率保持率): 38%(横向), 46%(纵向)	拉伸强度(常温23℃) ≥ 50N/cm; 拉伸强度(高温60℃) ≥ 30N/cm 拉伸伸长率(常温23℃) ≥ 100%; 拉伸伸长率(低温-20℃) ≥ 80% 撕裂强度 ≥ 50N 耐碱性(拉伸伸长率保持率) ≥ 80%	
4	SAM921型高强度自粘沥青防水卷材(湿铺防水卷材)	威宁县华姆建材批发店	贵州省毕节市威宁县海边街道滨海大道草海商贸城	图形加文字	北京东方雨虹防水技术股份有限公司	北京市顺义区顺平路沙岭段甲2号	湿铺防水卷材 GB/T 35467-2017-H S 1.5-20	2023-04-01	不透水性(0.3MPa,120min),持粘性,尺寸变化率,低温柔性(-20℃),卷材与卷材剥离强度(搭接边),拉伸性能,耐热性(70℃,2h),热老化(80℃,168h),热稳定性,渗油性,撕裂力,与水泥砂浆剥离强度	未发现不合格	/	/	
5	弹性体SBS改性沥青防水卷材	绥阳县田启卫建材店	绥阳县洋川镇幸福大道中段(万丰国际家居广场)	/	北京东方雨虹防水技术股份有限公司	北京市顺义区顺平路沙岭段甲2号	SBS I PY PE PE 3 10	2023-06-24	不透水性,低温柔性,接缝剥离强度,可溶物含量,拉力,耐热性,热老化(尺寸变化率),热老化(低温柔性),热老化(拉力保持率),热老化(延伸率保持率),热老化(质量损失),渗油性,延伸率	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
6	聚乙烯丙(涂)纶复合防水材料	三都县秋瑜五金建材经营部	贵州省三都县三合街道建设东路与环城路交叉口(汽车站斜对面)	图文	北京万龙材料有限公司	丰台区花乡黄土岗村	FS2-400克	2022-03-24	不透水性(0.3MPa,30min),低温弯折,复合强度(FS2型表层与芯层),加热伸缩量(收缩),加热伸缩量(延伸),拉断伸长率(-20°C),拉断伸长率(常温23°C),拉伸强度(60°C),拉伸强度(常温23°C),耐碱性【饱和Ca(OH)溶液23°C×168h】,热空气老化(80°C)	不合格	拉伸强度(常温23°C): 12N/cm(横向), 16N/cm(纵向); 拉伸强度(高温60°C): 15N/cm(横向), 14N/cm(纵向) 撕裂强度: 14N(横向), 17N(纵向) 耐碱性(拉断伸长率保持率): 30%(横向), 32%(纵向)	拉伸强度(常温23°C)≥50N/cm; 拉伸强度(高温60°C)≥30N/cm 撕裂强度≥50N 耐碱性(拉断伸长率保持率)≥80%	
7	ZT-545W湿铺	七星关区吴长红建材涂料经营部	贵州省毕节市七星关区鸭池镇万丰国际商贸城32栋101号	图形加文字	科顺防水科技股份有限公司	重庆市长寿区化北二路6号	湿铺防水卷材GB/T 35467-2017-H D 1.5-20	2023-03-31	不透水性(0.3MPa,120min),持粘性,尺寸变化率,低温柔性(-20°C),卷材与卷材剥离强度(搭接边),拉伸性能,耐热性(70°C, 2h),热老化(80°C,168h),热稳定性,渗油性,撕裂力,与水泥砂浆剥离强度	未发现不合格	/	/	
8	自粘聚合物改性沥青防水卷材	雷山县小罗五金建材批发部	雷山县丹江镇永乐路长丰庙坡脚	图形	寿光市金盈防水材料有限公司	山东省寿光市台头镇一座楼村南	PY I PE 1.5mm 10	/	剥离强度,不透水性,持粘性,低温柔性,可溶物含量,拉伸性能,耐热性,热老化,渗油性,自粘沥青再剥离强度	不合格	拉伸性能(拉力): 274N/50mm(横向), 321N/50mm(纵向); 拉伸性能(最大拉力时延伸率): 17%(横向), 17%(纵向) 热老化(最大拉力时延伸率): 7%(横向), 6%(纵向)	拉伸性能(拉力)≥350N/50mm; 拉伸性能(最大拉力时延伸率)≥30% 热老化(最大拉力时延伸率)≥30%	涉嫌假冒
9	SBS弹性体改性沥青防水卷材	凯里市曾宪炳防水建材总汇	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市新生路24号华亿大西部国际商贸城(一期)B2地块3栋1,层12号	/	科顺防水科技股份有限公司	佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38号之一	SBS I PY PE PE 3 10	2023-03-07	不透水性,低温柔性,接缝剥离强度,可溶物含量,拉力,耐热性,热老化(尺寸变化率),热老化(低温柔性),热老化(拉力保持率),热老化(延伸率保持率),热老化(质量损失),渗油性,延伸率	未发现不合格	/	/	
10	聚乙烯丙(涂)纶高分子防水卷材	锦园装饰	贵州省六盘水市水城县双水诚信路	图形加文字	江西雁翎实业有限公司	江西省南昌市青山湖区洪城石化辛家庵加油站旁	FS2 25.0m×1.2m	2022-03-01	不透水性(0.3MPa,30min),低温弯折,复合强度(FS2型表层与芯层),加热伸缩量(收缩),加热伸缩量(延伸),拉断伸长率(-20°C),拉断伸长率(常温23°C),拉伸强度(60°C),拉伸强度(常温23°C),耐碱性【饱和Ca(OH)溶液23°C×168h】,热空气老化(80°C*168h),撕裂强度	不合格	拉伸强度(常温23°C): 7N/cm(横向), 11N/cm(纵向); 拉伸强度(高温60°C): 11N/cm(横向), 12N/cm(纵向) 拉断伸长率(常温23°C): 34%(横向), 35%(纵向) 拉断伸长率(低温-20°C): 71%(横向), 79%(纵向) 撕裂强度: 7N(横向), 11N(纵向) 耐碱性(拉断伸长率保持率): 74%(横向), 77%(纵向)	拉伸强度(常温23°C)≥50N/cm; 拉伸强度(高温60°C)≥30N/cm 拉断伸长率(常温23°C)≥100%; 拉断伸长率(低温-20°C)≥80% 撕裂强度≥50N 耐碱性(拉断伸长率保持率)≥80%	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
11	风行-300SBS改性沥青防水卷材	红花岗区乐地美地毯经营部	红花岗区延安路137.139号	/	东方雨虹民用建材有限公司	北京市北京经济技术开发区科创九街19号院7号楼2层(北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团)	SBS I PY PE PE 3 10	2022-11-20	不透水性,低温柔性,接缝剥离强度,可溶物含量,拉力,耐热性,热老化(尺寸变化率),热老化(低温柔性),热老化(拉力保持率),热老化(延伸率保持率),热老化(质量损失),渗油性,延伸率	未发现不合格	/	/	
12	聚乙烯丙纶复合防水卷材	贵州信坚建筑工程有限公司	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县白马路街道镇坝路(八角岩)北侧1层	图形	北京万龙防水材料有限公司	北京市丰台区花乡黄土岗村	FS2-300克	2023-03-14	不透水性(0.3MPa,30min),低温弯折,复合强度(FS2型表层与芯层),加热伸缩量(收缩),加热伸缩量(延伸),拉断伸长率(-20°C),拉断伸长率(常温23°C),拉断伸长率(60°C),拉断伸长率(常温23°C),耐碱性【饱和Ca(OH)溶液23°C×168h】,热空气老化(80°C*168h),撕裂强度	不合格	拉伸强度(常温23°C): 5N/cm(横向), 7N/cm(纵向); 拉伸强度(高温60°C): 7N/cm(横向), 11N/cm(纵向) 拉断伸长率(常温23°C): 46%(横向), 39%(纵向); 拉断伸长率(低温-20°C): 58%(横向), 41%(纵向) 撕裂强度: 5N(横向), 8N(纵向) 热空气老化(拉断伸长率保持率): 37%(横向), 62%(纵向) 耐碱性(拉断伸长率保持率): 37%(横向), 38%(纵向)	拉伸强度(常温23°C)≥50N/cm; 拉伸强度(高温60°C)≥30N/cm 拉断伸长率(常温23°C)≥100%; 拉断伸长率(低温-20°C)≥80% 撕裂强度≥50N 热空气老化(拉断伸长率保持率)≥70% 耐碱性(拉断伸长率保持率)≥80%	
13	DCPS高分子自粘防水卷材	贵州黔洋商贸有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山街道浙商商贸城5号馆17栋111号	图形	湖北大禹九鼎新材料科技有限公司	湖北省孝感市应城市东马坊办事处东城工业园	湿铺防水卷材HD 2.0-15	2021-12-10	不透水性(0.3MPa,120min),持粘性,尺寸变化率,低温柔性(-20°C),卷材与卷材剥离强度(搭接边),拉伸性能,耐热性(70°C,2h),热老化(80°C,168h),热稳定性,渗油性,撕裂力,与水泥砂浆剥离强度	未发现不合格	/	/	
14	SGW609无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材	贵州黔洋商贸有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山街道浙商商贸城5号馆17栋111号	图形	上海三棵树防水技术有限公司	上海市闵行区申长路988号万科中心T1楼6层	自粘卷材N I PET 1.5-20	2022-08-19	剥离强度,不透水性,持粘性,低温柔性,钉杆撕裂强度,拉伸性能,耐热性,热老化,热稳定性,渗油性	未发现不合格	/	/	
15	SBS弹性体改性沥青防水卷材	贵州捌壹捌商贸有限公司	贵州省铜仁市松桃苗族自治县蓼皋街道万桥商贸城14栋120-121	/	昆明风行防水材料有限公司	云南省安宁市安丰营村委会上禄腰村	SBS I PY PE PE 3 10	2022-10-19	不透水性,低温柔性,接缝剥离强度,可溶物含量,拉力,耐热性,热老化(尺寸变化率),热老化(低温柔性),热老化(拉力保持率),热老化(延伸率保持率),热老化(质量损失),渗油性,延伸率	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注	
		名称	所在地		名称	所在地								
16	SBS弹性体改性沥青防水卷材	贵阳卓宝防水装饰工程 有限公司	贵州省贵阳市修文县 龙场镇龙山路新都口 岸(虎山路94号)	/	深圳市卓宝科 技股份有限公 司	深圳市福田区卓 越梅林中心广场 北区2栋16层	SBS I PY PE PE 3	2023-05- 27	不透水性,低温柔性,接缝剥 离强度,可溶物含量,拉力,耐 热性,热老化(尺寸变化 率),热老化(低温柔性), 热老化(拉力保持率),热 老化(延伸率保持率),热 老化(质量损失),渗油性, 延伸率	未发现 不合格	/	/		
17	APF-600W 湿铺防水卷材	贵阳碧海金 盾防水工程 有限公司	贵州省贵阳市花溪区 石板镇摆勺村贵州天 利机电市场集团有限 公司门面A9-40号	图形	重庆科顺新材 料科技有限公 司	重庆市长寿区化 北二路6号	PY D 3.0- 10	2023-03- 31	不透水性 (0.3MPa,120min),持粘 性,尺寸变化率,低温柔性 (-20°C),卷材与卷材剥离 强度(搭接边),可溶物含量, 拉伸性能,耐热性(70°C, 2h),热老化(80°C,168h),热 稳定性,渗油性,撕裂力,与水 泥砂浆剥离强度	未发现 不合格	/	/		
18	SBS弹性体改性沥青防水卷材	贵阳碧海金 盾防水工程 有限公司	贵州省贵阳市花溪区 石板镇摆勺村贵州天 利机电市场集团有限 公司门面A9-40号	图形	重庆科顺新材 料科技有限公 司	重庆市长寿区化 北二路6号	SBS I PY PE PE 4 10	2023-06- 02	不透水性,低温柔性,接缝剥 离强度,可溶物含量,拉力,耐 热性,热老化(尺寸变化 率),热老化(低温柔性), 热老化(拉力保持率),热 老化(延伸率保持率),热 老化(质量损失),渗油性, 延伸率	未发现 不合格	/	/		
19	聚乙烯丙纶 高分子防水 卷材	独山县诚信 建材经营部	独山县百泉镇轻工局 门市	图文	北京万龙材料 有限公司	丰台区花乡黄土 岗村	FS2-250克	/	不透水性(0.3MPa,30min),低 温弯折,复合强度(FS2型表 层与芯层),加热伸缩量 (收缩),加热伸缩量(延 伸),拉断伸长率(-20°C), 拉断伸长率(常温23°C), 拉伸强度(60°C),拉伸强度 (常温23°C),耐碱性【饱 和Ca(OH)溶液23°C×168h 】,热空气老化(80°C *168h),撕裂强度	不合格	拉伸强度(常温23°C): 5N/cm(横向),6N/cm(纵 向); 拉伸强度(高温60°C): 6N/cm(横向),6N/cm(纵向) 拉断伸长率(常温23°C): 78%(横向); 拉断伸长率(低温-20°C): 79%(横向),53%(纵向) 撕裂强度:23N(横向),23N(纵 向) 热空气老化(纵向拉断伸长率保 持率):52%(纵向) 耐碱性(拉断伸长率保持率): 46%(横向),24%(纵向)	拉伸强度(常温 23°C)≥50N/cm; 拉伸强度(高温 60°C)≥30N/cm 拉断伸长率(常温 23°C)≥100%; 拉断伸长率(低温- 20°C)≥80% 撕裂强度≥50N 热空气老化(纵向拉 断伸长率保持率)≥ 70% 耐碱性(拉断伸长率 保持率)≥80%		
20	弹性体SBS 改性沥青防 水卷材	白云区宏翔 建材经营部	贵州省贵阳市白云区 麦架镇白云北路(贵 州年储贸易有限公 司)C区5号门面	/	北京东方雨虹 防水技术股份 有限公司	北京市顺义区顺 平路沙岭段甲2号	SBS I PY PE PE 4 10	2022-10- 25	不透水性,低温柔性,接缝剥 离强度,可溶物含量,拉力,耐 热性,热老化(尺寸变化 率),热老化(低温柔性), 热老化(拉力保持率),热 老化(延伸率保持率),热 老化(质量损失),渗油性, 延伸率	未发现 不合格	/	/		