

2024年云南省低压成套开关设备等7种产品质量监督抽查受检产品检验不合格情况汇总表

序号	产品名称	标称生产企业名称	标称生产企业详细地址	受检企业统一社会信用代码	受检企业名称	受检企业详细地址	产品详细名称	规格型号	抽查结果	不合格项目	承检机构名称	备注
1	电线	重庆胜华电缆科技集团有限公司	重庆荣昌区板桥工业园	92530111MA6NGMQQ4K	官渡区巨飞五金机电经营部	云南省昆明市官渡区小板桥街道办事处东聚建材城东13幢13-13号	阻燃聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线	ZR-IVC-BVR 450/750V 2.5mm ²	不合格	绝缘最薄处厚度	湖南省产商品质量检验研究院	
2	电线	云南金煌宇电线电缆有限公司	昆明市官渡区安和路	92532625MA6KRY5G9R	马关闽跃五金交电经营部	云南省文山壮族苗族自治州马关县马白镇园中路1号荣阳五金机电建材城2-4号	聚氯乙烯绝缘软电缆	ZR-RVV-300/500V-2×1.0mm ²	不合格	导体电阻、绝缘老化前抗拉强度、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后断裂伸长率、绝缘老化前后断裂伸长率变化率	湖南省产商品质量检验研究院	
3	电线	云南金煌宇电线电缆有限公司	昆明市官渡区安和路	92532625MA6KRY5G9R	马关闽跃五金交电经营部	云南省文山壮族苗族自治州马关县马白镇园中路1号荣阳五金机电建材城2-4号	聚氯乙烯绝缘电缆电线	RVB-300/300V-2×1.0mm ²	不合格	导体电阻、产地标志和电缆识别	湖南省产商品质量检验研究院	
4	电线	昆明云川电线电缆有限公司	昆明市滇中产业区大板桥工业园区302号	92532625MACFUGWU9W	马关县俊源涂料销售部	云南省文山壮族苗族自治州马关县马白镇马盈机电交易市场4栋08号	聚氯乙烯绝缘阻燃电线	BVR-300/450V-1.5mm ²	不合格	导体电阻、外径、绝缘老化前抗拉强度、绝缘老化后抗拉强度、产地标志和电缆识别	湖南省产商品质量检验研究院	
5	电线	昆明奔骏电线电缆有限公司	昆明市金源大道金刚村路口	92532625MACFUGWU9W	马关县俊源涂料销售部	云南省文山壮族苗族自治州马关县马白镇马盈机电交易市场4栋08号	聚氯乙烯绝缘电线	ZC-RVB-450/750V-2×1.5mm ²	不合格	导体电阻、绝缘失重试验、产地标志和电缆识别	湖南省产商品质量检验研究院	
6	电线	昆明连喜电线电缆有限公司	中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处大新册社区居民委员会新芳养鸡场2号	92532624MA6Q5PYR4J	麻栗坡县朝辉五金机电经营部	云南省文山壮族苗族自治州麻栗坡县麻栗镇街道村民委员会创业路8号一楼两格门面	聚氯乙烯绝缘电线电缆	BVR-450/750V-6mm ²	不合格	导体电阻、绝缘老化前抗拉强度、绝缘老化后抗拉强度	湖南省产商品质量检验研究院	
7	电线	昆明市昆连宇电线电缆有限公司	云南昆明市官渡七甲一组688号	92532624MA6LB92L6K	麻栗坡县润海五金综合商行	云南省文山壮族苗族自治州麻栗坡县玉尔贝路250号	阻燃C类电线	ZC-BVR-450/750V-2.5mm ²	不合格	导体电阻、绝缘老化前抗拉强度、绝缘老化后抗拉强度、绝缘老化后断裂伸长率、产地标志和电缆识别、标志的连续性	湖南省产商品质量检验研究院	
8	电线	昆明市昆连宇电线电缆有限公司	云南昆明市官渡七甲一组688号	92532624MA6LB92L6K	麻栗坡县润海五金综合商行	云南省文山壮族苗族自治州麻栗坡县玉尔贝路250号	聚氯乙烯绝缘电线电缆	BVR-450/750V-4mm ²	不合格	导体电阻、绝缘老化前抗拉强度、绝缘老化后抗拉强度、绝缘失重试验、产地标志和电缆识别、标志的连续性	湖南省产商品质量检验研究院	

9	电线	昆明百泉线缆有限公司	云南省昆明市官渡区大板桥街道办事处板桥社区工业园	92532624MA6LBE4X0R	麻栗坡县捷顺电动工具修理店	云南省文山壮族苗族自治州麻栗坡县麻栗镇玉尔贝路249号	聚氯乙烯绝缘护套电缆	BLV-300/500V-10mm ²	不合格	导体电阻、绝缘老化前抗拉强度、绝缘老化后抗拉强度、绝缘老化前抗拉强度变化率、绝缘老化前后断裂伸长率变化率、产地标志和电缆的连续性	湖南省产商品质量检验研究院	
10	电线	昆明韩派电线电缆有限公司	昆明市官渡区昌宏路高原明珠国际五金机电商城A12-2号商铺	92532624MA6LBE4X0R	麻栗坡县捷顺电动工具修理店	云南省文山壮族苗族自治州麻栗坡县麻栗镇玉尔贝路249号	通用橡套软电缆	ZR-BVR-450/750V-1×4mm ²	不合格	导体电阻、绝缘老化前抗拉强度、绝缘老化后抗拉强度、标志的连续性	湖南省产商品质量检验研究院	
11	电线	云南海青恒电线电缆有限公司	昆明大板桥工业园区	92532624MA6LBE4X0R	麻栗坡县捷顺电动工具修理店	云南省文山壮族苗族自治州麻栗坡县麻栗镇玉尔贝路249号	铜芯聚氯乙烯绝缘软电线	ZC-BVR-450/750V-4.0mm ²	不合格	导体电阻、产地标志和电缆识别	湖南省产商品质量检验研究院	
12	电线	昆明滇川电线电缆有限公司	昆明市大板桥社区4甲小组302号	92532623MA6KJ46X9X	西畴县鸿宇建材经营店	云南省文山壮族苗族自治州西畴县西洒镇普兰路113号	聚氯乙烯绝缘电线电缆	ZC-BVR-450/750V-10mm ²	不合格	标志的连续性	湖南省产商品质量检验研究院	
13	电线	上海公浦电缆有限公司	上海市金山区朱泾镇仙居路218号	92532627MA6MER1F7L	广南县莲城闽盛五金机电超市	广南县莲城镇北宁社区北宁路199号	聚氯乙烯绝缘软电缆	ZR-RVV-300/500V-5×1mm ²	不合格	导体电阻、护套平均厚度、椭圆度、绝缘老化前抗拉强度、绝缘老化前后抗拉强度变化率、绝缘失重试验、护套失重试验、产地标志和电缆识别、标志的连续性	湖南省产商品质量检验研究院	涉嫌假冒
14	电线	上海公浦电缆有限公司	上海市金山区朱泾镇仙居路218号	92532627MA6MER1F7L	广南县莲城闽盛五金机电超市	广南县莲城镇北宁社区北宁路199号	聚氯乙烯绝缘电缆	ZR-RVV-300/500V-3×0.5mm ²	不合格	导体电阻、绝缘老化前抗拉强度、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后抗拉强度、绝缘老化后断裂伸长率、绝缘老化前后断裂伸长率变化率、护套老化率、护套老化后断裂伸长率变化率、产地标志和电缆识别	湖南省产商品质量检验研究院	涉嫌假冒
15	电线	昆明云龙电缆厂	昆明市官渡区金马街道办事处小羊方旺村民小组	92532622MA6N8CXD1W	砚山县昌顺五金经营部	云南省文山壮族苗族自治州砚山县江那镇砚华东路267号	铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线	RVS-300/300V-2×1.5mm ²	不合格	导体电阻	湖南省产商品质量检验研究院	涉嫌假冒

16	电线	昆明云龙电缆厂	昆明市官渡区金马街道办事处小羊方旺村民小组	92532622MA6N8CXD1W	砚山县昌顺五金经营部	云南省文山壮族苗族自治州砚山县江那镇砚华东路267号	铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线	RVS-300/300V-2×0.5mm ²	不合格	导体电阻、外径	湖南省产商 品质量检 验研究 院	涉嫌 假冒
17	电线	昆明滇川电线电缆有限公司	昆明市大板桥社区4甲小组302号	92532622MA6KR1G403	砚山县亿伯金卫浴经营部	云南省文山壮族苗族自治州砚山县江那镇建材市场	聚氯乙烯绝缘电线电缆	ZR-RVS-2×1mm ²	不合格	导体电阻（20℃）	湖南省产商 品质量检 验研究 院	
18	电线	昆明滇川电线电缆有限公司	昆明市大板桥社区4甲小组302号	92532622MA6KR1G403	砚山县亿伯金卫浴经营部	云南省文山壮族苗族自治州砚山县江那镇建材市场	聚氯乙烯绝缘电线电缆	ZR-RVS-2×0.75mm ²	不合格	导体电阻、绝缘最薄处厚度	湖南省产商 品质量检 验研究 院	
19	电线	昆明云百川电线电缆有限公司	云南省昆明市官渡区华丰商贸城D6-7号	92532622MA6KKG0J41	砚山县江那诚信五金店	云南省文山壮族苗族自治州砚山县江那镇通广路	聚氯乙烯绝缘电线电缆	ZC-BLV-450/750V-10mm ²	不合格	标志的连续性	湖南省产商 品质量检 验研究 院	
20	电线	昆明云百川电线电缆有限公司	云南省昆明市官渡区华丰商贸城D6-7号	92532622MA6KKG0J41	砚山县江那诚信五金店	云南省文山壮族苗族自治州砚山县江那镇通广路	聚氯乙烯绝缘电线电缆	BLV-450/750V-6mm ²	不合格	导体电阻	湖南省产商 品质量检 验研究 院	
21	电线	昆明吉泰线缆有限公司	中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办事处公家村1号	92530702MA6L621Q43	古城区天正电器	云南省丽江市古城区束河街道尚义社区尚义综合市场4幢8-9号	铜芯聚氯乙烯绝缘C级阻燃软电线电缆	ZC-BVR 450/750V 2.5mm ²	不合格	标志的连续性	湖南省产商 品质量检 验研究 院	
22	电线	云南民红电线电缆有限公司	昆明市大板桥街道办事处板桥社区工业园	92530722MA6KT1C388	永胜县永北镇兴达五金建材供应站	云南省丽江市永胜县永北镇胜利社区二村86号	铝芯聚氯乙烯绝缘电线	BLV 450/750V 1×4mm ²	不合格	导体电阻、绝缘失重试验	湖南省产商 品质量检 验研究 院	
23	电线	云南明裕达电线电缆有限公司	云南省玉溪市易门县龙泉街道易门工业园区麦子田片区	92530722MA6KT1C388	永胜县永北镇兴达五金建材供应站	云南省丽江市永胜县永北镇胜利社区二村86号	铝芯聚氯乙烯绝缘电线	BLV 450/750V 1×10mm ²	不合格	绝缘老化前抗拉强度、绝缘老化前后断裂率、伸长率变化率、绝缘失重试验	湖南省产商 品质量检 验研究 院	
24	电线	昆明极光电线电缆有限公司	昆明经开区经开路3号科技创新园	92533321MA6P6YFE6H	泸水市林芳五金设备经营部	怒江傈僳族自治州泸水市六库镇中石化小沙坝加油站对面	聚氯乙烯绝缘电线电缆	ZC-BLV 450/750V 6mm ² 100m/卷	不合格	导体电阻、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化后抗张强度	湖南省产商 品质量检 验研究 院	
25	电线	昆明安百达电线电缆有限公司	云南省昆明市大板桥工业园区	92532900MA6NBLYF5M	大理市浩立五金工具经营部	云南省大理白族自治州大理市大理经济开发区满江建材城11栋1号	聚氯乙烯绝缘电线电缆	ZC-RVVB 300/500V 2×2.5mm ² 100m/卷	不合格	导体电阻、护套平均厚度、护套最薄处厚度、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化后抗张强度、绝缘老化后断裂伸长率、护套老化前后断裂伸长率变化率、产地标志和电缆识别、标志的连续性	湖南省产商 品质量检 验研究 院	
26	电线	昆明安百达电线电缆有限公司	云南省昆明市大板桥工业园区	92532900MA6NBLYF5M	大理市浩立五金工具经营部	云南省大理白族自治州大理市大理经济开发区满江建材城11栋1号	聚氯乙烯绝缘电线电缆	ZC-RVB 300/500V 2×1.5mm ² 100m/卷	不合格	导体电阻、绝缘老化前抗张强度、产地标志和电缆识别	湖南省产商 品质量检 验研究 院	
27	电线	云南百冠电线电缆有限公司	云南省昆明市大板桥街道办事处西冲社区居民委员会包装城工业园H6-3地块	92532901MA6P9BFU0X	大理市锦宇电器经营部	云南省大理白族自治州大理市下关镇兴盛路西排地质三大队租房	铝芯阻燃聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆	ZC-BLV 450/750V 10mm ² 100米/卷	不合格	绝缘老化前抗张强度、绝缘老化后抗张强度	湖南省产商 品质量检 验研究 院	
28	电线	云南百冠电线电缆有限公司	云南省昆明市大板桥街道办事处西冲社区居民委员会包装城工业园H6-3地块	92532901MA6P9BFU0X	大理市锦宇电器经营部	云南省大理白族自治州大理市下关镇兴盛路西排地质三大队租房	铝芯阻燃聚氯乙烯绝缘电缆	ZC-BLV 450/750V 1×16mm ² 100米/卷	不合格	绝缘平均厚度、标志的连续性	湖南省产商 品质量检 验研究 院	

29	电线	云南明裕达电线电缆有限公司	云南省玉溪市易门县龙泉街道易门工业园区麦子田片区	92532901MACR648D4L	大理市翊航电气经营部	云南省大理白族自治州大理市下关街道兴盛路12号兴盛商业城F组团1幢1层57号附3号商铺	铝芯聚氯乙烯绝缘电线	BLV 450/750V 1×16 100m/卷	不合格	绝缘平均厚度、标志的连续性	湖南省产商品质量检验研究院
30	电线	昆明奔骏电线电缆有限公司	昆明市大板桥工业园区	92532901MA6LTKUJ61	大理市三意五金经营部	云南省大理白族自治州大理市下关镇兴盛路兴盛小商品批发市场B区1031号	聚氯乙烯绝缘电线	BLVVB 450/750V 2×6mm ² 100m/卷	不合格	导体电阻、绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、外形尺寸前、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化后抗张强度、绝缘老化前后断裂伸长率变化率、绝缘失重试验前抗张强度、护套老化后抗张强度、护套老化前后抗张强度变化率、护套老化后断裂伸长率、护套老化前后断裂伸长率变化率、护套失重试验、产地标志和电缆识别	湖南省产商品质量检验研究院
31	电线	昆明云鑫电线电缆有限公司	云南省昆明市嵩明县杨林镇家具园区5栋	92532901MA6LTKUJ61	大理市三意五金经营部	云南省大理白族自治州大理市下关镇兴盛路兴盛小商品批发市场B区1031号	铜软聚氯乙烯绝缘平型护套线	RVVB 300/500V 2×1.5mm ² 100m/卷	不合格	导体电阻、导体结构检查、标志的连续性	湖南省产商品质量检验研究院
32	电线	昆明扬兴讯电线电缆有限公司	云南省昆明市大板桥工业园区	92532924MA6L0MCC1M	宾川县统优电动工具批发维修门市部	云南省大理白族自治州宾川县金牛镇大新社区小新村	聚氯乙烯绝缘电线电缆	ZR-RVB 300/300V 2×1mm ² 100m/卷	不合格	导体电阻、绝缘最薄处厚度、产地标志和电缆识别	湖南省产商品质量检验研究院
33	电线	昆明市三力士电线电缆厂	昆明市晋宁区晋城俊腾达工业园C1幢	92532924MA6LQ7MU33	宾川县三棵树油漆经营部	云南省大理白族自治州宾川县金牛镇金牛建材城第一栋7号	聚氯乙烯绝缘铜芯带护套电线	RVVB 300/500V 2×1.5mm ² 90米足/卷	不合格	导体电阻、护套平均厚度	湖南省产商品质量检验研究院
34	电线	昆明市昆胜通电线电缆	昆明市技术经济开发区	92532923MA6MLAK90N	祥云县美宜家民用建材经营部	云南省大理白族自治州祥云县祥城镇城南皇朝家居建材城	聚氯乙烯绝缘电线电缆	RVB 450/750V 2×1.5mm ² 100±5m/卷	不合格	导体电阻、导体结构检查、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化后抗张强度、绝缘失重试验、产地标志和电缆识别	湖南省产商品质量检验研究院
35	电线	昆明市昆胜通电线电缆	昆明市技术经济开发区	92532923MA6MLAK90N	祥云县美宜家民用建材经营部	云南省大理白族自治州祥云县祥城镇城南皇朝家居建材城	聚氯乙烯绝缘电线电缆	RVB 450/750V 2×0.75mm ² 100±5m/卷	不合格	导体电阻、导体结构检查、绝缘最薄处厚度、外形尺寸前、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化后抗张强度、产地标志和电缆识别	湖南省产商品质量检验研究院

36	电线	云南普锐朗电线电缆有限公司	昆明市经济开发区	92532923MACFDHBW12	祥云重林建材经营部	云南省大理白族自治州祥云县祥城镇彩云时代广场8栋一、二层商铺(百家电器旁)	聚乙烯护套电缆	ZR-RVV 300/500V 3×0.75mm ² 无氧铜 100m/卷	不合格	导体电阻、绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后抗张强度、绝缘老化后断裂伸长率、护套老化后抗张强度、产地标志和电缆识别、标志的连续性	湖南省产商品质量检验研究院
37	电线	昆明市通顺电线电缆有限公司	昆明市官渡区	92533321MA6KB06203	泸水张义让建筑工具经营部	云南省怒江傈僳族自治州泸水市六库镇小沙坝	聚乙烯绝缘电线电缆	BVVB 450/750V 2×1.5mm ² 100±1-5m/卷	不合格	导体电阻、护套平均厚度、护套最薄处厚度、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化后抗张强度、护套老化前抗张强度、护套老化后抗张强度、产地标志和电缆识别、标志的连续性	湖南省产商品质量检验研究院
38	电线	云南海青恒电线电缆有限公司	昆明大板桥工业园区	92533321MA6LOWX04P	泸水盛鑫工矿机械经营部	云南省怒江傈僳族自治州泸水市六库镇小沙坝536号	聚乙烯绝缘软电线电缆	ZC-RVVB 450/750V 2×2.5 100米/卷	不合格	导体电阻、护套平均厚度、外形尺寸、产地标志和电缆识别	湖南省产商品质量检验研究院
39	电线	云南金泽电缆有限公司	云南省昆明市官渡区高原明珠五金机电商城D5-D6幢D5-4号	92533321MA6LOWX04P	泸水盛鑫工矿机械经营部	云南省怒江傈僳族自治州泸水市六库镇小沙坝536号	铜芯聚乙烯绝缘绞型软电线	ZR-RVS 300/300V 2×1.5mm ² 100m/卷	不合格	导体电阻、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化后抗张强度、绝缘老化前抗张强度变化率、绝缘老化后断裂伸长率、绝缘老化后断裂伸长率变化率、绝缘失重试验、产地标志和电缆识别	湖南省产商品质量检验研究院
40	电线	集兴电器电线厂	广东省揭西县棉湖镇厚埔村委金田工业区	92533321MA6L18RT30	泸水琪琪五金水暖经营部	泸水市六库镇小沙坝穿城路536号	聚乙烯绝缘电线电缆	ZC-RVS 2×1mm ² 300/300V 100m/卷	不合格	导体电阻、产地标志和电缆识别	湖南省产商品质量检验研究院
41	电线	彬盛电线电缆	昆明市经济开发区经东路198号	92533321MA6L18RT30	泸水琪琪五金水暖经营部	泸水市六库镇小沙坝穿城路536号	聚乙烯绝缘电线电缆	BVVR 450/750V 2×2.5mm ² 100m/卷	不合格	导体电阻、绝缘平均厚度、护套平均厚度、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化后抗张强度、产地标志和电缆识别	湖南省产商品质量检验研究院

42	电线	昆明市昆连宇电线电缆有限公司	云南昆明市官渡七甲一组688号	92532928MACDYU6C4D	永平县老潘建材五金经营部	云南省大理白族自治州永平县龙门乡官上村委会逸羊街二组	聚氯乙烯绝缘电线电缆	BLVVB 300/500V 2×6mm ² 100m/卷	不合格	导体电阻、护套平均厚度、护套最薄处厚度、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化后抗张强度、绝缘老化前后抗张强度变化率、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后断裂伸长率、护套老化前抗张强度、护套老化后抗张强度、护套老化前后抗张强度变化率、护套老化后断裂伸长率、护套老化前断裂伸长率、护套老化后断裂伸长率、护套失重试验、产地标志和	湖南省产商品质量检验研究院
43	电线	昆明市昆连宇电线电缆有限公司	云南昆明市官渡七甲一组688号	92532928MACDYU6C4D	永平县老潘建材五金经营部	云南省大理白族自治州永平县龙门乡官上村委会逸羊街二组	聚氯乙烯绝缘电线电缆	BLVVB 300/500V 2×8mm ² 100m/卷	不合格	绝缘老化前抗张强度、绝缘老化后抗张强度、绝缘老化前后抗张强度变化率、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后断裂伸长率、绝缘失重试验、护套老化前抗张强度、护套老化后抗张强度、护套老化后断裂伸长率、护套老化前断裂伸长率、护套失重试验、产地标志和	湖南省产商品质量检验研究院
44	电线	昆明铭森电线电缆有限公司	中国（云南）自由贸易试验区昆明片区官渡区河畔俊园昆悦园5栋803	92532928MA6P9L3A86	永平敏军百货经营部	云南省大理白族自治州永平县博南镇综合集贸市场77号	阻燃C类电线	ZC-RVS 300/300V 2-2.5 100m/卷	不合格	产地标志和电缆识别	湖南省产商品质量检验研究院
45	电线	昆明奔骏电线电缆有限公司	昆明市金源大道金刚村路口	91532928MAD08Y2E4U	永平王小平农机经营部	云南省大理白族自治州永平县博南镇永兴路下段	聚氯乙烯绝缘电线	BVR 450/750V 1.5mm ² 100m/卷	不合格	导体电阻、外径、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后抗张强度、绝缘老化前后抗张强度变化率、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后断裂伸长率、产地标志和电缆识别	湖南省产商品质量检验研究院

46	电线	昆明市昆连宇电线电缆有限公司	云南昆明市官渡七甲一组688号	91532928MAD08Y2E4U	永平王小平农机经营部	云南省大理白族自治州永平县博南镇永兴路下段	聚氯乙烯绝缘电线电缆	BLV 450/750V 6mm ² 100m/卷	不合格	导体电阻、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化后抗张强度、绝缘失重试验、产地标志和电缆识别、标志的连续性	湖南省产商品质量检验研究院	
47	电线	昆明新业电线电缆有限公司	昆明经开区洛羊办事处小洛羊居委会	915329283292101501	永平永恒工矿配件中心	云南省大理白族自治州永平县博南镇博南路（东聚商城一楼）	聚氯乙烯绝缘电线	BLV 450/750V 2.5mm ² 100m/卷	不合格	导体电阻、绝缘老化前后断裂伸长率变化率	湖南省产商品质量检验研究院	
48	电线	昆明韩派电线电缆有限公司	昆明市官渡区昌宏路高原明珠国际五金机电商城A12-2号商铺	915329283292101501	永平永恒工矿配件中心	云南省大理白族自治州永平县博南镇博南路（东聚商城一楼）	通用橡套软电缆	ZR-RVS 450/750V 2×2.5mm ² 100m/卷	不合格	导体电阻、绝缘最薄处厚度、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化后抗张强度、绝缘老化前后抗张强度变化率、绝缘老化前后断裂伸长率变化率、绝缘失重试验、产地标志和电缆识别	湖南省产商品质量检验研究院	
49	电线	昆明扬兴讯电线电缆有限公司	云南省昆明市大板桥工业园区	92532801MA6PTKJ8XD	景洪彤盛建材经营部	云南省西双版纳傣族自治州景洪市曼弄枫国际家居商城28栋21-22号	聚氯乙烯绝缘电线电缆	ZR-RVB 300/300V 2×0.75mm ²	不合格	导体电阻、外形尺寸、产地标志和电缆识别	湖南省产商品质量检验研究院	
50	电线	昆明安百达电线电缆有限公司	云南省昆明市大板桥工业园区	92532823MA6P8W2K8E	勐腊金业达五金机电店	西双版纳傣族自治州勐腊县新城集贸市场3号门面	聚氯乙烯绝缘电线电缆	ZC-RVB 300/500V 2×1mm ²	不合格	导体电阻、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化后抗张强度、产地标志和电缆识别	湖南省产商品质量检验研究院	
51	电线	昆明安百达电线电缆有限公司	云南省昆明市大板桥工业园区	92532823MA6P8W2K8E	勐腊金业达五金机电店	西双版纳傣族自治州勐腊县新城集贸市场3号门面	聚氯乙烯绝缘电线电缆	ZC-RVS 2×2.5mm ² 300/500V	不合格	导体电阻、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化后抗张强度、绝缘老化后断裂伸长率、绝缘老化前后断裂伸长率变化率、绝缘失重试验、产地标志和电缆识别	湖南省产商品质量检验研究院	
52	电线	云南云百川电线电缆有限公司	云南省昆明市官渡区昌宏路高原明珠国际五金机电商城D14-2	91532823MA6P61L50X	勐腊贵诚五金建材有限公司	云南省西双版纳傣族自治州勐腊县碧海云天9栋101室	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃B类电线	ZB-BVR-2.5 450/750V	不合格	标志的连续性	湖南省产商品质量检验研究院	
53	电线	云南海青恒电线电缆有限公司	昆明大板桥工业园区	92532823MA6L0FJY7X	勐腊县益鑫经营部	云南省西双版纳傣族自治州勐腊县新城消防大队斜对面	铜芯聚氯乙烯绝缘护套电缆电线	ZC-RVVB 450/750V 2×1.5mm ²	不合格	导体电阻、护套平均厚度、护套最薄处厚度、产地标志和电缆识别	湖南省产商品质量检验研究院	

54	电线	云南海青恒电线电缆有限公司	昆明大板桥工业园区	92532823MA6L0FJY7X	勐腊县益鑫经营部	云南省西双版纳傣族自治州勐腊县新城消防大队斜对面	铜芯聚录乙烯绝缘护套软电缆电线	ZC-RVS 450/750V 2×1.5mm ²	不合格	导体电阻、绝缘最薄处厚度、产地标志和电缆识别、标志的连续性	湖南省产商 品质量检 验研究 院	
55	电线	云南万家灯火电线电缆有限公司	云南省昆明市大板街道办事处工业区	92532823MA6Q7TUU5P	勐腊吴匠电气设备经营部	云南省西双版纳傣族自治州勐腊县雨林大道尚品名居一楼1-6号	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃软电线	ZR-RVB 2×0.5mm ² 300/500V	不合格	导体电阻、绝缘最薄处厚度、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化后抗张强度、产地标志和电缆识别	湖南省产商 品质量检 验研究 院	
56	电线	云南万家灯火电线电缆有限公司	云南省昆明市大板街道办事处工业区	92532823MA6Q7TUU5P	勐腊吴匠电气设备经营部	云南省西双版纳傣族自治州勐腊县雨林大道尚品名居一楼1-6号	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃软电线	ZC-RVB 2×0.75mm ² 300/300V	不合格	导体电阻、绝缘最薄处厚度、外形尺寸、绝缘老化后抗张强度、产地标志和电缆识别	湖南省产商 品质量检 验研究 院	
57	电线	昆明铭森电线电缆有限公司	中国（云南）自由贸易试验区昆明片区官渡区河畔俊园昆悦园5栋803	92532822MA6Q08ER3Y	勐海牛达五金机电经营部	西双版纳傣族自治州勐海县勐海镇曼贺村委会曼贺建材市场E栋一号门面	阻燃C类电线	BLV 1×10mm ² 450/750V	不合格	标志的连续性	湖南省产商 品质量检 验研究 院	
58	电线	昆明铭森电线电缆有限公司	中国（云南）自由贸易试验区昆明片区官渡区河畔俊园昆悦园5栋803	92532822MA6Q08ER3Y	勐海牛达五金机电经营部	西双版纳傣族自治州勐海县勐海镇曼贺村委会曼贺建材市场E栋一号门面	阻燃C类电线	BLV 1×16mm ² 450/750V	不合格	标志的连续性	湖南省产商 品质量检 验研究 院	
59	电线	昆明通伏电线电缆有限公司	云南省昆明市西山区海口山冲工业园	92532822MA6L069434	勐海鑫华泰五金机电超市	云南省西双版纳傣族自治州勐海县佛双路9号	聚氯乙烯阻燃电缆电线	ZC-BVR 1×1.5mm ² 450/750V	不合格	产地标志和电缆识别	湖南省产商 品质量检 验研究 院	涉嫌 假冒
60	电线	昆明极光电线电缆有限公司	昆明经开区经开路3号科技创新园	92532822MA6L069434	勐海鑫华泰五金机电超市	云南省西双版纳傣族自治州勐海县佛双路9号	聚氯乙烯绝缘无护套电线	ZC-BVR 2.5mm ² 450/750V	不合格	导体电阻、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化后抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后断裂伸长率、产地标志和电缆识别	湖南省产商 品质量检 验研究 院	
61	电线	昆明极光电线电缆有限公司	昆明经开区经开路3号科技创新园	92532822MA6L069434	勐海鑫华泰五金机电超市	云南省西双版纳傣族自治州勐海县佛双路	聚氯乙烯绝缘无护套电线	ZC-BVR 4mm ² 450/750V	不合格	导体电阻、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、产地标志和电缆识别	湖南省产商 品质量检 验研究 院	
62	电线	昆明鑫派电线电缆有限公司	昆明大板桥工业园区	92530827MA6L6Y7X7A	孟连长丰五金机电经营部	云南省普洱市孟连县帕当路司法局出租房	阻燃聚氯乙烯绝缘电线电缆	ZC-RVS 2×2.5mm ² 300/500V	不合格	导体电阻、绝缘老化前后断裂伸长率变化率、产地标志和电缆识别	湖南省产商 品质量检 验研究 院	
63	电线	云南民红电线电缆有限公司	昆明市大板桥街道办事处板桥社区工业园	92530827MA6MDBNY3K	孟连宇坤五金机电商行	云南省普洱市孟连县帕当路司法局楼下	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘软电线	ZC-BVR 2.5mm ² 450/750V	不合格	导体电阻	湖南省产商 品质量检 验研究 院	2024.2. 22变更 法人
64	电线	集兴电器电线厂	广东省揭西县棉湖镇厚埔村委会金田工业区	92530827MA6PBL0Q0X	孟连鸿盛钢材经营部	云南省普洱市孟连县建材城1幢1号	铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线	ZC-RVS 2×1.5mm ² 300/300V	不合格	导体电阻、产地标志和电缆识别、标志的连续性	湖南省产商 品质量检 验研究 院	

65	电线	云南明裕达电线电缆有限公司	云南省玉溪市易门县龙泉街道易门工业园区麦子田片区	92530829MA6L001X3H	西盟铭锋农机店	云南省普洱市西盟佤族自治县勐卡路糖办门面	铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘软电缆	ZC-BVR 1×1.5mm ² 450/750	不合格	绝缘老化前抗张强度、绝缘老化后抗张强度	湖南省产商品质量检验研究院
66	电线	昆明科展电线电缆有限公司	云南省昆明市经开区公家村	92530922MA6MBPHQ7H	云县凯成五金机电部	云南省临沧市云县爱华镇草皮街18号	铜芯聚氯乙烯电线电缆	ZC-RVS 300/300V 2×2.5mm ²	不合格	导体电阻、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化前后抗张强度变化率、绝缘老化后断裂伸长率、绝缘老化前后断裂伸长率变化率、绝缘失重试验、产地标志和电缆识别、标	湖南省产商品质量检验研究院
67	电线	云南百冠电线电缆有限公司	中国云南昆明市官渡区国际包装城工业园H6-3地块	92530922MA6Q9TTF79	云县亿达五金机电城	云南省临沧市云县爱华镇丙票加油站以北一百米处	阻燃铜芯双层聚氯乙烯绝缘软电线	ZC-BVR 1×2.5mm ² 450/750V	不合格	绝缘老化前抗张强度、绝缘老化后抗张强度	湖南省产商品质量检验研究院
68	电线	云南百冠电线电缆有限公司	中国云南昆明市官渡区国际包装城工业园H6-3地块	92530922MA6Q9TTF79	云县亿达五金机电城	云南省临沧市云县爱华镇丙票加油站以北一百米处	阻燃铜芯双层聚氯乙烯绝缘软电线	ZC-BVR 1×4mm ² 450/750V	不合格	绝缘平均厚度	湖南省产商品质量检验研究院
69	电线	昆明泰昆电缆制造有限公司	云南省昆明市嵩明县杨林经济技术开发区华狮路东侧、南环路北侧	92530111MA6N5MYN02	官渡区晓达建材经营部	云南省昆明市官渡区小板桥街道办事处高原明珠五金机电商城A12栋16号	聚氯乙烯绝缘无护套电线	BLV 10mm ² 450/750V	不合格	绝缘平均厚度	湖南省产商品质量检验研究院
70	电线	云南昆能电缆有限公司	昆明阳宗海风景名胜区七甸产业园区哨发路23号	91530111095367488N	云南南越电力设备有限公司	云南省昆明市官渡区春城时光花园叠翠苑11-11-704	聚氯乙烯绝缘无护套电线	ZR-BV 1×2.5mm ² 450/750V	不合格	绝缘老化前抗张强度、绝缘老化后抗张强度、标志的连续性	湖南省产商品质量检验研究院
71	电线	云南昆能电缆有限公司	昆明阳宗海风景名胜区七甸产业园区哨发路23号	91530111095367488N	云南南越电力设备有限公司	云南省官渡区春城时光花园叠翠苑11-11-704	聚氯乙烯绝缘无护套电线	ZR-BV 1×6mm ² 450/750V	不合格	绝缘最薄处厚度、绝缘老化抗张强度、绝缘老化后抗张强度、标志的连续性	湖南省产商品质量检验研究院
72	电线	河南臻塔线缆有限公司	河南省郑州市巩义市鲁庄镇安头路4号	91530111MABUUT2N89	昆明七电线电缆有限公司	云南省昆明市官渡区春城路与昌宏路交叉口宏盛达五金机电市场8幢05号	阻燃聚氯乙烯绝缘电线电缆	ZC-BVR 1×2.5mm ² 450/750V	不合格	导体电阻、标志的连续性	湖南省产商品质量检验研究院
73	照明光源及灯具	佛山市南海嘉美时代照明有限公司	广东省佛山市南海区狮山镇桃园东路68号嘉美工业园区	91530111MA6KETFFXL	云南银燕照明工程有限公司	云南省昆明市官渡区滇池国际会展中心.南博智慧家居广场3-1-B221-1号	国定式LED灯具(样品明示)	JL-1082405006	不合格	经抽样检验,外部接线和内部接线项目不符合GB 7000.1-2015、GB 7000.201-2008标准,判定为不合格。	重庆仕益产品质量检测有限公司

74	照明光源及灯具	江门市博聚照明科技有限公司	江门市江海区信义路11号	92533321MA6KB5P41W	泸水龙腾五金小电器有限公司市部	泸水市六库镇振兴路六号商铺	LED超薄吸顶灯	/	不合格	经抽样检验, 标记、外部接线和内部接线、绝缘电阻和电气强度项目不符合 GB 7000.1-2015、GB 7000.201-2008 标准, 判定为不合格。	重庆仕益产品质量检测有限公司
75	照明光源及灯具	广东江门星发现照明有限公司	广东江门市江海区外海街道金溪一路35号	92530402MA6PDD672M	红塔区林枫灯饰店	云南省玉溪市红塔区秀山路滇中万商汇3幢13号	LED三防吸顶灯	AFX230-WX8201	不合格	经抽样检验, 标记、外部接线和内部接线、防触电保护项目不符合 GB 7000.1-2015、GB 7000.201-2008 标准, 判定为不合格。	重庆仕益产品质量检测有限公司
76	照明光源及灯具	广东洪氏开尔照明科技有限公司	江门市江海区外海东南工业二区	92530421MA6M274N1H	江川区嘉佳美灯具店	云南省玉溪市江川区大街街道星象路	筒灯	T7-2.5TJ2YZ-5	不合格	经抽样检验, 结构项目不符合 GB 7000.1-2015、GB 7000.202-2008 标准, 判定为不合格。	重庆仕益产品质量检测有限公司
77	照明光源及灯具	汕头市点滴玩具实业有限公司	汕头市澄海区凤翔街道凤新港口工业区	92533421MA6KGBMC11	香格里拉市金桥信合购物广场	云南省迪庆藏族自治州香格里拉市东旺路28号	充电LED台灯	DD6129	不合格	经抽样检验, 标记项目不符合 GB 7000.1-2015、GB 7000.204-2008 标准, 判定为不合格。	重庆仕益产品质量检测有限公司
78	照明光源及灯具	中山生活无忧百货有限公司	广东省中山市沙溪镇兴工路76号	92530300MA6PQNUN4N	曲靖开发区王茂雄日用百货店	曲靖开发区三江大道万达广场1B013号	伴睡系列招财猫小夜灯	TL10	不合格	经抽样检验, 灯具上的标记项目不符合 GB 7000.1-2015、GB 7000.204-2008 标准, 判定为不合格。	重庆仕益产品质量检测有限公司
79	家用电器	深圳加爱科技有限公司	深圳市福田区华强北街道华航社区华富路1006号	915300003162844921	昆明屈臣氏个人用品商店有限公司文山东风路分店	云南省文山壮族苗族自治州文山市东风路光大广场	每物按摩筋膜枪2mini	MVFG-M351	不合格	经抽样检验, 骚扰功率项目不符合 GB 4343.1-2018 标准, 判定为不合格。	重庆仕益产品质量检测有限公司
80	家用电器	中山市华速电器厂	中山市阜沙镇东阜公路20号6幢402房	91530602MACW9GX35K	昭通新德麦盛商贸有限公司	云南省昭通市昭阳区龙泉街道办事处下排街社区居民委员会馨逸街51、53、55号	电磁炉	HS35-A001 220V-50Hz	不合格	经抽样检验, 辐射骚扰项目不符合 GB 4343.1-2018 标准, 判定为不合格。	重庆仕益产品质量检测有限公司

81	家用电器	中山市驰前电器实业有限公司	中山市阜沙镇卫民村聚禄街36号B栋三楼之二	91530602MACW9GX35K	昭通新德麦盛商贸有限公司	云南省昭通市昭阳区龙泉街道办事处下排街社区居民委员会馨逸街51、53、55号	电磁炉	CQ-35A 220V~50Hz	不合格	经抽样检验，能效等级项目不符合 GB 21456-2014 标准，端子骚扰电压（连续骚扰）、辐射骚扰项目不符合 GB 4343.1-2018 标准，判定为不合格。	重庆仕益产品质量检测有限公司	
82	家用电器	河南新宸电器有限公司	河南新乡经济技术产业集聚区	91532901316347844P	大理荣昌商贸有限公司	云南省大理白族自治州大理市下关街道兴盛商业城E区006、007号	电磁炉	XF-4500 220V~50Hz	不合格	经抽样检验，端子骚扰电压（连续骚扰）、辐射骚扰项目不符合 GB 4343.1-2018 标准，判定为不合格。	重庆仕益产品质量检测有限公司	
83	家用电器	四川腾骁科技有限公司	四川省成都市天府新区华阳街道天府大道南段888号	91532621MA6NFX078D	文山市云湘电器有限公司	云南省文山壮族苗族自治州文山市开化街道振华社区东风路龙誉国际购物广场B1层	新一代电磁炉	LH-30 220V~50Hz	不合格	经抽样检验，端子骚扰电压（连续骚扰）、辐射骚扰项目不符合 GB 4343.1-2018 标准，判定为不合格。	重庆仕益产品质量检测有限公司	
84	家用电器	中山安铂尔电器有限公司	中山市小榄镇荣业街39号	9153010071942455X2	昆明百货大楼（集团）家电有限公司	云南省昆明市五华区东风西路1号	液体加热器（茶吧机）	HB-T308Plus 220V~50Hz	不合格	经抽样检验，电源连接和外部软线项目不符合 GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008 标准，判定为不合格。	重庆仕益产品质量检测有限公司	复检不合格
85	家用电器	中山奔腾电器有限公司	中山市南头镇沿江西路2号首层	92530422MA6LFR76H	澄江市红华家电经营部	云南省玉溪市澄江市凤麓街道办事处人民西路100号	茶吧饮水机	BT-1200TK 220V~50Hz	不合格	经抽样检验，接地措施项目不符合 GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008 标准，判定为不合格。	重庆仕益产品质量检测有限公司	
86	家用电器	中山奔腾电器有限公司	中山市南头镇沿江西路2号首层	92530422MA6LFR76H	澄江市红华家电经营部	云南省玉溪市凤麓街道办事处人民西路100号	饮水机	BT-550LK 220V~50Hz	不合格	经抽样检验，接地措施项目不符合 GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2005 标准，判定为不合格。	重庆仕益产品质量检测有限公司	

87	家用电器	云之巅（上海）智能家居有限公司	上海市闵行区虹梅南路1755号1幢1层	92530802MA6LYMQH70	普洱市思茅区盛达电器行	普洱市思茅区五一路（鑫盛达商场内）	饮水机（茶吧机）温热型	T5 220V~50Hz	不合格	经抽样检验，输入功率和电流项目不符合GB 4706.1-2005、GB 4706.19-2008标准，判定为不合格。	重庆仕益产品质量检测有限责任公司
88	电器附件	温州沙城欧浦电器科技有限公司	温州市龙湾区沙城镇朝霞南路1号	92530111MA7GOKLW4D	昆明市官渡区瑞海灯具经营部	中国（云南）自由贸易试验区昆明片区官渡区矣六街道办事处螺蛳湾国际商贸城社区居委会螺蛳湾国际商贸城三期29区二楼2063号	16A三孔	L1灰色钢塑（C3） 16A 250V~	不合格	经抽样检验，标志项目不符合GB/T 2099.1-2021标准，判定为不合格。	重庆仕益产品质量检测有限责任公司
89	电器附件	温州沙城欧浦电器科技有限公司	温州市龙湾区沙城镇朝霞南路1号	92530111MA7GOKLW4D	昆明市官渡区瑞海灯具经营部	中国（云南）自由贸易试验区昆明片区官渡区矣六街道办事处螺蛳湾国际商贸城社区居委会螺蛳湾国际商贸城三期29区二楼2063号	一开五孔双	L1灰色（1K2/23） 10A 250V~	不合格	经抽样检验，标志项目不符合GB/T 2099.1-2021标准，判定为不合格。	重庆仕益产品质量检测有限责任公司
90	电器附件	温州沙城欧浦电器科技有限公司	温州市龙湾区沙城镇朝霞南路1号	92530111MA7GOKLW4D	昆明市官渡区瑞海灯具经营部	中国（云南）自由贸易试验区昆明片区官渡区矣六街道办事处螺蛳湾国际商贸城社区居委会螺蛳湾国际商贸城三期29区二楼2063号	错位五孔	L1灰色钢塑（C23X） 10A 250V~	不合格	经抽样检验，标志项目不符合GB/T 2099.1-2021标准，判定为不合格。	重庆仕益产品质量检测有限责任公司
91	电器附件	普宁市赤岗东涛电器配件厂	广东省普宁市赤岗镇陈厝寨工业区	92530621MA6KFX411L	鲁甸县文屏镇大唐建材批发部	云南省昭通市鲁甸县文屏镇湖滨小区	单相二极电源插头	CT-217 16A 250V~	不合格	经抽样检验，尺寸、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离项目不符合GB/T 2099.1-2021标准，判定为不合格。	重庆仕益产品质量检测有限责任公司
92	电器附件	安徽突飞电器有限公司	安徽省阜阳市朝阳大道盈田工业园	92530621MA6KFX411L	鲁甸县文屏镇大唐建材批发部	云南省昭通市鲁甸县文屏镇湖滨小区	突飞超级插座	TF-104A MAX4000W MAX16A 250V~	不合格	经抽样检验，延长线插座的结构、耐热项目不符合GB/T 2099.1-2008、GB/T 2099.7-2015标准，判定为不合格。	重庆仕益产品质量检测有限责任公司
93	电器附件	佛山市顺德区欧洋电气有限公司	广东省佛山市顺德区勒流新城第一工业区	92532901MA6L42PF62	大理市龙卷风五金经营部	云南省大理白族自治州大理市下关镇兴盛小商品批发市场F5幢1层021号	五孔（插座）	10A 250V~	不合格	经抽样检验，标志项目不符合GB/T 2099.1-2008标准，判定为不合格。	重庆仕益产品质量检测有限责任公司

94	电器附件	温州雷撒电工科技有限公司	温州市龙湾区沙城街道永阜路63号	92530802MA6KQN5Y02	思茅区金水河五金店	云南省普洱市思茅区新寨坝1号	五孔插座	A9大板白 C23 10A 250V~ (以样品明示为准)	不合格	经抽样检验,标志、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化项目不符合 GB/T 2099.1-2021 标准,判定为不合格。	重庆仕益产 品质量检测 有限责任公 司	
95	电器附件	浙江捷诺电器股份有限公司	浙江省温州经济技术开发区滨海工业园区十五路519号	92530802MA6KQN5Y02	思茅区金水河五金店	云南省普洱市思茅区新寨坝1号	错位五孔插座	C23X 10A 250V~ (以样品明示为准)	不合格	经抽样检验,尺寸、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化项目不符合 GB/T 2099.1-2008 标准,判定为不合格。	重庆仕益产 品质量检测 有限责任公 司	