

附件 3

处理意见为责令限期改正并进一步调查处理的机构名单

序号	领域	地市	检查对象名称	检查发现的主要问题	处理意见
1	食品	南宁	广西壮族自治区南宁粮食储备库有限公司	<p>1、编号为 D2022033001 的稻谷检验报告中，水分含量结果为 13.5%，与原始记录中的水分含量 14.7%不一致；该报告判定结论为合格，根据判定标准 GB 1350-2009《稻谷》规定，籼稻谷一级水分含量≤13.5%，该项判定应为不合格；</p> <p>2、原子吸收光谱仪（编号 NNLK-JY-019-020）联机电脑中数据未按照质量管理体系文件规定进行转移备份。</p>	责令限期改正并进一步调查处理
2	食品	百色	百色市粮油质量检验中心	<p>1、编号为 WT20220418- 031 检验报告中，谷外糙米含量检测方法为 GB/T 5495-2008，资质认定证书附表中为 GB/T 5494-2008 中 6.1.3；色泽、气味检测方法有 GB/T 20569-2006，资质认定证书附表中无该项标准；</p> <p>2、编号为 WT20220217-001 检验报告镉的测定原始记录中缺少标准物质编号；编号为 WT20220412-029 检验报告样品处理记录缺少试样制备信息。</p>	责令限期改正并进一步调查处理

序号	领域	地市	检查对象名称	检查发现的主要问题	处理意见
3	食品	桂林	广西壮族自治区桂林粮食储备库有限公司检测中心	<p>1、报告编号为 GKJC20210817008, GKJC20210817009 检验报告的报告日期为 2021 年 8 月 17 日, 但对应的检验原始记录检验日期为 2021 年 8 月 18 日; 编号为 GKJC20210823041 检验报告原始记录的检验日期为 2021 年 8 月 30 日, 但对应的电子天平使用时间为 2021 年 8 月 28 日;</p> <p>2、质量管理体系文件未依据《检验检测机构资质认定管理办法》(2021 年 4 月 2 日修改) 和《检验检测机构监督管理办法》(国家市场监督管理总局令第 39 号) 进行修改或换版;</p> <p>3、未按程序文件要求对 2 名新进人员实施质量监督;</p> <p>4、未按质量管理体系文件要求开展仪器设备检定/校准工作;</p> <p>5、编号为 GKJC20220421001 检验报告中检验依据填写的是判定依据, 对应的原始记录填写有错漏, 且无样品制样记录和检验员品尝评分值的原始记录。</p>	责令限期改正并进一步调查处理
4	食品	柳州	广西柳州粮食收储有限公司	<p>1、有授权签字人已退休, 机构未依法办理变更手续;</p> <p>2、稻谷品评实验室未设置品评员相互隔离的设施;</p> <p>3、电位滴定仪和微生物实验室的培养箱未校准, 超净工作台无洁净检测记录, 培养基过期;</p> <p>4、无 pH 计, 不能满足酸度执行标准 GB5009.239-2016T 第二法、第三法的要求; 无旋转蒸发仪、索氏脂肪提取装置, 不能满足酸度执行标准 GB5009.229-2016 第一法和过氧化值执行标准 GB5009.227-2016 的要求;</p> <p>5、报告编号 220428-S64、220429-S07、220428-S44 黄玉米检验报告中霉变粒项目不在资质认定证书规定的检测能力范围内。</p>	责令限期改正并进一步调查处理

序号	领域	地市	检查对象名称	检查发现的主要问题	处理意见
5	食品	梧州	梧州市农产品质量安全综合检测中心	<ol style="list-style-type: none"> 1、公正性声明缺少“履行社会责任”的内容； 2、2021年参加农业农村厅组织的能力验证，“汞”项目不满意，只有原因分析，没按要求参加复测或测量审核； 3、实验室对不足1年食品检测工作经历的新进人员刘某授权检验员岗位； 4、检验报告CMA标识不规范； 5、留存样品标签未按程序文件规定标识样品名称和样品状态； 6、报告编号为2021D008的“吡虫啉、克百威、噻虫嗪”项目出具有290个样品的结果，在液相色谱-质谱联用仪（仪器型号LC-MS-8040，仪器编号JC-002）的色谱工作站中只有46个样品的电子图谱。 	责令限期改正并进一步调查处理
6	建筑工程	南宁	广西冠邦勘测设计有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1、编号为GBFHA2022428中检验检测报告中的检测参数土层厚度、土壤质地、障碍层清除、田埂断面尺寸、底土压实度、石砾含量、地块坡度等共7个参数不在资质认定证书能力附表范围内； 2、机构注册地址变更，但未按规定办理变更手续； 3、《土工试验方法标准》GB/T 50123-1999(2007)，《工程测量规范》GB 50026-2007已废止，未按规定办理变更手续； 4、编号为WYA-300\WYA2000电液式压力试验机校准证书已过期，未及时进行检定/校准； 5、仪器设备存放地点未能进行环境设施条件的有效控制，《土地整治工程 第2部 第一部分：质量检测与评定规程》、《钢筋探测仪操作规程》未进行受控； 6、未以公开方式进行公正性自我声明。 	责令限期改正并进一步调查处理

序号	领域	地市	检查对象名称	检查发现的主要问题	处理意见
7	建筑工程	南宁	广西地矿建设集团有限公司	<p>1、报告编号为 CLB-2021 年-022，项目名称河池市宜州区商贸物流城项目，基坑监测及主体沉降观测所用仪器 TOPCON MS05 全站仪(管理号:106168)没有仪器使用记录；</p> <p>2、编号为 N1-571.2kN 测力环和编号为 N1-66 的 0-10mm 百分表未对校准证书进行有效确认；</p> <p>3、仪器设备操作确认表未填写编制人、审核人、审批人信息；</p> <p>4、仪器设备存放地点未能进行环境设施条件的有效控制；</p> <p>5、未编制 2022 年度服务和供应商名录及评价记录。</p>	责令限期改正并进一步调查处理
8	建筑工程	南宁	广西品冠消防检测有限公司	<p>1、编号位 01T229EN22-2200011 检验检测报告中额的手提式干粉灭火器项目，不在资质认定证书的检验检测能力范围内；</p> <p>2、编号位 01T229EN22-2200011 检验检测报告由非授权签字人签发；</p> <p>3、编号为 01T229EN22-2200010，凭祥市友谊镇平而村易地扶贫搬迁工程项目(1#、2#、5#、7#楼)的检验检测报告所对应的消防查验原始记录无检测人员签字、无检测日期；</p> <p>4、机构地址、法人代表、最高管理者、技术负责人、检验检测报告授权人已发生变化，未按规定办理变更手续；</p> <p>5、《建筑设计防火规范》GB50016-2014、《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007 已废止，未按规定办理变更手续；</p> <p>6、未提供质量内审、管理评审、人员监督、设备期间核查等质量管理体系运行资料；未提供仪器设备检定/校准结果确认表；部分设备三色标识未及时更新；</p> <p>7、未以公开方式进行公正性自我声明。</p>	责令限期改正并进一步调查处理

序号	领域	地市	检查对象名称	检查发现的主要问题	处理意见
9	建筑工程	桂林	广西桂林科源水利水电工程检测有限公司	<p>1、《金属材料 洛氏硬度试验 第1部分 试验方法》GB/T 230.1-2018、《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》GB/T 17671-2021等标准已更新，未按规定办理变更手续；</p> <p>2、混凝土试块抗压强度试验场所、水泥胶砂试块抗压强度试验场所未对其环境温湿度进行监控并记录；</p> <p>3、2022年6月8日来样的水泥胶砂强度试块28天留样试块(样品编号为10036-SNO1)无样品标识，3天抗压强度所使用的压力试验机(YES-300)无设备使用记录。</p>	责令限期改正并进一步调查处理