

## 附件 4

# 电气类产品近 3 年连续 2 年抽查不合格企业名单汇总表

序号	样品名称	销售单位	标称生产单位	所在市、 县区	商标	规格型号	生产日期	判定	不合格项	抽查 年度	备注
1	重型橡套软电 缆（电缆）	平罗县崇岗 文海水暖五金 配件综合 商店	天津市鑫鹏线缆有限公 司	平罗县	鑫工	YC 450/750V 3x4mm <sup>2</sup>	/	不合格	绝缘平均厚度、绝缘 最薄点厚度、平均外 径、导体电阻、绝缘 老化前断裂伸长率、 护套老化前抗张强 度、曲挠试验	2021	2021 年、 2022 年 抽查不 合格
	重型橡套软电 缆（通用橡套 软电缆）		天津光明星线缆有限公 司	平罗县	—	YC 450/750V 3x4mm <sup>2</sup>	/	不合格	护套平均厚度、护套 最薄点厚度、平均外 径、导体电阻、绝缘 老化前断裂伸长率、 护套老化前抗张强 度、曲挠试验	2021	
	延长线插座		上海市同喜电器有限公 司	平罗县	同喜+字 母	TX-609, 三芯 2.8 米	2022-5-21	不合格	标志、结构	2022	
2	电饭锅	平罗县孙喜 家电批发部	广东省廉江市奔宝电器厂	平罗县	HAOHE	CFXB40-A	/	不合格	输入功率和电流、机 械强度	2021	2021 年、 2022 年 抽查不 合格
	电热水壶		广东华力小家电科技有 限公司	平罗县	华力 +Huali	HL-9813	/	不合格	机械强度	2021	
	电风扇		外包装注册商标持有 人：滁州扬子华美电器 有限公司（滁州扬子华 美电器有限公司声称不 是公司产品）	平罗县	扬子+图 案	FT-40	/	不合格	机械强度、内部布线	2021	

	电饭锅		廉江市智创电器有限公司	平罗县	-	FW8500-3B-500W	2022-7-18	不合格	输入功率、电源连接和外部软线、接地措施	2022	
	电饭锅		广东福王电器有限公司	平罗县	-	FW8802-5B	2022-5-18	不合格	电源连接和外部软线	2022	
	电热水壶		广东福王电器有限公司	平罗县	万宝	FU-2503	2022-5-25	不合格	电源连接和外部软线、内部布线	2022	
	电热水壶		广东福王电器有限公司	平罗县	福王	FW-1801	2022-7-16	不合格	机械强度、电源连接和外部软线	2022	
3	吹风机	宁夏泾源县世纪购物中心商贸有限公司	广东永日科技有限公司	泾源县	-	型号 6281、规格 115×80×210mm	2022-4-12	不合格	电源连接和外部软线	2022	2022年、2023年抽查不合格
	液体加热器（电煮锅）		潮州市潮安区彩塘镇豪兴五金电器厂	泾源县	豪兴	18cm 50Hz 220V~600W	2022-03-20	不合格	电源连接和外部软线	2023	
	电热水壶		廉江市越众电器有限公司	泾源县	万利达	Y-304F	2022-11-16	不合格	机械强度、电源连接和外部软线	2023	
4	台灯（乔裕）	永宁县杨和镇好又多超市	惠州市乔裕科技实业有限公司	永宁县	乔裕+图案	型号：QY-8567	2021-1-9	不合格	照度、照度均匀度	2022	2022年、2023年抽查不合格
	电热水壶		惠州市优宛特科技有限公司	永宁县	-	ML-001	2022-06-12	不合格	发热试验、接地措施、螺钉和连接	2023	