

贵州省市场监管局2023年流通领域电线电缆产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	橡胶软电线电缆	黔西市中东南五金店	贵州省毕节市黔西市同心商贸城C8幢C08-1-01-24号	图形商标(华旗)	重庆华旗线缆有限公司	河间经济开发区(重庆市铜梁区大庙镇金汇大道7号)	60245IEC53(YZ)-300/500 2×1.5	/	导体电阻(20℃)、绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、绝缘老化前抗张强度、护套平均厚度、绝缘老化前断裂伸长率、护套最薄处厚度、绝缘老化后抗张强度、绝缘老化后抗张强度变化率、绝缘老化后断裂伸长率、曲扰试验、绝缘老化后断裂伸长率变化率、绝缘热延伸、护套老化前抗张强度、护套老化后抗张强度、护套老化前断裂伸长率、护套老化后断裂伸长率变化率、护套老化后抗张强度变化率、护套老化后断裂伸长率、护套热延伸	未发现不合格	/	/	
2	通用橡胶软电线电缆	赫章刘红明五金经营部	赫章县白果镇联新村西屯街	图形商标	恒飞电缆股份有限公司	衡阳市雁峰区黄白路121号	60245IEC53(YZ)-300/500 3×1.5	/	导体电阻(20℃)、绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、绝缘老化前抗张强度、护套平均厚度、绝缘老化前断裂伸长率、护套最薄处厚度、绝缘老化后抗张强度、绝缘老化后抗张强度变化率、绝缘老化后断裂伸长率、曲扰试验、绝缘老化后断裂伸长率变化率、绝缘热延伸、护套老化前抗张强度、护套老化后抗张强度、护套老化前断裂伸长率、护套老化后断裂伸长率变化率、护套老化后抗张强度变化率、护套老化后断裂伸长率、护套热延伸	未发现不合格	/	/	
3	普通强度橡胶软线	黔西市大吉水电物资经营部	贵州省毕节市黔西市莲城街道办事处同心商贸城C6-1-1-13-14-16-17-18	图形商标	金杯电工股份有限公司	长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号	YZ-300/500 2×1.5	2023/6/30	导体电阻(20℃)、绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、绝缘老化前抗张强度、护套平均厚度、绝缘老化前断裂伸长率、护套最薄处厚度、绝缘老化后抗张强度、绝缘老化后抗张强度变化率、绝缘老化后断裂伸长率、曲扰试验、绝缘老化后断裂伸长率变化率、绝缘热延伸、护套老化前抗张强度、护套老化后抗张强度、护套老化前断裂伸长率、护套老化后断裂伸长率变化率、护套老化后抗张强度变化率、护套老化后断裂伸长率、护套热延伸	未发现不合格	/	/	
4	铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆	黔西南州德安贸易有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山办笔山社区(金笔山五金机电市场F区5号)	图形商标(坚宝)	广东坚宝电缆有限公司	广州市增城区增江街塔山大道100号	BVR-450/750 1×2.5	2022/8/9	导体电阻(20℃)、绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化后抗张强度、不延燃试验(单根垂直燃烧试验)、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后抗张强度变化率、绝缘老化后断裂伸长率、绝缘老化后断裂伸长率变化率	未发现不合格	/	/	
5	铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆	兴义市翔兴电线经营部	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山办笔山社区金笔山五金机电市场F区2号	图形商标(云鑫)	昆明云鑫电线电缆有限公司	云南省昆明市嵩明县杨林镇家具园区5栋2号	BVR-450/750 1×4	/	导体电阻(20℃)、绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化后抗张强度、不延燃试验(单根垂直燃烧试验)、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后抗张强度变化率、绝缘老化后断裂伸长率、绝缘老化后断裂伸长率变化率	不合格	导体电阻: 6.32Ω/km	导体电阻: 最大4.61Ω/km	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
6	聚氯乙烯阻燃绝缘无护套电线	安顺市平坝区下夏云镇雄霸五金店	安顺市平坝区夏云工业园区聚洋公司办公楼121号	智轩	贵州勇斌电线电缆有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园区	ZC-BVR-450/750 1×2.5	2023/5/19	导体电阻(20℃)、绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化后抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、不延燃试验(单根垂直燃烧试验)、绝缘老化后断裂伸长率、绝缘老化后抗张强度变化率、绝缘老化后断裂伸长率变化率、成束阻燃性能	未发现不合格	/	/	
7	铜芯聚氯乙烯阻燃C类软电缆	兴义市中亚五金店	兴义市丰都办丰都村33号	图形商标	云南多宝电缆集团股份有限公司	云南省昆明市高新技术开发区马金铺街道办事处文兴路88号	ZC-BVR-450/750 1×2.5 (双)	2023/4/4	导体电阻(20℃)、绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化后抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、不延燃试验(单根垂直燃烧试验)、绝缘老化后断裂伸长率、绝缘老化后抗张强度变化率、绝缘老化后断裂伸长率变化率、成束阻燃性能	未发现不合格	/	/	
8	聚氯乙烯阻燃无护套电缆电线	兴义市恒顺通电线电缆销售部	兴义市桔山办桔山大道嘉禾园小区门面	图形商标(夺宝)	昆明恒顺通电线电缆有限公司	云南省昆明市嵩明县杨林镇美迎和睦家具园6栋	ZC-BVR-450/750 1×2.5	2023/5/23	导体电阻(20℃)、绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化后抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、不延燃试验(单根垂直燃烧试验)、绝缘老化后断裂伸长率、绝缘老化后抗张强度变化率、绝缘老化后断裂伸长率变化率、成束阻燃性能	未发现不合格	/	/	
9	高端阻燃家装电线	威宁县飞龙五金批发部	贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县海边街	图形商标	揭西县棉湖龙泰宇电缆厂	广东省揭阳市揭西县棉湖镇厚埔村委金田工业区	ZC-BLVVB-300/500 2×6	/	导体电阻(20℃)、绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、绝缘老化前抗张强度、护套平均厚度、护套最薄处厚度、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后抗张强度、不延燃试验(单根垂直导体电阻(20℃)、绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化后抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、不延燃试验(单根垂直燃烧试验)、绝缘老化后断裂伸长率、绝缘老化后抗张强度变化率、绝缘老化后断裂伸长率变化率、成束阻燃性能	不合格	导体电阻: 4.7Ω/km 4.74Ω/km 护套平均厚度: 1.0mm	导体电阻: 最大4.61Ω/km 护套平均厚度: 最小1.1mm	
10	聚氯乙烯绝缘电线电缆	赫章刘红明五金经营部	赫章县白果镇联新村西屯街	图形商标	深圳市金富顺电线电缆有限公司	深圳市龙岗经济开发区	ZR-RVS-300/500 2×1	/	导体电阻(20℃)、绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化后抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、不延燃试验(单根垂直燃烧试验)、绝缘老化后断裂伸长率、绝缘老化后抗张强度变化率、绝缘老化后断裂伸长率变化率、成束阻燃性能	不合格	导体电阻: 39.9Ω/km 39.1Ω/km 绝缘老化前抗张强度: 7.1N/mm² 7.5N/mm² 绝缘老化前抗张强度: 8.4N/mm² 8.6N/mm²	导体电阻: 最大19.5Ω/km 绝缘老化前抗张强度: 最小10.0N/mm² 绝缘老化后抗张强度: 最小10.0N/mm²	
11	高端阻燃家装电线	威宁县飞龙五金批发部	贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县海边街道万鸿城	图形商标	揭西县棉湖龙泰宇电缆厂	广东省揭阳市揭西县棉湖镇厚埔村委金田工业区	ZC-BVR-450/750 1×2.5	/	导体电阻(20℃)、绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化后抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、不延燃试验(单根垂直燃烧试验)、绝缘老化后断裂伸长率、绝缘老化后抗张强度变化率、绝缘老化后断裂伸长率变化率、成束阻燃性能	未发现不合格	/	/	
12	聚氯乙烯阻燃绝缘无护套电线	安顺市平坝区下夏云镇雄霸五金店	安顺市平坝区夏云工业园区聚洋公司办公楼121号	智轩	贵州勇斌电线电缆有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园区	ZC-BVR-450/750 1×1.5	2023/3/11	导体电阻(20℃)、绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化后抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、不延燃试验(单根垂直燃烧试验)、绝缘老化后断裂伸长率、绝缘老化后抗张强度变化率、绝缘老化后断裂伸长率变化率、成束阻燃性能	未发现不合格	/	/	
13	阻燃家装电线	贵阳市经济技术开发区家园五金店	贵州省贵阳市经济技术开发区翁岩村一组12号	固达电缆(集团)	固达电线电缆(集团)有限公司	贵州省安顺市平坝区黎阳高新区夏云工业园二期02-04、02-06	ZB-BVR-450/750 1×2.5	2023/1/12	导体电阻(20℃)、绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化后抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、不延燃试验(单根垂直燃烧试验)、绝缘老化后断裂伸长率、绝缘老化后抗张强度变化率、绝缘老化后断裂伸长率变化率、成束阻燃性能	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
14	铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙稀护套扁形电缆	麻江县五金机电供应站	贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县回龙路	图形商标(中邦电缆)	中邦线缆集团有限公司	贵州省黔南布依族自治州长顺县	BLVVB-300/500 2×6	2023/7/22	导体电阻(20℃)、绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、护套平均厚度、绝缘老化前抗张强度、护套最薄处厚度、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后抗张强度、不延燃试验(单根垂直燃烧试验)、护套失重试验、绝缘老化后断裂伸长率、绝缘老化后抗张强度变化率、绝缘老化后断裂伸长率变化率、护套老化后断裂伸长率变化率、护套老化前抗张强度、护套老化前断裂伸长率、护套老化后抗张强度、护套老化后断裂伸长率、护套老化后抗张强度变化率、成束阻燃性能	未发现不合格	/	/	
15	铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙稀护套扁形电缆	麻江县五金机电供应站	贵州省黔东南苗族侗族自治州麻江县回龙路	图形商标(固达)	固达电线电缆(集团)有限公司	贵州省安顺市平坝区黎阳高新区夏云工业园二期02-04、02-06	BLVVB-300/500 2×4	2023/4/22	导体电阻(20℃)、绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、护套平均厚度、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、护套最薄处厚度、绝缘老化后抗张强度变化率、不延燃试验(单根垂直燃烧试验)、绝缘老化后抗张强度、绝缘老化后断裂伸长率、绝缘老化后断裂伸长率变化率、护套老化后抗张强度、护套老化前抗张强度、护套老化前断裂伸长率、护套老化后断裂伸长率、护套老化后断裂伸长率变化率、护套老化后断裂伸长率、护套老化后抗张强度变化率、护套失重试验	未发现不合格	/	/	
16	铜芯聚氯乙烯绝缘无护套阻燃B类电缆	凯里市宏图五金店	凯里市环城东路401号1-3门面	图形商标(固达)	固达电线电缆(集团)有限公司	贵州省安顺市平坝区黎阳高新区夏云工业园二期02-04、02-06	ZB-BV-450/750 1×1.5	2023/3/29	导体电阻(20℃)、绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后抗张强度、不延燃试验(单根垂直燃烧试验)、绝缘老化后断裂伸长率、绝缘老化后抗张强度变化率、绝缘老化后断裂伸长率变化率、成束阻燃性能	未发现不合格	/	/	
17	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃电缆电线	凯里市龙生五金日杂店	凯里市下司镇清江村委旁	图形商标(中安)	贵阳中安科技集团有限公司	贵阳观山湖区数谷大道77号	ZR-BV-450/750 1×2.5	2022/12/12	导体电阻(20℃)、绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后抗张强度、不延燃试验(单根垂直燃烧试验)、绝缘老化后断裂伸长率、绝缘老化后抗张强度变化率、绝缘老化后断裂伸长率变化率、成束阻燃性能	未发现不合格	/	/	
18	普通硬导体阻燃IVB级聚氯乙烯绝缘电线	惠水县罗小宾五金店	惠水县濠江街道姚新村三组48号	玉蝶	贵州玉蝶电工股份有限公司	贵阳市经济技术开发区丰报云村贵惠大道西侧	ZR-IVB-BV-450/750 1×1.5	2023/6/29	导体电阻(20℃)、绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后抗张强度、不延燃试验(单根垂直燃烧试验)、绝缘老化后断裂伸长率、绝缘老化后抗张强度变化率、绝缘老化后断裂伸长率变化率、成束阻燃性能	未发现不合格	/	/	
19	铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙稀护套扁形电缆	贵阳宇邦线缆有限公司	贵州省贵阳市南明区花溪大道北段128号花果园太升五金机电市场6-1号	图形商标	重庆市宇邦线缆有限公司	重庆市渝北区龙兴镇通达路13号	BLVVB-300/500 2×4	2022/11/26	导体电阻(20℃)、绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、护套平均厚度、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、护套最薄处厚度、绝缘老化后抗张强度、不延燃试验(单根垂直燃烧试验)、绝缘老化后抗张强度变化率、绝缘老化后断裂伸长率、绝缘老化后断裂伸长率变化率、护套老化后抗张强度、护套老化前抗张强度、护套老化前断裂伸长率、护套老化后断裂伸长率、护套老化后抗张强度变化率、成束阻燃性能	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
20	聚氯乙烯绝缘无护套电线	贝勒五金经营部	贵州省六盘水市六枝特区平寨交警队	汉光	江西汉光电缆股份有限公司	江西省上饶市上饶经济技术开发区兴业大道6号	BVR-450/750 1×2.5	2022/10/6	导体电阻(20℃)、绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后抗张强度、不延燃试验(单根垂直燃烧试验)、绝缘老化后抗张强度变化率、绝缘老化后断裂伸长率、绝缘老化后断裂伸长率变化率	未发现不合格	/	/	
21	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃软电线	钟山区杨立峰五金店	贵州省六盘水市钟山区人民中路67号4号门面	湘佳达	佳达电缆有限公司	湖南省常德市鼎城区灌溪镇(常德高新技术产业开发区岗中西路001号)	ZC-RVS-300/300 2×1	2023/4/27	导体电阻(20℃)、绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后抗张强度、不延燃试验(单根垂直燃烧试验)、绝缘老化后断裂伸长率、绝缘老化后抗张强度变化率、绝缘老化后断裂伸长率变化率	未发现不合格	/	/	
22	聚氯乙烯绝缘双绞软线	贵阳宇邦线缆有限公司	贵州省贵阳市南明区花溪大道北段128号花果园太升五金机电市场6-1号	连讯	连讯线缆科技有限公司/上海连讯实业发展有限公司	重庆市九龙坡区龙渡路79号附8号4-6、4-7、4-8/上海市金山区亭林镇兴工路68号F幢	ZR-RVS-300/300 2×1	/	导体电阻(20℃)、绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化后抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、不延燃试验(单根垂直燃烧试验)、绝缘老化后断裂伸长率、绝缘老化后抗张强度变化率、曲扰试验、绝缘老化后断裂伸长率变化率、成束阻燃性能	未发现不合格	/	/	
23	聚氯乙烯绝缘阻燃无护套电线电缆	钟山开发区润腾线缆销售处	贵州六盘水钟山经济开发区领翔国际五金城30栋20号	国友	国友线缆集团(河南)有限公司	河南省济源市高新区新明路与科研路交叉口	ZC-BV-450/750 1×1.5	2022/5/30	导体电阻(20℃)、绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后抗张强度、不延燃试验(单根垂直燃烧试验)、成束阻燃性能、绝缘老化后断裂伸长率、绝缘老化后抗张强度变化率、绝缘老化后断裂伸长率变化率	未发现不合格	/	/	
24	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	钟山区杨立峰五金店	贵州省六盘水市钟山区人民中路67号4号门面	湘佳达	佳达电缆有限公司	湖南省常德市鼎城区灌溪镇(常德高新技术产业开发区岗中西路001号)	60227IEC01(BV)-450/750 1×2.5	2019/10/2	导体电阻(20℃)、绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后抗张强度变化率、不延燃试验(单根垂直燃烧试验)、绝缘老化后抗张强度、绝缘老化后断裂伸长率、绝缘老化后断裂伸长率变化率	未发现不合格	/	/	
25	铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆	长顺县小杨五金店	贵州省黔南州长顺县长寨街道办事处威远社区农贸市场旁	中邦电缆	中邦线缆集团有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县	BVR-450/750 1×1.5mm ²	2022/5/26	导体电阻(20℃)、绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化后抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、不延燃试验(单根垂直燃烧试验)、绝缘老化后断裂伸长率、绝缘老化后抗张强度变化率、绝缘老化后断裂伸长率变化率、成束阻燃性能	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
26	铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用阻燃C类软电线	贵州黔城电缆有限公司	贵州省贵阳市花溪区石板镇摆勾村贵州天利机电市场集团有限公司财源楼9-10号	坚宝	广东坚宝电缆有限公司	广州市增城区增江街塔山大道100号	ZC-RVS-300/300 2×1	2023/6/7	导体电阻(20℃)、绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化后抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、不延燃试验(单根垂直燃烧试验)、绝缘老化后断裂伸长率、绝缘老化后抗张强度变化率、曲扰试验、绝缘老化后断裂伸长率变化率、成束阻燃性能	未发现不合格	/	/	
27	电线	百里杜鹃凤凰五金经营部	百里杜鹃管理区鹏程管理区鹏程社区八号路商铺56号	黔连	贵州黔连电线电缆厂	夏云工业区	RVS-300/500 2×1.5	2023/5/27	导体电阻(20℃)、绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化后抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、不延燃试验(单根垂直燃烧试验)、绝缘老化后断裂伸长率、绝缘老化后抗张强度变化率、曲扰试验、绝缘老化后断裂伸长率变化率、成束阻燃性能	不合格	导体电阻: 184.7Ω/km 181.6Ω/km 绝缘老化前抗张强度: 2.8N/mm² 2.7N/mm² 绝缘老化前断裂伸长率: 105% 122% 绝缘老化后抗张强度: 3.6N/mm² 2.7N/mm² 绝缘老化后抗张强度变化率: +22% +29% 绝缘老化后断裂伸长率: 112% 79% 绝缘老化后断裂伸长率变化率: -35%	导体电阻: 最大13.3Ω/km 绝缘老化前抗张强度: 最小10.0N/mm² 绝缘老化前断裂伸长率: 最小150% 绝缘老化后抗张强度: 最小10.0N/mm² 绝缘老化后抗张强度变化率: 最大±20% 绝缘老化后断裂伸长率: 最小150% 绝缘老化后断裂伸长率变化率: 最大±20%	
28	通用橡套软电缆	观山湖区黔宜达五金经营部	贵州省贵阳市观山湖区宾阳街道宾阳大道西侧,环城高速东侧贵阳西南国际商贸城一期工程4号楼地面工程D单元1层7号	/	金诚电缆有限公司	/	YC-450/750 2×2.5	/	导体电阻(20℃)、绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、绝缘老化前抗张强度、护套平均厚度、护套最薄处厚度、绝缘老化后抗张强度变化率、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后抗张强度、绝缘老化后断裂伸长率、曲挠试验、绝缘老化后断裂伸长率变化率、绝缘热延伸、护套老化前抗张强度、护套老化后抗张强度、护套老化前断裂伸长率、护套老化后断裂伸长率变化率、护套老化后抗张强度变化率、护套老化后断裂伸长率、护套热延伸	不合格	导体电阻: 11.69Ω/km 11.82Ω/km 护套平均厚度: 1.3mm 护套最薄处厚度: 1.22mm 绝缘老化前抗张强度: 4.5 4.3 绝缘老化前断裂伸长率: 72% 51% 绝缘老化后断裂伸长率: 68% 55% 护套老化前抗张强度: 2.8N/mm² “护套老化后断裂伸长率变化率: -38% 护套老化后断裂伸长率: 188% 护套老化后抗张强度变化率: -25% 曲挠试验: 蓝芯断路	导体电阻: 最大7.98Ω/km 护套平均厚度: 最小1.7mm 护套最薄处厚度: 最小1.35mm 绝缘老化前抗张强度: 最小5.0N/mm² 绝缘老化前断裂伸长率: 最小200% 绝缘老化后断裂伸长率: 最小200% 护套老化前抗张强度: 最小7.0N/mm² “护套老化后断裂伸长率变化率: 最大±20% 护套老化后断裂伸长率: 最小250% 护套老化后抗张强度变化率: 最大±20% 曲挠试验: 15000次往复运动后, 既不发生电流断路, 也不发生电流短路, 也不发生导体间短路	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
29	聚氯乙烯绝缘电线电缆	水城县昕语五金机电	贵州省六盘水市水城县双水街道办事处小山社区水黄路旁	/	上海豫蝶线缆有限公司	上海市嘉定区华亭镇浏翔公路6899号	BLVVB-300/500 2×6	2023/3/16	导体电阻(20℃)、绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、护套平均厚度、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、护套最薄处厚度、不延燃试验(单根垂直燃烧试验)、绝缘老化后抗张强度、绝缘老化后抗张强度变化率、绝缘老化后断裂伸长率、绝缘老化后断裂伸长率变化率、护套老化后抗张强度、护套老化前抗张强度、护套老化后断裂伸长率、护套老化后断裂伸长率变化率、护套老化后断裂伸长率、护套老化后抗张强度变化率、护套失重试验	不合格	导体电阻: 8.28Ω/km 8.28Ω/km 绝缘老化前抗张强度: 2.6N/mm² 3.3N/mm² 绝缘老化前断裂伸长率: 117% 绝缘老化后抗张强度: 2.9N/mm² 3.7N/mm² 绝缘老化后断裂伸长率: 122% 护套老化前抗张强度: 5.7N/mm² 护套老化后抗张强度: 6.2N/mm² 护套失重试验: 4.3mg/cm²	导体电阻: 最大4.61Ω/km 绝缘老化前抗张强度: 最小12.5N/mm² 绝缘老化前断裂伸长率: 最小125% 绝缘老化后抗张强度: 最小12.5N/mm² 绝缘老化后断裂伸长率: 最小125% 护套老化前抗张强度: 最小12.5N/mm² 护套老化后抗张强度: 最小12.5N/mm² 护套失重试验: 最大2.0mg/cm²	
30	一般用途单芯硬导体无护套阻燃电缆	贵州沛源鑫达商贸有限公司	贵州省贵阳市云岩区茶园路街道金阳南路1号西南五金机电专业批发市场R栋1层6号	广双利	广东双利电缆有限公司	广东省佛山市高明区扬和镇人杰路18号	ZC-BV-450/750 1×1.5	2020/8/14	导体电阻(20℃)、绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化后抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、不延燃试验(单根垂直燃烧试验)、绝缘老化后断裂伸长率、绝缘老化后抗张强度变化率、曲挠试验、绝缘老化后断裂伸长率变化率、成束阻燃性能	未发现不合格	/	/	
31	铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆	天柱县宏园五金交电批发门市部	贵州省黔东南苗族侗族自治州天柱县凤城镇中心市场综合批发市场	图形商标(中安)	贵阳中安科技集团有限公司	中国贵州贵阳观山湖区数谷大道77号	BLVVB-300/500 2×4	2023/2/6	导体电阻(20℃)、绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、护套平均厚度、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、护套最薄处厚度、绝缘老化后抗张强度变化率、不延燃试验(单根垂直燃烧试验)、绝缘老化后抗张强度、绝缘老化后断裂伸长率、绝缘老化后断裂伸长率变化率、护套老化后抗张强度、护套老化前抗张强度、护套老化前断裂伸长率、护套老化后断裂伸长率、护套老化后断裂伸长率变化率、护套失重试验	未发现不合格	/	/	
32	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃绞型软电线	天柱县佰齐百货门市部	贵州省黔东南苗族侗族自治州天柱县凤城镇中心市场C2栋15号	图形商标(中安)	贵阳中安科技集团有限公司	中国贵州贵阳观山湖区数谷大道77号	ZR-RVS-300/300 2×1.0	2023/6/15	导体电阻(20℃)、绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后抗张强度变化率、不延燃试验(单根垂直燃烧试验)、绝缘老化后抗张强度、绝缘老化后断裂伸长率、曲挠试验、绝缘老化后断裂伸长率变化率	未发现不合格	/	/	
33	聚氯乙烯绝缘阻燃软电线电缆	凤冈县邵凤五金店	贵州省遵义市凤冈县龙泉镇共青路	图形商标(湘联)	湖南湘联电缆有限公司	长沙市浏阳高新技术产业开发区永和路6号	ZC-BVR-450/750 1×2.5	2023/2/15	导体电阻(20℃)、绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后抗张强度、不延燃试验(单根垂直燃烧试验)、成束阻燃性能、绝缘老化后断裂伸长率、绝缘老化后抗张强度变化率、绝缘老化后断裂伸长率变化率	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
34	铝芯阻燃聚氯乙稀绝缘聚氯乙稀护套扁形电缆	凤冈县建红五金店	贵州省遵义市凤冈县龙泉镇龙凤花园门面	图形商标(玉马)	贵州天虹志远电线电缆有限公司	贵州省黔南布依苗族自治州惠水县高镇镇赤土村	ZR-IIIIB-BLVVB-300/500 2×4	2023/6/1	导体电阻(20℃)、绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、护套平均厚度、绝缘老化前抗张强度、护套最薄处厚度、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后抗张强度、不延燃试验(单根垂直燃烧试验)、成束阻燃性能、绝缘老化后抗张强度变化率、绝缘老化后断裂伸长率、绝缘老化后断裂伸长率变化率、护套老化前抗张强度、护套老化后抗张强度、护套老化后抗张强度变化率、护套老化前断裂伸长率、护套老化后断裂伸长率、护套老化后断裂伸长率变化率、护套失重试验	未发现不合格	/	/	
35	铜芯聚氯乙稀阻燃软电缆	凤冈县杨维喜五金批发部	贵州省遵义市凤冈县龙泉镇环城北路	图形商标(正泰)	浙江正泰居家科技有限公司	浙江省杭州市滨江区浦沿街道滨安路1335号2幢502室	ZC-BVR-450/750 1×2.5	2023/3/6	导体电阻(20℃)、绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后抗张强度变化率、不延燃试验(单根垂直燃烧试验)、绝缘老化后抗张强度、绝缘老化后断裂伸长率、绝缘老化后断裂伸长率变化率	未发现不合格	/	/	
36	聚氯乙稀绝缘护套电线电缆	铜仁市万山区博龙机电物资经营部	贵州省铜仁市万山区仁山义乌城机电城27栋5号	图形商标	湖南湘联电缆有限公司	长沙市浏阳高新技术产业开发区永和路6号	ZC-RVV-300/500 2×1	2022/11/14	导体电阻(20℃)、绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、护套平均厚度、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、护套最薄处厚度、绝缘老化后抗张强度变化率、不延燃试验(单根垂直燃烧试验)、绝缘老化后抗张强度、绝缘老化后断裂伸长率、曲线试验、绝缘老化后断裂伸长率变化率、护套老化后抗张强度、护套老化前抗张强度、护套老化前断裂伸长率、护套老化后断裂伸长率变化率、护套老化后断裂伸长率、护套老化后抗张强度变化率、护套失重试验	未发现不合格	/	/	
37	聚氯乙稀绝缘阻燃软电线电缆	铜仁市万山区博龙机电物资经营部	贵州省铜仁市万山区仁山义乌城机电城27栋5号	图形商标	湖南湘联电缆有限公司	长沙市浏阳高新技术产业开发区永和路6号	ZC-BV-450/750 1×1.5	2022/1/18	导体电阻(20℃)、绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后抗张强度变化率、不延燃试验(单根垂直燃烧试验)、绝缘老化后抗张强度、绝缘老化后断裂伸长率、绝缘老化后断裂伸长率变化率	未发现不合格	/	/	
38	聚氯乙稀绝缘阻燃电线电缆	铜仁市万山区诚信五金机电经营部	贵州省铜仁市万山区仁山义乌城五金机电城26幢1层1-5号	图形商标	湖南金缆电工科技有限责任公司	湖南省怀化市中方县城湘商产业工业园	ZC-BLV-450/750 1×2.5	2022/8/8	导体电阻(20℃)、绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后抗张强度变化率、不延燃试验(单根垂直燃烧试验)、绝缘老化后抗张强度、绝缘老化后断裂伸长率、绝缘老化后断裂伸长率变化率	未发现不合格	/	/	
39	铜芯聚氯乙稀绝缘阻燃电线电缆	王文红(92522782MA6GNCUR2M)	贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县边阳镇平安大道	图形商标(中安)	贵阳中安科技集团有限公司	贵阳观山湖区数谷大道77号	ZR-BVR-450/750 1×6	2022/10/9	导体电阻(20℃)、绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后抗张强度、不延燃试验(单根垂直燃烧试验)、成束阻燃性能、绝缘老化后断裂伸长率、绝缘老化后抗张强度变化率、绝缘老化后断裂伸长率变化率	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
40	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃无护套电线电缆	王文红 (92522782MA6GNCUR2M)	贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县边阳镇平安大道	图形商标 (中安)	贵阳中安科技集团有限公司	贵阳观山湖区数谷大道77号	ZR-BV-450/750 1×1.5	2022/8/9	导体电阻(20℃)、绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后抗张强度、不延燃试验(单根垂直燃烧试验)、成束阻燃性能、绝缘老化后断裂伸长率、绝缘老化后抗张强度变化率、绝缘老化后断裂伸长率变化率	未发现不合格	/	/	
41	铜芯阻燃B类聚氯乙烯绝缘无护套电缆	贵定县沿山镇鸿运五金经营部	贵定县沿山镇商贸新区	图形商标 (中邦电缆)	中邦线缆集团有限公司	贵州省黔南布依族自治州长顺县	ZB-BV-450/750 1×2.5	2022/12/13	导体电阻(20℃)、绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后抗张强度变化率、不延燃试验(单根垂直燃烧试验)、成束阻燃性能、绝缘老化后抗张强度、绝缘老化后断裂伸长率、绝缘老化后断裂伸长率变化率	未发现不合格	/	/	
42	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃C类软电缆	播州区龙坑杨秀秀建材经营部	播州区龙坑街道马家湾社区湘源国际5栋28号	图形商标 (华明电缆)	贵州华明电缆有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园	ZC-BVR-450/750 1×1.5	2021/7/14	导体电阻(20℃)、绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后抗张强度、不延燃试验(单根垂直燃烧试验)、成束阻燃性能、绝缘老化后断裂伸长率、绝缘老化后抗张强度变化率、绝缘老化后断裂伸长率变化率	未发现不合格	/	/	
43	聚氯乙烯绝缘阻燃软电线电缆	播州区龙坑梅芳五金经营部	播州区龙坑街道马家湾社区湘源国际五交化机电城4栋21号	图形商标 (中为电缆)	广西中为电缆有限公司	广西-东盟经济技术开发区安平路42号	ZC-BVR-450/750 1×2.5	2023/6/13	导体电阻(20℃)、绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后抗张强度、不延燃试验(单根垂直燃烧试验)、成束阻燃性能、绝缘老化后断裂伸长率、绝缘老化后抗张强度变化率、绝缘老化后断裂伸长率变化率	未发现不合格	/	/	
44	电线	贵州展洋线缆有限公司	贵州省遵义市播州区龙坑街道马家湾社区湘源国际五金机电城40栋35	图形商标 (展洋)	展洋线缆有限公司	宁晋县贾家口镇黄儿营村工业园区	ZR-BVR-450/750 1×2.5	2023/1/8	导体电阻(20℃)、绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后抗张强度变化率、不延燃试验(单根垂直燃烧试验)、绝缘老化后抗张强度、绝缘老化后断裂伸长率、绝缘老化后断裂伸长率变化率	不合格	导体电阻: 7.72Ω/km 绝缘老化前抗张强度: 8.0N/mm ² 绝缘老化后抗张强度: 8.7N/mm ²	导体电阻: 最大7.41Ω/km 绝缘老化前抗张强度: 最小12.5N/mm ² 绝缘老化后抗张强度: 最小12.5N/mm ²	
45	聚氯乙烯绝缘软电线电缆	贵州省盘州市万家兴商贸有限公司	贵州省六盘水市盘州市翰林街道胜境大道月亮山大桥红绿灯处	上上	江苏上上电缆集团有限公司	溧阳市上上路1号	RVS-300/300 2×1	/	导体电阻(20℃)、绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后抗张强度变化率、不延燃试验(单根垂直燃烧试验)、绝缘老化后抗张强度、绝缘老化后断裂伸长率、曲扰试验、绝缘老化后断裂伸长率变化率	未发现不合格	/	/	
46	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃绞型连接用软电线	册亨县闽安管道经营部	贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县者楼镇者孟下份组(红岩脚)	中安	贵阳中安科技集团有限公司	中国·贵州·贵阳观山湖区数谷大道77号	ZR-RVS-300/300 2×2.5	2022/4/3	导体电阻(20℃)、绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后抗张强度变化率、不延燃试验(单根垂直燃烧试验)、绝缘老化后抗张强度、绝缘老化后断裂伸长率、曲扰试验、绝缘老化后断裂伸长率变化率	未发现不合格	/	/	
47	铜芯聚氯乙烯绝缘无护套阻燃C类电缆	张红梅 (92522327MA6GKRF27W)	贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县者楼镇前进路21号	多宝	云南多宝电缆集团股份有限公司	云南省昆明市高新技术开发区马金铺街道办事处文兴路88号	ZC-BV-450/750 1×1.5	2023/7/4	导体电阻(20℃)、绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后抗张强度变化率、不延燃试验(单根垂直燃烧试验)、成束阻燃性能、绝缘老化后抗张强度、绝缘老化后断裂伸长率、绝缘老化后断裂伸长率变化率	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
48	聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆	镇宁自治县闽兴五金经营部	贵州省安顺市镇宁自治县白马湖街道黄果树大道160号	中邦电缆	贵州中邦线缆有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县	BVR-450/750 1×2.5	2022/2/24	导体电阻(20℃)、绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后抗张强度变化率、不延燃试验(单根垂直燃烧试验)、绝缘老化后抗张强度、绝缘老化后断裂伸长率、绝缘老化后断裂伸长率变化率	未发现不合格	/	/	
49	聚氯乙烯绝缘电线电缆	伍川溪(92520423MA6EYE5G7M)	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县白马湖街道镇坝路	欣龙宇	深圳市鑫龙宇电线电缆有限公司	广东省深圳市宝安区西乡街道盐田社区新二村231号501	ZR-BVR-450/750 1×4	2022/11/7	导体电阻(20℃)、绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、不延燃试验(单根垂直燃烧试验)、成束阻燃性能、绝缘老化后抗张强度、绝缘老化后抗张强度变化率、绝缘老化后断裂伸长率、绝缘老化后断裂伸长率变化率	不合格	导体电阻: 6.99Ω/km 绝缘老化前抗张强度: 9.1N/mm ² 绝缘老化后抗张强度: 9.7N/mm ²	导体电阻: 最大4.61Ω/km 绝缘老化前抗张强度: 最小12.5N/mm ² 绝缘老化后抗张强度: 最小12.5N/mm ²	
50	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃C类绞型连接用软电线	贵州众辰电线电缆有限公司	贵州省贵阳市云岩区茶园路街道金阳南路1号西南五金机电专业批发市场M栋14号	图形商标	贵州华明电缆有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园	ZC-RVS-300/300 2×1.5	2022/12/7	导体电阻(20℃)、绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、不延燃试验(单根垂直燃烧试验)、成束阻燃性能、绝缘老化后抗张强度、绝缘老化后抗张强度变化率、绝缘老化后断裂伸长率、曲扰试验、绝缘老化后断裂伸长率变化率	未发现不合格	/	/	
51	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃软电线	贵州黔兴广源电线电缆有限公司	贵州省贵阳市观山湖区宾阳街道贵阳西南国际商贸城一期4号广场1层SITC-4-A-1-130号商铺	安众成CABLE	贵州安众成电线电缆有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园	ZR-BVR-450/750 1×1.5	/	导体电阻(20℃)、绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后抗张强度变化率、不延燃试验(单根垂直燃烧试验)、绝缘老化后抗张强度、绝缘老化后断裂伸长率、绝缘老化后断裂伸长率变化率	未发现不合格	/	/	
52	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃软电线电缆	清镇市鑫盛五金经营部	贵州省贵阳市清镇市滨湖街道职教城东东区碧桂园·百花里第一号楼1层6号	图形商标(中安)	贵阳中安科技集团有限公司	中国·贵州·贵阳观山湖区1数谷大道77号	ZR-BVR-450/750V 1×4	2023/8/1	导体电阻(20℃)、绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后抗张强度变化率、不延燃试验(单根垂直燃烧试验)、成束阻燃性能、绝缘老化后抗张强度、绝缘老化后断裂伸长率、绝缘老化后断裂伸长率变化率	未发现不合格	/	/	
53	聚氯乙烯绝缘无护套软电线电缆	龙里恒昌五金机电经营部	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县冠山街道环城路283号102	金森羽	广东金森宇电线电缆有限公司	广东省普宁市大坝镇湖美工业区3栋3号	ZC-BVR-450/750 1×1.5	2022/8/22	导体电阻(20℃)、绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后抗张强度变化率、不延燃试验(单根垂直燃烧试验)、成束阻燃性能、绝缘老化后抗张强度、绝缘老化后断裂伸长率、绝缘老化后断裂伸长率变化率	未发现不合格	/	/	
54	一般用途单芯硬导体无护套电缆	德江县喻立五金门市部	贵州省铜仁市德江县青龙镇利民路79号	图形商标	贵州黔源电缆有限公司	贵州省贵阳市经济开发区小孟街道办事处丰报云村与付官村交界贵州玉蝶电工股份有限公司2号厂房	60227IEC01(BV)-450/750 1×1.5	2022/11/10	导体电阻(20℃)、绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后抗张强度变化率、不延燃试验(单根垂直燃烧试验)、绝缘老化后抗张强度、绝缘老化后断裂伸长率、绝缘老化后断裂伸长率变化率	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
55	普通硬导体阻燃IVB级聚氯乙烯绝缘电线	贵安新区党武镇锦阳五金建材经营部	贵州省贵安新区党武镇碧桂园学府1号建设项目(书香苑、翰林苑、博雅苑)(7)1-4	玉蝶	贵州玉蝶电工股份有限公司	贵阳市经济技术开发区丰报云村贵惠路西侧	ZR-IVB-BV-450/750 1×2.5	2023/4/6	导体电阻(20℃)、绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后抗张强度变化率、不延燃试验(单根垂直燃烧试验)、成束阻燃性能、绝缘老化后抗张强度、绝缘老化后断裂伸长率、曲扰试验、绝缘老化后断裂伸长率变化率	未发现不合格	/	/	
56	高端阻燃家装电线	安顺开发区胡建五金机电经营部	贵州省安顺市经济技术开发区黔中商贸城8-1-15	图形商标	揭西县棉湖龙泰宇电缆厂	广东省揭阳市揭西县棉湖镇厚埔村委金田工业区	ZC-BVR-450/750 1×1.5	2023/1/1	导体电阻(20℃)、绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后抗张强度变化率、不延燃试验(单根垂直燃烧试验)、成束阻燃性能、绝缘老化后抗张强度、绝缘老化后断裂伸长率、绝缘老化后断裂伸长率变化率	未发现不合格	/	/	
57	高端阻燃家装电线	安顺开发区胡建五金机电经营部	贵州省安顺市经济技术开发区黔中商贸城8-1-15	图形商标	揭西县棉湖龙泰宇电缆厂	广东省揭阳市揭西县棉湖镇厚埔村委金田工业区	ZC-BVR-450/750 1×4	2023/3/19	导体电阻(20℃)、绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后抗张强度变化率、不延燃试验(单根垂直燃烧试验)、成束阻燃性能、绝缘老化后抗张强度、绝缘老化后断裂伸长率、绝缘老化后断裂伸长率变化率	未发现不合格	/	/	
58	铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘软电线	石阡县汤山金牛管业	贵州省铜仁市石阡县泉都街道办事处临江社区河西街下段	图形商标	湖南湘鹤集团电缆科技股份有限公司	湖南怀化高新区财富路1号	ZC-BVR-450/750 1×4	2023/8/5	导体电阻(20℃)、绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后抗张强度变化率、不延燃试验(单根垂直燃烧试验)、成束阻燃性能、绝缘老化后抗张强度、绝缘老化后断裂伸长率、绝缘老化后断裂伸长率变化率	未发现不合格	/	/	
59	阻燃IVB级聚氯乙烯绝缘软电线	石阡县汤山金牛管业	贵州省铜仁市石阡县泉都街道办事处临江社区河西街下段	图形商标	贵州玉蝶电工股份有限公司	贵阳市经济技术开发区丰报云村贵惠大道西侧	ZC-IVB-BVR-450/750 1×4	2023/6/20	导体电阻(20℃)、绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后抗张强度变化率、不延燃试验(单根垂直燃烧试验)、绝缘老化后抗张强度、绝缘老化后断裂伸长率、绝缘老化后断裂伸长率变化率	未发现不合格	/	/	
60	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃B类电缆	贵阳宏盛腾远物资经营部	贵州省贵阳市南明区花果园太升五金机电市场一期1楼C区1号	图形商标(中天元通线缆)	浙江元通线缆制造有限公司	杭州市余杭区崇贤镇陆家桥	ZB-BV-450/750 1×4	2022/10/8	导体电阻(20℃)、绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后抗张强度变化率、不延燃试验(单根垂直燃烧试验)、成束阻燃性能、绝缘老化后抗张强度、绝缘老化后断裂伸长率、绝缘老化后断裂伸长率变化率	未发现不合格	/	/	

贵州省市场监管局2023年流通领域自镇流LED灯产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	LEDA60灯泡	贵州安瑞诚电线电缆有限公司	贵州省贵阳市观山湖区宾阳街道贵阳西南国际商贸城一期商辅4号广场C区一层110号	FSL佛山照明	佛山电器照明股份有限公司	广东省佛山市汾江北路64号	BPZ380-830A60C5	/	互换性、意外接触带电部件的防护、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度、机械强度、耐热性、防火与阻燃、谐波电流	未发现不合格	/	/	
2	LED球泡	钟山开发区琪迪五金机电经营部	贵州省六盘水市高新开发区石桥社区红桥新区领翔国际30栋8-9号	Feidiao 飞雕	广东同昭光电科技有限公司	广东省佛山市顺德区均安镇畅兴工业园仓沙西路3号之一	FD-LED-BPZ18B-RR	/	互换性、意外接触带电部件的防护、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度、机械强度、耐热性、防火与阻燃、谐波电流	未发现不合格	/	/	
3	LED球泡	铜仁市碧江区辉琪五金批发部	贵州省铜仁市碧江区金滩批发城A1栋45号门面	双博仕	中山市今晨照明科技有限公司	广东省中山市南头镇同乐西路	20W 220V 6500K	/	互换性、意外接触带电部件的防护、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度、机械强度、耐热性、防火与阻燃、谐波电流	未发现不合格	/	/	
4	LED球泡灯	盘州市鑫鑫百货五金店	盘州市翰林街道翠屏居委会金鑫商贸城2栋102号	图形商标	中山市依眼亮照明科技有限公司	中山市小榄镇盛丰康雅路17号5楼	XG-30 30W	/	互换性、意外接触带电部件的防护、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度、机械强度、耐热性、防火与阻燃、谐波电流	不合格	谐波电流值：1#：81.4%；2#：80.9%；1#：52%；2#：51%	谐波电流限值-有功功率大于25W的灯，基波频率下输入电流百分数表示的最大允许谐波电流：3次为不超过30倍功率因数(15.0%)；5次为不超过10%。	
5	LED球泡灯	红花岗区名林五金经营部	遵义市红花岗区国际商贸城二区负一层43号	图形商标(斌磊)	广东省中山市斌磊照明有限公司	广东省中山市横栏镇庆德路6号4楼	9W	/	互换性、意外接触带电部件的防护、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度、机械强度、耐热性、防火与阻燃、谐波电流	不合格	互换性：1#：不符合；2#：不符合	为了保证互换性，灯应采用符合IEC 60061-1规定的灯头及符合IEC 60061-3的量规。	
6	LED球泡	安顺市平坝区衍生建材经营部	贵州省安顺市平坝区鼓楼街道天马路191号43铺面	欧普照明	欧普照明电器(中山)有限公司	中山市古镇镇海洲东岸北路275号A幢	LED-BPZ220/12-E27-18	2022-05-14	互换性、意外接触带电部件的防护、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度、机械强度、耐热性、防火与阻燃、谐波电流	未发现不合格	/	/	
7	自镇流LED灯	红花岗区名林五金经营部	遵义市红花岗区国际商贸城二区负一层43号	图形商标(德力西电气)	浙江德力西国际电工有限公司	杭州市转塘街道转塘科技经济区8号1幢A2-A3厂房1-4层	D-ML115-0053/CW/A	/	互换性、意外接触带电部件的防护、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度、机械强度、耐热性、防火与阻燃、谐波电流	未发现不合格	/	/	
8	LED球泡灯	红花岗区名林五金经营部	遵义市红花岗区国际商贸城二区负一层43号	诺凯博	中山市诺凯博照明灯饰厂	中山市横栏镇新茂工业区康龙田路18号	白骑士	/	互换性、意外接触带电部件的防护、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度、机械强度、耐热性、防火与阻燃、谐波电流	未发现不合格	/	/	
9	LED柱形灯	都匀市波斯工具经营部	贵州省黔南州都匀市剑江北路94号市燃料公司综合楼1层门面	公牛BULL	宁波公牛光电科技有限公司	浙江省慈溪市观海卫镇工业园西区观附南路258号	MQ-C020A-B9 20W 6500K E27	2019-07-09	互换性、意外接触带电部件的防护、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度、机械强度、耐热性、防火与阻燃、谐波电流	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
10	LED球泡灯	金沙县惠优选精选超市	金沙县鼓场街道玉屏社区川嘉地产C-2-15.C-2-16号(二号路店二号路3-4号门面;朗月店朗月广场对面;开明同心城店开明同心城B区开明大厦一楼7号、25号商铺彩虹公园开明同心城区11栋11-1-14号)	图形商标(久量)	肇庆久量光电科技有限公司	广东省肇庆市高新区大旺大道55号	DP-QPG05C	/	互换性、意外接触带电部件的防护、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度、机械强度、耐热性、防火与防燃、谐波电流	未发现不合格	/	/	
11	LED柱形灯	瓮安县波波五金店	瓮安县银盏镇太平社区宋家坝	公牛	宁波公牛光电科技有限公司	浙江省慈溪市观海卫镇工业园西区观附南路258路	MQ-C030C-A9	2023-06-12	互换性、意外接触带电部件的防护、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度、机械强度、耐热性、防火与防燃、谐波电流	未发现不合格	/	/	
12	LED球泡灯	织金县邓玉方五金店	贵州省毕节市织金县文腾街道黔中国际C2栋1层10/11	双运百丽	中山市小榄镇双运照明电器厂	中山市小榄镇九洲基掘涌路10号	LED球泡20W	/	互换性、意外接触带电部件的防护、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度、机械强度、耐热性、防火与防燃、谐波电流	不合格	互换性：1#：不符合；2#：不符合	为了保证互换性，灯应采用符合IEC 60061-1规定的灯头及符合IEC 60061-3的量规。	
13	公牛爱眼LED灯	贵州合力超市采购有限公司福泉分公司	贵州省黔南州福泉市金山办事处洒金北路与葛镜西路交叉处乐都C8栋负一层	BULL公牛	公牛集团宁波公牛光电科技有限公司	浙江省慈溪市观海卫镇工业园西区观附南路258号	MQ-A1077W 3000K E27	2019-06-25	互换性、意外接触带电部件的防护、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度、机械强度、耐热性、防火与防燃、谐波电流	未发现不合格	/	/	
14	LED球泡灯	孙良虎(92520596MA6EMNA90)	贵州省毕节市金海湖新区小坝镇八斗地三岔路口斜对面	图形商标(洛弗)	中山市洛弗电器有限公司	中山市横栏镇茂辉工业区庆德路13号	LF-QP-018S/N/W/C W/T	/	互换性、意外接触带电部件的防护、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度、机械强度、耐热性、防火与防燃、谐波电流	未发现不合格	/	/	
15	LED T60 柱形泡	德江县向双喜灯饰店	贵州省铜仁市德江县青龙镇利民路	FSL 佛山照明	佛山电器照明股份有限公司	广东省佛山市汾江北路64号	BPZ840-865 T60C1	/	互换性、意外接触带电部件的防护、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度、机械强度、耐热性、防火与防燃、谐波电流	未发现不合格	/	/	
16	LED球泡灯	黔西县闽航五金机电经营部	贵州省毕节市黔西县莲城大道龙腾苑3栋1-07号	方戈	上海敞靓照明电器有限公司	上海宝山区友谊路1518弄10号1层A-200室	20W	/	互换性、意外接触带电部件的防护、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度、机械强度、耐热性、防火与防燃、谐波电流	不合格	互换性：1#：不符合；2#：不符合	为了保证互换性，灯应采用符合IEC 60061-1规定的灯头及符合IEC 60061-3的量规。	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
17	LED球泡灯	凯里市龙生五金日杂店	凯里市下司镇清江村委旁	图形商标(秦硕)	中山市秦硕电器有限公司	中山市小榄镇西区工业区	QS-01-028	/	互换性、意外接触带电部件的防护、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度、机械强度、耐热性、防火与防燃、谐波电流	不合格	(1) 谐波电流限值: 1#: 82.2%; 2#: 81.8%。1#: 54%; 2#: 52%。(2) 互换性: 1#: 不符合; 2#: 不符合。	(1) 谐波电流限值-有功功率大于25W的灯, 基波频率下输入电流百分数表示的最大允许谐波电流: 3次为不超过30倍功率因数(15.0%); 5次为不超过10%; (2) 为了保证互换性, 灯应采用符合IEC 60061-1规定的灯头及符合IEC 60061-3的量规。	
18	LED球泡灯	云岩区西电线电缆经营部	贵州省贵阳市云岩区金阳南路1号西南五金机电专业批发市场1层13号	图形商标(光向标)	中山市探索照明有限公司	中山市古镇镇海洲东岸西路18号	TS-OP30W	/	互换性、意外接触带电部件的防护、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度、机械强度、耐热性、防火与防燃、谐波电流	不合格	谐波电流限值: 1#: 79.8%; 2#: 79.2%。1#: 49%; 2#: 48%。	谐波电流限值-有功功率大于25W的灯, 基波频率下输入电流百分数表示的最大允许谐波电流: 3次为不超过30倍功率因数(15.0%); 5次为不超过10%。	
19	LED球泡灯	望谟县友诚五金店	望谟县王母街道办事处解放路239号	图形商标	江门市闻强光电科技有限公司	广东省江门市荷塘镇霞村工业区	E27 5W	/	互换性、意外接触带电部件的防护、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度、机械强度、耐热性、防火与防燃、谐波电流	不合格	互换性: 1#: 不符合; 2#: 不符合	为了保证互换性, 灯应采用符合IEC 60061-1规定的灯头及符合IEC 60061-3的量规。	
20	LED柱形灯	贵阳市经济技术开发区家园五金店	贵州省贵阳市经济技术开发区翁岩村一组12号	图形商标(公牛)	宁波公牛光电科技有限公司	浙江省慈溪市观海卫镇工业园区西区观附南路258号	MQ-C030A-AS 30W 6500K E27	2021-03-19	互换性、意外接触带电部件的防护、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度、机械强度、耐热性、防火与防燃、谐波电流	未发现不合格	/	/	
21	护眼LED球泡灯	望谟县友诚五金店	望谟县王母街道办事处解放路239号	BULUC	香港金牛电器科技有限公司	广东中山市横栏镇新茂工业大道18号B栋	E27 20W	/	互换性、意外接触带电部件的防护、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度、机械强度、耐热性、防火与防燃、谐波电流	未发现不合格	/	/	
22	20W高品质球泡	汪运珍(92520424MAAJYXP822)	贵州省安顺市关岭自治县龙潭街道商贸城21栋	图形商标(雷比克)	江门市创亚照明电器有限公司	江门市江海区麻三工业区22号	钻石系列 20W 6500K E27	/	互换性、意外接触带电部件的防护、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度、机械强度、耐热性、防火与防燃、谐波电流	未发现不合格	/	/	
23	自镇流LED灯	紫云自治县堰塘边五金店	贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县紫云自治县松山镇城墙路61号	图形商标	浙江旭光电子科技股份有限公司	浙江省杭州市淳安县千岛湖镇永兴路121号	BPZ1450-865 E27 T80 18W A23	/	互换性、意外接触带电部件的防护、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度、机械强度、耐热性、防火与防燃、谐波电流	未发现不合格	/	/	
24	柱形灯	六枝特区宏吉五金建材店	贵州省六盘水市六枝特区建设南路与健康路交叉口	公牛	宁波公牛光电科技有限公司	浙江省慈溪市观海卫镇工业园区观附南路258号	40W/E 27	2023-02-14	互换性、意外接触带电部件的防护、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度、机械强度、耐热性、防火与防燃、谐波电流	未发现不合格	/	/	
25	LED球泡灯	凯里市龙生五金日杂店	凯里市下司镇清江村委旁	图形商标(日清)	中山市日日清照明电器有限公司	中山市古镇曹三创业园同裕西路10号	BP220/6W、RR、E27	/	互换性、意外接触带电部件的防护、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度、机械强度、耐热性、防火与防燃、谐波电流	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
26	自镇流LED灯	册亨县闽安管道经营部	贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县者楼镇者孟下份组(红岩脚)	图形商标	惠州福临门电工有限公司	惠州市麦兴路十五号412号	星球 6500K E27 15W	/	互换性、意外接触带电部件的防护、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度、机械强度、耐热性、防火与防燃、谐波电流	未发现不合格	/	/	
27	LED球泡灯	贵阳白云定红烟酒百货商店	贵州省贵阳市白云区龚家寨龚西路1号底-B04号	图形商标(尚上)	中山市慧丰照明科技有限公司	中山市横栏镇永谊四路3号	RC85-265V 6500K 50/60HZ 5W	/	互换性、意外接触带电部件的防护、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度、机械强度、耐热性、防火与防燃、谐波电流	未发现不合格	/	/	
28	LED球泡灯	云岩区西电线电缆经营部	贵州省贵阳市云岩区金阳南路1号西南五金机电专业批发市场1层13号	图形商标(光向标)	中山市探索照明有限公司	中山市古镇镇海洲东岸西路18号	TS-QP20W	/	互换性、意外接触带电部件的防护、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度、机械强度、耐热性、防火与防燃、谐波电流	未发现不合格	/	/	
29	LED森之兴系列球泡	铜仁市碧江区达欣建材批发部	贵州省铜仁市碧江区灯塔万丰国际商贸城B区18栋-1层1-3号门面	图形商标	中山市木林森照明科技有限公司	广东省中山市小榄镇木林森大道2号12栋	WA69-13-65K	/	互换性、意外接触带电部件的防护、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度、机械强度、耐热性、防火与防燃、谐波电流	未发现不合格	/	/	
30	LED世界杯系列柱灯	贵阳市乌当区东信五金店	贵州省贵阳市乌当区新添寨红田路建新机械厂6号门面	图形商标(初卓之星)	江门市简森照明科技有限公司	江门市高新区龙溪路247号	20W 6500K 220V-50HZ	/	互换性、意外接触带电部件的防护、潮湿处理后的绝缘电阻和介电强度、机械强度、耐热性、防火与防燃、谐波电流	未发现不合格	/	/	

贵州省市场监管局2023年流通领域可移式灯具产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	可移式LED灯具	贵州新蜂星通讯器材有限公司六盘水分公司	贵州省六盘水市钟山区碧云路与麒麟路口西北侧	小米	飞慧智能照明(上海)有限公司	上海市闵行区田林路888弄9号2层	9290029076	/	标记; 结构; 防触电保护; 外部接线和内部接线; 耐热、耐火和耐电痕; 接地规定; 绝缘电阻和电气强度	未发现不合格	/	/	
2	LED龙猫柔光充电台灯	沿河万家生活超市	贵州省沿河土家族自治县团结街道团结大道634号	泰格信	广东科瑞电子有限公司	广东省广州(清远)产业园广创街5号	TGX-791	/	标记; 结构; 防触电保护; 外部接线和内部接线; 耐热、耐火和耐电痕; 接地规定; 绝缘电阻和电气强度	未发现不合格	/	/	
3	LED台灯	播州区苏羽平百货超市	播州区象山社区阳光花园B区8号门面	图形商标(良久)	宁波市镇海良久灯具厂	骆驼工业区	999-60	/	标记; 结构; 防触电保护; 外部接线和内部接线; 耐热、耐火和耐电痕; 接地规定; 绝缘电阻和电气强度	不合格	外部接线和内部接线: 0.1mm ²	外部接线和内部接线: ≥ 0.5mm ²	
4	LED充电折叠台灯	兴仁市金源兴旺商贸有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁市东湖街道办事处广场地下室	DP久量	广东久量股份有限公司	广州市白云区广州民营科技园科园路12号	DP-666S	/	标记; 结构; 防触电保护; 外部接线和内部接线; 耐热、耐火和耐电痕; 接地规定; 绝缘电阻和电气强度	未发现不合格	/	/	
5	LED台灯	邹珊珊(92520122MA6G9FH51P)	贵州省贵阳市息烽县永靖镇交通路金辉商贸中心	图形商标(康铭)	长方集团康铭盛(深圳)科技有限公司	深圳市龙华区福城街道福民社区人民路221号富康工业区	KM-6769	/	标记; 结构; 防触电保护; 外部接线和内部接线; 耐热、耐火和耐电痕; 接地规定; 绝缘电阻和电气强度	未发现不合格	/	/	
6	夜月折叠台灯	播州区龙坑顺杰五金批发部	播州区龙坑街道马家湾社区马家湾湘源五金机电城4栋2号	/	佛山市苏特电器科技有限公司		ST-Y1	/	标记; 结构; 防触电保护; 外部接线和内部接线; 耐热、耐火和耐电痕; 接地规定; 绝缘电阻和电气强度	未发现不合格	/	/	
7	米家台灯Pro	兴仁市仁米通讯设备经营部	兴仁市东湖街道办事处东湖社区振兴大道中段移动公司对面	(小米)MI	青岛易来智能科技股份有限公司	青岛市崂山区科苑纬一路1号青岛国际创新园B座10层B4	MJTD02YL	/	标记; 结构; 防触电保护; 外部接线和内部接线; 耐热、耐火和耐电痕; 接地规定; 绝缘电阻和电气强度	未发现不合格	/	/	
8	LED台灯	安顺市平坝区世纪联华生活超市	贵州省安顺市平坝区安平办事处中山中路中山大厦一期至四楼	图形商标(波来特)	浙江波来特电器有限公司	浙江省诸暨市城西工业区协和西路22号	BLT-3103	2023-03-01	标记; 结构; 防触电保护; 外部接线和内部接线; 耐热、耐火和耐电痕; 接地规定; 绝缘电阻和电气强度	不合格	(1) 标记: 不符合; (2) 外部接线和内部接线 0.1mm ²	(1) 适用时, 应为II类灯具的符号; (2) 外部接线和内部接线: ≥ 0.5mm ²	
9	LED护眼暖白光锂电双模台灯	贵安新区湖潮乡世纪华联超市	贵安新区山语城1-1-20-21	图形商标(迪迦迪)	中山市迪伽迪照明有限公司	深圳市宝安区西乡铁岗益成工业园	1950	/	标记; 结构; 防触电保护; 外部接线和内部接线; 耐热、耐火和耐电痕; 接地规定; 绝缘电阻和电气强度	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
10	LED台灯	兴仁市金源兴旺商贸有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁市东湖街道办事处广场地下室	DP久量	广东久量股份有限公司	广州市白云区广州民营科技园科园路12号	LED-697	/	标记；结构；防触电保护；外部接线和内部接线；耐热、耐火和耐电痕；接地规定；绝缘电阻和电气强度	未发现不合格	/	/	
11	LED台灯	盘州佳惠百货有限责任公司	贵州省六盘水市盘州市翰林街道胜境大道恒立大世界负一楼	康铭	江西康铭盛光电科技有限公司	江西省高安市新世纪工业城龙工大道	KM-S089	/	标记；结构；防触电保护；外部接线和内部接线；耐热、耐火和耐电痕；接地规定；绝缘电阻和电气强度	未发现不合格	/	/	
12	LED台灯	刘晓凤 (92520402MA6EQ6463K)	贵州省安顺市西秀区华西街道小商品市场后街23号	图形商标（宝视达）	佛山市顺德区冠迪电器实业有限公司	广东省佛山市顺德区勒流众裕路以西8-1-3号地块	GD-3W	/	标记；结构；防触电保护；外部接线和内部接线；耐热、耐火和耐电痕；接地规定；绝缘电阻和电气强度	不合格	外部接线和内部接线： 0.1mm ² ;	外部接线和内部接线：≥ 0.5mm ²	
13	LED台灯	播州区苏羽平百货超市	播州区象山社区阳光花园B区8号门面	华雄	佛山市顺德区勒流镇盈科照明电器有限公司	广东省佛山市顺德区勒流镇众西路工业区	HL-5513	/	标记；结构；防触电保护；外部接线和内部接线；耐热、耐火和耐电痕；接地规定；绝缘电阻和电气强度	不合格	外部接线和内部接线： 0.1mm ² ;	外部接线和内部接线：≥ 0.5mm ²	
14	LED台灯	威宁县雷励灯具经营部	威宁县海边街道滨海大道商贸城	图形商标（雷士）	中山雷士灯饰科技有限公司	广东省中山市古镇镇中兴大道侧古镇灯饰大厦A座22层	DS802SQW	2019-11-08	标记；结构；防触电保护；外部接线和内部接线；耐热、耐火和耐电痕；接地规定；绝缘电阻和电气强度	未发现不合格	/	/	
15	LED台灯	织金县福乐多购物广场	贵州省毕节市织金县金西商贸城地下商场	图形商标（宝视达）	佛山市顺德区冠迪电器实业有限公司	广东省佛山市顺德区勒流众裕路以西8-1-3号地块	GD-5W	/	标记；结构；防触电保护；外部接线和内部接线；耐热、耐火和耐电痕；接地规定；绝缘电阻和电气强度	不合格	外部接线和内部接线： 0.1mm ² ;	外部接线和内部接线：≥ 0.5mm ²	
16	LED台灯	纳雍县湘情小家电经营部	贵州省毕节市纳雍县盛世国际时代广场家乐购超市内	图形商标（宝视达）	佛山市顺德区冠迪电器实业有限公司	广东省佛山市顺德区勒流众裕路以西8-1-3号地块	GD-5528	/	标记；结构；防触电保护；外部接线和内部接线；耐热、耐火和耐电痕；接地规定；绝缘电阻和电气强度	未发现不合格	/	/	
17	可移式LED灯具	贵州合力超市采购有限公司黔西分公司	贵州省毕节市黔西县莲城街道金石明珠1号楼1-2层	图形商标（冠雅）	广东光阳电器有限公司	广东省中山市小榄镇创益路7号	LA-A408	2022-06-22	标记；结构；防触电保护；外部接线和内部接线；耐热、耐火和耐电痕；接地规定；绝缘电阻和电气强度	未发现不合格	/	/	
18	可移动式灯具-LED台灯	贵州永辉超市有限公司开阳分公司	贵州省贵阳市开阳县城关镇城东路云开广场	图形商标（欧普照明）	欧普照明电器（中山）有限公司	中山市古镇镇海洲东岸北路275号A幢	MT-HY03T-201	/	标记；结构；防触电保护；外部接线和内部接线；耐热、耐火和耐电痕；接地规定；绝缘电阻和电气强度	未发现不合格	/	/	
19	LED台灯	德江县维利日用百货超市	德江县青龙街道香树园老车站内	宝视达	佛山市顺德区冠迪电器实业有限公司	/	GD-326	/	标记；结构；防触电保护；外部接线和内部接线；耐热、耐火和耐电痕；接地规定；绝缘电阻和电气强度	未发现不合格	/	/	
20	LED台灯	贵阳市经济开发区尚购生鲜超市	贵州省贵阳市经济技术开发区黄河路426号招商大厦1层	图形商标（良久）	宁波市镇海良久灯具厂	骆驼工业区	999-35	/	标记；结构；防触电保护；外部接线和内部接线；耐热、耐火和耐电痕；接地规定；绝缘电阻和电气强度	不合格	外部接线和内部接线： 0.1mm ² ;	外部接线和内部接线：≥ 0.5mm ²	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
21	可移动式灯具-LED台灯	六枝特区智恒灯饰二分店	贵州省六盘水市六枝特区建设南路	OPPLE	欧普照明电器(中山)有限公司	中山市古镇镇海洲东岸北路275号A幢	MT-HY03T-13	2017-05-27	标记; 结构; 防触电保护; 外部接线和内部接线; 耐热、耐火和耐电痕; 接地规定; 绝缘电阻和电气强度	未发现不合格	/	/	
22	米家智能台灯Lite	贵州省智合通商贸有限公司	贵州省安顺市西秀区东关街道龙泉路A3.A4地块国际佳缘商业广场一层C-82.84.86.88	小米	飞慧智能照明(上海)有限公司	上海市闵行区田林路888弄9号2层	9290029051	/	标记; 结构; 防触电保护; 外部接线和内部接线; 耐热、耐火和耐电痕; 接地规定; 绝缘电阻和电气强度	未发现不合格	/	/	
23	可移式LED灯具	贵州合力超市采购有限公司福泉分公司	贵州省黔南州福泉市金山办事处洒金北路与葛镜西路交叉处乐都C8栋负一层	冠雅	广东光阳电器有限公司	广东省中山市小榄镇创益路7号	LA-R908	/	标记; 结构; 防触电保护; 外部接线和内部接线; 耐热、耐火和耐电痕; 接地规定; 绝缘电阻和电气强度	未发现不合格	/	/	
24	可移式灯具	都匀市欧普照明经营店	贵州省都匀市剑江北路81号云都广场SC-2组团1层B2-8号门面	OPPLE	欧普照明电器(中山)有限公司	中山市古镇镇海洲东岸北路275号A幢	MT001CH-11DX	2022-10-18	标记; 结构; 防触电保护; 外部接线和内部接线; 耐热、耐火和耐电痕; 接地规定; 绝缘电阻和电气强度	未发现不合格	/	/	
25	可移式LED灯具	沃尔玛(贵州)商业零售有限公司花溪甲秀南路分店	贵州省贵阳市花溪区甲秀南路16号亨特·公园里	图形商标(DALEM)	江苏达伦电子股份有限公司	江苏省常熟高新技术产业开发区白潭路5号	DL-23	/	标记; 结构; 防触电保护; 外部接线和内部接线; 耐热、耐火和耐电痕; 接地规定; 绝缘电阻和电气强度	未发现不合格	/	/	
26	米家飞利浦台灯3	贵州省智合通商贸有限公司	贵州省安顺市西秀区东关街道龙泉路A3.A4地块国际佳缘商业广场一层C-82.84.86.88	小米	飞慧智能照明(上海)有限公司	上海市闵行区田林路888弄9号2层	9290029013	/	标记; 结构; 防触电保护; 外部接线和内部接线; 耐热、耐火和耐电痕; 接地规定; 绝缘电阻和电气强度	未发现不合格	/	/	
27	可移式LED灯具	瓮安合力惠民超市有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县银盏镇麒麟摩尔城缤纷购物中心负一层	冠雅	广东光阳电器有限公司	广东省中山市小榄镇创益路7号	LA-V605	/	标记; 结构; 防触电保护; 外部接线和内部接线; 耐热、耐火和耐电痕; 接地规定; 绝缘电阻和电气强度	未发现不合格	/	/	
28	LED台灯	印江自治县天润发玛特超市	印江自治县峨岭街道东城1号	光视宝	佛山市顺德区臻朗照明灯具有限公司	广东省佛山市顺德区均安镇沙埔村委会模具城兴业路	MT-006	/	标记; 结构; 防触电保护; 外部接线和内部接线; 耐热、耐火和耐电痕; 接地规定; 绝缘电阻和电气强度	不合格	外部接线和内部接线: 0.1mm ²	外部接线和内部接线: ≥ 0.5mm ²	
29	米家台灯1S耀夜黑	贵州省智合通商贸有限公司	贵州省安顺市西秀区东关街道龙泉路A3.A4地块国际佳缘商业广场一层C-82.84.86.88	小米	青岛易来科技股份有限公司	青岛市崂山区科苑纬一路1号青岛国际创新园B座10层B4	MJTD01SSJNYL	/	标记; 结构; 防触电保护; 外部接线和内部接线; 耐热、耐火和耐电痕; 接地规定; 绝缘电阻和电气强度	未发现不合格	/	/	
30	台灯	安顺市西秀区欣蕾文体用品商行	贵州省安顺市西秀区长欣中央广场一期负一层60号铺面	图形商标(宝视达)	佛山市顺德区冠迪电器实业有限公司	广东省佛山市顺德区勒流众裕路以西8-1-3号地块	GD-2071	/	标记; 结构; 防触电保护; 外部接线和内部接线; 耐热、耐火和耐电痕; 接地规定; 绝缘电阻和电气强度	不合格	外部接线和内部接线: 0.1mm ²	外部接线和内部接线: ≥ 0.5mm ²	

贵州省市场监管局2023年流通领域固定式通用灯具产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	固定式灯具	罗甸县粤海灯饰商店(罗甸一分店)	贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇际恒五金建材城一期6栋6单元2层1号门面	图形商标(欧普照明)	苏州欧普照明有限公司	吴江市汾湖经济开发区汾杨路东侧	MX260-D13-01	2022-06-02	结构;外部接线和内部接线;防触电保护;耐久性试验和热试验;耐热、耐火和耐起痕;骚扰电压(电源端子);辐射电磁骚扰(30MHz~300MHz)或辐射骚扰(30MHz~1GHz);谐波电流限值;能效限定值(光效);显色指数	未发现不合格	/	/	
2	固定式灯具	红花岗区文虎五金机电经营部	遵义市红花岗区国际商贸城B区负一层307号	欧普照明(OPPLE)	欧普照明股份有限公司	上海市浦东新区龙东大道6111号1幢411室	MX420-D24-02	/	结构;外部接线和内部接线;防触电保护;耐久性试验和热试验;耐热、耐火和耐起痕;骚扰电压(电源端子);辐射电磁骚扰(30MHz~300MHz)或辐射骚扰(30MHz~2GHz);谐波电流限值;能效限定值(光效);显色指数	未发现不合格	/	/	
3	LED吸顶灯	贵州榕仕康电线电缆有限公司	贵州省贵阳市云岩区金阳南路1号西南五金机电专业批发市场S栋1-3层	公牛	宁波公牛光电科技有限公司	浙江省慈溪市观海卫镇工业园西区观附南路258号	MX-A018030A-AS	2021-04-16	结构;外部接线和内部接线;防触电保护;耐久性试验和热试验;耐热、耐火和耐起痕;骚扰电压(电源端子);辐射电磁骚扰(30MHz~300MHz)或辐射骚扰(30MHz~3GHz);谐波电流限值;能效限定值(光效);显色指数	未发现不合格	/	/	
4	LED家居超薄吸顶灯	修文县扎佐镇云天五金店	贵州省贵阳市修文县扎佐镇襄阳路桥头一支线	图形商标(凯得亮)	广东晟洋照明有限公司	江门市蓬江区荷塘镇华昌路2号	DDDM-XD-320-30W-B	/	结构;外部接线和内部接线;防触电保护;耐久性试验和热试验;耐热、耐火和耐起痕;骚扰电压(电源端子);辐射电磁骚扰(30MHz~300MHz)或辐射骚扰(30MHz~4GHz);谐波电流限值;能效限定值(光效);显色指数	不合格	外部接线和内部接线:0.3mm ²	外部接线和内部接线:为提供足够的机械强度,导体的标称截面积应不小于:普通灯具为0.75mm ² 。	
5	LED吸顶灯	凯里市方源五金建材经营部	凯里市新生路20号华亿国际商贸城B1区3栋-1层3、4号门面	公牛	宁波公牛光电科技有限公司	浙江省慈溪市观海卫镇工业园西区观附南路258号	MX-A012023A-AS	2021-11-28	结构;外部接线和内部接线;防触电保护;耐久性试验和热试验;耐热、耐火和耐起痕;骚扰电压(电源端子);辐射电磁骚扰(30MHz~300MHz)或辐射骚扰(30MHz~5GHz);谐波电流限值;能效限定值(光效);显色指数	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
6	LED三防吸顶灯	兴义市兴帆电缆五金经营部	兴义市木贾办木贾物流城E区五栋102一楼	云之滇	中山市云之滇灯饰厂	广东省中山市古镇曹一工业区	24W 6500K	/	结构；外部接线和内部接线；防触电保护；耐久性试验和热试验；耐热、耐火和耐起痕；骚扰电压（电源端子）；辐射电磁骚扰（30MHz~300MHz）或辐射骚扰（30MHz~6GHz）；谐波电流限值；能效限定值（光效）；显色指数	不合格	(1) 外部接线和内部接线：0.1mm ² 。(2) 骚扰电压：不符合；(3) 谐波电流限值：不符合	(1) 外部接线和内部接线：为提供足够的机械强度，导体的标称截面积应不小于：普通灯具0.75mm。(2) 骚扰电压（电源端子）：按GB/T 17743-2017(或GB/T 17743-2021)标准第4.3.1条。(3) 谐波电流限值-有功功率大于25W的灯，基波频率下输入电流百分数表示的最大允许谐波电流：3次为不超过30倍功率因数(15.0%)；5次为不超过10%。	
7	LED新三防吸顶灯	红花岗区名林五金经营部	遵义市红花岗区国际商贸城二区负一层43号	图形商标（博尔美）	江西积博照明科技有限公司	江西省瑞昌市黄金北路168号	BRM250-ZY20	/	结构；外部接线和内部接线；防触电保护；耐久性试验和热试验；耐热、耐火和耐起痕；骚扰电压（电源端子）；辐射电磁骚扰（30MHz~7GHz）；谐波电流限值；能效限定值（光效）；显色指数	不合格	(1) 外部接线和内部接线：0.3mm ² 。(2) 骚扰电压：不符合	(1) 外部接线和内部接线：为提供足够的机械强度，导体的标称截面积应不小于：普通灯具为0.75mm。(2) 骚扰电压（电源端子）：按GB/T 17743-2017(或GB/T 17743-2021)标准第4.3.1条。	
8	固定式灯具	安顺开发区兴茂建材批发部	贵州省安顺开发区黔中商贸城一楼7栋23-24号铺面	图形商标（欧普照明）	苏州欧普照明有限公司（SUZ）	吴江市汾湖经济开发区汾杨路东侧	MX260-D12-01	2023-01-13	结构；外部接线和内部接线；防触电保护；耐久性试验和热试验；耐热、耐火和耐起痕；骚扰电压（电源端子）；辐射电磁骚扰（30MHz~8GHz）；谐波电流限值；能效限定值（光效）；显色指数	未发现不合格	/	/	
9	固定式灯具-卧室吸顶灯	德江县向双喜灯饰店	贵州省铜仁市德江县青龙镇利民路	欧普照明	苏州欧普照明有限公司	吴江市汾湖经济开发区汾杨路东侧	MX26D-D18-01	/	结构；外部接线和内部接线；防触电保护；耐久性试验和热试验；耐热、耐火和耐起痕；骚扰电压（电源端子）；辐射电磁骚扰（30MHz~300MHz）或辐射骚扰（30MHz~9GHz）；谐波电流限值；能效限定值（光效）；显色指数	未发现不合格	/	/	
10	平板灯	陈汝生（92520103MA6EHQC97）	贵州省贵阳市云岩区三桥新街18号综合批发市场北区20栋1084号	公牛	宁波公牛光电科技有限公司	浙江省慈溪市观海卫镇工业园区西区观附南路258号	MP-A012D-AD	2021-05-11	结构；外部接线和内部接线；防触电保护；耐久性试验和热试验；耐热、耐火和耐起痕；骚扰电压（电源端子）；辐射电磁骚扰（30MHz~300MHz）或辐射骚扰（30MHz~10GHz）；谐波电流限值；能效限定值（光效）；显色指数	未发现不合格	/	/	
11	固定式灯具	都匀市欧普照明经营店	贵州省都匀市剑江北路81号云都广场SC-2组团1层B2-8号门面	欧普照明	欧普照明股份有限公司	上海市浦东新区龙东大道6111号1幢411室	MX350-D24-03	2023-06-09	结构；外部接线和内部接线；防触电保护；耐久性试验和热试验；耐热、耐火和耐起痕；骚扰电压（电源端子）；辐射电磁骚扰（30MHz~300MHz）或辐射骚扰（30MHz~11GHz）；谐波电流限值；能效限定值（光效）；显色指数	未发现不合格	/	/	

贵州省市场监管局2023年流通领域开关产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	一位单极带荧光开关	兴义市中亚五金店	兴义市丰都办丰都村33号	图形商标(公牛)	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区日显北路88号	G09K111Y	2021/06/28	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮(防潮)、绝缘电阻和电气强度、正常操作、温升、耐热、爬电距离、电气间隙和穿透密封胶距离、机械强度、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
2	一位双控带荧光开关	赫章县樱花	赫章县金银山街道玉锦小区门面	图形商标(公牛)	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区	G09K112Y	2023/03/27	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮(防潮)、绝缘电阻和电气强度、正常操作、温升、耐热、爬电距离、电气间隙和穿透密封胶距离、机械强度、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
3	一位中途掣带荧光开关	凯里市文化北路鑫阳阀门五金经营部	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市营盘东路与文化路交汇处	圆形商标(公牛)	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市东滨海区日显北路88号	G25K134u6	2022/02/23	防触电保护、温升、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮(防潮)、绝缘电阻和电气强度、荧光灯负载试验、耐热、爬电距离、电气间隙和穿透密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化、机械强度	未发现不合格	/	/	
4	二位双控大跷板开关	贝勒五金经营部	贵州省六盘水市六枝特区平寨交警队	SIEMENS	广东联塑电气有限公司	广东省佛山市顺德区龙江镇大坝工业园E07之一	5TA0124-3N(0)	/	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮(防潮)、绝缘电阻和电气强度、正常操作、温升、耐热、爬电距离、电气间隙和穿透密封胶距离、机械强度、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
5	一位双控大跷板开关	贝勒五金经营部	贵州省六盘水市六枝特区平寨交警队	SIEMENS	广东联塑电气有限公司	广东省佛山市顺德区龙江镇大坝工业园E07之一	5TA0114-3N(0)	/	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮(防潮)、绝缘电阻和电气强度、正常操作、温升、耐热、爬电距离、电气间隙和穿透密封胶距离、机械强度、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
6	四开双	水城区宇诚五金涂料经营部	贵州省六盘水市水城区双水街道诚信路103号	MLS•电工	中山市木林森照明科技有限公司	广东省中山市小榄镇木林森大道2号12栋	MLS-S3H-4K2	/	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮(防潮)、绝缘电阻和电气强度、正常操作、温升、耐热、爬电距离、电气间隙和穿透密封胶距离、机械强度、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
7	三开双	水城区宇诚五金涂料经营部	贵州省六盘水市水城区双水街道诚信路103号	MLS•电工	中山市木林森照明科技有限公司	广东省中山市小榄镇木林森大道2号12栋	MLS-S3H-3K2	/	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、正常操作、温升、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、机械强度、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
8	一开双控	贵州博泰线缆有限公司	贵州省贵阳市花溪区石板镇摆勺村贵州天利机电市场集团有限公司B5号楼35-36号	Midso X ia	扬州市工业品市场美的松下电器厂	江阳东路78号	10A-16A	/	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、正常操作、温升、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、机械强度、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
9	二开双控	百里杜鹃众合五金店	百里杜鹃管理区鹏程管理区格佐新村	贵派	贵派电器股份有限公司	中国湖南株洲云阳经济开发区贵派工业园	10A 250V	/	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、正常操作、温升、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化、机械强度	未发现不合格	/	/	
10	一联单控开关	观山湖区黔宜达五金经营部	贵州省贵阳市观山湖区宾阳街道宾阳大道西侧,环城高速东侧贵阳西南国际商贸城一期工程4号楼地面工程D单元1层7号	正泰	浙江正泰建筑电器有限公司	浙江省乐清市温州大桥工业园区	NEW1-D00100 10A 250V	/	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、正常操作、温升、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化、机械强度	未发现不合格	/	/	
11	一位双控开关	贵州贵雅宏电力物资有限公司	贵州省贵阳市南明区花溪大道北段128段太升五金机电市场A-1-[湘雅办事处]	DELIXI	浙江德力西国际电工有限公司	杭州市转塘街道转塘科技经济区块8号1幢A2-A3 厂房1-4层	HT86K2	/	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、正常操作、温升、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化、机械强度	未发现不合格	/	/	
12	一位双控(开关)	白云区管世家建材经营部	贵州省贵阳市白云区麦架镇白云北路(贵州年储贸易有限公司A-25号门面)	圆形商标(天斯堡)	惠州名品欧尚电器有限公司	惠州大亚湾澳头中兴五路103号	一开双控 10A 250V	/	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、正常操作、温升、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化、机械强度	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
13	86型一位单控开关	贵阳市乌当区东信五金店	贵州省贵阳市乌当区新添寨红田路建新机械厂6号门面	圆形商标	松下信息仪器(上海)有限公司	中国上海市松江区江田东路258号第1-3幢厂房	WMS50116AX250V	/	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮(防潮)、绝缘电阻和电气强度、正常操作、温升、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化、机械强度	未发现不合格	/	/	
14	大板二双	镇宁自治县鼎胜五金经营部	贵州省安顺市镇宁自治县环翠街道城西村水岸鑫城4栋吊2-22号	图形商标(龙胜)	龙胜电器有限公司	温州经济技术开发区金海一道468号	E611122F	/	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮(防潮)、绝缘电阻和电气强度、正常操作、温升、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化、机械强度	未发现不合格	/	/	
15	一位双控带荧光开关	镇宁自治县鼎胜五金经营部	贵州省安顺市镇宁自治县环翠街道城西村水岸鑫城4栋吊2-22号	公牛	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市慈东滨海区日显北路88号	G18K112CU6	2021/06/27	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮(防潮)、绝缘电阻和电气强度、正常操作、温升、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化、机械强度	未发现不合格	/	/	
16	一位双控开关	镇宁自治县英才五金电动工具经营部	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县白马湖街道交通街79号	图形商标(感恩电气)	温州感恩电气有限公司	温州经济技术开发区滨海二十路410号	16A 250V	/	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮(防潮)、绝缘电阻和电气强度、正常操作、温升、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化、机械强度	未发现不合格	/	/	
17	二开双	普定县李文艳五金店	贵州省安顺市普定县定南街道夜郎湖路98号商铺	深思	湖南深思电工实业有限公司	湖南湘乡经济开发区红仑大道009号	M392K/2K211	2022/07/29	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮(防潮)、绝缘电阻和电气强度、正常操作、温升、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化、机械强度	未发现不合格	/	/	
18	一开双	普定县李文艳五金店	贵州省安顺市普定县定南街道夜郎湖路98号商铺	深思	湖南深思电工实业有限公司	湖南湘乡经济开发区红仑大道009号	M391K/2J216	2021/08/04	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮(防潮)、绝缘电阻和电气强度、正常操作、温升、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化、机械强度	未发现不合格	/	/	
19	一开双控暗装跷板式双控开关	普定县强发五金店	普定县穿洞街道文明路67号	OPPLE	欧普照明电器(中山)有限公司(ZS)	中山市古镇镇海洲东岸北路275号A幢	T011612A-H5	2022/11/18	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮(防潮)、绝缘电阻和电气强度、正常操作、温升、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化、机械强度	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
20	一开双控开关	李作辉 (92520424MAAJPFNC4B)	贵州省安顺市关岭自治县顶云街道关岭国际商贸城19栋105、106	润阳金牛	北京润阳金牛电气有限公司	北京丰台区南四环西路128号院3号楼4层508	10A 250V ~	/	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、正常操作、温升、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化、机械强度	未发现不合格	/	/	
21	一位多控	关岭定鸿建材批发部	贵州省安顺市关岭自治县龙潭街道商贸城20栋115、116号商铺	罗格西蒙	温州西迈电器有限公司	温州经济技术开发区滨海工业园	10A 250V	2022/08/31	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、正常操作、温升、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化、机械强度	未发现不合格	/	/	
22	一联双控开关	关岭定鸿建材批发部	贵州省安顺市关岭自治县龙潭街道商贸城20栋115、116号商铺	图形商标 (正泰电工)	浙江正泰建筑电器有限公司	浙江省乐清市温州大桥工业园区	NEW2-N00206	/	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、正常操作、温升、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化、机械强度	未发现不合格	/	/	
23	一联双控开关	威宁县广州壹缆电缆五金经营部	威宁县六桥街道环城路五金机电城	图形商标 (正泰)	浙江正泰建筑电器有限公司	浙江省乐清市温州大桥工业园区	NEW1-D00200	/	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作（荧光灯负载试验）、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙、穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
24	一位双控带荧光大跷板开关（暗装跷板式双控开关）	威宁县雷励灯具经营部	威宁县海边街道滨海大道商贸城	图形商标 (雷士)	惠州雷士光电科技有限公司	佛山市顺德区勒流镇勒流港集约工业开发区C06-2号地块	V2A121	2020/03/16	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作（荧光灯负载试验）、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙、穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
25	一位双控开关	威宁慷宸建材有限公司	贵州省毕节市威宁县海边街道草海商贸城7栋19号	图形商标 (公牛)	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区	G37K112BU	2023/04/12	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作（荧光灯负载试验）、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙、穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
26	二位双控开关	大方县核桃金鑫电器	贵州省毕节市大方县核桃乡烂泥沟	图形商标	惠州名品欧尚电器有限公司	惠州大亚湾澳头中兴五路103号	10A 250V	/	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作（荧光灯负载试验）、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙、穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
27	一位双控大跷板开关	毕节金海湖新区华创建材经营部	贵州省毕节市金海湖新区青龙街道办事处壕沟村八斗地	图形商标（美的）	美智光电科技股份有限公司	江西省贵溪市工业园1号	M1K12	2023/05/06	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作（荧光灯负载试验）、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙、穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
28	一位双控开关	毕节金海湖新区荣欣五金经营部	贵州省毕节市金海湖新区小坝镇八斗地	图形商标（视贝）	厦门视贝科技有限公司	厦门火炬高新区（翔安）产业区翔岳路31号	M8-112	/	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作（荧光灯负载试验）、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙、穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
29	一开双	大方县黄光显建材经营部	大方县核桃乡民生村定兴组	图形商标（玉蝶）	贵州玉蝶电工股份有限公司	贵州省贵阳市经济技术开发区丰报云村贵惠路西侧	M361K/2 L003	/	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作（荧光灯负载试验）、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙、穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
30	一位16A单控大按钮开关	贵阳云岩黔宇伟亚电器经营部	贵州省贵阳市云岩区罗汉营路6号A幢1层24号	图形商标（福田）	广东福田电器有限公司	佛山市顺德区勒流港集约工业开发区二期C06-1号	M12SKA11-16	/	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作（荧光灯负载试验）、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙、穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
31	FSL10A一位单控开关	贵阳云岩华朗光照明经营部	贵州省贵阳市云岩区罗汉营路7号附45号	图形商标（FSL）	佛山照明智达电工科技有限公司	佛山市高明区荷城街道富湾工业园恒昌路19号（富湾标准车间J2）	F32-10K1/1	/	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作（荧光灯负载试验）、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙、穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
32	一开(双控)开关	开阳苏其楠五金店	贵州省贵阳市开阳县城关镇环城南路	图形商标(博盾)	温州洛顿电器科技有限公司	浙江省温州经济技术开发区天河街道高轩村铁皮市场第2幢第3间	10AX250V~	/	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮(防潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作(荧光灯负载试验)、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙、穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
33	二开双控	思南县博升五金机电经营部	思南县思唐街道办事处安化社区温泉大道192、194号	图形商标(柯航)	温州俊田电气有限公司	温州龙湾沙城工业区	10AX250V	/	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮(防潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作(荧光灯负载试验)、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙、穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
34	一位中途掣带荧光开关	思南县思唐鑫海五金机电批发部	贵州省铜仁市思南县思唐街道办事处盐市街	公牛	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区	G32K134U6	2023/04/27	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮(防潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作(荧光灯负载试验)、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙、穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
35	一位双控带荧光开关	思南县思唐鑫海五金机电批发部	贵州省铜仁市思南县思唐街道办事处盐市街	公牛	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区日显北路88号	G32K112U6	2022/10/25	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮(防潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作(荧光灯负载试验)、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙、穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
36	二位双控带荧光开关	荔波县玉屏闵顺五金洁具灯饰经营部	贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县玉屏街道中华路96号	公牛	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市慈东滨海区日显北路88号	G28K212CU	2021/06/18	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮(防潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作(荧光灯负载试验)、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙、穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
37	一位多控开关	荔波县玉屏闵顺五金洁具灯饰经营部	贵州省黔南布依族苗族自治州荔波县玉屏街道中华路96号	飞雕	飞雕电器集团有限公司	上海市松江区港德路288号	E1110Q1/4	/	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮(防潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作(荧光灯负载试验)、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙、穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
38	一位双控带荧光开关	荔波县玉屏镇齐军五金综合门市	荔波县玉屏街道上亿建材家居广场A5栋1-11号	BULL公牛	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区	G25K112U18	2022/12/27	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化、机械强度	未发现不合格	/	/	
39	一开多控一灰	平塘县鑫联鑫商贸有限公司	贵州省黔南州平塘县平湖镇回龙村(册山公路边)	玉蝶	贵州玉蝶电工股份有限公司	贵州省贵阳市经济技术开发区丰报云村贵惠路西侧	M971K/3-2	/	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作（荧光灯负载试验）、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙、穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
40	二位双控带荧光开关	平塘县闽利五金店	平塘县金盆街道公路边华地龙庭对面	公牛	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区日显北路88号	G09K212Y	2022/10/27	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作（荧光灯负载试验）、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙、穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
41	三位双控带荧光开关	三都水族自治县黔皖五金店	贵州省黔南布依族苗族自治州三都水族自治县三合街道麻光新区	BULL公牛	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市慈东滨海区日显北路88号	G28K312CU	2022/10/15	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作（荧光灯负载试验）、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙、穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
42	二位双控开关	三都水族自治县黔皖五金店	贵州省黔南布依族苗族自治州三都水族自治县三合街道麻光新区	公牛	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区	G50K212U	2023/04/15	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作（荧光灯负载试验）、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙、穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
43	一位双控开关	修文县谭新五金店	贵州省贵阳市修文县龙场镇老车站7号门面(现人民北路132号)	图形商标(视贝)	厦门视贝科技有限公司	厦门市火炬高新区(翔安)产业区翔岳路31号南楼	M1-112	/	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、正常操作（荧光灯负载试验）、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙、穿通密封胶距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
44	一开双控开关	红果干沟桥志伟五金机电经营部	贵州省六盘水市盘州市干沟桥红岩小学对面	天正电气	浙江天正电气股份有限公司	浙江省乐清市柳市镇柳东路332号	F1-K12	/	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、正常操作、温升、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、机械强度、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
45	二开双控	红果干沟桥志伟五金机电经营部	贵州省六盘水市盘州市干沟桥红岩小学对面	天正电气	浙江天正电气股份有限公司	浙江省乐清市柳市镇柳东路332号	F1-K22AH	/	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、正常操作、温升、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、机械强度、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
46	一位双控开关	兴义市兴黔五金店	兴义市木贾办木贾物流城D区13栋118号	图形商标 (CNBUND)	温州中泱电器有限公司	温州经济技术开发区天河街道庄泉村金泉路28号	MZ系列 10A 250V~	/	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、正常操作、温升、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、机械强度、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
47	带荧光大板一位双控开关	兴义市兴黔五金店	兴义市木贾办木贾物流城D区13栋118号	图形商标	佛山市顺德区麦格爾电气有限公司	广东省佛山市顺德区勒流镇宝城工业北路15号	MGRM200 2 10AX 250V~	/	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、正常操作、温升、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、机械强度、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
48	带荧光大板两位双控开关	兴义市兴黔五金店	兴义市木贾办木贾物流城D区13栋118号	图形商标	佛山市顺德区麦格爾电气有限公司	广东省佛山市顺德区勒流镇宝城工业区北路15号	MGRM200 4 10AX 250V~	/	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、正常操作、温升、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、机械强度、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
49	一位单控开关	兴义市兴帆电缆五金经营部	兴义市木贾办木贾物流城E区五栋102一楼	金联宇电气	广东金联宇电气有限公司	佛山市南海区罗村联和丰岗工业区一路8号	P116A	/	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、正常操作、温升、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、机械强度、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
50	二开双控开关	黔西南州腾泰商贸有限公司	贵州省黔西南州兴仁市陆关街道办事处盛丰国际商贸城Z1区1号	IOVOV	中山市洛弗电器有限公司	中山市横栏镇茂辉工业区庆德路13号	S900004	/	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、正常操作、温升、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、机械强度、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
51	一开双控荧光开关	黔西南州腾泰商贸有限公司	贵州省黔西南州兴仁市陆关街道办事处盛丰国际商贸城Z1区1号	IOVOV	中山市洛弗电器有限公司	中山市横栏镇茂辉工业区庆安路1号A幢二楼	S900002	/	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、正常操作、温升、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、机械强度、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
52	二联单控开关	郑元瑾 (92520122MA6GKT7T2L)	贵州省贵阳市息烽县永靖镇东风路134号	图形商标 (正泰电工)	浙江正泰建筑电器有限公司	浙江省乐清市温州大桥工业园区	NEW1-D00300	/	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、正常操作、温升、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、机械强度、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
53	一位单极开关	贵安新区纳海塔五金店	贵州省贵安新区湖潮乡贵安馨苑2号地块1-负1-5号	图形商标 (飞雕)	飞雕电器集团有限公司	上海市松江区港德路288号	M610Q1	/	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、正常操作、温升、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、机械强度、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
54	二位小跷板双路开关功能件	独山县城鑫五金营销中心	贵州省黔南布依族苗族自治州独山县麻万镇国际汽车建材城4栋3层11-12号门面	龙顿 LOND	江门市联合力量照明电器有限公司	广东省江门市高新区彩虹路39号	22S/J	/	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、正常操作、温升、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、机械强度、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
55	一位中跷板双路开关功能件	独山县城鑫五金营销中心	贵州省黔南布依族苗族自治州独山县麻万镇国际汽车建材城4栋3层11-12号门面	龙顿	江门市联合力量照明电器有限公司	广东省江门市高新区彩虹路39号	12M/J	/	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、正常操作、温升、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、机械强度、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
56	二开双控(开关)	安龙县鑫诚五金建材经营部	安龙县栖凤街道办事处鑫凯龙大鸿发超市门面	FUXTIAU	温州优朗电气有限公司	温州经济技术开发区天河工业区	10A 250V	/	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、正常操作、温升、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、机械强度、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
57	一开双(开关)	安龙县鑫诚五金建材经营部	安龙县栖凤街道办事处鑫凯龙城大鸿发超市门面	FUXTIAU	温州优朗电气有限公司	温州经济技术开发区天河工业区	16A 250V	/	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、正常操作、温升、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、机械强度、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
58	二位双控开关	松桃闽鑫五金电器店	松桃县蓼皋镇世昌广场盛世兴城3花楼2-3号门面	罗格西蒙	温州西迈电器有限公司	浙江温州经济开发区滨海园区	10A 250V	2021/03/24	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、正常操作、温升、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、机械强度、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
59	四联双控开关10A	松桃世源五金机电经销店	贵州省铜仁市松桃苗族自治县蓼皋镇世昌广场三号楼9号	GELAN	浙江格兰电气有限公司	浙江省嘉兴市王店镇庆元路459号	M2-124 10A 250V	2019/06/22	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、正常操作、温升、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、机械强度、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
60	二开双控	松桃聚福五金机电经营部	贵州省铜仁市松桃苗族自治县蓼皋镇麻旦村麻旦路口	贵派	贵派电器股份有限公司	中国湖南株洲云阳经济开发区贵派工业园	G3222 10A /250V	2022/07/16	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、正常操作、温升、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、机械强度、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
61	二位双控开关	播州区龙坑富民水电材料零售店	播州区龙坑街道马家湾社区湘源国际五金城16-1-10号	图形商标	西蒙电气（中国）有限公司	中国江苏省海安开发区西蒙路1号	721022	/	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、正常操作、温升、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、机械强度、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
62	一开双控	播州区龙坑富民水电材料零售店	播州区龙坑街道马家湾社区湘源国际五金城16-1-10号	图形商标（龙洋）	温州市龙洋电器有限公司	浙江省温州经济技术开发区滨海十二路738号	10A 250V	/	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、正常操作、温升、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、机械强度、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
63	大板三双	播州区龙坑富民水电材料零售店	播州区龙坑街道马家湾社区湘源国际五金城16-1-10号	图形商标（龙胜）	龙胜电器有限公司	温州经济技术开发区金海一道468号	E631132F	/	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、正常操作、温升、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、机械强度、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
64	一位双控	播州区龙坑顺杰五金批发部	播州区龙坑街道马家湾社区马家湾湘源五金机电城4栋2号	图形商标（博坚电器）	上海博坚电器科技有限公司	中国上海松江区新浜工业园区红牡丹路98号	10A 250V	2023/07/11	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、正常操作、温升、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、机械强度、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
65	一位多控开关	凤冈县甲权五金店	贵州省遵义市凤冈县龙泉镇环城路	图形商标(飞雕)	飞雕电器集团有限公司	上海市松江区港德路288号	M710Q1/4	/	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮(防潮)、绝缘电阻和电气强度、正常操作、温升、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、机械强度、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
66	一联双控开关	彭小军(92520327MA6GMYCM1P)	贵州省遵义市凤冈县龙泉镇迎新大道	图形商标(正泰)	浙江正泰建筑电器有限公司	浙江省乐清市温州大桥工业园区	NEW7-Q00200A	/	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮(防潮)、绝缘电阻和电气强度、正常操作、温升、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、机械强度、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
67	三位双控带荧光开关	彭小军(92520327MA6GMYCM1P)	贵州省遵义市凤冈县龙泉镇迎新大道	图形商标(公牛)	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区	G09K312Y	2023/03/13	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮(防潮)、绝缘电阻和电气强度、正常操作、温升、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、机械强度、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
68	一开单控	铜仁鑫瑞电气贸易有限公司	贵州省铜仁市碧江区灯塔万丰国际商贸城B区107号门面	福点电气	深圳福点电气有限公司	深圳市宝安区西乡街道轻铁西10巷	16A 250V	/	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮(防潮)、绝缘电阻和电气强度、正常操作、温升、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、机械强度、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
69	一位双控	钟山开发区琪迪五金机电经营部	贵州省六盘水市高新开发区石桥社区红桥新区领翔国际30栋8-9号	AUX奥克斯	浙江奥坚电器有限公司	浙江省温州经济技术开发区天河街道高轩村铁皮市场第2幢第3间	X-002	2023/07/24	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮(防潮)、绝缘电阻和电气强度、正常操作、温升、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、机械强度、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
70	二开双	绥阳县令军五金批发商行	贵州省遵义市绥阳县洋川镇西环路	图形商标	欧普照明电器(中山)有限公司	中山市古城镇海洲东岸北路275号A幢	W171022A-H2	2021/11/25	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮(防潮)、绝缘电阻和电气强度、正常操作、温升、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、机械强度、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
71	一开双	绥阳县令军五金批发商行	贵州省遵义市绥阳县洋川镇西环路	图形商标	欧普照明电器(中山)有限公司	中山市古城镇海洲东岸北路275号A幢	W171012A-H2	2021/03/20	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮(防潮)、绝缘电阻和电气强度、正常操作、温升、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、机械强度、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
72	四位双控带荧光开关	铜仁市碧江区发祥五金店	贵州省铜仁市碧江区灯塔街道万丰国际商贸城17栋1层13号	公牛	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区日显北路88号	G09K412Y	2022/01/04	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、正常操作、温升、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、机械强度、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
73	二位双控带荧光开关	铜仁市碧江区发祥五金店	贵州省铜仁市碧江区灯塔街道万丰国际商贸城17栋1层13号	公牛	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区日显北路88号	G25K212U18	2022/10/20	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、正常操作、温升、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、机械强度、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
74	一开双控	钟山开发区定宪建材经营部	贵州省六盘水市高新开发区石桥社区领翔国际二期4栋3号	MEIGELIN美格林	汉昌电气（深圳）有限责任公司	深圳市龙华新区龙观路望成大厦4楼	10A/250V	/	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、正常操作、温升、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、机械强度、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
75	一开双	黎平县赣黔五金店	黎平县德凤街道北门新区D-4宗地2号楼1号门面（北塔桥陈文海家门面）	图形商标（深思）	湖南深思电工实业有限公司	湖南湘乡经济开发区红仑大道009号	M371K/2	/	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、正常操作、温升、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、机械强度、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
76	CD158系列一位双控荧光大跷板开关	黎平德力西电气器材经销部	黎平县曙光大道137号单元1楼5号门面	图形商标（德力西）	浙江德力西国际电工有限公司	杭州市转塘街道转塘科技经济区块8号1幢A2-A3厂房1-4层	MY86K2	/	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、正常操作、温升、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、机械强度、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
77	二开双控	黎平县永祥五金批发店	贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县德凤镇开泰社区黔城大酒店旁	图形商标	欧普照明电器（中山）有限公司	中山市古镇镇海洲东岸北路275号A幢	KG-W52P1622A	2023/07/03	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、正常操作、温升、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、机械强度、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
78	一位双控开关16A	天柱县英伦世家设计工作室	天柱县联山街道物流城滨江花园14栋5-6号	图形商标（公牛）	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区	GZ8K112CU	2023/04/24	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、正常操作、温升、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、机械强度、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
79	一位中途掣带荧光开关	天柱县英伦世家设计工作室	天柱县联山街道物流城滨江花园14栋5-6号	图形商标(公牛)	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区	G09K134Y	2023/06/19	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮(防潮)、绝缘电阻和电气强度、正常操作、温升、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、机械强度、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
80	一位双控带荧光开关	天柱县英伦世家设计工作室	天柱县联山街道物流城滨江花园14栋5-6号	图形商标(公牛)	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区	G28K112C	2023/04/12	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮(防潮)、绝缘电阻和电气强度、正常操作、温升、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、机械强度、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
81	一位双控开关	凯里市方源五金建材经营部	凯里市新生路20号华亿国际商贸城B1区3栋-1层3、4号门面	公牛	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区	G56K112XIU	2022/11/05	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮(防潮)、绝缘电阻和电气强度、正常操作、温升、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、机械强度、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
82	一位双控开关	凯里市方源五金建材经营部	凯里市新生路20号华亿国际商贸城B1区3栋-1层3、4号门面	公牛	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区	G50K112U	2023/07/19	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮(防潮)、绝缘电阻和电气强度、正常操作、温升、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、机械强度、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
83	一开双控	钟山开发区润腾线缆销售处	贵州六盘水钟山经济开发区领翔国际五金城30栋20号	SUHMENES	深圳诺贝尔电气科技有限公司	深圳市龙岗区龙岗街道东方明珠城A座703	10AX250V~	/	防触电保护、结构要求、耐老化、开关外壳提供的防护和防潮(防潮)、绝缘电阻和电气强度、正常操作、温升、耐热、爬电距离、电气间隙和穿通密封胶距离、机械强度、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	不合格	耐热: 3.7mm	耐热: ≤2mm	绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化: 移去灼热丝后30s内, 样品上的火焰或灼热熄灭

贵州省市场监管局2023年流通领域家用和类似用途插头插座产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	二三极连体插座(新)	兴义市中亚五金店	兴义市丰都办丰都村33号	图形商标(公牛)	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区日显北路88号	G09Z223S	2022/10/20	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
2	五孔	黔西市大吉水电物资经营部	贵州省毕节市黔西市莲城街道办事处同心商贸城C6-1-1-13-14-16-17-18	奥普	浙江奥坚电器有限公司	浙江省温州市龙湾区永中街道罗东南部街刘宅段12号-3	10A/250V	2022/02/22	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
3	联体二三插	黔西县明达吴星西部物资经营部	贵州省毕节市黔西县莲城街道办事处同心商贸城C区8幢-1	图形商标	飞雕电器集团有限公司	上海市松江区港德路288号	YCL10ABL-W 10A/250V	/	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
4	双联二三极连体插座(新)	惠水县罗小宾五金店	惠水县濠江街道姚新村三组48号	公牛	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区	G09Z423S	2023/02/27	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
5	十五孔(插座)	安顺市平坝区夏云镇雄霸五金店	安顺市平坝区夏云工业园区聚洋公司办公楼121号	SMENVFS	惠州时代电器有限公司	惠州市河南岸演达一路1号瑞和家园商业广场2单元7层01号1607	10A 250V	/	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
6	二三极连体插座	惠水县罗小宾五金店	惠水县濠江街道姚新村三组48号	公牛	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区日显北路88号	G09Z223	2021/08/18	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
7	移动式插座	长顺县鸿泰电器经营部	贵州省黔南州长顺县长寨街	喜宝象	贵阳金元昌商贸有限公司	贵州省贵阳市观山湖区金阳南路6号贵阳世纪城A组团10号楼1单元3层4号	XBX-J-BO2D	/	尺寸检查、防触电保护、延长线插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接（弯曲试验）、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
8	三孔16A插座	长顺县鸿泰电器经营部	贵州省黔南州长顺县长寨街	scebae	温州视贝电器科技有限公司	温州经济技术开发区永强大道1980号	B04	/	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
9	延长线插座	凯里市宏图五金店	凯里市环城东路401号1-3门面	图形商标	苏州欧普照明有限公司	吴江市汾湖经济开发区汾杨路东侧	S03-2603	2022/05/24	尺寸检查、防触电保护、延长线插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接（弯曲试验）、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
10	黄金眼插座	贵州永辉超市有限公司云泰广场分公司	贵州省贵阳市白云区白云南路8号	图形商标	福建南平南孚电池有限公司	福建省南平市工业路109号	NF318	/	尺寸检查、防触电保护、延长线插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接（弯曲试验）、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
11	二三级连体插座	凯里市文化北路鑫阳阀门五金经营部	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市营盘东路与文化路交汇处	(圆形商标)公牛	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市慈东滨海区日显北路88号	G25Z223u6	2021/07/21	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
12	延长线插座	百里杜鹃飞凤经营部	百里杜鹃管理区鹏程管理区鹏程社区八号路商铺56号	视贝	厦门视贝科技有限公司	厦门市火炬高新区(翔安)产业区翔岳路31号南楼	A22	/	尺寸检查、防触电保护、延长线插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接(弯曲试验)、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
13	延长线插座	贵州贵雅宏电力物资有限公司	贵州省贵阳市南明区花溪大道北段128段太升五金机电市场A-1-TI湘雅办事处]	DELIXI	浙江德力西国际电工有限公司	杭州市转塘街道转塘科技经济区块8号1幢A2-A3厂房1-4层	DK303	/	尺寸检查、防触电保护、延长线插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接(弯曲试验)、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
14	延长线插座	贵阳合力生鲜惠民超市有限公司第八分公司	贵阳市白云区白金大道中段云城尚品A1-1组团11栋负一层	图形商标(公牛)	公牛集团股份有限公司	浙江省慈溪市观海卫镇	GN-606	/	尺寸检查、防触电保护、延长线插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接(弯曲试验)、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
15	16A 250V一位16A三极插	陈世华(92520112MA6GPQ0D6W)	贵州省贵阳市乌当区高新办事处振华红楼	图形商标(飞雕)	飞雕电器集团有限公司	上海市松江区港德路288号	M616B	/	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
16	五孔插座	贵州志远达电力物资有限公司	贵阳市观山湖区宾阳大道西侧、环城高速东侧贵阳西南国际商贸城一期地面工程第4幢C单元1层41号	SIHENMRS	温州深思电器有限公司	温州市龙湾区沙城镇庄桥村沙河路40号	10A 250V	/	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
17	大间距五孔插座	百里杜鹃公众五金店	百里杜鹃管理区鹏程管理区格佐新村	贵派	贵派电器股份有限公司	中国湖南株洲云阳经济开发区贵派工业园	10A/250V	/	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
18	二三级插座功能件	贵州黔城电缆有限公司	贵州省贵阳市花溪区石板镇摆匀村贵州天利机电市场集团有限公司财源楼9-10号	FSL佛照电工	佛山照明智达电工科技有限公司	佛山市南海区狮山镇罗村务庄工业区罗务路196号	F31H-1023	/	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
19	16A三极插座	贵州黔城电缆有限公司	贵州省贵阳市花溪区石板镇摆匀村贵州天利机电市场集团有限公司财源楼9-10号	FSL佛照电工	佛山照明智达电工科技有限公司	佛山市高明区荷城街道富湾工业园恒昌路19号(富湾标准车间J2)	F31H-163	/	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
20	五孔插座	钟山开发区润腾线缆销售处	贵州六盘水钟山经济开发区领翔国际五金城30栋20号	SUHMENES	深圳诺贝尔电气科技有限公司	深圳市龙岗区龙岗街道东方明珠A座703	10A 250V	/	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
21	移动式插座	贵州博泰线缆有限公司	贵州省贵阳市花溪区石板镇摆勺村贵州天利机电市场集团有限公司B5号楼35-36号	公牛	公牛集团股份有限公司	浙江省慈溪市观海卫镇	GN-406D(无线)	/	尺寸检查、延长线插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(防潮)、绝缘电阻和电气强度、防触电保护、温升、拔出插头所需的力、耐热、软缆及其连接(弯曲试验)、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
22	16A插座	建琼杂货一分店	贵州省六盘水市水城县双水水黄路边(水地税:1197)	双喜	上海双喜开关有限公司	上海市奉贤区海湾镇海兴路518号1幢278室	M2	/	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(防潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
23	16A三孔(插座)	水城区宇诚五金涂料经营部	贵州省六盘水市水城区双水街道诚信路103号	MLS•电工	中山市木林森照明科技有限公司	广东省中山市小榄镇木林森大道2号12栋	MLS-S3H-16A	/	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(防潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
24	五孔(插座)	水城区宇诚五金涂料经营部	贵州省六盘水市水城区双水街道诚信路103号	MLS•电工	中山市木林森照明科技有限公司	广东省中山市小榄镇木森大道2号12栋	MLS-S3H-5C0	/	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(防潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
25	一位三极插座16A	六枝特区宏吉五金建材店	贵州省六盘水市六枝特区建设南路与健康路交叉口	DELIXI	浙江德力西国际电工有限公司	杭州市转塘街道转塘科技经济区块8号1幢A2-A3厂房1-4层	HT86S16	2023/03/06	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(防潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
26	一位二极一位三极插座	六枝特区宏吉五金建材店	贵州省六盘水市六枝特区建设南路与健康路交叉口	DELIXI	浙江德力西国际电工有限公司	杭州市转塘街道转塘科技经济区块8号1幢A2-A3厂房1-4层	HT86ZS	/	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
27	10A斜五孔	贝勒五金经营部	贵州省六盘水市六枝特区平寨交警大队	SIEMENS	西门子（中国）有限公司	北京市朝阳区望京中环南路七号	5DB2618-3NC02	2022/09/21	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
28	16A三极插座	贝勒五金经营部	贵州省六盘水市六枝特区平寨交警大队	SIEMENS	西门子（中国）有限公司	北京市朝阳区望京中环南路七号	5UB2643-3NC02	2021/11/29	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
29	延长线插座	望谟县友诚五金店	望谟县王母街道办解放路239号	正泰	浙江正泰建筑电器有限公司	浙江省乐清市温州大桥工业园区	Sunrise 1-K1130(3m)	/	尺寸检查、防触电保护、延长线插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接（弯曲试验）、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
30	移动式插座	陈汝生（92520103MA6EHQCY97）	贵州省贵阳市云岩区三桥新街18号综合批发市场北区20栋1084号	公牛	公牛集团股份有限公司	浙江省慈溪市观海卫镇	GN-C5	/	尺寸检查、防触电保护、延长线插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接（弯曲试验）、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
31	移动式插座	陈汝生 (92520103 MA6EHQC Y97)	贵州省贵阳市 云岩区三桥新 街18号综合批 发市场北区20 栋1084号	公牛	公牛集团股 份有限公司	浙江省慈溪市观 海卫镇	GN-A02	/	尺寸检查、防触电保护、延长线插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(防潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接(弯曲试验)、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
32	错位五孔扁插	普定县强 发五金店	普定县穿洞街 道文明路67号	OPPLE	欧普照明电 器(中山) 有限公司 (ZS)	中山市古镇镇海 洲东岸北路275号 A幢	TO11082B -H5	2023/04/17	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(防潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
33	吉羊插座	镇宁毛赛 雄熊猫小 家电销售 部	贵州省安顺市 镇宁布依族苗 族自治县白马 湖街道南街 126号	图形商标 (吉羊)	慈溪市吉羊 电器有限公司	浙江省慈溪市观 海卫镇昭十三房 村	JY-HOB-1	/	尺寸检查、防触电保护、延长线插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(防潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接(弯曲试验)、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
34	带保护门 单相两极 带接地明 装插座	李作辉 (92520424 MAAJPFN C4B)	贵州省安顺市 关岭自治县顶 云街道关岭国 际商贸城19栋 105、106	图形商标 (美加顺)	佛山市顺德 美加顺电器 实业有限公司	佛山市顺德区勒 流连杜村委会福 安工业区(一 期)24-2号地块	M5-163	2022/05/16	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(防潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
35	二二三 三极插座	安顺开发 区阳光五 金建材批 发部	贵州省安顺开 发区黄果树大 街西段黔中商 贸物流中心1幢 9单元1层12号 铺面	图形商标 (驰能)	中山市驰能 照明电器有 限公司	中山市横栏镇新 茂工业大道东一 路	10A 250V	/	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(防潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
36	单相二三极插座	安顺开发区阳光五金建材批发部	贵州省安顺开发区黄果树大街西段黔中商贸物流中心1幢9单元1层12号铺面	图形商标(驰能)	广东中山市驰能照明电器有限公司	中山市横栏镇新茂工业大道东一路1号	10A 250V	/	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
37	10A斜二三极插座	安顺开发区合丰电器经营部	贵州省安顺开发区黄果树大街西段黔中商贸物流中心第一幢9单元1层1号商铺	福田	广东福田电器有限公司	佛山市顺德区勒流港集约工业开发区二期C06-1号	A-ZX23-10	/	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
38	一联三极插座16A 250V	安顺开发区正泰电工经营部	贵州省安顺市经济技术开发区黔中商贸城9-1-8	正泰电工	浙江正泰建筑电器有限公司	浙江省乐清市温州大桥工业园区	NEW7-Q10810A	2022/08/07	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
39	五孔插座	关岭定鸿建材批发部	贵州省安顺市关岭自治县龙潭街道商贸城20栋115、116号商铺	罗格西蒙	温州西迈电器有限公司	温州经济技术开发区滨海工业园	10A 250V	2022/08/31	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
40	十孔(插座)	册亨县闽安管道经营部	贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县者楼镇者孟下份组(红岩脚)	OPOIEE	惠州名品欧尚电器有限公司	惠州大亚湾澳头中兴五路103号	10A 250V	/	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
41	插座	张红梅 (92522327 MA6GKRF 27W)	贵州省黔西南 布依族苗族自 治州册亨县者 楼镇前进路21 号	飞雕	飞雕电器集 团有限公司	上海市松江区港 德路288号	F1920ZSM -A	/	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
42	插座	张红梅 (92522327 MA6GKRF 27W)	贵州省黔西南 布依族苗族自 治州册亨县者 楼镇前进路21 号	飞雕	飞雕电器集 团有限公司	上海市松江区港 德路288号	F19SM- 16-A	/	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
43	16A三极插座	望谟县张 老二五金 店	望谟县王母街 道办解放路 168号(烈士陵园旁)	润阳金牛	北京润阳金 牛电气有限 公司	北京丰台区南四 环西路128号院3 号楼4层508	SM90-5	/	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
44	一联二极 三极插座	威宁县广 州壹缆电 缆五金经 营部	威宁县六桥街 道环城路五金 机电城	图形商标 (正泰)	浙江正泰建 筑电器有限 公司	浙江省乐清市温 州大桥工业园区	NEW1- D11100	/	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、绝缘电阻和电气强度、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、接地措施、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
45	二三级连 体插座	威宁慷宸 建材有限公司	贵州省毕节市 威宁县海边街 道草海商贸城7 栋19号	图形商标 (公牛)	宁波公牛电 器有限公司	浙江省慈溪市龙 山镇慈东滨海区	G372223W	2023/04/09	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、绝缘电阻和电气强度、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、接地措施、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
46	一位16A三极插座带保护门单相两极带接地暗装插座	威宁县雷励灯具经营部	威宁县海边街道滨海大道商贸城	图形商标(雷士)	惠州雷士光电科技有限公司	佛山市顺德区勒流镇勒流港集约工业开发区C06-2号地块	V2B16 01	2020/03/29	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
47	16A三极插座	金沙县蓝天贸易有限公司	金沙县鼓场街道开明同心城C区21栋1-1-1、21-1-2号	图形商标(福田)	广东福田电器有限公司	佛山市顺德区勒流港集约工业开发区二期C06-1号	A-Z3-16	/	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
48	10A二三极插座	金沙县蓝天贸易有限公司	金沙县鼓场街道开明同心城C区21栋1-1-1、21-1-2号	图形商标(福田)	广东福田电器有限公司	佛山市顺德区勒流港集约工业开发区二期C06-1号	M12S Z23-10	/	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
49	延长线插座	贵州威宁宾隆购物有限公司	贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县六桥街道广园路	图形商标(公牛)	公牛集团股份有限公司	浙江省慈溪市观海卫镇	GN-612	/	尺寸检查、防触电保护、延长线插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接(弯曲试验)、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
50	10A连体二三极插座	毕节金海湖新区荣欣五金经营部	贵州省毕节市金海湖新区小坝镇八斗地	图形商标(视贝)	厦门视贝科技有限公司	厦门火炬高新区(翔安)产业区翔岳路31号	M8-205	/	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
51	飞科延长线插座	贵州合力购物有限责任公司织金分公司	贵州省毕节市织金县城关镇安居大道路口禾源商都六号楼2楼	图形商标(飞科)	上海飞科电器股份有限公司	上海市松江区广富林东路555号	FS2008	/	尺寸检查、防触电保护、延长线插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、软缆及其连接(弯曲试验)、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
52	延长线插座	贵州合力购物有限责任公司织金分公司	贵州省毕节市织金县城关镇安居大道路口山禾源商都六号楼2楼	图形商标(公牛)	公牛集团股份有限公司	浙江省慈溪市观海卫镇	GN-102	/	尺寸检查、防触电保护、延长线插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、软缆及其连接(弯曲试验)、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
53	延长线插座	纳雍县聚资源百货店	贵州省毕节市纳雍县利园街道办事处和瑞社区和瑞项目三号楼	图形商标(宏剑)	慈溪市三叶电器有限公司	中国浙江省慈溪市掌起镇古窑工业区	SY-T103	2021/03/16	尺寸检查、防触电保护、延长线插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、软缆及其连接(弯曲试验)、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
54	十孔	大方县黄光显建材经营部	大方县核桃乡民生村定兴组	图形商标(玉蝶)	贵州玉蝶电工股份有限公司	贵州省贵阳市经济技术开发区丰报云村贵惠路西侧	M36C/10K356	/	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、绝缘电阻和电气强度、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、接地措施、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
55	一位二极一位三极插座	大方县东鑫五金店	大方县核桃乡街上	图形商标(德力西)	浙江德力西国际电工有限公司	杭州市转塘街道转塘科技经济区块8号1幢A2-A3厂房1-4层	T86ZS/X	/	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、绝缘电阻和电气强度、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、接地措施、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
56	五孔插座	清镇市鑫盛五金经营部	贵州省贵阳市清镇市滨湖街道职教城东区碧桂园.百花里第一号楼(1)负1层6号	图形商标 (SrmQnei)	温州经济技术开发区天河联好开关厂	浙江省温州经济技术开发区沙城街道永恩西街18号	10A 250V ~	/	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、绝缘电阻和电气强度、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、接地措施、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
57	延长线插座	金沙县蓝天贸易有限公司	金沙县鼓场街道开明同心城C区21栋1-1-1、21-1-2号	图形商标 (福田)	广东福田电器有限公司	佛山市顺德区勒流港集约工业开发二期C06-1号	A-105D-18	/	尺寸检查、防触电保护、延长线插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、软缆及其连接(弯曲试验)、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
58	一联二极三极插座	安顺开发区祥顺机电经营部	贵州省安顺开发区天晟国际商贸城A区1栋1层91号	正泰电工	浙江正泰建筑电器有限公司	浙江省乐清市温州大桥工业园区	NEW2-T11136	2022/07/19	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、绝缘电阻和电气强度、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、接地措施、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
59	一联三极插座	安顺开发区祥顺机电经营部	贵州省安顺开发区天晟国际商贸城A区1栋1层91号	正泰电工	浙江正泰建筑电器有限公司	浙江省乐清市温州大桥工业园区	NEW2-T10816	2022/04/17	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、绝缘电阻和电气强度、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、接地措施、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
60	移动式插座	修文县龙场镇家用日杂店	贵州省贵阳市修文县龙场镇迎春路4号	图形商标 (吉羊)	慈溪市吉羊电器有限公司	慈溪市观海卫镇昭十三房村工业园	JY-H03-2	/	尺寸检查、防触电保护、延长线插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
61	大功率五孔	胡细升 (92520402 MA6FBW3 LXR)	贵州省安顺市 西秀区太平小 区95-7-117号 铺	图形商标 (新飞)	温州英腾电 气有限公司	浙江省温州市龙 湾区永中街道罗 东南街刘宅段12 号-2	10A 250V	2023/06/16	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(防潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
62	移动式插座	三都水族 自治县黔 皖五金店	贵州省黔南布 依族苗族自 治州三都水 族自治县三 合街道麻 光新区	公牛	公牛集团股 份有限公司	浙江省慈溪市观 海卫镇	GN-407W	/	尺寸检查、防触电保护、延长线插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、软缆及其连接(弯曲试验)、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
63	移动式插座	三都水族 自治县黔 皖五金店	贵州省黔南布 依族苗族自 治州三都水 族自治县三 合街道麻 光新区	公牛	公牛集团股 份有限公司	浙江省慈溪市观 海卫镇	GN-427K	/	尺寸检查、防触电保护、延长线插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、软缆及其连接(弯曲试验)、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
64	五孔	胡细升 (92520402 MA6FBW3 LXR)	贵州省安顺市 西秀区太平小 区95-7-117号 铺	图形商标 (新飞)	温州英腾电 气有限公司	浙江省温州市龙 湾区永中街道罗 东南街刘宅段12 号-2	MC2/3 10A 250V	2023/06/29	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、绝缘电阻和电气强度、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、接地措施、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
65	移动式插座	平塘县闽 利五金店	平塘县金盆街 道公路边华地 龙庭对面	拳王	宁波拳王电 器有限公司	慈溪市掌起镇古 窑浦村古窑公 路242号	C022(无 线)	/	尺寸检查、防触电保护、延长线插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、软缆及其连接(弯曲试验)、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
66	CD130系列二位二极二位三极插座(新)	安顺市西秀区弘扬物资供应部	安顺市西秀区太平小区395号	DELIXI	浙江德力西国际电工有限公司	杭州市转塘街道转塘科技经济区块8号1幢A2-A3厂房1-4层	T862Z2S/X	/	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、绝缘电阻和电气强度、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、接地措施、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
67	移动式插座	平塘县闽利五金店	平塘县金盆街道公路边华地龙庭对面	拳王	宁波拳王电器有限公司	慈溪市掌起镇古窑浦村古窑公路242号	C020D(无线)	/	尺寸检查、防触电保护、延长线插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、软缆及其连接(弯曲试验)、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
68	10A二三极插座	德江县鸿利五金店	贵州省铜仁市德江县青龙街道桥头社区香树园	视贝	厦门视贝科技有限公司	厦门火炬高新区(翔安)产业区翔岳路31号南楼	Q55-205	/	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、绝缘电阻和电气强度、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、接地措施、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
69	移动式插座	瓮安县波波五金店	瓮安县银盏镇太平社区宋家坝	公牛	公牛集团股份有限公司	浙江省慈溪市观海卫镇工业园	GN-C3D(无线)	/	尺寸检查、防触电保护、延长线插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、软缆及其连接(弯曲试验)、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
70	一位三极插座(新)16A	开阳县巴渝五金店	贵州省贵阳市开阳县紫兴街道办事处南街1号	图形商标(公牛)	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区日显北路88号	G09Z104S	2022/10/30	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、绝缘电阻和电气强度、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、接地措施、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
71	移动式插座	瓮安县波波五金店	瓮安县银盏镇太平社区宋家坝	BULL公牛	公牛集团股份有限公司	浙江省慈溪市观海卫镇	GN-A01	/	尺寸检查、防触电保护、延长线插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、软缆及其连接（弯曲试验）、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
72	移动式插座	印江自治县正兴五金批发部	印江土家族苗族自治县峨岭街道浙江商贸城	喜宝象	余姚盛泰电子厂	浙江省余姚市低塘街道西郑巷村陈蔡	XBX-J-A03	/	尺寸检查、防触电保护、延长线插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、软缆及其连接（弯曲试验）、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
73	移动式插座	印江自治县正兴五金批发部	印江土家族苗族自治县峨岭街道浙江商贸城	OPPLE	苏州欧普照明有限公司	吴江市汾湖经济开发区汾杨路东侧	S04-2301	2022/05/10	尺寸检查、防触电保护、延长线插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、软缆及其连接（弯曲试验）、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
74	移动式插座	思南县玉一龙五金配送中心二店	思南县思唐街道办事处文化社区温泉大道308-310号门面	拳王	宁波拳王电器有限公司	慈溪市掌起镇古窑浦村古窑公路242号	A521	/	尺寸检查、防触电保护、延长线插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、软缆及其连接（弯曲试验）、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
75	两极带接地明装插座	德江县喻立体五金门市部	贵州省铜仁市德江县青龙镇利民路79号	美加顺	佛山市顺德美加顺电器实业有限公司	佛山市顺德区勒流连杜村委会富安工业区（一期）24-2号地块	M5-1023	2022/10/03	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、绝缘电阻和电气强度、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（防潮）、接地措施、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
76	移动式插座	思南县玉一龙五金配送中心二店	思南县思唐街道办事处文化社区温泉大道308-310号门面	拳王	宁波拳王电器有限公司	慈溪市掌起镇古窑浦村古窑公路242号	Q530D	/	尺寸检查、防触电保护、延长线插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、软缆及其连接（弯曲试验）、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
77	二三级宽体插座	万远荣 (92522723 MA6FR6R QXX)	贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县金南街道迎宾路	公牛	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区日显北路88号	G06Z223A	2020/08/21	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
78	延长线插座	七星关区碧海办时代购物广场	贵州省毕节市七星关区碧海街道办事处陈家院村	图形商标（公牛）	公牛集团股份有限公司	浙江省慈溪市观海卫镇工业园区东区	GN-W1330	/	尺寸检查、防触电保护、延长线插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、软缆及其连接（弯曲试验）、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
79	清风QF-704带空调（16A）三位带开关插座1.8米	安顺市西秀区宏升五金电器经营部	安顺市西秀区太平小区150号	图形商标（清风）	慈溪市清风电子有限公司	中国·浙江省慈溪市观海卫镇工业园区东区	QF-704	/	尺寸检查、防触电保护、延长线插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、软缆及其连接（弯曲试验）、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
80	CD883系列一位二极一位三极插座10A	贵阳开关王朝电器有限公司	贵州省贵阳市观山湖区宾阳大道西侧,环城高速东侧贵阳西南国际商贸城一期地面工程第4幢B单元2层9号	DELIXI	浙江德力西国际电工有限公司	杭州市转塘街道转塘科技经济区块8号1幢A2-A3厂房1-4层	HE86ZS/3	/	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
81	二三级宽体插座	龙里县国鑫五金建材经营部	贵州省黔南州龙里县冠山街道三林路(伯爵阳光里)1号楼1-1-9	公牛	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区	G28Z223A SU	2023/06/21	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、绝缘电阻和电气强度、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、接地措施、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
82	延长线插座	毕节金海湖新区荣欣五金经营部	贵州省毕节市金海湖新区小坝镇八斗地	图形商标(视贝)	厦门视贝科技有限公司	厦门火炬高新区(翔安)产业区翔岳路31号	D03	/	尺寸检查、防触电保护、延长线插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、软缆及其连接(弯曲试验)、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
83	一位三极插座	龙里县国鑫五金建材经营部	贵州省黔南州龙里县冠山街道三林路(伯爵阳光里)1号楼1-1-9	公牛	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区	G28Z104S U	2023/06/08	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、绝缘电阻和电气强度、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、接地措施、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
84	一位三极插座16A	荔波县玉屏镇齐军五金综合门市	荔波县玉屏街道上亿建材家居广场A5栋1-11号	公牛	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海日显北路88号	G09Z104	2022/09/26	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、绝缘电阻和电气强度、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、接地措施、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
85	延长线插座	大方县核桃金鑫电器	贵州省毕节市大方县核桃乡烂泥沟	图形商标(喜宝象)	余姚盛泰电子厂	浙江省余姚市低塘街道西郑巷村陈蔡	XBX-J-B06	/	尺寸检查、防触电保护、延长线插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、软缆及其连接(弯曲试验)、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
86	二三极宽体插座	荔波县玉屏镇齐军五金综合门市	荔波县玉屏街道上亿建材家居广场A5栋1-11号	公牛	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区	G25Z223A SU	2023/03/23	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、绝缘电阻和电气强度、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、接地措施、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
87	南孚黄金眼插座	贵州永辉超市有限公司清镇分公司	贵州省贵阳市清镇市职教城盛源新天地负一层	图形商标（黄金眼）	福建南平南孚电池有限公司	福建省南平市工业路109号	NF618	/	尺寸检查、防触电保护、延长线插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、软缆及其连接（弯曲试验）、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
88	移动式插座	贵安新区党武镇锦阳五金建材经营部	贵州省贵安新区党武镇碧桂园学府1号建设项目(书香苑、翰林苑、博雅苑)(7)1-4	公牛	公牛集团股份有限公司	浙江省慈溪市观海卫镇工业园区	GN-C3D（无线）	/	尺寸检查、防触电保护、延长线插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、软缆及其连接（弯曲试验）、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
89	延长线插座	贵州万家乐商贸有限公司	贵州省贵阳市开阳县云开街道办事处开州大道博雅欣园一期8、9、10号负一层地下商场	图形商标（飞科）	上海飞科电器股份有限公司	上海市松江区广富林东路555号	FS2006	/	尺寸检查、防触电保护、延长线插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、软缆及其连接（弯曲试验）、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
90	带保护单相两极双用两极带接地明装插座	贵定县王氏五金经营部	贵定县金南街道迎宾路城德花园10号门面	OPPLE	苏州欧普照明有限公司	吴江市汾湖经济开发区汾杨路东侧	W681094	/	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
91	移动式插座	贵安新区党武镇桂园锦阳五金建材经营部	贵阳市贵安新区党武镇桂园学府1号建设项目(书香苑、翰林苑、博雅苑)(7)1-4	公牛	公牛集团股份有限公司	浙江省慈溪市观海卫镇工业园	GN-41S	/	尺寸检查、防触电保护、延长线插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、软缆及其连接(弯曲试验)、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
92	二位连体二三极插座	安龙县德元五金机电总汇	安龙县栖凤街道办事处市府路2-5号门面	视贝	厦门视贝科技有限公司	厦门市火炬高新区(翔安)产业区翔岳路31号南楼	M1-210	/	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
93	延长线插座	贵阳鑫和飞建材贸易有限公司	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区白沙路340号绿地新都会第10-11栋负2层8号	公牛	公牛集团股份有限公司	浙江省慈溪市观海卫镇	GN-103D	/	尺寸检查、防触电保护、延长线插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、软缆及其连接(弯曲试验)、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
94	延长线插座	贵阳鑫和飞建材贸易有限公司	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区白沙路340号绿地新都会第10-11栋负2层8号	公牛	公牛集团股份有限公司	浙江省慈溪市观海卫镇	GN-609	/	尺寸检查、防触电保护、延长线插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、软缆及其连接(弯曲试验)、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
95	延长线插座	贵州永辉超市有限公司罗甸分公司	贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇明珠广场B区B5-1-1-1	BULL公牛	公牛集团股份有限公司	浙江省慈溪市观海卫镇	GN-S1330	/	尺寸检查、防触电保护、延长线插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、软缆及其连接(弯曲试验)、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
96	延长线插座	松桃世源五金机电经销店	贵州省铜仁市松桃苗族自治县蓼泉镇世昌广场三号楼9号	公牛	公牛集团股份有限公司	浙江省慈溪市观海卫镇	GN-604	/	尺寸检查、防触电保护、延长线插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、软缆及其连接（弯曲试验）、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
97	五孔插座	红果干沟桥志伟五金机电经营部	贵州省六盘水市盘州市干沟桥红岩小学对面	天正电气	浙江天正电气股份有限公司	浙江省乐清市柳市镇柳乐路332号	F1-523/G	/	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
98	延长线插座	凤冈县裕万家商贸有限公司	贵州省遵义市凤冈县龙泉街道桁生源时代广场1/2/5栋1号至4号	图形商标（荣特）	宁波荣特电器有限公司	慈溪市长河镇工业区二横路88号	RT-7236	/	尺寸检查、防触电保护、延长线插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、软缆及其连接（弯曲试验）、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
99	错位五孔插座	红果干沟桥志伟五金机电经营部	贵州省六盘水市盘州市干沟桥红岩小学对面	天正电气	浙江天正电气股份有限公司	浙江省乐清市柳市镇柳乐路332号	F1-523CNH	/	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
100	16A三孔插座	红果干沟桥志伟五金机电经营部	贵州省六盘水市盘州市干沟桥红岩小学对面	天正电气	浙江天正电气股份有限公司	浙江省乐清市柳市镇柳乐路332号	F1-316AH	/	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
101	延长线插座	凤冈县甲权五金店	贵州省遵义市凤冈县龙泉镇环城路	图形商标(欧普照明)	欧普照明电器(中山)有限公司	中山市古镇镇海洲东岸北路275号A幢	S03-2401	2020/11/23	尺寸检查、防触电保护、延长线插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、软缆及其连接(弯曲试验)、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
102	错位五孔插座	红果干沟桥志伟五金机电经营部	贵州省六盘水市盘州市干沟桥红岩小学对面	天正电气	浙江天正电气股份有限公司	浙江省乐清市柳市镇柳乐路332号	F1-523C\G	/	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
103	延长线插座	凤冈县甲权五金店	贵州省遵义市凤冈县龙泉镇环城路	图形商标(喜宝象)	余姚盛泰电子厂	浙江省余姚市低塘街道西郑巷村陈蔡	XBX-J-B03	/	尺寸检查、防触电保护、延长线插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、软缆及其连接(弯曲试验)、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
104	10A连体二三极插座	安龙县德元五金机电总汇	安龙县栖凤街道办事处市府路2-5号门面	视贝	厦门视贝科技有限公司	厦门火炬高新区(翔安)产业区翔岳路31号	Q1-205A	/	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
105	带保护门二、三极插座	兴义市兴黔五金店	兴义市木贾办木贾物流城D区B栋118号	图形商标	佛山市顺德区麦格尔电气有限公司	广东省佛山市顺德区勒流镇宝城工业北路15号	MGRM2012	/	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
106	16A三极扁脚插座	兴义市兴黔五金店	兴义市木贾办木贾物流城D区13栋118号	图形商标	佛山市顺德区麦格尔电气有限公司	广东省佛山市顺德区勒流镇宝城工业北路15号	MGRM2019	/	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
107	二、三极插座十二、三极插座	兴义市兴黔五金店	兴义市木贾办木贾物流城D区13栋118号	图形商标	佛山市顺德区麦格尔电气有限公司	广东省佛山市顺德区勒流镇宝城工业北路15号	MGRM2017	/	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
108	十五孔插座	黔西南州腾泰商贸有限公司	贵州省黔西南州兴仁市陆关街道办事处盛丰国际商贸城Z1区1号	IOVOV	中山市洛弗电器有限公司	中山市横栏镇茂辉工业区庆德路13号三楼	S900038	/	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
109	十孔插座	黔西南州腾泰商贸有限公司	贵州省黔西南州兴仁市陆关街道办事处盛丰国际商贸城Z1区1号	IOVOV	中山市洛弗电器有限公司	中山市横栏镇茂辉工业区庆德路13号三楼	S9000036 10A 250V~	/	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
110	16S三极插座	黔西南州腾泰商贸有限公司	贵州省黔西南州兴仁市陆关街道办事处盛丰国际商贸城Z1区1号	IOVOV	中山市洛弗电器有限公司	中山市横栏镇茂辉工业区庆德路13号三楼	S9000019 16A 250V~	/	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
111	10S五孔插座	黔西南州腾泰商贸有限公司	贵州省黔西南州兴仁市陆关街道办事处盛丰国际商贸城Z1区1号	IOVOV	中山市洛弗电器有限公司	中山市横栏镇茂辉工业区庆德路13号三楼	S9000020 10A 250V~	/	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
112	南孚黄金眼插座	息烽岛内价商贸有限公司	贵州省贵阳市息烽县永阳街道文化东路深港商贸城1幢2层2-1号	图形商标（黄金眼）	福建南平南孚电池有限公司	福建省南平市工业路109号	NF418	/	尺寸检查、防触电保护、延长线插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、软缆及其连接（弯曲试验）、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
113	三联二极三极插座	郑元瑾（92520122MA6GKT7T2L）	贵州省贵阳市息烽县永靖镇东风路134号	图形商标（正泰电工）	浙江正泰建筑电器有限公司	浙江省乐清市温州大桥工业园区	NEW1-D11500	/	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
114	16A插座	安龙县鑫诚五金建材经营部	安龙县栖凤街道办事处鑫凯龙城大鸿发超市门面	FUXTIAN	温州优朗电气有限公司	温州经济技术开发区天河工业区	16A 250V~	/	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
115	优颂四位总控插座	贵州永辉超市有限公司罗甸分公司	贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇明珠广场B区B5-1-1-1	优颂	慈溪市三叶电器有限公司	慈溪市掌起镇古窑浦古中路13号	YS-T104	/	尺寸检查、防触电保护、延长线插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、软缆及其连接（弯曲试验）、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
116	五孔	播州区龙坑富民水电材料零售店	播州区龙坑街道马家湾社区湘源国际五金城16-1-10号	图形商标(龙洋)	温州市龙洋电器有限公司	浙江省温州经济技术开发区滨海二路738号	10A 250V	/	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
117	两极加两极带接地插座	播州区龙坑富民水电材料零售店	播州区龙坑街道马家湾社区湘源国际五金城16-1-10号	图形商标	西蒙电气(中国)有限公司	中国江苏省海安开发区西蒙路1号	72 1084	/	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
118	16A三孔	播州区龙坑富民水电材料零售店	播州区龙坑街道马家湾社区湘源国际五金城16-1-10号	图形商标(龙胜)	龙胜电器有限公司	温州经济技术开发区金海一道468号	E65N2231 F	/	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
119	一位16A三极插	凤冈县甲权五金店	贵州省遵义市凤冈县龙泉镇环城路	图形商标	飞雕电器集团有限公司	上海市松江区港德路288号	M716B	/	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
120	16A三极插座功	独山县城鑫五金营销中心	贵州省黔南布依族苗族自治州独山县麻万镇国际汽车建材城4栋3层11-12号门面	龙顿	江门市联合力量照明电器有限公司	广东省江门市高新区彩虹路39号	S16/J	/	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
121	二三极插座功能体	独山县城鑫五金营销中心	贵州省黔南布依族苗族自治州独山县麻万镇国际汽车建材城4栋3层11-12号门面	龙顿LONO	江门市联合力量照明电器有限公司	广东省江门市高新区彩虹路39号	ESJ	/	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
122	二位二极十三极插座（新）	石阡县湘贵五金机电经营部	石阡县泉都街道大关社区龙凤村三道堰组	公牛	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区日显北路88号	G09Z323S	2022/07/24	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
123	五孔十二孔	石阡县湘贵五金机电经营部	石阡县泉都街道大关社区龙凤村三道堰组	SEXIVIENS	惠州名品欧尚电器有限公司	惠州大亚湾澳头中兴五路103号	10A 250V	/	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
124	移动式插座	沿河土家族自治县利发五金店	沿河土家族自治县和平街道花园	公牛	公牛集团股份有限公司	浙江省慈溪市观海卫镇	GN-A03（无线）	/	尺寸检查、防触电保护、延长线插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、软缆及其连接（弯曲试验）、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
125	移动式插座	沿河土家族自治县利发五金店	沿河土家族自治县和平街道花园	公牛	公牛集团股份有限公司	浙江省慈溪市观海卫镇	GN-618	/	尺寸检查、防触电保护、延长线插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、软缆及其连接（弯曲试验）、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
126	五孔插座	松桃闽鑫五金电器店	松桃县蓼泉镇世昌广场盛世兴城3花楼2-3号门面	罗格西蒙	惠州西迈智能科技有限公司(温州西迈电器有限公司)	惠州市惠阳区淡水开城大道中华茂大厦	10A 250V	2022/03/04	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
127	五孔插座	松桃世源五金机电经销店	贵州省铜仁市松桃苗族自治县蓼泉镇世昌广场三号楼9号	能的电工	佛山市能的电器有限公司	佛山市顺德区勒流街道富裕村富涌路10号C栋三楼	10A 250V	/	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
128	二三级插座	江口县凯盛五金机电商贸	贵州省铜仁市江口县双江街道杨澜桥花园4栋4号门面	图形商标(威斯堡)	中山市威斯堡电气有限公司	广东省中山市阜沙镇上南工业区维斯堡电气工业园	2.2MC23	/	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
129	16A三极插座	江口县凯盛五金机电商贸	贵州省铜仁市江口县双江街道杨澜桥花园4栋4号门面	图形商标(威斯堡)	中山市威斯堡电气有限公司	广东省中山市阜沙镇上南工业区威斯堡电气工业园	2.2MC3-16	/	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
130	延长线插座	绥阳县陈达电动工具店	绥阳县洋川街道幸福大道千工堰C幢一层门面	图形商标(东成)	江苏东成机电工具有限公司	中国江苏省启东市天汾电动工具产业园	DC-B522	/	尺寸检查、防触电保护、延长线插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、软缆及其连接(弯曲试验)、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
131	延长线插座	绥阳县陈达电动工具店	绥阳县洋川街道幸福大道千工堰C幢一层门面	图形商标(东成)	江苏东成机电工具有限公司	江苏省启东市天汾电动工具产业园	DC-B733	/	尺寸检查、防触电保护、延长线插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、软缆及其连接(弯曲试验)、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
132	延长线插座	贵州永辉超市有限公司绥阳分公司	贵州省遵义市绥阳县洋川镇幸福大道路源城市广场负一层	图形商标(公牛)	公牛集团股份有限公司	浙江省慈溪市观海卫镇	GN-S1120	/	尺寸检查、防触电保护、延长线插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、软缆及其连接(弯曲试验)、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
133	延长线插座	贵州华联综合超市有限公司遵义仁怀酒南路分公司	贵州省遵义市仁怀市盐津街道酒都新区国际大道超时代广场负一楼	图形商标(正泰)	浙江正泰建筑电器有限公司	浙江省乐清市温州大桥工业园区	Sunrise 1-K1233	/	尺寸检查、防触电保护、延长线插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、软缆及其连接(弯曲试验)、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
134	延长线插座	贵州华联综合超市有限公司遵义仁怀酒南路分公司	贵州省遵义市仁怀市盐津街道酒都新区国际大道超时代广场负一楼	图形商标(正泰)	浙江正泰建筑电器有限公司	浙江省乐清市温州大桥工业园区	Sunrise 1-0233	/	尺寸检查、防触电保护、延长线插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、软缆及其连接(弯曲试验)、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
135	延长线插座	贵州永辉超市有限公司仁怀方圆荟购物广场分公司	贵州省仁怀市酒南路酒都广场1.2层	图形商标(优颂)	慈溪市三叶电器有限公司	慈溪市掌起镇古窑浦古中路13号	YS-T206	/	尺寸检查、防触电保护、延长线插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、软缆及其连接(弯曲试验)、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
136	联体二三插	铜仁市碧江区凯明五金交电经营部	贵州省铜仁市碧江区金滩批发市场A5-9号	飞雕	飞雕电器集团有限公司	上海市松江区港德路288号	M610ABL	/	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
137	延长线插座	贵州永辉超市有限公司仁怀方圆荟购物广场分公司	贵州省仁怀市国酒南路酒都广场1.2层	图形商标（优颂）	慈溪市三叶电器有限公司	慈溪市掌起镇古窑浦古路13号	YS-T304	/	尺寸检查、防触电保护、延长线插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、软缆及其连接（弯曲试验）、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
138	延长线插座	贵州永辉超市有限公司仁怀方圆荟购物广场分公司	贵州省仁怀市国酒南路酒都广场1.2层	图形商标	欧普照明电器（中山）有限公司	中山市古镇镇海洲东岸北路275号A幢	S04-4101	2023/03/19	尺寸检查、防触电保护、延长线插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、软缆及其连接（弯曲试验）、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
139	M6三联二极插座	铜仁市碧江区达欣建材批发部	贵州省铜仁市碧江区灯塔万丰国际商贸城B区18栋-1层1-3号门面	俊朗	广东俊朗松田电器有限公司	广东省佛山市顺德区勒流镇龙升南路	M6/9P3K3	2022/07/21	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
140	16A三孔	绥阳县令军五金批发商行	贵州省遵义市绥阳县洋川镇西环路	图形商标	欧普照明电器（中山）有限公司	中山市古镇镇海洲东岸北路275号A幢	W171691-H2	2022/07/14	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
141	五孔	绥阳县令军五金批发商行	贵州省遵义市绥阳县洋川镇西环路	图形商标	欧普照明电器(中山)有限公司	中山市古镇镇海洲东岸北路275号A幢	W171094-H2	2022/04/29	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
142	M18明装16A插座	玉屏县阳阳五金店	玉屏侗族自治县皂角坪街道中山路168号门面	安想	广东省安想电器有限公司	/	16A插座16A 250V	/	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
143	M18明装插座	玉屏县阳阳五金店	玉屏侗族自治县皂角坪街道中山路168号门面	安想	广东省安想电器有限公司	/	五孔插座	/	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
144	一位三极插座	铜仁市碧江区发祥五金店	贵州省铜仁市碧江区灯塔街道万丰国际商贸城17栋1层13号	公牛	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区日显北路88号	G25Z104U18	2022/10/15	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
145	二两极连体插座	铜仁市碧江区发祥五金店	贵州省铜仁市碧江区灯塔街道万丰国际商贸城17栋1层13号	公牛	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区日显北路88号	G25Z223U18	2022/05/04	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
146	插座	铜仁市碧江区辉琪五金批发部	贵州省铜仁市碧江区金滩批发城大A1栋45号门面	图形商标	广州公牛商贸有限公司	广州市天河区中山大道中989号三楼(部位: B3597)	GZ-6613	/	尺寸检查、防触电保护、延长线插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(防潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、软缆及其连接(弯曲试验)、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
147	16A插座	铜仁鑫瑞电气贸易有限公司	贵州省铜仁市碧江区灯塔万丰国际商贸城B区107号门面	福点电气	深圳福点电气有限公司	深圳市宝安区西乡街道轻铁西10巷	16A 250V	/	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(防潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
148	三孔插座	钟山开发区琪迪五金机电经营部	贵州省六盘水市高新开发区石桥社区红桥新区领翔国际30栋8-9号	图形商标	温州实尚电器科技有限公司	温州市龙湾区天河街道新兴路	16A 250V	/	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(防潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
149	五孔插座	钟山开发区琪迪五金机电经营部	贵州省六盘水市高新开发区石桥社区红桥新区领翔国际30栋8-9号	奥克斯	浙江奥坚电器有限公司	浙江省温州市龙湾区永中街道罗东南街刘宅段12号	X-011	2023/07/24	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(防潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
150	16A插座	钟山开发区琪迪五金机电经营部	贵州省六盘水市高新开发区石桥社区红桥新区领翔国际30栋8-9号	AUX奥克斯	浙江奥坚电器有限公司	浙江省温州市龙湾区永中街道罗东南街刘宅段12号	X-009	2023/07/24	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(防潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
151	延长线插座	贵阳市观山湖区富兴五金机电经营部	贵州省贵阳市观山湖区西南国际商贸城4幢C单元1层86号	LWSY力王三一	深圳市力王电器有限公司	深圳市宝安区西乡街道海滨新村	LW-409 3米	/	尺寸检查、防触电保护、延长线插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、软缆及其连接（弯曲试验）、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
152	延长线插座	贵阳市观山湖区富兴五金机电经营部	贵州省贵阳市观山湖区西南国际商贸城4幢C单元1层86号	拳王	宁波拳王电器有限公司	中国浙江省慈溪市掌起镇古窑开发区	Q744 (3-3)	/	尺寸检查、防触电保护、延长线插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、软缆及其连接（弯曲试验）、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
153	移动式插座	黎平县赣黔五金店	黎平县德凤街道北门新区D-4宗地2号楼1号门面(北塔桥陈文海家门面)	图形商标(拳王)	宁波拳王电器有限公司	慈溪市掌起镇古窑村古窑公路242号	A030	/	尺寸检查、防触电保护、延长线插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、软缆及其连接（弯曲试验）、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
154	移动式插座	天柱县未来万家五金店	天柱县联山街道物流城滨江花园A区3栋15号门面	图形商标(东成)	江苏东成机电工具有限公司	中国江苏省启东市天汾电动工具产业园	DC-C760	/	尺寸检查、防触电保护、延长线插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、软缆及其连接（弯曲试验）、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
155	延长线插座	天柱县未来万家五金店	天柱县联山街道物流城滨江花园A区3栋15号门面	图形商标(东成)	江苏东成机电工具有限公司	中国江苏省启东市天汾电动工具产业园	DC-C240	/	尺寸检查、防触电保护、延长线插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、软缆及其连接（弯曲试验）、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
156	移动式插座	天柱县未来万家五金店	天柱县联山街道物流城滨江花园A区3栋15号门面	图形商标(东成)	江苏东成机电工具有限公司	中国江苏省启东市天汾电动工具产业园	DC-E030BD	/	尺寸检查、防触电保护、延长线插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、软缆及其连接(弯曲试验)、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
157	移动式插座	天柱县未来万家五金店	天柱县联山街道物流城滨江花园A区3栋15号门面	图形商标(东成)	江苏东成机电工具有限公司	中国江苏省启东市天汾电动工具产业园	DC-E021	/	尺寸检查、防触电保护、延长线插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、软缆及其连接(弯曲试验)、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
158	移动式插座	天柱县未来万家五金店	天柱县联山街道物流城滨江花园A区3栋15号门面	图形商标(东成)	江苏东成机电工具有限公司	中国江苏省启东市天汾电动工具产业园	DC-C530	/	尺寸检查、防触电保护、延长线插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、软缆及其连接(弯曲试验)、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
159	16A三孔(插座)	钟山开发区定宪建材经营部	贵州省六盘水市高新开发区石桥社区领翔国际二期4栋3号	MEIGELIN(美格林)	汉昌电气(深圳)有限责任公司	深圳市龙华新区龙观路望成大厦4楼	86-H6银色三孔	2023/07/12	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
160	五孔	钟山开发区定宪建材经营部	贵州省六盘水市高新开发区石桥社区领翔国际二期4栋3号	MEIGELIN(美格林)	汉昌电气(深圳)有限责任公司	深圳市龙华新区龙观路望成大厦4楼	86-H6银色五孔	2023/06/25	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
161	七孔（插座）	钟山开发区定宪建材经营部	贵州省六盘水市高新区石桥社区领翔国际二期4栋3号	MEIGELIN（美格林）	汉昌电气（深圳）有限责任公司	深圳市龙华新区龙观路望成大厦4楼	86-H6银色七孔	/	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
162	二三级连体插座（钛金灰）	凯里市方源五金建材经营部	凯里市新生路20号华亿国际商贸城B1区3栋-1层3、4号门面	公牛	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区	G50Z223U	2023/03/01	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
163	二三级宽体插座（远山灰）	凯里市方源五金建材经营部	凯里市新生路20号华亿国际商贸城B1区3栋-1层3、4号门面	公牛	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区	G56Z223A XIU	2023/04/30	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
164	一位三极插座（钛金灰）16A	凯里市方源五金建材经营部	凯里市新生路20号华亿国际商贸城B1区3栋-1层3、4号门面	公牛	宁波公牛电器有限公司	浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区	G50Z104U	2023/04/22	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
165	五孔	黎平县赣黔五金店	黎平县德凤街道北门新区D-4宗地2号楼1号门面（北塔桥陈文海家门面）	图形商标（深思）	湖南深思电工实业有限公司	湖南湘乡经济开发区红仓大道009号	M37C/5	/	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
166	CD158系列一位二极一位三极插座	黎平德力西电器材经销部	黎平县曙光大道137号单元1楼5号门面	图形商标(德力西)	浙江德力西国际电工有限公司	杭州市转塘街道转塘科技经济区块8号1幢A2-A3厂房1-4层	MY86ZS	/	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
167	五孔	黎平县永祥五金批发店	贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县德凤镇开泰社区黔城大酒店旁	图形商标	欧普照明电器(中山)有限公司	中山市古镇镇海洲东岸北路275号A幢	KG-W52P1094B	2023/05/13	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
168	七孔	黎平县永祥五金批发店	贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县德凤镇开泰社区黔城大酒店旁	图形商标	欧普照明电器(中山)有限公司	中山市古镇镇海洲东岸北路275号A幢	KG-W52P1097B	2023/07/26	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
169	16A三扁插座	锦屏县现代灯饰行	贵州省黔东南苗族侗族自治州锦屏县三江镇幸福小区	图形商标(曼科开关)	广东锦力电器有限公司	佛山市顺德区勒流街道办事处大晚社区居民委员会沿江南路36号	MK/16S	/	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
170	三、二极插座	锦屏县现代灯饰行	贵州省黔东南苗族侗族自治州锦屏县三江镇幸福小区	图形商标(曼科开关)	广东锦力电器有限公司	佛山市顺德区勒流街道办事处大晚社区居民委员会沿江南路36号	MK/10us	/	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
171	带保护门单相两极 带接地明装插座	锦屏县马台石水电洁具管材店	贵州省黔东南苗族侗族自治州锦屏县三江镇六街开发区3栋17号	图形商标(美加顺)	佛山市顺德美加顺电器实业有限公司	佛山市顺德区勒流社村委会富安工业区(一期)24-2号地块	M5-10223	2020/06/20	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
172	带保护门单相两极 带接地明装插座	锦屏县马台石水电洁具管材店	贵州省黔东南苗族侗族自治州锦屏县三江镇六街开发区3栋17号	图形商标(美加顺)	佛山市顺德美加顺电器实业有限公司	佛山市顺德区勒流社村委会富安工业区(一期)24-2号地块	M5-1023	2022/10/22	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
173	带保护门单相两极 带接地明装插座	锦屏县马台石水电洁具管材店	贵州省黔东南苗族侗族自治州锦屏县三江镇六街开发区3栋17号	图形商标(美加顺)	佛山市顺德美加顺电器实业有限公司	佛山市顺德区勒流社村委会富安工业区(一期)24-2号地块	M5110-102233	2022/10/25	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	未发现不合格	/	/	
174	延长线插座	赫章县樱花	赫章县金银山街道玉锦小区门面	永集	揭西县棉湖永集电器厂	城北工业区	YJ-668	/	尺寸检查、防触电保护、延长线插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接(弯曲试验)、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	不合格	尺寸检查: 6.0mm	尺寸检查: 单相插头插销离边缘的距离 \geq 6.5mm	
											延长线插座的结构: 螺钉为一般十字螺钉; 0.24mm ² ; 无相关标识	延长线插座的结构: 用手或一般用途的工具无法将电器附件打开; 导体横截面积 \geq 1.00mm ² ; 制造商应在产品本体和/或包装单元上标识接线横截面积。	
175	延长线插座	赫章县福万家购物广场	贵州省毕节市赫章县白果镇新城国际B区	图形商标	深圳市云天下科技有限公司	深圳市福田区梅林多利工业区	MDL-8012	/	尺寸检查、防触电保护、延长线插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、软缆及其连接(弯曲试验)、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	不合格	尺寸检查: 5.3mm	尺寸检查: 单相插头插销离边缘的距离 \geq 6.5mm	
											延长线插座的结构: 螺钉为一般十字螺钉; <1.0mm ² ; 无相关标识; 软缆导线数小于插座极数(无接地线)	延长线插座的结构: 用手或一般用途的工具无法将电器附件打开; 导体横截面积 \geq 1.00mm ² ; 制造商应在产品本体和/或包装单元上标识接线横截面积; 软缆的导线数应与插座极数相等	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
											耐热：试验后变形	耐热：试验后，样品不得出现影响今后使用的变化，标志仍清晰可辨	
176	五孔（插座）	安顺市平坝区夏云镇雄霸五金店	安顺市平坝区夏云工业园区聚洋公司办公楼121号	SMENVFS	温州市龙湾城奇尔电器厂	浙江省温州市龙湾区沙城街道七里街97弄3号	10A 250V	/	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、	不合格	尺寸检查：止规能插入 接地措施：载流插销在接地插销断开之后断开	尺寸检查：止规应不能插入插座面板的插孔 接地措施：载流插销应在接地插销断开之前断开	
177	延长线插座	水城县听语五金机电	贵州省六盘水市水城县双水街道办小山区水黄路旁	拳牛	深圳市喜得福电器线缆有限公司	/	10A 250V	/	尺寸检查、防触电保护、延长线插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接（弯曲试验）、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	不合格	延长线插座的结构：0.5mm ² ；无相关标识 耐热：试验后电源开关不能使用	延长线插座的结构：导体横截面积≥1.00mm ² ；制造商应在产品本体和/或包装单元上标识接线横截面积。 耐热：试验后，样品不得出现影响今后使用的变化，标志仍清晰可辨	
178	延长线插座	贵阳市乌当区东信五金店	贵州省贵阳市乌当区新添寨红田路建新机械厂6号门面	图形商标（海鹰电器）	慈溪市嘉龙电器厂	慈溪市观海卫工业东区	HY-801	/	尺寸检查、防触电保护、延长线插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接（弯曲试验）、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	不合格	延长线插座的结构：0.4mm ² ；无相关标识	延长线插座的结构：导体横截面积≥1.00mm ² ；制造商应在产品本体和/或包装单元上标识接线横截面积。	
179	插座	贵州贵雅宏电力物资有限公司	贵州省贵阳市南明区花溪大道北段128段太升五金机电市场A-1-[湘雅办事处]	峰墨电器	慈溪峰墨电器厂	浙江省慈溪市范市镇范市工业区	FM-G04	/	尺寸检查、防触电保护、延长线插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接（弯曲试验）、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	不合格	耐热：试验后保护门变形；>2mm	耐热：试样不得出现影响今后使用的变化；压痕直径≤2mm	
180	明装M3插座	贵州志远达电力物资有限公司	贵阳市观山湖区宾阳大道西侧、环城高速东侧贵阳西南国际商贸城一期地面工程第4幢C单元1层41号	TCLUCK	深圳市现代罗格朗电器有限公司	深圳市龙华新区龙华街道梅龙大道142号大唐时代写字楼801	10A-16A 110V-250V	/	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（防潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	不合格	耐热：试验后变形；>4mm	耐热：试样不得出现影响今后使用的变化；压痕直径≤2mm	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
181	延长线插座	普定县李文艳五金店	贵州省安顺市普定县定南街道夜郎湖路98号商铺	因力	深圳市宝安区因力电器厂	深圳市宝安区西乡街道固戍社区东财工业区10号503	YL-332	/	尺寸检查、防触电保护、延长线插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接（弯曲试验）、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	不合格	尺寸检查：5.8mm	尺寸检查：单相插头插销离边缘的距离 \geq 6.5mm	
											接地措施：无接地线芯	接地措施：载流插销应在接地插销断开之前断开	
											延长线插座的结构：无接地线芯；无相关标识	延长线插座的结构：导体横截面积 \geq 1.5mm ² ；制造商应在产品本体和/或包装单元上标识接线横截面积	
182	延长线插座	镇宁毛赛熊熊猫小家电商销售部	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县白马湖街道南街126号	图形商标（铭至雅）	普宁市占陇驰雅电器配件厂	广东省普宁市占陇工业区	CY606	/	尺寸检查、防触电保护、延长线插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接（弯曲试验）、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	不合格	延长线插座的结构：导线数小于插座极数	延长线插座的结构：软缆的导线数应与插座极数相等	
183	延长线插座	贵阳市经济开发区飞龙美购百货店	贵州省贵阳市经济开发区黄河街道办事处淮河路1号龙湾国际A地块1.2.3号楼1层1号C-1-111号	图形商标（骏雅）	深圳市驰雅电器有限公司	深圳市南山区南山街道向南社区海德二道470号海德大厦A1002A	CY-607	/	尺寸检查、防触电保护、延长线插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接（弯曲试验）、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	不合格	尺寸检查：5.5mm	尺寸检查：单相插头插销离边缘的距离 \geq 6.5mm	
											接地措施：无接地线芯	接地措施：载流插销应在接地插销断开之前断开	
											延长线插座的结构： $<$ 1.0mm ² ；无相关标识；无接地线芯	延长线插座的结构：导体横截面积 \geq 1.00mm ² ；制造商应在产品本体和/或包装单元上标识接线横截面积；软缆的导线数应与插座极数相等	
184	延长线插座	望谟县友诚五金店	望谟县王母街道办解放路239号	鹏亮	鹏亮电气科技有限公司/普宁市占陇科瑞隆电器厂	/	313三极5米	/	尺寸检查、防触电保护、延长线插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接（弯曲试验）、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	不合格	尺寸检查：5.7mm	尺寸检查：单相插头插销离边缘的距离 \geq 6.5mm	
											延长线插座的结构：螺钉为一般十字螺钉；0.31mm ² ；无相关标识；接地线先绷紧	延长线插座的结构：用手或一般用途的工具无法将电器附件打开；导体横截面积 \geq 1.00mm ² ；制造商应在产品本体和/或包装单元上标识接线横截面积；软缆在其固定部件中滑动，载流导线比接地线先绷紧	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
185	延长线插座	望谟县张老二五金店	望谟县王母街道办解放路168号(烈士陵园旁)	川江鹰王	慈溪市鹰王电器有限公司	慈溪市观海卫工业东区	YW-606	/	尺寸检查、防触电保护、延长线插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接(弯曲试验)、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	不合格	延长线插座的结构: 0.37mm ² ; 无相关标识	延长线插座的结构: 导体横截面积≥1.00mm ² ; 制造商应在产品本体和/或包装单元上标识接线横截面积	
186	七孔(插座)	册亨县闽安管道经营部	贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县者楼镇者孟下份组(红岩脚)	OPOIEE	惠州名品欧尚电器有限公司	惠州大亚湾澳头中兴五路103号	10A 250V	/	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	不合格	固定式插座的结构: 无金属接触	固定式插座的结构: 至少在每个插销的两个相对侧面上有金属接触	
187	延长线插座	纳雍县聚资源百货店	贵州省毕节市纳雍县利园街道办事处和瑞社区和瑞项目三号楼	丘鸿	余姚市丘鸿电器厂	浙江省余姚市三七镇工业区	QH-388	/	尺寸检查、防触电保护、延长线插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、软缆及其连接(弯曲试验)、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	不合格	延长线插座的结构: 0.4mm ² ; 无相关标识; 不符合	延长线插座的结构: 导体横截面积≥1.5mm ² ; 制造商应在产品本体和/或包装单元上标识接线横截面积; 插头的额定电流不应低于插座的额定电流	
188	延长线插座	赫章兴客隆购物中心	赫章县双河街道碧水兰庭	图形商标(康健时代)	浙江省临海市康健电器有限公司	临海市邵家渡街道	KJ-803	/	尺寸检查、防触电保护、延长线插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、软缆及其连接(弯曲试验)、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	不合格	延长线插座的结构: 0.50mm ² ; 无相关标识	延长线插座的结构: 导体横截面积≥1.00mm ² ; 制造商应在产品本体和/或包装单元上标识接线横截面积	
189	延长线插座	赫章兴客隆购物中心	赫章县双河街道碧水兰庭	天亦	慈溪市智勇电器有限公司	慈溪市掌起工业园区	TY-J03	/	尺寸检查、防触电保护、延长线插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、软缆及其连接(弯曲试验)、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	不合格	延长线插座的结构: 0.75mm ² ; 无相关标识; 无接地线芯	延长线插座的结构: 导体横截面积≥1.00mm ² ; 制造商应在产品本体和/或包装单元上标识接线横截面积; 软缆的导线数应与插座极数相等	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
190	延长线插座	修文邻惠多生鲜超市有限公司	贵州省贵阳市修文县龙场街道龙岗广场停车场	图形商标(康健时代)	临海市康健电器有限公司	浙江省临海市邵家渡街道	KJ-302	/	尺寸检查、防触电保护、延长线插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接(弯曲试验)、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	不合格	延长线插座的结构: 0.5mm ² ; 无相关标识; 接地线先绷紧	延长线插座的结构: 导体横截面积 ≥ 1.00mm ² ; 制造商应在产品本体和/或包装单元上标识接线横截面积; 软缆在其固定部件中滑动, 载流导线比接地线先绷紧	
191	16A插座	思南县博升五金机电经营部	思南县思唐街道办事处安化社区温泉大道192、194号	图形商标(柯航)	温州俊田电气有限公司	温州龙湾沙城工业区	16A 250V	/	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	不合格	防触电保护: 探针触及到带电部件	防触电保护: 带保护门的插座, 探针是不能触及到带电部件	涉嫌假冒
192	延长线插座	紫云自治县百联商贸有限责任公司	贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县松山镇格凸大道(亚鲁王广场)	丘鸿	余姚市丘鸿电器厂	浙江省余姚市二六市工业园区	QH-329	/	尺寸检查、防触电保护、延长线插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、软缆及其连接(弯曲试验)、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	不合格	延长线插座的结构: 0.8mm ² ; 无相关标识	延长线插座的结构: 导体横截面积 ≥ 1.00mm ² ; 制造商应在产品本体和/或包装单元上标识接线横截面积	
193	延长线插座	紫云自治县百联商贸有限责任公司	贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县松山镇格凸大道(亚鲁王广场)	丘鸿	余姚市丘鸿电器厂	浙江省余姚市二六市工业园区	QH-308	/	尺寸检查、防触电保护、延长线插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、软缆及其连接(弯曲试验)、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	不合格	尺寸检查: 6.3mm 延长线插座的结构: 0.34mm ² ; 无相关标识	尺寸检查: 单相插头插销离边缘的距离 ≥ 6.5mm 延长线插座的结构: 导体横截面积 ≥ 1.00mm ² ; 制造商应在产品本体和/或包装单元上标识接线横截面积	
194	延长线插座	盘州市鑫百货五金店	盘州市翰林街道翠屏居委会鑫鑫商贸城2栋102号	金蛙	慈溪市蓝成电器有限公司	浙江省慈溪市龙山镇镇南河头开发区	XC-2252B	/	尺寸检查、防触电保护、延长线插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、软缆及其连接(弯曲试验)、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	不合格	延长线插座的结构: 0.31mm ² ; 无相关标识	延长线插座的结构: 导体横截面积 ≥ 1.00mm ² ; 制造商应在产品本体和/或包装单元上标识接线横截面积	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
195	延长线插座	播州区龙坑王森百货店	播州区龙坑街道马家湾社区亿俊阳光城3-5号	图形商标(比尚)	宁波索能电器有限公司	浙江省慈溪市掌起工业区	BS-B313	/	尺寸检查、防触电保护、延长线插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、软缆及其连接(弯曲试验)、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	不合格	延长线插座的结构: 0.2mm ² ; 无相关标识	延长线插座的结构: 导体横截面积≥1.00mm ² ; 制造商应在产品本体和/或包装单元上标识接线横截面积	
196	延长线插座	播州区龙坑王森百货店	播州区龙坑街道马家湾社区亿俊阳光城3-5号	图形商标	广东霸王电气有限公司	佛山市顺德区均安镇沙浦兴业路5号	TAT-8802	/	尺寸检查、防触电保护、延长线插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、软缆及其连接(弯曲试验)、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	不合格	延长线插座的结构: 0.3mm ² ; 无相关标识	延长线插座的结构: 导体横截面积≥1.00mm ² ; 制造商应在产品本体和/或包装单元上标识接线横截面积	
197	延长线插座	凤冈县建华小家电批发部	凤冈县龙泉镇和平路社区共青路43号门面	财福莱	普宁市占陇瑜亮电器厂	广东省普宁市占陇桥柱工业区	CFL-103D	/	尺寸检查、防触电保护、延长线插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、软缆及其连接(弯曲试验)、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	不合格	延长线插座的结构: 螺钉为一般十字螺钉; 0.08mm ² ; 无相关标识; 不符合	延长线插座的结构: 用手或一般用途的工具无法将电器附件打开; 导体横截面积≥1.5mm ² ; 制造商应在产品本体和/或包装单元上标识接线横截面积; 插头的额定电流不应低于插座的额定电流	
198	五孔插座	安龙县鑫诚五金建材经营部	安龙县栖凤街道办事处鑫凯龙城大鸿发超市门面	FUXTIAN	温州优朗电气有限公司	温州经济技术开发区天河工业区	10A 250V~	/	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	不合格	尺寸检查: 不符合	尺寸检查: 尺寸检查应符合16A插座的相关要求	
199	十五孔插座	铜仁鑫瑞电气贸易有限公司	贵州省铜仁市碧江区灯塔万丰国际商贸城B区107号门面	福点电气	深圳福点电气有限公司	深圳市宝安区乡街道轻铁西10巷	10A 250V	/	尺寸检查、防触电保护、固定式插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮(耐潮)、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	不合格	接地措施: 载流插销在接地插销断开之后断开	接地措施: 载流插销应在接地插销断开之前断开	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
200	延长线插座	贵阳市观山湖区富兴五金机电经营部	贵州省贵阳市观山湖区西南商贸城4幢C单元1层86号	LWSY力王三一	深圳市力王电器有限公司	深圳市宝安区西乡街道海滨新村	LW-506	/	尺寸检查、防触电保护、延长线插座的结构、接地措施、耐老化、由外壳提供的防护和防潮（耐潮）、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、耐热、软缆及其连接（弯曲试验）、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	不合格	尺寸检查：5.2mm	尺寸检查：单相插头插销离边缘的距离 \geq 6.5mm	
											接地措施：载流插销在接地插销断开之后断开	接地措施：载流插销应在接地插销断开之前断开	
											延长线插座的结构：0.58mm ²	延长线插座的结构：导体横截面积 \geq 1.0mm ²	

贵州省市场监管局2023年流通领域电动自行车产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	电动自行车	贵阳市乌当区曾志荣电动车零售店	贵州省贵阳市乌当区新添大道127号新都花园1幢J-5号	台铃	天津深铃科技发展有限公司	天津市武清区汽车产业园天福路9号	TDT1321Z	2022/10/08	车速限值、制动性能(干态)、整车质量、结构、车速提示音、淋水涉水性能、反射器、照明和鸣号装置、电气装置、充电器与蓄电池、防火性能	未发现不合格	/	/	
2	电动自行车	贵阳市南明区顺安电动车商行	贵州省贵阳市南明区朝阳洞路40号	金箭	天津金箭电动车有限公司	天津市武清区陈咀镇梅石路496号	TDT2975-1Z	2022/12/08	车速限值、制动性能(干态)、整车质量、结构、车速提示音、淋水涉水性能、反射器、照明和鸣号装置、电气装置、充电器与蓄电池、防火性能	未发现不合格	/	/	
3	电动自行车	陈鹏 (92520102MA7LQN5K93)	贵州省贵阳市南明区沙冲路街道沙冲中路大理小区三组团1-3幢1层3号【沙冲办事处】	立马	河北立马车业科技有限公司	河北文安工业园区	TDT2209Z	2022/12/17	车速限值、制动性能(干态)、整车质量、结构、车速提示音、淋水涉水性能、反射器、照明和鸣号装置、电气装置、充电器与蓄电池、防火性能	未发现不合格	/	/	
4	电动自行车	云岩区小唐车行	贵州省贵阳市云岩区外环东路179号	小刀	四川小刀新能源科技有限公司	中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区黄甲街道物联大道666号	TDT23604Z	2023/07/29	车速限值、制动性能(干态)、整车质量、结构、车速提示音、淋水涉水性能、反射器、照明和鸣号装置、电气装置、充电器与蓄电池、防火性能	不合格	蓄电池未固定在电池组盒内, 蓄电池与电池组盒匹配不合理, 电池组盒与电池组盒安装位置合理匹配, 但未防止改变电池容量或电压。	蓄电池固定在电池组盒内, 蓄电池与电池组盒合理匹配, 电池组盒与电池组盒安装位置合理匹配, 防止改变电池容量或电压。	
											最大间隙: 75mm, 且有晃动	蓄电池与电池组盒侧壁的最大间隙小于或等于30mm, 且无晃动	
											电动自行车有预留扩展车载蓄电池的接口	电动自行车不得预留扩展车载蓄电池的接	
5	电动自行车	天柱县大成电配销售店	天柱县凤城街道天信路15栋1号	九号	九号科技有限公司	常州市新北区兴奔路1号	TDT057Z	2023/07/08	车速限值、制动性能(干态)、整车质量、结构、车速提示音、淋水涉水性能、反射器、照明和鸣号装置、电气装置、充电器与蓄电池、防火性能	未发现不合格	/	/	
6	电动自行车	天柱县零零壹车行有限公司	贵州省黔东南州天柱县凤城街道中山路7栋14号门面	爱玛	天津爱玛车业科技有限公司	天津市静海经济开发区南区爱玛路5号	TDT1298Z	2023/06/23	车速限值、制动性能(干态)、整车质量、结构、车速提示音、淋水涉水性能、反射器、照明和鸣号装置、电气装置、充电器与蓄电池、防火性能	未发现不合格	/	/	
7	电动自行车	凯里市轮道电动摩托车店	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市大十字街道环城西路锦阁山庄85号B栋2层2号门面	赛鸽	天津市百大科技有限公司	天津市宁河区潘庄镇潘庄村112国道北侧100米	TDT955Z	2023/06/29	车速限值、制动性能(干态)、整车质量、结构、车速提示音、淋水涉水性能、反射器、照明和鸣号装置、电气装置、充电器与蓄电池、防火性能	未发现不合格	/	/	
8	电动自行车	凯里市鑫凯摩托车经营部	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市迎宾大道富源天地1层46号	金箭	天津金箭电动车有限公司	天津市武清区陈咀镇梅石路496号	TDT2223Z	2023/04/07	车速限值、制动性能(干态)、整车质量、结构、车速提示音、淋水涉水性能、反射器、照明和鸣号装置、电气装置、充电器与蓄电池、防火性能	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
9	电动自行车	瓮安县睿驰车业有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县雍阳办事处文峰北路56号楼1幢1号	台铃	台铃电动科技(天津)有限公司	天津市武清区汽车产业园天福路9号增1号	TDT6002Z	2022/03/08	车速限值、制动性能(干态)、整车质量、结构、车速提示音、淋水涉水性能、反射器、照明和鸣号装置、电气装置、充电器与蓄电池、防火性能	未发现不合格	/	/	
10	电动自行车	都匀市永琪摩托车行	贵州省黔南州都匀市沙包堡街道开发区碧云苑A栋1层11号门面	赛鸽	天津市百大科技有限公司	天津市宁河区潘庄镇潘庄村112国道北侧100米	TDT996Z	2022/05/31	车速限值、制动性能(干态)、整车质量、结构、车速提示音、淋水涉水性能、反射器、照明和鸣号装置、电气装置、充电器与蓄电池、防火性能	不合格	61kg	装配完整的电动自行车的整车质量应当小于或等于55kg。	
11	电动自行车	贵定县王平车行分店	贵定县金南街道河西堰路53号	雅迪	天津雅迪实业有限公司	北辰区天津医药医疗器械工业园	TDT1360Z	2022/07/12	车速限值、制动性能(干态)、整车质量、结构、车速提示音、淋水涉水性能、反射器、照明和鸣号装置、电气装置、充电器与蓄电池、防火性能	未发现不合格	/	/	
12	电动自行车	福泉市袁七妹摩托车行	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市金山办事处园林路14号门面	立马	河北立马车业科技有限公司	河北文安工业园区	TDT2237Z	2023.07.10	车速限值、制动性能(干态)、整车质量、结构、车速提示音、淋水涉水性能、反射器、照明和鸣号装置、电气装置、充电器与蓄电池、防火性能	未发现不合格	/	/	
13	电动自行车	镇宁自治县王伦电动车行	贵州省安顺市镇宁自治县白马湖街道镇坝路35号	小刀	小刀(天津)车业有限公司	天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技园华信道与景祥路交叉口东北侧	TDT2229Z	2023/07/08	车速限值、制动性能(干态)、整车质量、结构、车速提示音、淋水涉水性能、反射器、照明和鸣号装置、电气装置、充电器与蓄电池、防火性能	未发现不合格	/	/	
14	电动自行车	贵州鸿源凯振汽车销售有限公司	贵州省安顺市关岭自治县龙潭街道关索新区银城馨园星辰苑2号幢1层2-1-12、13号	菱猫电动	广西小度汽车电子科技有限公司	中国广西柳州市河西西路18号	TDT21Z	2023/03/21	车速限值、制动性能(干态)、整车质量、结构、车速提示音、淋水涉水性能、反射器、照明和鸣号装置、电气装置、充电器与蓄电池、防火性能	未发现不合格	/	/	
15	电动自行车	普定县李莉电动车店	普定县定南街道夜郎湖路74号	金箭	无锡行迦车业有限公司	无锡市锡山区安镇街道大成工业园翔安路1号	TDT3016Z	2023/06/01	车速限值、制动性能(干态)、整车质量、结构、车速提示音、淋水涉水性能、反射器、照明和鸣号装置、电气装置、充电器与蓄电池、防火性能	未发现不合格	/	/	
16	电动自行车	紫云自治县万风摩托车行	贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县松山镇外环路南段18号	绿源	绿源电动车(山东)有限公司	沂南县经济开发区绿源大道K168号	TDT7205Z	2023/06/09	车速限值、制动性能(干态)、整车质量、结构、车速提示音、淋水涉水性能、反射器、照明和鸣号装置、电气装置、充电器与蓄电池、防火性能	未发现不合格	/	/	
17	电动自行车	钟山区砺志电动车行	荷城办其林村四组人民中路371号门面	台铃	台铃电动科技(天津)有限公司	天津市武清区汽车产业园天福路9号增1号	TDT6040Z	2023/04/06	车速限值、制动性能(干态)、整车质量、结构、车速提示音、淋水涉水性能、反射器、照明和鸣号装置、电气装置、充电器与蓄电池、防火性能	未发现不合格	/	/	
18	电动自行车	钟山区砺志电动车行	荷城办其林村四组人民中路371号门面	台铃	台铃电动科技(天津)有限公司	天津市武清区汽车产业园天福路9号增1号	TDT6006Z	2023/04/18	车速限值、制动性能(干态)、整车质量、结构、车速提示音、淋水涉水性能、反射器、照明和鸣号装置、电气装置、充电器与蓄电池、防火性能	未发现不合格	/	/	
19	电动自行车	盘州市昕航电动车经营部	贵州省六盘水市盘州市翰林街道江源居委会恒立大世界购物中心B1-0013-0014号商铺	雅迪	安徽雅迪机车有限公司	安徽省六安市金寨经济开发区天水洞路以南	TDR2804Z	2023/02/04	车速限值、制动性能(干态)、整车质量、结构、车速提示音、淋水涉水性能、反射器、照明和鸣号装置、电气装置、充电器与蓄电池、防火性能	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
20	电动自行车	黔西南州玉龙摩托车销售有限公司	贵州省黔西南州兴义市文化路康馨苑小区兴义市南环路10-13号门面	雅迪	雅迪科技集团有限公司	/	TDT1327Z	2022/08/06	车速限值、制动性能(干态)、整车质量、结构、车速提示音、淋水涉水性能、反射器、照明和鸣号装置、电气装置、充电器与蓄电池、防火性能	未发现不合格	/	/	
21	电动自行车	黔西南州玉龙摩托车销售有限公司	贵州省黔西南州兴义市文化路康馨苑小区兴义市南环路10-13号门面	雅迪	雅迪科技集团有限公司	/	TDT1259Z	2023/06/25	车速限值、制动性能(干态)、整车质量、结构、车速提示音、淋水涉水性能、反射器、照明和鸣号装置、电气装置、充电器与蓄电池、防火性能	未发现不合格	/	/	
22	电动自行车	安龙县兴胜电动车行	贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县栖凤街道办事处黄泥寨	爱玛	天津爱玛车业科技有限公司	天津市静海经济开发区南区爱玛路5号	TDT1308Z	2023.05.17	车速限值、制动性能(干态)、整车质量、结构、车速提示音、淋水涉水性能、反射器、照明和鸣号装置、电气装置、充电器与蓄电池、防火性能	不合格	61kg	装配完整的电动自行车的整车质量应当小于或等于55kg。	
23	电动自行车	义龙新区张青车行	贵州省安龙县龙厂镇合兴东路	金箭	天津金箭电动车有限公司	/	TDT2223Z	2023.04.16	车速限值、制动性能(干态)、整车质量、结构、车速提示音、淋水涉水性能、反射器、照明和鸣号装置、电气装置、充电器与蓄电池、防火性能	未发现不合格	/	/	
24	电动自行车	凤冈县张纯淑摩托车销售店	凤冈县龙泉镇龙潭湖社区双拥路31-1号门面	五星钻豹	无锡钻豹科技有限公司	无锡市锡山区安镇街道大成工业园	TDT832Z	2023.06.19	车速限值、制动性能(干态)、整车质量、结构、车速提示音、淋水涉水性能、反射器、照明和鸣号装置、电气装置、充电器与蓄电池、防火性能	不合格	72kg	装配完整的电动自行车的整车质量应当小于或等于55kg。	
											最大间隙：71mm	蓄电池与电池组盒侧壁的最大间隙小于或等于30mm，且不晃动	
25	电动自行车	贵州省安氏电动车销售有限公司	贵州省遵义市凤冈县龙泉镇双拥路143号	小刀	天津市小刀新能源科技有限公司	天津市宝坻区九园工业园二二路B4座	TDT2239Z	2023.07.10	车速限值、制动性能(干态)、整车质量、结构、车速提示音、淋水涉水性能、反射器、照明和鸣号装置、电气装置、充电器与蓄电池、防火性能	未发现不合格	/	/	
26	电动自行车	习水县宇威车行经营部	贵州省遵义市习水县杉王街道黑鹿社区丹霞中路200号	玉骑铃	天津玉骑铃科技有限公司	天津市北辰区天津滨海高新区北辰科技园宜兴埠分园景远路19号	TDT112Z	2022/12/10	车速限值、制动性能(干态)、整车质量、结构、车速提示音、淋水涉水性能、反射器、照明和鸣号装置、电气装置、充电器与蓄电池、防火性能	未发现不合格	/	/	
27	电动自行车	习水县龙城电动摩托车销售部	习水县杉王街道黑鹿社区丹霞中路	爱玛	天津爱玛车业科技有限公司	天津市静海经济开发区南区爱玛路5号	TDT1199-2Z	2023/06/14	车速限值、制动性能(干态)、整车质量、结构、车速提示音、淋水涉水性能、反射器、照明和鸣号装置、电气装置、充电器与蓄电池、防火性能	未发现不合格	/	/	
28	电动自行车	铜仁市碧江区周氏车行	铜仁市碧江区东大道商贸城2栋108号门面	雅迪	雅迪科技集团有限公司	/	TDT1282Z	2021.10.07	车速限值、制动性能(干态)、整车质量、结构、车速提示音、淋水涉水性能、反射器、照明和鸣号装置、电气装置、充电器与蓄电池、防火性能	未发现不合格	/	/	
29	电动自行车	铜仁市碧江区银桃电动摩托车行	贵州省铜仁市碧江区商贸城二栋14号	爱玛	天津爱玛车业科技有限公司	天津市静海经济开发区南区爱玛路5号	TDT1255Z	2022/08/01	车速限值、制动性能(干态)、整车质量、结构、车速提示音、淋水涉水性能、反射器、照明和鸣号装置、电气装置、充电器与蓄电池、防火性能	未发现不合格	/	/	
30	电动自行车	铜仁市碧江区顺兴摩托车行	铜仁市碧江区河西街道103商贸城5幢101号门面	立马	河北立马车业科技有限公司	河北文安工业园区	TDT2233Z	2023.07.12	车速限值、制动性能(干态)、整车质量、结构、车速提示音、淋水涉水性能、反射器、照明和鸣号装置、电气装置、充电器与蓄电池、防火性能	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
31	电动自行车	铜仁市顺达车行	贵州省铜仁市碧江区103商贸城	台铃	台铃电动科技(天津)有限公司	天津市武清区汽车产业园天福路9号增1号	TDT6080Z	2023/06/13	车速限值、制动性能(干态)、整车质量、结构、车速提示音、淋水涉水性能、反射器、照明和鸣号装置、电气装置、充电器与蓄电池、防火性能	未发现不合格	/	/	
32	电动自行车	织金县鹏贵摩托车行	织金县双堰街道鱼山路(好孩子幼儿园旁)商铺	绿源	绿源电动车(山东)有限公司	天津市静海经济开发区南区爱玛路5号	TDT7306Z	2023.07.17	车速限值、制动性能(干态)、整车质量、结构、车速提示音、淋水涉水性能、反射器、照明和鸣号装置、电气装置、充电器与蓄电池、防火性能	未发现不合格	/	/	
33	电动自行车	金沙县勇鑫车行	金沙县民兴街道金槐社区义务商贸城18号楼1层110-112、126-128号	台铃	台铃电动科技(天津)有限公司	天津市武清区汽车产业园天福路9号增1号/天津市武清区汽车产业园天瑞路6号	TDT6056Z	2023.04.25	车速限值、制动性能(干态)、整车质量、结构、车速提示音、淋水涉水性能、反射器、照明和鸣号装置、电气装置、充电器与蓄电池、防火性能	未发现不合格	/	/	
34	电动自行车	七星关区宝岛电动车	贵州省毕节市七星关区长春堡镇清塘村沿河大道中段	倍特	四川倍特电动车有限公司	天府新区仁寿视高经济开发区	TDT031Z	2023.03.23	车速限值、制动性能(干态)、整车质量、结构、车速提示音、淋水涉水性能、反射器、照明和鸣号装置、电气装置、充电器与蓄电池、防火性能	未发现不合格	/	/	
35	电动自行车	黔西县宏达车行	黔西县文峰办事处万丰国际商贸城	雅迪	雅迪科技集团有限公司	/	TDT1321Z	2023/06/12	车速限值、制动性能(干态)、整车质量、结构、车速提示音、淋水涉水性能、反射器、照明和鸣号装置、电气装置、充电器与蓄电池、防火性能	未发现不合格	/	/	

贵州省市场监管局2023年流通领域电热食品加工设备产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	商用电开水器	都匀市广云厨房酒店用品有限公司	贵州省黔南州都匀市新火车站聚林世纪城二期二楼10号楼1-26、27、28、1-51号	图形商标（正信）	湖北正信厨具科技发展有限公司	湖北省大冶市灵成工业园（4号厂房、5号厂房）	PT-B I - 30	/	对触及带电部件的防护、结构、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、非正常工作、接地措施、稳定性和机械危险、机械强度、外部导线用接线端子、螺钉和连接	合格	/	/	
2	商用电开水器	铜仁市碧江区科城厨业店	贵州省铜仁市碧江区金滩韩家坪1栋5、6号门面	美莱特	佛山市顺德区龙慧电器实业有限公司	佛山市顺德区容桂华口居委会新昌路3号首层之二	AM-60	/	对触及带电部件的防护、结构、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、非正常工作、接地措施、稳定性和机械危险、机械强度、外部导线用接线端子、螺钉和连接	合格	/	/	
3	商用电开水器	铜仁市碧江区科城厨业店	贵州省铜仁市碧江区金滩韩家坪1栋5、6号门面	美莱特	佛山市顺德区陈村镇和圣五金电器厂	广东省佛山市顺德区陈村镇永兴社区广隆工业园兴业8路9号之六	ZK-30	/	对触及带电部件的防护、结构、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、非正常工作、接地措施、稳定性和机械危险、机械强度、外部导线用接线端子、螺钉和连接	合格	/	/	
4	304单层特厚开水桶	大方县宏鑫酒店用品店	大方县顺德街道办事处佳鑫国际广场	图形商标（乐沛佳）	潮州市潮安区彩塘镇恒青不锈钢制品厂	广东省潮州市潮安区彩塘镇仙乐一村桥柱路西侧	LPJ-103	/	对触及带电部件的防护、结构、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、非正常工作、接地措施、稳定性和机械危险、机械强度、外部导线用接线端子、螺钉和连接	不合格	结构：无水标志	结构：人工注水容器应达到的水位标志，应放在注水时容易看到的位置	
											电源连接和外部软线：不符合	电源连接和外部软线：电源软线应为耐油柔性护套电缆	
5	电热开水桶	大方县名扬宏发百货店	大方县顺德街道佳鑫御景园C7幢	好胜博	潮州市潮安区沙溪镇权兴不锈钢制品厂	潮州市潮安区沙溪镇上西林村七片	HSB-001	/	对触及带电部件的防护、结构、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、非正常工作、接地措施、稳定性和机械危险、机械强度、外部导线用接线端子、螺钉和连接	不合格	结构：无水标志	结构：人工注水容器应达到的水位标志，应放在注水时容易看到的位置	
											电源连接和外部软线：不符合	电源连接和外部软线：电源软线应为耐油柔性护套电缆	
6	电热无磁开水桶	观山湖区富盛源酒店用品经营部	贵州省贵阳市观山湖区宾阳街道西南国际商贸城一期4幢C单元4层54号商铺	伟斯盾	潮安区金石镇方盛不锈钢制品厂	广东省潮州市潮安区金石镇工业区	WSD-4	/	对触及带电部件的防护、结构、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、非正常工作、接地措施、稳定性和机械危险、机械强度、外部导线用接线端子、螺钉和连接	不合格	结构：无水标志	结构：人工注水容器应达到的水位标志，应放在注水时容易看到的位置	
											电源连接和外部软线：不符合	电源连接和外部软线：电源软线应为耐油柔性护套电缆	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
7	不锈钢电热开水器	兴义市宏旺达厨具经营部	兴义市木贾办东贡社区木贾商品批发物流城C1栋113号	欣琪	广东伟纳斯不锈钢实业有限公司	潮州市潮安区彩塘镇东彩路中段	WS-18	/	对触及带电部件的防护、结构、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、非正常工作、接地措施、稳定性和机械危险、机械强度、外部导线用接线端子、螺钉和连接	不合格	结构：无水位标志 电源连接和外部软线：不符合；1.3mm ²	结构：人工注水容器应达到的水位标志，应放在注水时容易看到的位置 电源连接和外部软线：电源软线应为耐油柔性护套电缆；电源线标称横截面积≥1.5mm ²	
8	不锈钢电热开水器	兴义市宏旺达厨具经营部	兴义市木贾办东贡社区木贾商品批发物流城C1栋113号	欣琪	广东伟纳斯不锈钢实业有限公司	潮州市潮安区彩塘镇东彩路中段	WS-28	/	对触及带电部件的防护、结构、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、非正常工作、接地措施、稳定性和机械危险、机械强度、外部导线用接线端子、螺钉和连接	不合格	结构：无水位标志 电源连接和外部软线：不符合	结构：人工注水容器应达到的水位标志，应放在注水时容易看到的位置 电源连接和外部软线：电源软线应为耐油柔性护套电缆	
9	电热开水桶	安顺市西秀区秀红百货店	贵州省安顺市西秀区西水路8号	太伴	潮州市潮安区金石镇泰宝五金制品厂	广东省潮州市潮安区金石镇田头工业区	TB-38G	/	对触及带电部件的防护、结构、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、非正常工作、接地措施、稳定性和机械危险、机械强度、外部导线用接线端子、螺钉和连接	不合格	结构：无水位标志 电源连接和外部软线：不符合	结构：人工注水容器应达到的水位标志，应放在注水时容易看到的位置 电源连接和外部软线：电源软线应为耐油柔性护套电缆	
10	吧台电热开水器	安顺开发区金添酒店用品经营部	贵州省安顺开发区黄果树大街与南航路交叉口西北角时代顺城1-1-8号铺面	荣骏	佛山市顺德区荣麦厨具电器有限公司	/	BT-20	/	对触及带电部件的防护、结构、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、非正常工作、接地措施、稳定性和机械危险、机械强度、外部导线用接线端子、螺钉和连接	不合格	电源连接和外部软线：不符合；1.0mm ²	电源连接和外部软线：电源软线应为耐油柔性护套电缆；电源线标称横截面积≥1.5mm ²	
11	电热开水桶	独山县信诚酒店用品店	独山县井城街道在水一方小区14、15号门面	好胜博	潮州市潮安区沙溪镇权兴顺不锈钢制品厂	潮州市潮安区沙溪镇西林村七片	HSB-004	/	对触及带电部件的防护、结构、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、非正常工作、接地措施、稳定性和机械危险、机械强度、外部导线用接线端子、螺钉和连接	不合格	结构：无水位标志 电源连接和外部软线：不符合	结构：人工注水容器应达到的水位标志，应放在注水时容易看到的位置 电源连接和外部软线：电源软线应为耐油柔性护套电缆	
12	节能电复底多用桶	凤冈县鑫江南酒店用品批发店	凤冈县龙泉街道龙潭湖社区兴业路27号门面	图形商标（顺成）	潮州市潮安区彩塘镇顺成不锈钢制品厂	潮州市潮安区彩塘镇新联工业区	SC-50	/	对触及带电部件的防护、结构、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、非正常工作、接地措施、稳定性和机械危险、机械强度、外部导线用接线端子、螺钉和连接	不合格	结构：无水位标志 电源连接和外部软线：不符合；0.6m ²	结构：人工注水容器应达到的水位标志，应放在注水时容易看到的位置 电源连接和外部软线：电源软线应为耐油柔性护套电缆；电源线标称横截面积≥1.5mm ²	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
13	新型不锈钢电热保温蒸煮桶	仁怀市宏运酒店用品经营部	贵州省遵义市仁怀市盐津街道陈香北路	图形商标(雅丹利)	潮州市潮安区彩塘镇盈泰不锈钢制品厂	骊二开发区	YDL-50	/	对触及带电部件的防护、结构、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、非正常工作、接地措施、稳定性和机械危险、机械强度、外部导线用接线端子、螺钉和连接	不合格	结构：无水水位标志 电源连接和外部软线：不符合	结构：人工注水容器应达到的水位标志，应放在注水时容易看到的位置 电源连接和外部软线：电源软线应为耐油柔性护套电缆	
14	不锈钢电热开水器	仁怀市宏运酒店用品经营部	贵州省遵义市仁怀市盐津街道陈香北路	图形商标(欣琪)	广东伟纳斯不锈钢实业有限公司	潮州市潮安区彩塘镇东彩路中段	WS-48	/	对触及带电部件的防护、结构、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、非正常工作、接地措施、稳定性和机械危险、机械强度、外部导线用接线端子、螺钉和连接	不合格	结构：无水水位标志 电源连接和外部软线：不符合	结构：人工注水容器应达到的水位标志，应放在注水时容易看到的位置 电源连接和外部软线：电源软线应为耐油柔性护套电缆	
15	电热保温蒸煮桶	开阳县熊辉酒店用品经营部	贵州省贵阳市开阳县城关镇环城北路9号	图形商标(欣琪)	广东伟纳斯不锈钢实业有限公司	潮州市潮安区彩塘镇东彩路中段	WS-Z30	/	对触及带电部件的防护、结构、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、非正常工作、接地措施、稳定性和机械危险、机械强度、外部导线用接线端子、螺钉和连接	不合格	结构：无水水位标志 电源连接和外部软线：不符合	结构：人工注水容器应达到的水位标志，应放在注水时容易看到的位置 电源连接和外部软线：电源软线应为耐油柔性护套电缆	
16	豪华型电热桶	王增杰(92520290MA6F7A2423)	贵州省六盘水市钟山区荷城百货批发市场B-13号	洁兴	潮州市潮安区彩塘镇财通不锈钢制品厂	潮州市潮安区彩塘镇和平村大寨路	30L	/	对触及带电部件的防护、结构、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、非正常工作、接地措施、稳定性和机械危险、机械强度、外部导线用接线端子、螺钉和连接	不合格	结构：无水水位标志 电源连接和外部软线：不符合	结构：人工注水容器应达到的水位标志，应放在注水时容易看到的位置 电源连接和外部软线：电源软线应为耐油柔性护套电缆	
17	豪华型电热桶	王增杰(92520290MA6F7A2423)	贵州省六盘水市钟山区荷城百货批发市场B-13号	洁兴	潮州市潮安区彩塘镇财通不锈钢制品厂	潮州市潮安区彩塘镇和平村大寨路	40L1800W	/	对触及带电部件的防护、结构、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、非正常工作、接地措施、稳定性和机械危险、机械强度、外部导线用接线端子、螺钉和连接	不合格	结构：无水水位标志 电源连接和外部软线：不符合	结构：人工注水容器应达到的水位标志，应放在注水时容易看到的位置 电源连接和外部软线：电源软线应为耐油柔性护套电缆	
18	节能电热蒸煮桶	黄平县博锋酒店用品	黄平县新州镇百花大道汇龙湾9幢1层1-1	图形商标(昌辉)	潮州市潮安区彩塘镇顺成不锈钢制品厂	潮州市潮安区彩塘镇新联工业区	SC-30	2022/01/12	对触及带电部件的防护、结构、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、非正常工作、接地措施、稳定性和机械危险、机械强度、外部导线用接线端子、螺钉和连接	不合格	结构：无水水位标志 电源连接和外部软线：不符合	结构：人工注水容器应达到的水位标志，应放在注水时容易看到的位置 电源连接和外部软线：电源软线应为耐油柔性护套电缆	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
19	电热多用蒸煮桶	贵州省鑫旺厨具有限责任公司	贵州省黔东南州凯里市环城北路356号黔东南州苗都农产品批发市场10号1区1、2、3、4号门面	雅丹利	潮州市潮安区彩塘镇盈泰不锈钢制品厂	骊二开发区	YDL-30	/	对触及带电部件的防护、结构、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、非正常工作、接地措施、稳定性和机械危险、机械强度、外部导线用接线端子、螺钉和连接	不合格	结构：无水位标志 电源连接和外部软线：不符合；0.5mm ²	结构：人工注水容器应达到的水位标志，应放在注水时容易看到的位置 电源连接和外部软线：电源软线应为耐油柔性护套电缆；电源线标称横截面积≥1.5mm ²	
20	电热开水桶	贵阳乐之厨酒店用品有限公司	贵州省贵阳市观山湖区西南商贸城一期4号广场D区2层149、150号	伟斯盾	潮安区金石镇方盛不锈钢制品厂	广东省潮州市潮安区金石镇工业区	SG-28	/	对触及带电部件的防护、结构、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、非正常工作、接地措施、稳定性和机械危险、机械强度、外部导线用接线端子、螺钉和连接	不合格	输入功率和电流：-28% 结构：无水位标志 电源连接和外部软线：不符合；0.79mm ²	输入功率和电流：-10~+5% 结构：人工注水容器应达到的水位标志，应放在注水时容易看到的位置 电源连接和外部软线：电源软线应为耐油柔性护套电缆；电源线标称横截面积≥1.5mm ²	
21	电热开水桶	贵阳市观山湖区思源酒店用品商行	贵州省贵阳市观山湖区西南国际商贸城4幢D单元2层204-206号	粤源	潮州市潮安区彩塘镇科隆五金制品厂	潮州市潮安区彩塘镇华美二村华二路中段西畔	KL-28 1800W	/	对触及带电部件的防护、结构、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、非正常工作、接地措施、稳定性和机械危险、机械强度、外部导线用接线端子、螺钉和连接	不合格	结构：无水位标志 电源连接和外部软线：不符合	结构：人工注水容器应达到的水位标志，应放在注水时容易看到的位置 电源连接和外部软线：电源软线应为耐油柔性护套电缆	
22	不锈钢电热开水器	贵阳观山湖创鑫博大酒店用品经营部	贵阳市观山湖区西南国际商贸城4幢D单元4层4-5号、97号	博成	潮州市潮安区金石镇博成五金厂	广东省潮州市潮安区金石镇翠厝开发区	BC-38	/	对触及带电部件的防护、结构、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、非正常工作、接地措施、稳定性和机械危险、机械强度、外部导线用接线端子、螺钉和连接	不合格	结构：无水位标志 电源连接和外部软线：不符合	结构：人工注水容器应达到的水位标志，应放在注水时容易看到的位置 电源连接和外部软线：电源软线应为耐油柔性护套电缆	
23	猛火炉	贵阳观山湖黔兴酒店用品经营部	贵阳市观山湖区西南国际商贸城4幢D单元2层32号	图形商标（长旭）	佛山市顺德区长旭科技有限公司	/	M-MT3500W	/	对触及带电部件的防护、结构、内部布线、输入功率和电流、电源连接和外部软线、工作温度下的泄漏电流和电气强度、泄漏电流和电气强度、非正常工作、接地措施、稳定性和机械危险、机械强度、外部导线用接线端子、螺钉和连接	不合格	电源连接和外部软线：不符合	电源连接和外部软线：电源软线应为耐油柔性护套电缆	

贵州省市场监管局2023年流通领域电动工具（电钻）产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商 标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	电钻	惠水县长发五金店	惠水县涟江街道惠兴路	东成	江苏东成机电工具有限公司	江苏省启东市天汾电动工具产业园	J1Z-FF05-10A	2021/8/3	防止触及带电零件的保护、发热、泄漏电流、电气强度、耐久性、不正常操作、机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外接软线、接地装置、爬电距离和电气间隙、端子骚扰电压、骚扰功率	合格	/	/	
2	手电钻	贵阳先锋机电有限公司	贵州省贵阳市花溪区石板镇摆勺村贵州天利机电市场有限公司门面A14栋楼4号	雷亚	浙江精力工具有限公司	浙江省武义县金山工业区金横二路7号	AZ101	/	防止触及带电零件的保护、发热、泄漏电流、电气强度、耐久性、不正常操作、机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外接软线、接地装置、爬电距离和电气间隙、端子骚扰电压、骚扰功率	合格	/	/	
3	电钻	贵州省星大地五金机电有限公司	贵州省贵阳市南明区湘雅街道花溪大道北段128号贵铁花园一、二期一期对面1号[湘雅办事处]	东成	江苏东成机电工具有限公司	江苏省启东市天汾电动工具产业园	J1Z-FF-10A	2023/4/16	防止触及带电零件的保护、发热、泄漏电流、电气强度、耐久性、不正常操作、机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外接软线、接地装置、爬电距离和电气间隙、端子骚扰电压、骚扰功率	合格	/	/	
4	电钻	伍川溪 (92520423MA6EYE5G7M)	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县白马湖街道镇坝路	芯知蓝	永康市蝉蝉电动工具厂	浙江省金华市永康市江南街道麻车头村西房156号	Z610	/	防止触及带电零件的保护、发热、泄漏电流、电气强度、耐久性、不正常操作、机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外接软线、接地装置、爬电距离和电气间隙、端子骚扰电压、骚扰功率	不合格	1、端子骚扰电压： (0.15~0.35 MHz) ①75.56 μV ②70.73 μV 2、骚扰功率： (30~300 MHz) ①57.88pW ②33.47pW	电动机额定功率≤700W) 1、端子骚扰电压： ①准峰值(μV)：66~59 (0.15~0.35 MHz)；② 平均值(μV)：59~49 (0.15~0.35 MHz)； 2、骚扰功率(30~300 MHz)： ①准峰值(pW)： 45~55； ②平均值(pW)： 35~45	
5	电钻	织金县邓玉方五金店	贵州省毕节市织金县文腾街道黔中国际C2栋1层10/11	图形商标 (弘杰)	永康市佳风气动工具有限公司	永康市石柱镇阳龙村工业区	J1Z-JF-10A	/	防止触及带电零件的保护、发热、泄漏电流、电气强度、耐久性、不正常操作、机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外接软线、接地装置、爬电距离和电气间隙、端子骚扰电压、骚扰功率	不合格	1、端子骚扰电压： (0.15~0.35 MHz) ①83.49 μV ②77.97 μV 2、骚扰功率： (30~300 MHz) ①54.48pW ②37.13pW	电动机额定功率≤700W) 1、端子骚扰电压： ①准峰值(μV)：66~59 (0.15~0.35 MHz)；② 平均值(μV)：59~49 (0.15~0.35 MHz)； 2、骚扰功率(30~300 MHz)： ①准峰值(pW)： 45~55； ②平均值(pW)： 35~45	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
6	电钻	纳雍县中大五金机电经营部	纳雍县居仁办事处大商汇A4-2栋19-22号	图形商标(灵威)	永康市灵威电器有限公司	浙江省永康市花街西大街1358号	J1Z-LW02-10	/	防止触及带电零件的保护、发热、泄漏电流、电气强度、耐久性、不正常操作、机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源联接和外接软线、接地装置、爬电距离和电气间隙、端子骚扰电压、骚扰功率	合格	/	/	
7	手电钻	大方县东鑫五金店	大方县核桃乡街上	图形商标(先川)	浙江先川工贸有限公司	浙江省永康市花街镇九桂路129号	XC6105X	/	防止触及带电零件的保护、发热、泄漏电流、电气强度、耐久性、不正常操作、机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源联接和外接软线、接地装置、爬电距离和电气间隙、端子骚扰电压、骚扰功率	不合格	1、端子骚扰电压： (0.15~0.35 MHz) ①78.23 μV ②72.35 μV	(电动机额定功率≤1000W) 1、端子骚扰电压： ①准峰值(μV)：70~63 (0.15~0.35 MHz)；② 平均值(μV)：63~53 (0.15~0.35 MHz)	
8	电钻	贵阳云岩李豪五金工具店	贵州省贵阳市云岩区贵阳市云岩区罗汉营路7号沿街1-64号门面	图形商标(DCA)	江苏东成机电工具有限公司	江苏省启东市天汾电动工具产业园	AJZ05-10A	2022/10/31	防止触及带电零件的保护、发热、泄漏电流、电气强度、耐久性、不正常操作、机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源联接和外接软线、接地装置、爬电距离和电气间隙、端子骚扰电压、骚扰功率	合格	/	/	
9	电钻	德江县鸿利五金店	贵州省铜仁市德江县青龙街道桥头社区香树园	美仕德	上海尊合电动工具有限公司	上海市金山区亭林镇寺平南路19号1幢C97室	MSD609 J1Z-JF-10A	/	防止触及带电零件的保护、发热、泄漏电流、电气强度、耐久性、不正常操作、机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源联接和外接软线、接地装置、爬电距离和电气间隙、端子骚扰电压、骚扰功率	不合格	1、端子骚扰电压： (0.15~0.35 MHz) ①82.43 μV ②75.85 μV 2、骚扰功率： (30~300 MHz) ①52.65pW ②35.08pW	电动机额定功率≤700W) 1、端子骚扰电压： ①准峰值(μV)：66~59 (0.15~0.35 MHz)；② 平均值(μV)：59~49 (0.15~0.35 MHz)； 2、骚扰功率(30~300 MHz)： ①准峰值(pW)： 45~55； ②平均值(pW)： 35~45	
10	电钻	兴义市凤成机电经营部	兴义市木贾办东贡社区木贾物流城E区5栋110号	东成	江苏东成机电工具有限公司	江苏省启东市天汾电动工具产业园	J1Z-FF03-6K	2021/5/26	防止触及带电零件的保护、发热、泄漏电流、电气强度、耐久性、不正常操作、机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源联接和外接软线、接地装置、爬电距离和电气间隙、端子骚扰电压、骚扰功率	合格	/	/	
11	电钻	兴义市凤成机电经营部	兴义市木贾办东贡社区木贾物流城E区5栋110号	东成	江苏东成机电工具有限公司	江苏省启东市天汾电动工具产业园	J1Z-FF05-10BK	2021/11/15	防止触及带电零件的保护、发热、泄漏电流、电气强度、耐久性、不正常操作、机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源联接和外接软线、接地装置、爬电距离和电气间隙、端子骚扰电压、骚扰功率	合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商 标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
12	电钻	贵安新区华胜达五金机电销售店	贵州省贵安新区百马大道与天河潭大道交叉口西北侧中国铁建贵安山语城B段商业街1-1-92	佳捷仕	浙江莱肯工贸有限公司	浙江省永康市经济开发区名园北大道21号	J07-10	2022/6/28	防止触及带电零件的保护、发热、泄漏电流、电气强度、耐久性、不正常操作、机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外接软线、接地装置、爬电距离和电气间隙、端子骚扰电压、骚扰功率	合格	/	/	
13	电钻	长顺县闽鑫五金经营店	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县城关和平西路	DCA	江苏东成机电工具有限公司	江苏省启东市天汾电动工具产业园	AJZ12-10K	2023/8/1	防止触及带电零件的保护、发热、泄漏电流、电气强度、耐久性、不正常操作、机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外接软线、接地装置、爬电距离和电气间隙、端子骚扰电压、骚扰功率	合格	/	/	
14	手电钻	沿河土家族自治县明智机电批发部	贵州省铜仁市沿河土家族自治县和平镇花园电视台楼下	大艺	江苏大艺机电工具有限公司	江苏省海门市经济技术开发区	PED 01-10	2020/1/14	防止触及带电零件的保护、发热、泄漏电流、电气强度、耐久性、不正常操作、机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外接软线、接地装置、爬电距离和电气间隙、端子骚扰电压、骚扰功率	合格	/	/	
15	手电钻	安龙县鑫诚五金建材经营部	安龙县栖凤街道办事处鑫凯龙城大鸿发超市门面	欧厉	南通欧盾机电工具有限公司	江苏省启东市兆民工业园	1803	/	防止触及带电零件的保护、发热、泄漏电流、电气强度、耐久性、不正常操作、机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外接软线、接地装置、爬电距离和电气间隙、端子骚扰电压、骚扰功率	不合格	1、端子骚扰电压： (0.15~0.35 MHz) ①80.30 μV ②70.54 μV	(电动机额定功率≤1000W) 1、端子骚扰电压： ①准峰值(μV)：70~63 (0.15~0.35 MHz)；② 平均值(μV)：63~53 (0.15~0.35 MHz)	
16	手电钻	松桃闽鑫五金电器店	松桃县蓼泉镇世昌广场盛世兴城3花楼2-3号门面	图形商标 (强劲·东祥)	永康市强劲工具制造厂	永康市长城工业区	90101	/	防止触及带电零件的保护、发热、泄漏电流、电气强度、耐久性、不正常操作、机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外接软线、接地装置、爬电距离和电气间隙、端子骚扰电压、骚扰功率	不合格	1、端子骚扰电压： (0.15~0.35 MHz) ①77.50 μV ②70.54 μV 2、骚扰功率： (30~300 MHz) ①54.90pW ②38.27pW	电动机额定功率≤700W) 1、端子骚扰电压： ①准峰值(μV)：66~59 (0.15~0.35 MHz)；② 平均值(μV)：59~49 (0.15~0.35 MHz)； 2、骚扰功率(30~300 MHz)： ①准峰值(pW)： 45~55； ②平均值(pW)： 35~45	
17	手电钻	李巧玲 (92520393MA6E5UAN19)	贵州省遵义市南部新区国际商贸城二区市场一楼20696号	威克士	宝时得科技(中国)有限公司	江苏省苏州工业园区东旺路18号	WU118.1	/	防止触及带电零件的保护、发热、泄漏电流、电气强度、耐久性、不正常操作、机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外接软线、接地装置、爬电距离和电气间隙、端子骚扰电压、骚扰功率	合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
18	电钻	李巧玲 (92520393MA6E5UAN19)	贵州省遵义市南部新区国际商贸城二区市场一楼20696号	图形商标 (雷亚)	浙江精力工具有限公司	浙江省武义金岩山工业区金横二路7号	LY-AZ103	/	防止触及带电零件的保护、发热、泄漏电流、电气强度、耐久性、不正常操作、机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外接软线、接地装置、爬电距离和电气间隙、端子骚扰电压、骚扰功率	合格	/	/	
19	电钻	红花岗区波斯工巨汇五金经营部	红花岗区南关街道思达一期展示中心一楼6-7号	图形商标 (波斯)	宁波世际波斯工具有限公司	浙江省余姚市马渚马漕头工业区北兴东路28号	J1Z-BS06-10A	2023/3/30	防止触及带电零件的保护、发热、泄漏电流、电气强度、耐久性、不正常操作、机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外接软线、接地装置、爬电距离和电气间隙、端子骚扰电压、骚扰功率	合格	/	/	
20	电钻	贵州未来万家五金机电有限责任公司	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市金山办事处洒金北路印象山水旁1层2号商铺	宾马	浙江精力工具有限公司	武义泉溪镇金岩山工业区金横二路7号	Z131	/	防止触及带电零件的保护、发热、泄漏电流、电气强度、耐久性、不正常操作、机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外接软线、接地装置、爬电距离和电气间隙、端子骚扰电压、骚扰功率	合格	/	/	
21	电钻	黔西县明达昊星西部物资经营部	贵州省毕节市黔西县莲城街道办事处同心商贸城C区8幢-1	图形商标	永康保悦得机电有限公司	永康市金城大厦19楼	J1Z-KC-10C	2021/04/17	防止触及带电零件的保护、发热、泄漏电流、电气强度、耐久性、不正常操作、机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外接软线、接地装置、爬电距离和电气间隙、端子骚扰电压、骚扰功率	不合格	1、端子骚扰电压： (0.15~0.35 MHz) ①84.23 μV ②77.97 μV 2、骚扰功率： (30~300 MHz) ①40.94pW ②26.20pW	(电动机额定功率≤700W) 1、端子骚扰电压： ①准峰值(μV)：66~59 (0.15~0.35 MHz)；② 平均值(μV)：59~49 (0.15~0.35 MHz)； 2、骚扰功率(30~300 MHz)： ①准峰值(pW)：45~55； ②平均值(pW)：35~45	
22	电钻	西秀区东成专业电动工具经营部	贵州省安顺市西秀区新太社区安平街4-8号铺	东成	江苏东成机电工具有限公司	江苏省启东市天汾电动工具产业园	DJZ710-10K	2022/4/28	防止触及带电零件的保护、发热、泄漏电流、电气强度、耐久性、不正常操作、机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外接软线、接地装置、爬电距离和电气间隙、端子骚扰电压、骚扰功率	合格	/	/	
23	手电钻	安顺市西秀区万里人力车经营部	贵州省安顺市西秀区太平小区95-7-115号铺	欧铂利	南通欧盾机电工具有限公司	江苏省启东市兆民工业园	OBL.1803	/	防止触及带电零件的保护、发热、泄漏电流、电气强度、耐久性、不正常操作、机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外接软线、接地装置、爬电距离和电气间隙、端子骚扰电压、骚扰功率	不合格	1、端子骚扰电压： (0.15~0.35 MHz) ①84.23 μV ②77.97 μV	(电动机额定功率≤1000W) 1、端子骚扰电压： ①准峰值(μV)：70~63 (0.15~0.35 MHz)；② 平均值(μV)：63~53 (0.15~0.35 MHz)；	

序号	样品名称	销售者		标称商 标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
24	电钻	红桥新区永胜电动焊割设备经营部	贵州省六盘水市红桥新区领翔商贸城幢1层109号	佳捷仕	浙江莱肯工贸有限公司	浙江省永康市经济开发区名园北大道21号	J08-10	2020/11/24	防止触及带电零件的保护、发热、泄漏电流、电气强度、耐久性、不正常操作、机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外接软线、接地装置、爬电距离和电气间隙、端子骚扰电压、骚扰功率	合格	/	/	
25	电钻	红桥新区永胜电动焊割设备经营部	贵州省六盘水市红桥新区领翔商贸城幢1层109号	佳捷仕	浙江莱肯工贸有限公司	浙江省永康市经济开发区名园北大道21号	J05-10	2022/03/06	防止触及带电零件的保护、发热、泄漏电流、电气强度、耐久性、不正常操作、机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外接软线、接地装置、爬电距离和电气间隙、端子骚扰电压、骚扰功率	合格	/	/	
26	电钻	钟山区盛成五金经营部	钟山区人民中路48号门面	美仕德	上海尊合电动工具有限公司	上海市金山区亭林镇寺平南路19号1幢C97室	J1Z-JF-10B	/	防止触及带电零件的保护、发热、泄漏电流、电气强度、耐久性、不正常操作、机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外接软线、接地装置、爬电距离和电气间隙、端子骚扰电压、骚扰功率	不合格	1、端子骚扰电压： (0.15~0.35 MHz) ①88.08 μV ②79.20 μV 2、骚扰功率： (30~300 MHz) ①29.46pW ②58.00pW	(电动机额定功率≤700W) 1、端子骚扰电压： ①准峰值(μV)：66~59 (0.15~0.35 MHz)；② 平均值(μV)：59~49 (0.15~0.35 MHz)； 2、骚扰功率(30~300 MHz)： ①准峰值(pW)： 45~55； ②平均值(pW)： 35~45	
27	电钻	凯里市王旭平机电批发部	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市洗马河街道华亿国际商贸城1号路旁	巨大	浙江津灿工贸有限公司	浙江省丽水市缙云县壶镇镇丽缙工业园山雁路16号	JD10-5	2023/04/28	防止触及带电零件的保护、发热、泄漏电流、电气强度、耐久性、不正常操作、机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外接软线、接地装置、爬电距离和电气间隙、端子骚扰电压、骚扰功率	合格	/	/	
28	电钻	贵州省闵杰五金经营有限公司	贵州省黔东南州黄平县新城区百花大道汇龙湾9幢1层1-11号	图形商标 (广械)	广械智能科技有限公司(广东)有限公司	佛山市南海区大沥镇黄岐广佛五金城仓储中心C区2号	J1Z-BH-10A	/	防止触及带电零件的保护、发热、泄漏电流、电气强度、耐久性、不正常操作、机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外接软线、接地装置、爬电距离和电气间隙、端子骚扰电压、骚扰功率	不合格	1、端子骚扰电压： (0.15~0.35 MHz) ①80.46 μV ②72.27 μV 2、骚扰功率： (30~300 MHz) ①36.17pW ②25.30pW	(电动机额定功率≤700W) 1、端子骚扰电压： ①准峰值(μV)：66~59 (0.15~0.35 MHz)；② 平均值(μV)：59~49 (0.15~0.35 MHz)； 2、骚扰功率(30~300 MHz)： ①准峰值(pW)： 45~55； ②平均值(pW)： 35~45	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
29	电钻	彭喜飞(个体工商户)	贵州省贵阳市开阳县城关镇南街43号	图形商标(华丽)	华丽电器制造有限公司	武义泉溪镇王元工业区	J1Z-KN12-10	2019/9/28	防止触及带电零件的保护、发热、泄漏电流、电气强度、耐久性、不正常操作、机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外接软线、接地装置、爬电距离和电气间隙、端子骚扰电压、骚扰功率	不合格	1、端子骚扰电压： (0.15~0.35 MHz) ①89.93 μV ②81.1 μV 2、骚扰功率： (30~300 MHz) ①60.02pW ②28.9pW	(电动机额定功率≤700W) 1、端子骚扰电压： ①准峰值(μV)：66~59 (0.15~0.35 MHz)；② 平均值(μV)：59~49 (0.15~0.35 MHz)； 2、骚扰功率(30~300 MHz)： ①准峰值(pW)： 45~55； ②平均值(pW)： 35~45	
30	电钻	贵州省闵杰五金经营有限公司	贵州省黔东南州黄平县新城区百花大道汇龙湾9幢1层1-11号	图形商标(鸽牌)	正阳科技股份有限公司	浙江省金华市永康市经济开发区长城东大道558号	J1ZE-KZ27-10A	2018/9/5	防止触及带电零件的保护、发热、泄漏电流、电气强度、耐久性、不正常操作、机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外接软线、接地装置、爬电距离和电气间隙、端子骚扰电压、骚扰功率	合格	/	/	

贵州省市场监管局2023年流通领域电动工具（电锤）产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	轻型电锤	关岭益成源电动工具店	贵州省关岭自治县龙潭街道商贸城20栋101号	图形商标（泉有）	浙江泉有机电有限公司	浙江省永康市总部中心金都大厦32楼	QY-2603	/	防止触及带电零件的保护、发热、泄漏电流、电气强度、耐久性、不正常操作、机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外接软线、接地装置、爬电距离和电气间隙、端子骚扰电压、骚扰功率	合格	/	/	
2	电锤	兴义市凤成机电经营部	兴义市木贾办东贡社区木贾物流城E区5栋110号	TANK坦克	浙江精力工具有限公司	武义县泉溪镇金岩山工业区金横二路7号	C2802	2023/4/8	防止触及带电零件的保护、发热、泄漏电流、电气强度、耐久性、不正常操作、机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外接软线、接地装置、爬电距离和电气间隙、端子骚扰电压、骚扰功率	合格	/	/	
3	双用电锤	兴仁市中誉五金店	兴仁市陆官街道办事处陆官居委会盛丰国际商贸城C19栋1层1号	普力通	永康市普力通工具有限公司	永康市城西新区花海路29号	Z1C-PLT-26B	/	防止触及带电零件的保护、发热、泄漏电流、电气强度、耐久性、不正常操作、机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外接软线、接地装置、爬电距离和电气间隙、端子骚扰电压、骚扰功率	合格	/	/	
4	双功能电锤	兴仁市中誉五金店	兴仁市陆官街道办事处陆官居委会盛丰国际商贸城C19栋1层1号	易剑	中美合资香港易剑股份有限公司	香港九龙旺角花园街2-16号好景商业中心16楼4室	J36-1	/	防止触及带电零件的保护、发热、泄漏电流、电气强度、耐久性、不正常操作、机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外接软线、接地装置、爬电距离和电气间隙、端子骚扰电压、骚扰功率	合格	/	/	
5	电锤	红桥新区永胜电动焊割设备经营部	贵州省六盘水市红桥新区领翔商贸城幢1层109号	保胜	浙江中坚科技股份有限公司	浙江省永康经济开发区名园南大道10号	PRH12009D	/	防止触及带电零件的保护、发热、泄漏电流、电气强度、耐久性、不正常操作、机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外接软线、接地装置、爬电距离和电气间隙、端子骚扰电压、骚扰功率	合格	/	/	
6	电锤	红桥新区永胜电动焊割设备经营部	贵州省六盘水市红桥新区领翔商贸城幢1层109号	GTT	永康市敏煌工贸有限公司	浙江省永康市常青路58号	Z1C-MH05-26	/	防止触及带电零件的保护、发热、泄漏电流、电气强度、耐久性、不正常操作、机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外接软线、接地装置、爬电距离和电气间隙、端子骚扰电压、骚扰功率	合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
7	电锤	开阳县渝足五金经营部	贵州省贵阳市开阳县城关镇南街	图形商标	浙江狮王工具有限公司		Z1C-SW-2601	/	防止触及带电零件的保护、发热、泄漏电流、电气强度、耐久性、不正常操作、机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外接软线、接地装置、爬电距离和电气间隙、端子骚扰电压、骚扰功率	合格	/	/	
8	电锤	施秉县闽杰五金店	贵州省黔东南苗族侗族自治州施秉县城关镇东大街老车站旁	东成	江苏东成机电工具有限公司	江苏省启东市天汾电动工具产业园	Z1C-FF02-28	2021/6/4	防止触及带电零件的保护、发热、泄漏电流、电气强度、耐久性、不正常操作、机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外接软线、接地装置、爬电距离和电气间隙、端子骚扰电压、骚扰功率	合格	/	/	
9	电锤	凯里市王旭平机电批发部	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市洗马河街道华亿国际商贸城1号路旁25~26号门面	巨大	浙江津灿工贸有限公司	浙江省丽水缙云县壶镇镇丽缙工业园区山雁路16号	JD26-6	2023/4/14	防止触及带电零件的保护、发热、泄漏电流、电气强度、耐久性、不正常操作、机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外接软线、接地装置、爬电距离和电气间隙、端子骚扰电压、骚扰功率	合格	/	/	
10	DS90726KT电锤	贵州省闵杰五金经营有限公司	贵州省黔东南州黄平县新城区百花大道汇龙湾9幢1层1-11号	图形商标(德硕科技)	浙江德硕科技有限公司	浙江省永康市城西新区金桂南路111号	Z1C-DS-26K	2021/11/29	防止触及带电零件的保护、发热、泄漏电流、电气强度、耐久性、不正常操作、机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外接软线、接地装置、爬电距离和电气间隙、端子骚扰电压、骚扰功率	合格	/	/	
11	电锤	赫章刘红明五金经营部	赫章县白果镇联新村西屯街	东成	江苏东成机电工具有限公司	江苏省启东市天汾电动工具产业园	Z1C-FF02-28SH	2023/5/8	防止触及带电零件的保护、发热、泄漏电流、电气强度、耐久性、不正常操作、机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外接软线、接地装置、爬电距离和电气间隙、端子骚扰电压、骚扰功率	合格	/	/	
12	电锤	长顺县鸿泰电器经营部	贵州省黔南州长顺县长寨街道威远社区农贸市场旁1栋1单元	沪工	永康市西方电动工具厂	永康市西塔二路21号	Z1C-SZ05-26	2023/2/8	防止触及带电零件的保护、发热、泄漏电流、电气强度、耐久性、不正常操作、机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外接软线、接地装置、爬电距离和电气间隙、端子骚扰电压、骚扰功率	合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
13	电锤	惠水县长发五金店	惠水县涟江街道惠兴路	东成	江苏东成机电工具有限公司	江苏省启东市天汾电动工具产业园	Z1C-FF05-26	2023/2/9	防止触及带电零件的保护、发热、泄漏电流、电气强度、耐久性、不正常操作、机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外接软线、接地装置、爬电距离和电气间隙、端子骚扰电压、骚扰功率	合格	/	/	
14	电锤	贵阳先锋机电有限公司	贵州省贵阳市花溪区石板镇摆勺村贵州天利机电市场有限公司门面A14栋楼4号	雷亚	浙江精力工具有限公司	浙江省武义泉溪镇金岩山工业区金横二路7号	C2802	2022/10/10	防止触及带电零件的保护、发热、泄漏电流、电气强度、耐久性、不正常操作、机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外接软线、接地装置、爬电距离和电气间隙、端子骚扰电压、骚扰功率	合格	/	/	
15	电动工具(电锤)	贵州省星大地五金机电有限公司	贵州省贵阳市南明区湘雅街道花溪大道北段128号贵铁花园一、二期一期对面1号[湘雅办事处]	图形商标(BOSCH)	罗伯特·博世电动工具有限公司	杭州市滨江区滨康路567号102厂1F	GBH2-24RE	2020	防止触及带电零件的保护、发热、泄漏电流、电气强度、耐久性、不正常操作、机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外接软线、接地装置、爬电距离和电气间隙、端子骚扰电压、骚扰功率	合格	/	/	
16	三功能轻锤	普定县建鑫五金店	普定县穿洞街道夜郎湖路27-3号	佳捷仕	浙江莱肯工贸有限公司	浙江省永康市经济开发区名园北大道21号	J03-26	2022/12/29	防止触及带电零件的保护、发热、泄漏电流、电气强度、耐久性、不正常操作、机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外接软线、接地装置、爬电距离和电气间隙、端子骚扰电压、骚扰功率	合格	/	/	
17	电锤	普定县程富悦五金店	贵州省安顺市普定县玉秀街道中兴大道馨苑小区6号楼2单元76-3铺面	捷世达	浙江金可曼电器有限公司	浙江省武义县东千凤凰山工业区青云路1号	Z1C-CQ-30	/	防止触及带电零件的保护、发热、泄漏电流、电气强度、耐久性、不正常操作、机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外接软线、接地装置、爬电距离和电气间隙、端子骚扰电压、骚扰功率	合格	/	/	
18	电锤	百里杜鹃赵家五金杂货店	贵州省毕节市百里杜鹃管理区普底乡跑马村跑马组	图形商标(博大)	浙江博大实业有限公司	永康市经济开发区长城东大道1号	Z1C-KP11-26	2023/4/30	防止触及带电零件的保护、发热、泄漏电流、电气强度、耐久性、不正常操作、机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外接软线、接地装置、爬电距离和电气间隙、端子骚扰电压、骚扰功率	不合格	端子骚扰电压 准峰值: 82.43 平均值: 76.37	准峰值: ≤ 75.52 平均值: ≤ 68.31	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
19	油压锤	威宁县罗利华五金店	威宁县海边的街道滨海大道草海商贸城	图形商标(宾马)	浙江精力工具有限公司	武义泉溪镇金山工业区金横二路7号	A2603	2022.8	防止触及带电零件的保护、发热、泄漏电流、电气强度、耐久性、不正常操作、机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外接软线、接地装置、爬电距离和电气间隙、端子骚扰电压、骚扰功率	合格	/	/	
20	双功能电锤	威宁县罗利华五金店	威宁县海边的街道滨海大道草海商贸城	佳捷仕	浙江莱肯工贸有限公司	浙江永康市经济开发区名园北大道21号	J08-26	2022/3/11	防止触及带电零件的保护、发热、泄漏电流、电气强度、耐久性、不正常操作、机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外接软线、接地装置、爬电距离和电气间隙、端子骚扰电压、骚扰功率	合格	/	/	
21	双功能电锤	德江县鸿利五金店	贵州省铜仁市德江县青龙街道桥头社区香树园	美仕德	上海尊合电动工具有限公司	中国上海 浙江永康	MSD0832T	/	防止触及带电零件的保护、发热、泄漏电流、电气强度、耐久性、不正常操作、机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外接软线、接地装置、爬电距离和电气间隙、端子骚扰电压、骚扰功率	不合格	端子骚扰电压 准峰值: 80.18 平均值: 73.39	准峰值: ≤ 76.00 平均值: ≤ 69.00	
22	电锤	贵阳市观山湖区战狼五金经营部	贵州省贵阳市观山湖区西南国际商贸城4号楼1楼A区128号	图形商标(TANK)	浙江精力工具有限公司	武义县泉溪镇金山工业区金横二路7号	C2702	2023/8/5	防止触及带电零件的保护、发热、泄漏电流、电气强度、耐久性、不正常操作、机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外接软线、接地装置、爬电距离和电气间隙、端子骚扰电压、骚扰功率	合格	/	/	
23	电锤	毛正碧(92522730MA6FKCY348)	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县龙山镇环城路(西)	东成	江苏东成机电工具有限公司	江苏省启东市天汾电功工具产业园	DZC960-26	2022/6/27	防止触及带电零件的保护、发热、泄漏电流、电气强度、耐久性、不正常操作、机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外接软线、接地装置、爬电距离和电气间隙、端子骚扰电压、骚扰功率	合格	/	/	
24	电锤	兴仁市中誉五金店	兴仁市陆官街道办事处陆官居委会盛丰国际商贸城C19栋1层1号	捷世达	武义金可曼电器有限公司	浙江省武义桐琴五金机械工业园区纬三东路7号	Z1C-CQ-30	/	防止触及带电零件的保护、发热、泄漏电流、电气强度、耐久性、不正常操作、机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外接软线、接地装置、爬电距离和电气间隙、端子骚扰电压、骚扰功率	合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
25	电锤	贵安新区华胜达五金机电销售店	贵州省贵安新区百马大道与天河潭大道交叉口西北侧中国铁建贵安山语城B段商业街1-1-92	佳捷仕	浙江莱肯工贸有限公司	浙江省永康市经济开发区名园北大道21号	J07-28	2023/5/5	防止触及带电零件的保护、发热、泄漏电流、电气强度、耐久性、不正常操作、机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外接软线、接地装置、爬电距离和电气间隙、端子骚扰电压、骚扰功率	合格	/	/	
26	电锤	沿河土家族自治县明智机电批发部	贵州省铜仁市沿河土家族自治县和平镇花园电视台楼下	盛亚	深圳市盛亚电器有限公司	/	Z1C-OSQ-28	/	防止触及带电零件的保护、发热、泄漏电流、电气强度、耐久性、不正常操作、机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外接软线、接地装置、爬电距离和电气间隙、端子骚扰电压、骚扰功率	不合格	端子骚扰电压 准峰值：83.85 平均值：76.97	准峰值：≤ 72.27 平均值：≤	
27	电锤	松桃聚福五金机电经营部	贵州省铜仁市松桃苗族自治县蓼皋镇麻旦村麻旦路口	东成	江苏东成机电工具有限公司	江苏省启东市天汾电动工具产业园	Z1C-FF03-26	2022/11/25	防止触及带电零件的保护、发热、泄漏电流、电气强度、耐久性、不正常操作、机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外接软线、接地装置、爬电距离和电气间隙、端子骚扰电压、骚扰功率	合格	/	/	
28	电锤	播州区龙坑全优五金机电经营部	播州区龙坑街道马家湾社区湘源国际五交化机电城负1-48号	图形商标(雷亚)	浙江精力工具有限公司	武义县泉溪镇金岩山工业区金横二路7号	C2702	2023/7/15	防止触及带电零件的保护、发热、泄漏电流、电气强度、耐久性、不正常操作、机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外接软线、接地装置、爬电距离和电气间隙、端子骚扰电压、骚扰功率	合格	/	/	
29	电锤	播州区龙坑贺超群五金店	播州区龙坑街道马家湾社区湘源国际42栋负1楼149号	佳捷仕	浙江莱肯工贸有限公司	浙江省永康市经济开发区名园北大道21号	J01-22	2023/2/16	防止触及带电零件的保护、发热、泄漏电流、电气强度、耐久性、不正常操作、机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外接软线、接地装置、爬电距离和电气间隙、端子骚扰电压、骚扰功率	合格	/	/	
30	三功能轻锤	播州区龙坑贺超群五金店	播州区龙坑街道马家湾社区湘源国际42栋负1楼149号	佳捷仕	浙江莱肯工贸有限公司	浙江省永康市经济开发区名园北大道21号	J02-26S	2021/4/24	防止触及带电零件的保护、发热、泄漏电流、电气强度、耐久性、不正常操作、机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外接软线、接地装置、爬电距离和电气间隙、端子骚扰电压、骚扰功率	合格	/	/	

贵州省市场监管局2023年流通领域电动自行车电池产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	电动自行车用阀控式铅酸蓄电池	都匀市张勇勇摩托车有限公司	贵州省黔南州都匀市斗篷山路277号风华盛世8栋1层3号-4号	超威	江西新威动力能源科技股份有限公司	江西上高黄金堆工业园区	6-DZF-12.5	0604-23-080466 0851-07	2hr容量、低温容量、能量密度、快速充电能力、大电流放电、防爆能力	合格	/	/	/
2	铅酸蓄电池	紫云自治县万风摩托车行	贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县松山镇外环路南段18号	天能	天能电池集团股份有限公司	浙江省长兴县煤山镇工业园区	6-DZF-12	2023.6.28	2hr容量、低温容量、能量密度、快速充电能力、大电流放电、防爆能力	合格	/	/	/
3	长续航石墨烯技术电池	观山湖美华摩托车行	贵州省贵阳市观山湖区金阳街道碧海花园丽阳天下D7栋1层7号	超威	威电源集团有限公司	中国浙江长兴县雉城镇新兴工业园区	6-DZF-23	0710-23-0808	2hr容量、低温容量、能量密度、快速充电能力、大电流放电、防爆能力	合格	/	/	/
4	电动自行车电池	六枝特区杨平摩托车行	贵州省六盘水市六枝特区贵烟路(石灰窑对面)	超威	威电源集团有限公司	中国浙江长兴县雉城镇新兴工业园区	6-DZF-20	0715-23-0814	2hr容量、低温容量、能量密度、快速充电能力、大电流放电、防爆能力	合格	/	/	/
5	电动自行车用阀控式铅酸蓄电池	云岩区小唐车行	贵州省贵阳市云岩区外环东路179号	图形商标(超威)	威电源集团有限公司	中国浙江长兴县雉城镇新兴工业园区	6-DZF-20.5	0851-070722-23-0920	2hr容量、低温容量、能量密度、快速充电能力、大电流放电、防爆能力	合格	/	/	/
6	电动自行车用阀控式铅酸蓄电池	铜仁市碧江区天能优嘉电池销售店	铜仁市碧江区河西街道湘黔商贸城11栋106号门面	天能	天能电池集团股份有限公司	浙江省长兴县煤山镇工业园区	6-DZF-20.3	2023.07.29	2hr容量、低温容量、能量密度、快速充电能力、大电流放电、防爆能力	合格	/	/	/
7	电动自行车用阀控式铅酸蓄电池	盘州市听航电动车经营部	贵州省六盘水市盘州市翰林街道江源居委会恒立大世界购物中心B1-0013-0014号商铺	天能	天能电池集团股份有限公司	浙江省长兴县煤山镇工业园区	6-DZF-12.3	2023.6.28	2hr容量、低温容量、能量密度、快速充电能力、大电流放电、防爆能力	合格	/	/	/
8	电动助力车用阀控式铅酸蓄电池	凯里市轮道电动摩托车店	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市大十字街道环城西路锦阁山庄85号B栋2层2号门面	图形商标(天能)	天能电池集团股份有限公司	浙江省长兴县煤山镇工业园区	6-DZF-20	/	2hr容量、低温容量、能量密度、快速充电能力、大电流放电、防爆能力	合格	/	/	/

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
9	电动自行车用阀控式铅酸蓄电池	播州区龙坑省心电动车经营部	播州区龙坑街道马家湾社区遵南大道1051号	图形商标(汇源)	天能集团贵州能源科技有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州台江县开发区	6-DZF-20.3	230704	2hr容量、低温容量、能量密度、快速充电能力、大电流放电、防爆能力	合格	/	/	/
10	电动助力车用阀控式铅酸蓄电池	毕节市天和摩托车有限责任公司	贵州省毕节市七星关区天河路	图形商标(天能)	天能集团贵州能源科技有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州台江县开发区	6-DZF-21.8	2023.6.26	2hr容量、低温容量、能量密度、快速充电能力、大电流放电、防爆能力	合格	/	/	/