

附件：2023年云南省水泥等6种产品质量监督抽查受检产品检验不合格情况汇总表

序号	产品名称	标称生产企业统一信用代码	标称生产企业名称	详细地址	受检企业统一信用代码	受检企业名称	受检企业详细地址	产品详细名称	规格型号	抽查结果	不合格项目	承检机构名称
1	通用硅酸盐水泥	91530622799896476C	云南昊龙实业集团巧家白鹤滩建材有限公司	云南省昭通市巧家县玉屏街道早谷地村罗盘二组	91530622799896476C	云南昊龙实业集团巧家白鹤滩建材有限公司	云南省昭通市巧家县玉屏街道早谷地村罗盘二组	普通硅酸盐水泥	P·O 42.5	不合格	水溶性铬(VI)	云南省建筑材料产品质量检验研究院
2	通用硅酸盐水泥	915308285772537587	澜沧三环建材有限公司	澜沧县勐朗镇富本村	915308285772537587	澜沧三环建材有限公司	澜沧县勐朗镇富本村	普通硅酸盐水泥	P·O 42.5	不合格	氧化镁	云南省建筑材料产品质量检验研究院
3	JS复合防水涂料	915301226956815183	云南昆明雨霸建筑防水材料有限公司	云南省昆明市晋宁工业园区二街基地	915301226956815183	云南昆明雨霸建筑防水材料有限公司	云南省昆明市晋宁工业园区二街基地	JS复合防水涂料	JS防水涂料 I	不合格	断裂伸长率-无处理、断裂伸长率-加热处理、断裂伸长率-浸水处理	云南省建筑材料产品质量检验研究院
4	混凝土实心砖	91530324MA7B1N286H	罗平宏强建材有限公司	云南省曲靖市罗平县腊山街道万达路125号	91530324MA7B1N286H	罗平宏强建材有限公司	云南省曲靖市罗平县腊山街道万达路125号	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU15 B	不合格	密度等级	云南省建筑材料产品质量检验研究院
5	混凝土实心砖	91530324MA6K59MG9E	罗平县乾赢免烧砖厂	云南省曲靖市罗平县腊山街道万达路水电十四局	91530324MA6K59MG9E	罗平县乾赢免烧砖厂	云南省曲靖市罗平县腊山街道万达路水电十四局	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU15 B	不合格	密度等级	云南省建筑材料产品质量检验研究院
6	混凝土实心砖	91530324MA6Q5B1F84	云南武辰建筑废弃物综合利用处置有限公司	云南省曲靖市罗平县腊山街道以龙岗村野鸡山垃圾填埋场	91530324MA6Q5B1F84	云南武辰建筑废弃物综合利用处置有限公司	云南省曲靖市罗平县腊山街道以龙岗村野鸡山垃圾填埋场	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU15 B	不合格	密度等级	云南省建筑材料产品质量检验研究院
7	混凝土实心砖	91530324MA7B958Q67	罗平县云达免烧砖有限公司	云南省曲靖市罗平县腊山街道学田村委会以西嘎村碎石厂	91530324MA7B958Q67	罗平县云达免烧砖有限公司	云南省曲靖市罗平县腊山街道学田村委会以西嘎村碎石厂	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU15 B	不合格	密度等级	云南省建筑材料产品质量检验研究院
8	混凝土实心砖	92530324MA6NGP1P5N	罗平县九龙街道春林免烧砖厂	云南省曲靖市罗平县九龙街道关塘居委会关塘村	92530324MA6NGP1P5N	罗平县九龙街道春林免烧砖厂	云南省曲靖市罗平县九龙街道关塘居委会关塘村	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU15 B	不合格	密度等级	云南省建筑材料产品质量检验研究院
9	混凝土实心砖	91530323MA6K5CL69M	师宗县兰泰砖厂	云南省曲靖市师宗县大同街道大同村委会蚂蟥塘(新324国道边)	91530323MA6K5CL69M	师宗县兰泰砖厂	云南省曲靖市师宗县大同街道大同村委会蚂蟥塘(新324国道边)	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU15 B	不合格	强度等级	云南省建筑材料产品质量检验研究院
10	混凝土实心砖	915303233467522930	师宗县峻锋新型建材有限公司	云南省曲靖市师宗县大同工业园区	915303233467522930	师宗县峻锋新型建材有限公司	云南省曲靖市师宗县大同工业园区	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU15 B	不合格	密度等级	云南省建筑材料产品质量检验研究院
11	混凝土实心砖	915303230804366715	师宗县建峰免烧砖厂	云南省曲靖市师宗县漾月街道法雨村委会清水沟大桥旁	915303230804366715	师宗县建峰免烧砖厂	云南省曲靖市师宗县漾月街道法雨村委会清水沟大桥旁	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU15 B	不合格	密度等级	云南省建筑材料产品质量检验研究院

12	混凝土实心砖	9153032405224295X5	罗平县九龙镇江边大地免烧砖厂	罗平县九龙镇江边村委会江边村	9153032405224295X5	罗平县九龙镇江边大地免烧砖厂	罗平县九龙镇江边村委会江边村	混凝土实心砖	SCB 240×115×5 3 MU15 B	不合格	密度等级	云南省建筑材料产品质量检验研究院
13	混凝土实心砖	92532932MA7GKL1QXL	鹤庆县金达免烧砖厂	云南省大理白族自治州鹤庆县金墩乡积德村委会大羊路口以南100米	92532932MA7GKL1QXL	鹤庆县金达免烧砖厂	云南省大理白族自治州鹤庆县金墩乡积德村委会大羊路口以南100米	混凝土实心砖	SCB 240×115×5 3 MU15 B	不合格	密度等级	云南省建筑材料产品质量检验研究院
14	混凝土实心砖	92532932MA6P9GHT95	鹤庆县松玉免烧砖厂	云南省大理白族自治州鹤庆县金墩乡积德村委会高家营村	92532932MA6P9GHT95	鹤庆县松玉免烧砖厂	云南省大理白族自治州鹤庆县金墩乡积德村委会高家营村	混凝土实心砖	SCB 240×115×5 3 MU15 B	不合格	密度等级	云南省建筑材料产品质量检验研究院
15	混凝土实心砖	91533421MA6NAACK07	香格里拉市博巴柒号水泥制品有限责任公司	云南省迪庆藏族自治州香格里拉市池古贸易加工片区	91533421MA6NAACK07	香格里拉市博巴柒号水泥制品有限责任公司	云南省迪庆藏族自治州香格里拉市池古贸易加工片区	混凝土实心砖	SCB 240×115×5 3 MU15 B	不合格	强度等级	云南省建筑材料产品质量检验研究院
16	混凝土实心砖	92530902MA6QGMA29A	临沧市临翔区君龙水泥制品加工厂	临沧市临翔区蚂蚁堆乡蚂蚁堆村委会忙杏村	92530902MA6QGMA29A	临沧市临翔区君龙水泥制品加工厂	临沧市临翔区蚂蚁堆乡蚂蚁堆村委会忙杏村	混凝土实心砖	SCB 240×115×5 3 MU15 B	不合格	密度等级	云南省建筑材料产品质量检验研究院
17	混凝土实心砖	92530902MA6KAJW14Y	临翔区雷隆建材免烧砖厂	临翔区南信桥施家寨脚	92530902MA6KAJW14Y	临翔区雷隆建材免烧砖厂	临翔区南信桥施家寨脚	混凝土实心砖	SCB 240×115×5 3 MU15 B	不合格	密度等级、强度等级、最大吸水率	云南省建筑材料产品质量检验研究院
18	混凝土实心砖	91530900697956079E	临沧隆权额砖业有限公司	临沧市临翔区松坡口(工业园区)	91530900697956079E	临沧隆权额砖业有限公司	临沧市临翔区松坡口(工业园区)	混凝土实心砖	SCB 240×115×5 3 MU15 B	不合格	强度等级	云南省建筑材料产品质量检验研究院
19	混凝土实心砖	92532526MA6KUREX29	弥勒市云龙砖厂	云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市弥阳镇中以则村委会滚石沟村	92532526MA6KUREX29	弥勒市云龙砖厂	云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市弥阳镇中以则村委会滚石沟村	混凝土实心砖	SCB 240×115×5 3 MU15 B	不合格	密度等级	云南省建筑材料产品质量检验研究院
20	混凝土实心砖	91532501795156518E	红河州友联墙体建材有限公司	云南省红河州个旧市大屯镇小屯村	91532501795156518E	红河州友联墙体建材有限公司	云南省红河州个旧市大屯镇小屯村	混凝土实心砖	SCB 240×115×5 3 MU15 B	不合格	密度等级	云南省建筑材料产品质量检验研究院
21	蒸压加气混凝土砌块	91530100670896328T	昆明宏兴源建材制造有限公司	宜良县汤池镇汤池村北街	91530100670896328T	昆明宏兴源建材制造有限公司	宜良县汤池镇汤池村北街	蒸压加气混凝土砌块	AAC-B A3.5 B06 600×200×100 (II)	不合格	抗压强度	云南省建筑材料产品质量检验研究院
22	蒸压加气混凝土砌块	915334000642654113	迪庆御寒新材料开发有限公司	云南省迪庆藏族自治州香格里拉市建塘镇解放村贡保社(冈卓附近)	915334000642654113	迪庆御寒新材料开发有限公司	云南省迪庆藏族自治州香格里拉市建塘镇解放村贡保社(冈卓附近)	蒸压加气混凝土砌块	AAC-B A3.5 B06 600×200×100 (II)	不合格	抗压强度	云南省建筑材料产品质量检验研究院
23	蒸压加气混凝土砌块	91530523MABLN8302U	保山颐远新型建材有限公司龙陵分公司	云南省保山市龙陵县龙新乡黄草坝新塘房	91530523MABLN8302U	保山颐远新型建材有限公司龙陵分公司	云南省保山市龙陵县龙新乡黄草坝新塘房	蒸压加气混凝土砌块	AAC-B A3.5 B06 600×200×200 (II)	不合格	抗压强度	云南省建筑材料产品质量检验研究院
24	蒸压加气混凝土砌块	915331025896038072	瑞丽市瑞杭新型建材有限公司	云南省德宏傣族景颇族自治州瑞丽市姐相镇暖波村民委员会弄焕村民小组180号	915331025896038072	瑞丽市瑞杭新型建材有限公司	云南省德宏傣族景颇族自治州瑞丽市姐相镇暖波村民委员会弄焕村民小组180号	蒸压加气混凝土砌块	AAC-B A3.5 B06 600×200×200 (II)	不合格	抗压强度、干密度	云南省建筑材料产品质量检验研究院

25	蒸压加气混凝土砌块	91530621080445375K	鲁甸县方睿建材有限公司	鲁甸县文屏镇普芝噜村5社97号	91530621080445375K	鲁甸县方睿建材有限公司	鲁甸县文屏镇普芝噜村5社97号	蒸压加气混凝土砌块	AAC-B A3.5 B06 600×200×100(II)	不合格	抗压强度、干密度	云南省建筑材料产品质量检验研究院
26	蒸压加气混凝土砌块	91530802MA6PJ96FX3	普洱勃创新型建材有限公司	云南省普洱市思茅区振兴中路141号茶湘苑酒店附609室	91530802MA6PJ96FX3	普洱勃创新型建材有限公司	云南省普洱市思茅区振兴中路141号茶湘苑酒店附609室	蒸压加气混凝土砌块	AAC-B A3.5 B06 600×200×200(II)	不合格	抗压强度	云南省建筑材料产品质量检验研究院
27	蒸压加气混凝土砌块	915308020752963287	普洱友翔新型墙体建材有限公司	云南省普洱市思茅区南屏镇整碗村砖厂A区	915308020752963287	普洱友翔新型墙体建材有限公司	云南省普洱市思茅区南屏镇整碗村砖厂A区	蒸压加气混凝土砌块	AAC-B A3.5 B06 600×120×300(II)	不合格	抗压强度	云南省建筑材料产品质量检验研究院
28	蒸压加气混凝土砌块	9153082106425531X9	普洱民安新型建材有限公司	云南省普洱市宁洱县宁洱镇民安村	9153082106425531X9	普洱民安新型建材有限公司	云南省普洱市宁洱县宁洱镇民安村	蒸压加气混凝土砌块	AAC-B A3.5 B06 600×100×200(II)	不合格	抗压强度	云南省建筑材料产品质量检验研究院
29	蒸压加气混凝土砌块	91530802589611532W	普洱市永钢建材有限公司	云南省普洱市思茅区磨思公路以北第2幢	91530802589611532W	普洱市永钢建材有限公司	云南省普洱市思茅区磨思公路以北第2幢	蒸压加气混凝土砌块	AAC-B A5.0 B07 600×150×200(II)	不合格	抗压强度	云南省建筑材料产品质量检验研究院