

## 附件 2

## 整改情况

序号	机构名称	不符合项序号	不符合项描述	整改复核
1	国家石油天然气大流量计量站东营分站	4.2 原始数据	记录没有严格按质量体系文件执行, 存在涂改和杠改后不签名现象。	通过
2	国家石油天然气大流量计量站成都分站	4.2 原始数据	国成检字第 2019555 号证书对应的原始记录中天然气组分分析数据保留不完整。	通过
3	国家纺织计量站	1.3 量值传递溯源制度	缺: 计量标准装置溯源、运行与维护制度(程序)。 缺: 《计量标准管理程序》。	通过
		2.2 仪器装备	受控文件缺少受控标识, 没有编号和统一的发放表; 新增计量人员资质材料未整理入档。	通过
4	国家民用机场航空加油设备计量站西北分站	4.3 数据处理	2021S091 标准表流量计 4 点修正因子引用错误。	通过
		4.4 证书报告	2021S091 标准表流量计 4 点修正因子引用错误。	通过
5	山西省标准计量技术研究院	1.2 管理制度	机构改革后, 缺少修改适用的证书印章使用管理制度。	通过
		3.2 守规	证书编号为 JDLT202101905 的检定证书, 被检计量器具为玻璃转子流量计, 超授权范围检定。 编号为 6300278 的压力变送器计量标准考核证书中要求为 0.1 级, 2021 年检定证书中检定结论为 0.2 级, 该标准器出现降级使用。	通过
6	国家民用机场航空加油设备计量站新疆分站	2.2 仪器装备	编号 160708027 的压力变送器溯源不合格, 不符合标准器应达到 0.5 级的要求。	通过

序号	机构名称	不符合项序号	不符合项描述	整改复核
6	国家民用机场航空加油设备计量站新疆分站	3.2 守规	配套设备 J9-2 II 电子秒表更换，未办理变更手续。	通过
		4.4 证书报告	证书印章及证书单位名称“中航油新疆航空油料公司”应为“国家民用机场航空加油设备计量站新疆分站”。	通过
7	国家矿山安全计量站乌鲁木齐分站	2.2 仪器装备	矿用风速测量仪表检定装置 8 月 9 日起停用，未办理封存手续。	通过
		3.2 守规	催化燃烧式甲烷测定仪检定装置的配套设备直流稳压电源更换，未办理变更手续。 粉尘采样器检定装置的配套设备数字式压力计更换，未办理变更手续。	通过
		4.2 原始数据	FS202106001、FS202106003 原始记录无检定员签字。	通过