

## 附件 1

### 处理意见为自行整改的机构名单

序号	领域	地市	检查对象名称	检查发现的主要问题	处理意见
1	食品	南宁	南宁市食品药品检验所	1、报告编号 SP2022JD0354 中镉项目使用的是镉标准溶液，但在标准物质管理平台溯中勾选为“钡单元素溶液标准”； 2、报告编号 SP2022JD0657 中铅项目的原始图谱序列编号与样品编号关联不一致。	自行整改
2	食品	南宁	广西益谱检测技术有限公司	1、设备编号 01347 的液相-串联质谱仪正常运行，但贴有校准合格证、停用标识，且该设备档案无停用、启用相关记录信息； 2、食品感官检验室有一个检验台的灯已损坏； 3、微生物实验室灭菌间培养基灭菌锅与阳性污物灭菌锅未做有效隔离； 4、少数记录表格填写不规范：过期样品处理申请表（2022.2.25 申请）中的入库数量无单位；编号为 YP22040491 原始记录中的样品制备记录描述不准确；报告编号为 YP22020151 原始记录中检测浑浊度的标准悬浊液未填写溯源编号。	自行整改
3	食品	南宁	南宁市农产品质量安全检测中心	1、中心公正性声明未公示； 2、纯水型高纯度氢气发生器（编号：NNNJ-JS-03-N02）设备档案无使用说明书； 3、有机室通风柜内废液与使用液在同一区域。	自行整改

序号	领域	地市	检查对象名称	检查发现的主要问题	处理意见
4	食品	南宁	南宁市储备粮管理有限责任公司粮油检测中心	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《仪器设备期间核查记录》表格无受控号，检验员使用标准 B/T 5494-2019《粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验》无受控标识；</li> <li>2、样品制备间制样容器使用生锈的瓶盖；</li> <li>3、编号为 49 的电热干燥箱无校准确认后的标识；</li> <li>4、2021 年 10 月 21 日购买的薄层层析硅胶板无验收记录；</li> <li>5、稻谷检测原始记录无制样信息。</li> </ol>	自行整改
5	食品	南宁	广西中储粮粮油质监中心	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、体系文件未依据《检验检测机构资质认定管理办法》（2021 年 4 月 2 日修改）和《检验检测机构监督管理办法》（国家市场监督管理总局令第 39 号）进行修改或换版，无《食品检验机构资质认定条件》相关内容；</li> <li>2、编号为 A19 的电热干燥箱无校准确认后的标识；</li> <li>3、稻谷检测原始记录无制样信息；</li> <li>4、报告编号为 D22042101 水分检测原始记录无使用的仪器设备编号等信息。</li> </ol>	自行整改
6	食品	南宁	谱尼测试集团广西有限公司	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、公司设立的病原微生物实验室，未按《生物安全法》中第五章第四十四条规定进行备案；</li> <li>2、编号为 LQAVHONZ0048965F1 的检验报告中灰分检测原始记录未按照 GB 5009.4-2016 的要求记录灼烧温度；大肠菌群检测原始记录未按照 GB 4789.3-2016 的要求记录具体的培养时间及温度，未记录每个稀释度做三管的测试记录；编号为 LQA5673Z000119325F1 的检验报告大肠菌群检测原始记录未按照 GB 4789.3-2016 的要求记录“BGLB 肉汤培养”的培养时间及温度。</li> </ol>	自行整改

序号	领域	地市	检查对象名称	检查发现的主要问题	处理意见
7	食品	桂林	桂林市产品质量检验所	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、食品检验室洗眼器应急装置安装位置不当；</li> <li>2、设备编号为化 357 的电热鼓风干燥箱，经校准确认后，没有按程序文件的要求粘贴三色标识；</li> <li>3、编号为 H21-SC0017 黄曲霉毒素 B1 检测原始记录中使用的黄曲霉毒素 B1 标准溶液，未填写溯源编号及配制记录。</li> </ol>	自行整改
8	建筑工程	南宁	南宁奥博斯检测科技有限责任公司	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、编号为 01240AMA44-2200011 检验检测报告和原始记录未对委托方要求的偏离情况进行记录；</li> <li>2、编号为 WES-300B 液晶显示万能试验机的检定/校准结果确认表的信息量不全；</li> <li>3、人员监督记录内容不全，缺少监督的具体检测项目及样品或构件编号，且监督记录内容千篇一律，缺少针对不同检测项目的具体的监督内容。</li> </ol>	自行整改
9	建筑工程	南宁	广西益和工程项目管理有限公司	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、未以公开方式进行公正性自我声明；</li> <li>2、内部比对报告（编号为 YH/BG2021-027（模拟））砂浆试件抗压强度检测报告中成型日期、检测日期等日期不合理。</li> </ol>	自行整改
10	建筑工程	桂林	恭城瑶族自治县银殿建筑材料检测中心	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、已接收的砖样品和标签未一起存放，但由于只有一个规格型号和一个批次样品，未实际造成样品混淆；</li> <li>2、干湿温度计三色标签仅填校准日期，未填写有效日期；</li> <li>3、“已检区”标识牌未正确设置；</li> <li>4、检测场所未设置限制进入标识；</li> <li>5、标准规范未填写授控编号。</li> </ol>	自行整改
11	建筑工程	桂林	广西新纵诚工程科技有限公司	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、温湿度表三色标识未按校准证书及时更新；</li> <li>2、化学药品柜的化学试剂未分类存放；</li> <li>3、部分溶液、玻璃器皿标识不清。</li> </ol>	自行整改

序号	领域	地市	检查对象名称	检查发现的主要问题	处理意见
12	建筑工程	桂林	桂林永益建设工程质量检测有限公司	1、钢筋切割机未设置警示标识； 2、燃烧性能检测室内未放置灭火器； 3、编号为 03099AEN07-2200002 桂林非物质文化遗产体验馆附属设施仓库（食堂）工程检测报告的委托单中检验依据勾选错误。	自行整改
13	建筑工程	柳州	广西鑫恒工程咨询有限公司	1、锚杆无损检测仪的《仪器设备（参考标准）量值溯源结果确认审批表》仅对加速度传感器电荷灵敏度进行确认，未按技术标准对频率等其他参数进行确认。	自行整改
14	建筑工程	桂林	广西兴禹工程质量检测有限公司	1、未制定水泥比表面积和细度标准粉等标准物质的期间核查计划。	自行整改
15	建筑工程	河池	广西鲁信工程咨询有限公司	1、未制定硝酸银容量分析用溶液标准物质的期间核查计划。	自行整改
16	建筑工程	河池	广西河池浩宇工程咨询有限公司	1、编号为 CL-58 的电子天平 2021 年度仪器设备使用维护记录表未及时归档； 2、未制定水泥比表面积和细度标准粉等标准物质的期间核查计划； 3、编号为 0440-XT2021-006 的锚杆(索)拉拔试验记录表原始记录的个别数据杠改无检测人员签名。	自行整改
17	碳排放核查	南宁	广西壮族自治区安全生产检验检测中心	1、506 综合室（2）中检验编号：2022061302 的已检毕样品“煤炭 20220530”未做状态标识。	自行整改
18	常压罐体检验	南宁	广西壮族自治区特种设备检验研究院	1、常压罐体检验场所（地址：南宁市邕宾路 6 号）4 月 12 日起已停用，未办理变更手续。	自行整改

