

附件：2022-2023年云南省电动自行车等8种产品质量监督抽查受检产品及检验结果不合格情况汇总表

序号	标称生产企业统一信用代码	标称生产企业名称	详细地址	受检企业统一信用代码	受检企业名称	受检企业详细地址	产品详细名称	商标	规格型号	抽查结果	不合格项目	承检机构名称
1	/	河北骏鹿电动车科技有限公司	河北省邢台市巨鹿县小吕寨镇屯里村村东	92530103MA6L1DAJ7H	昆明市盘龙区沈彦花电动自行车经营部	云南省昆明市盘龙区环城北路245号	电动自行车	轩鹿	TDT002Z	不合格	电气安全：短路保护	云南省产品质量监督检验研究院
2	/	立马车业集团有限公司	浙江省台州市台州湾新区三甲街道甲南大道3505号	92530822MA7BNPCA1G	墨江鸿顺车行	云南省普洱市墨江哈尼族自治县联珠镇步行街一号桥联珠大道43号一层铺面	电动自行车	立马	TDT28Z	不合格	电气安全：短路保护	云南省产品质量监督检验研究院
3	/	江苏新日电动车股份有限公司	江苏省无锡市锡山区锡山大道501号	92532930MA6QB01H7C	洱源县小徐车行	云南省大理白族自治州洱源县茈碧湖镇水务局旁腾飞路	电动自行车	新日	TDT9451Z	不合格	整车安全：车速限值：电驱动、整车安全：车速限值：防篡改、整车安全：整车质量	云南省产品质量监督检验研究院
4	/	天津旺马新能源科技有限公司	天津市北辰区大张庄镇津榆公路551号	92530402MA6L3CCX22	玉溪市红塔区北城飞越摩托修理店	玉溪市红塔区北城街道办事处荣昌市场第11号铺面	电动自行车	津顺鸟	TDT184Z	不合格	电气安全：短路保护、使用说明	云南省产品质量监督检验研究院
5	/	广州立华制动器材有限公司	广州市白云区钟落潭镇良田北路5号	92530581MA7D0N5W8K	腾冲市圣通汽车配件经营部	云南省保山市腾冲市腾越镇满邑社区居民委员会元吉小区190号	汽车用离合器面片	BMK	CA1026/215×150×24×25.6	不合格	摩擦系数、指定摩擦系数的允许偏差	云南省产品质量监督检验研究院
6	/	温州联昇眼镜有限公司	温州市娄桥工业园区集贤路348号	92532627MA6Q2QWE1X	广南县莲城镇余明眼镜店	广南县莲城镇龙井社区西街187号	老视成镜	北国之春	左眼： +3.00D，右眼： +3.00D， PD：62-64mm	不合格	光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差	云南省产品质量监督检验研究院
7	/	丹阳市星辉眼镜有限公司	丹阳市开发区捻庙眼镜工业园	9153082177857032XP	一心堂药业集团股份有限公司宁洱怀远路连锁店	云南省普洱市宁洱县宁洱镇怀远路43号	老视成镜	年轻态	+1.00D OCD=63mm	不合格	光学中心单侧水平偏差	云南省产品质量监督检验研究院
8	/	/	/	92532601MA7CC51Y44	文山市永锐百货店	云南省文山壮族苗族自治州文山市开化街道办事处内环西路鹏群山庄15幢67、69、71号	塑料购物袋	/	/	不合格	最小厚度	云南省产品质量监督检验研究院
9	/	昆明创新塑料厂	/	92532501MA6MKR4G7J	个旧市大屯镇百贸超市	个旧市大屯镇大兴路193号	塑料购物袋	/	480 × (300+90) × 0.025mm	不合格	最小厚度、厚度极限偏差、厚度平均偏差	云南省产品质量监督检验研究院
10	/	/	/	91530600MA6K3M58X7	昭通大润发超市有限公司	云南省昭通市昭阳区昭阳大道南侧昭储12-07号地块(金融中心)	塑料购物袋	/	480mm × (310+65) mm × 0.025mm	不合格	最小厚度、厚度极限偏差、标识	云南省产品质量监督检验研究院
11	/	/	/	915308232184300708	景东彝族自治县糖果糕点厂	云南省普洱市景东县景川路64号	塑料购物袋	生发	宽32cm	不合格	最小厚度、厚度极限偏差、厚度平均偏差、标识	云南省产品质量监督检验研究院
12	/	/	/	92530427MA6NBEYA5N	新平特宜嘉锦绣园店	云南省玉溪市新平彝族傣族自治县古城街道锦绣路城南农贸市场B2幢	塑料购物袋	/	小袋子	不合格	最小厚度、标识	云南省产品质量监督检验研究院
13	/	云南靠汕包装有限公司	/	92530427MA7J325HXH	新平珍好商贸店	玉溪市新平彝族傣族自治县桂山街道办事处商贸城市场内40号摊	塑料购物袋	/	540 × (360 × 75) × 0.025mm	不合格	落镖冲击	云南省产品质量监督检验研究院

14	/	安庆市三环宏翔包装有限公司	安徽省安庆市怀宁县工业园稼先北路15号	92532329MA6KFL5FXB	武定县狮山镇新华联购物中心	武定县狮山镇中新街109号	塑料购物袋	/	550mm × (350+75)mm × 0.025mm 6kg	不合格	最小厚度、厚度极限偏差、厚度平均偏差、落镖冲击	云南省产品质量监督检验研究院
15	/	安庆市三环宏翔包装有限公司	安徽省安庆市怀宁县工业园稼先北路15号	92532329MA6KFL5FXB	武定县狮山镇新华联购物中心	武定县狮山镇中新街109号	塑料购物袋	/	450mm × (300+60)mm × 0.025mm, 5kg	不合格	最小厚度、厚度极限偏差、厚度平均偏差、落镖冲击	云南省产品质量监督检验研究院
16	/	安徽臻好包装有限公司	/	92530124MA7G8XPQXQ	富民县尚购购物中心	昆明市富民县永定街道办事处永一村村委会民族文化广场	塑料购物袋	/	500mm × (300+70)mm × 0.025mm 5kg	不合格	环保要求	云南省产品质量监督检验研究院
17	/	安徽臻好包装有限公司	/	92530124MA7G8XPQXQ	富民县尚购购物中心	昆明市富民县永定街道办事处永一村村委会民族文化广场	塑料购物袋	/	600mm × (400+80)mm × 0.025mm 7kg	不合格	环保要求	云南省产品质量监督检验研究院
18	/	成都兴川成包装材料有限公司	/	92530623MA6PXL7292	盐津麦鲜购物中心	云南省昭通市盐津县盐井镇坪街沙坪农贸中心8号	塑料购物袋	/	/	不合格	最小厚度、标识	云南省产品质量监督检验研究院
19	/	/	/	92530623MA6M5TRX67	盐津佳惠生活超市	云南省昭通市盐津县盐井镇黄桷槽新区广场	真知棒塑料购物袋	/	/	不合格	最小厚度	云南省产品质量监督检验研究院
20	/	/	/	9153062458964799XH	大关县宏达商贸有限公司	大关县翠华镇顺城南路	塑料购物袋	/	540 × (360+70) × 0.025mm	不合格	最小厚度、厚度极限偏差、厚度平均偏差、标识	云南省产品质量监督检验研究院
21	91340881MA2RLNQT58	安徽丹妮威新型建材有限公司	安徽省安庆市桐城市范岗镇范岗居委会公园路18号	92530322MA6L9Q0827	陆良县中博商贸	陆良县师古街	自吸过滤式防颗粒物呼吸器	丹妮威	3D式	不合格	过滤效率 (%) 气体流量: 85L/min NaCl 颗粒物气溶胶浓度: 17mg/m ³	重庆市计量质量检测研究院
22	91520111216460719U	际华三五三七有限责任公司	贵州省贵阳市花溪区清溪路1号	92532801MA6P22BE1G	景洪勐养发财二元店	云南省西双版纳傣族自治州景洪市勐养镇农业银行对面	劳动鞋	3537	240	不合格	pH值	重庆市计量质量检测研究院
23	914452030651453155	揭阳市鸿诚五金电子有限公司	揭阳市揭东区埔田镇溪南山村月山村经济联合社村公所后面	92533421MA6L5AQY57	香格里拉市斌宇劳保用品营销部	云南省迪庆藏族自治州香格里拉市康珠大道105号	安全帽	顶强	/	不合格	冲击吸收性能 耐穿刺性能	重庆市计量质量检测研究院