

2023年第三批市级产品质量监督抽查情况的通报

现将2023年第三批市级产品质量监督抽查情况通报如下：

一、基本情况

南京市市场监管局组织对电工及材料、日用及纺织品、轻工产品、建筑和装饰装修材料、机械及安防5大类25种产品质量进行了监督抽查。共抽查产品440批次，不合格10批次，平均问题发现率为2.27%。其中，在生产企业抽样97批次，未发现不合格产品；在市场实体店购样298批次，不合格5批次，平均问题发现率为1.68%；在电商平台购样45批次，不合格5批次，平均问题发现率为11.11%。

二、结果分析

（一）电工及材料

抽查电线电缆、电力电缆、继电保护测控装置、电动自行车电池4种产品90批次，未发现不合格产品。

1.电线电缆。抽查产品20批次，未发现不合格产品。

2.电力电缆。抽查产品20批次，未发现不合格产品。

3.继电保护测控装置。抽查产品30批次，未发现不合格产品。

4.电动自行车电池。抽查产品20批次，未发现不合格产品。

（二）机械及安防

抽查车用玻璃水、车用压缩天然气、液化石油气、车载罐体、工业及商业用途可燃气体探测器 5 种产品 71 批次，未发现不合格产品。

1. 车用玻璃水。抽查产品 30 批次，未发现不合格产品。

2. 车用压缩天然气。抽查产品 5 批次，未发现不合格产品。

3. 液化石油气。抽查产品 25 批次，未发现不合格产品。

4. 车载罐体。抽查产品 1 批次，未发现不合格产品。

5. 工业及商业用途可燃气体探测器。抽查产品 10 批次，未发现不合格产品。

（三）日用及纺织品

抽查防晒服，泳装，运动服，旅游鞋，凉鞋，瑜伽服、速干衣，皮革制品、婴幼儿用塑料奶瓶 7 种产品 125 批次；不合格 4 批次，平均问题发现率为 3.2%。

1. 防晒衣。抽查产品 20 批次，不合格 1 批次，问题发现率 5%。不合格项目为：1 批次防紫外线性能-T (UVA) AV 不合格。

2. 泳装。抽查产品 20 批次，不合格 2 批次。问题发现率 10%。不合格项目为：2 批次纤维含量不合格。

3. 运动服。抽查产品 20 批次，不合格 1 批次。问题发现率 5%。不合格项目为：1 批次纤维含量不合格。

4. 旅游鞋。抽查产品 15 批次，未发现不合格产品。

5. 凉鞋。抽查产品 20 批次，未发现不合格产品。

6.瑜伽服、速干衣。抽查产品 20 批次，未发现不合格产品。

7.皮革制品。抽查产品 10 批次，未发现不合格产品。

（四）轻工产品

抽查 VOC（油墨）、老视成镜、成人纸尿裤、电动自行车、燃气具配件、可降解塑料购物袋 6 种产品 104 批次，不合格 5 批次，平均问题发现率为 4.8%。

1.VOC（油墨）。抽查产品 4 批次，未发现不合格产品。

2.老视成镜。抽查产品 20 批次，不合格 1 批次。问题发现率 5%。不合格项目为：1 批次主子午面一球镜顶焦度偏差、主子午面二球镜顶焦度偏差、两镜片顶焦度互差、光学中心水平偏差、光学中心单侧水平偏差不合格。

3.成人纸尿裤。抽查产品 20 批次，未发现不合格产品。

4.电动自行车。抽查产品 20 批次，不合格 1 批次，问题发现率 5%。不合格项目为：1 批次整车质量不合格。

5.燃气具配件。抽查产品 30 批次，不合格 3 批次，问题发现率 10%。不合格项目为：2 批次标志、1 批次结构与尺寸、结构、关闭压力、出口压力不合格。

6.可降解塑料购物袋。抽查产品 10 批次，未发现不合格产品。

（五）建筑和装饰装修材料

抽查胶黏剂、防水卷材、智能马桶 3 种产品 50 批次，不合格 1 批次，平均问题发现率为 2%。

1.胶黏剂。抽查产品 15 批次，未发现不合格产品。

2.防水卷材。抽查产品 20 批次，未发现不合格产品。

3.智能马桶。抽查产品 20 批次，不合格 1 批次。问题发现率 5%。不合格项目为：1 批次接地措施项目不合格。