

附件：2023年云南省消防产品质量监督抽查受检产品检验不合格情况汇总表

序号	产品名称	标称生产企业统一信用代码	标称生产企业名称	详细地址	受检企业统一信用代码	受检企业名称	受检企业详细地址	产品详细名称	规格型号	抽查结果	不合格项目	承检机构名称
1	钢质隔热防火门	91530181MA6K7T476W	云南瑞晓消防建设工程有限公司	云南省昆明市安宁市白塔工业园区	91530181MA6K7T476W	云南瑞晓消防建设工程有限公司	云南省昆明市安宁市白塔工业园区	钢质隔热防火门	GFM-0921-d5A1.50 (甲级)-1	不合格	耐火性能	云南中控防火材料检验有限公司
2	钢质隔热防火门	91530111MA6Q2PW71R	门匠门业(云南)有限公司	云南省曲靖市马龙区工业园区红桥片区	91530111MA6Q2PW71R	门匠门业(云南)有限公司	云南省曲靖市马龙区工业园区红桥片区	钢质隔热防火门	GFM-1319-dk5A0.50 (丙级)-2	不合格	耐火性能	云南中控防火材料检验有限公司
3	钢质隔热防火门	91530122061564977D	昆明径流消防设备有限公司	云南省昆明市晋宁区昆阳街道磷肥厂社区水泥分厂	91530122061564977D	昆明径流消防设备有限公司	云南省昆明市晋宁区昆阳街道磷肥厂社区水泥分厂	钢质隔热防火门	GFM-1521-dk5A1.00乙级-2	不合格	耐火性能	云南中控防火材料检验有限公司
4	排烟防火阀	91530124MA6K5QWU31	云南力凯通风设备有限公司	云南省昆明市嵩明县嘉丽泽农场三分场B区厂房	91530124MA6K5QWU31	云南力凯通风设备有限公司	云南省昆明市嵩明县嘉丽泽农场三分场B区厂房	排烟防火阀	PFHF WSDc-K-450×450	不合格	耐火性能	云南中控防火材料检验有限公司
5	排烟防火阀	91530102673614891N	云南云鲁通风设备有限公司	昆明市五华区普吉街道办事处小普吉村613号	91530102673614891N	云南云鲁通风设备有限公司	云南省昆明市五华区普吉街道办事处小普吉村613号	排烟防火阀	PFHF WSDc-K-630×900	不合格	耐火性能	云南中控防火材料检验有限公司
6	手提式干粉灭火器	91361123MA7LXC1752	江西玉恒消防科技有限公司	江西省上饶市玉山县工业园区十坊线以北(十坊线2号)10号厂房	92530326MA6KYHRJ50	会泽永安消防器材门市	曲靖市会泽县古城街道瑞丰路公务员小区4-B14-1号	手提式干粉灭火器	MFZ/ABC3	不合格	干粉灭火剂含量	云南中控防火材料检验有限公司
7	手提式干粉灭火器	91522702MAALRZY89A	贵州安能消防科技有限公司	贵州省黔南州福泉市牛场镇双龙园区辉龙消防2号车间西段	91530602MA6MYHY499	昭通市威利消防科技有限公司	云南省昭通市昭阳区海楼路815号	手提式干粉灭火器	MFZ/ABC4	不合格	干粉灭火剂含量	云南中控防火材料检验有限公司
8	手提式干粉灭火器	91361123MA7LXC1752	江西玉恒消防科技有限公司	江西省上饶市玉山县工业园区十坊线以北(十坊线2号)10号厂房	91530602MA6MYHY499	昭通市威利消防科技有限公司	云南省昭通市昭阳区海楼路815号	手提式干粉灭火器	MFZ/ABC3	不合格	干粉灭火剂含量	云南中控防火材料检验有限公司
9	手提式干粉灭火器	91361100MA39RFME3U	江西捷盾消防设备有限公司	江西省上饶市铅山县工业区分外环路标准厂房11号楼3楼	92530702MA6KQYQ65E	古城区郑安消防器材经营部	云南省丽江市古城区西安街道鱼米河商业步行街BE-9幢	MFZ/ABC4手提式干粉灭火器	MFZ/ABC4	不合格	干粉灭火剂含量	云南中控防火材料检验有限公司
10	手提式干粉灭火器	91522702MAAJMOQR97	贵州沐雪消防器材有限公司	贵州省黔南州福泉市牛场镇双龙工业园	92530721MA6P6F2T41	玉龙县黄山镇强安消防器材店	云南省丽江市玉龙纳西族自治县黄山镇加乐建材市场8栋B区15-16号	手提式干粉灭火器	MFZ/ABC4型	不合格	干粉灭火剂含量	云南中控防火材料检验有限公司
11	手提式干粉灭火器	91522702MAAJMOQR97	贵州沐雪消防器材有限公司	贵州省黔南州福泉市牛场镇双龙工业园	92530721MA6P6F2T41	玉龙县黄山镇强安消防器材店	云南省丽江市玉龙纳西族自治县黄山镇加乐建材市场8栋B区15-16号	手提式干粉灭火器	MFZ/ABC5型	不合格	干粉灭火剂含量	云南中控防火材料检验有限公司
12	手提式干粉灭火器	91131128MA0ERLXYZX	河北协鑫消防器材有限公司	河北省衡水市阜城县经济开发区北区	92532301MABWF83Y78	楚雄市全丰消防器材经营部	云南省楚雄彝族自治州楚雄市东瓜镇东升路蔡家冲小区5栋8号	手提式干粉灭火器	MFCZ/ABC1-A型	不合格	干粉灭火剂含量	云南中控防火材料检验有限公司
13	手提式干粉灭火器	91360121MA7HPMEU65	南昌星河消防设备有限公司	江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区玉湖西路18号一栋一层一号	92532301MABWF83Y78	楚雄市全丰消防器材经营部	云南省楚雄彝族自治州楚雄市东瓜镇东升路蔡家冲小区5栋8号	手提式干粉灭火器	MFZ/ABC2	不合格	干粉灭火剂含量	云南中控防火材料检验有限公司
14	手提式干粉灭火器	91131128MA0ERLXYZX	河北协鑫消防器材有限公司	河北省衡水市阜城县经济开发区北区	92532801MA6N0X4397	景洪政安消防器材店	云南省西双版纳傣族自治州景洪市宣慰大道95号	手提式干粉灭火器	MFCZ/ABC1-A型	不合格	干粉灭火剂含量	云南中控防火材料检验有限公司
15	手提式干粉灭火器	91522702MAAJMOQR97	贵州沐雪消防器材有限公司	贵州省黔南州福泉市牛场镇双龙工业园	9253011MA6PG72R0Q	昆明市官渡区胜消防器材店	中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区小板桥街道办事处东聚建材城东区9栋9-11号	手提式干粉灭火器	MFCZ/ABC2型	不合格	干粉灭火剂含量	云南中控防火材料检验有限公司