

附件二

2019年第四批市级产品质量监督抽查不合格产品及生产企业/经销单位名单

序号	抽查产品	抽查领域	抽查生产企业/经销商	规格型号	生产日期	抽样日期	检验结果	不合格项	承检机构
1	车用汽油	流通	德阳市三川石化贸易有限公司广汉市和兴加油站	95号	2019-12-2 (进货)	2019-12-09	不合格	未洗胶质	德阳市产品质量监督检验所
2	车用柴油	流通	泰安市中益石油有限公司绵竹西南加油站	0号	2019-12-6 (进货)	2019-12-26	不合格	闪点	德阳市产品质量监督检验所
3	组合烟花 (紫罗兰)	流通	德阳市罗江区凤鸣烟花爆竹经营有限公司	413×260×180mm	2019-5-11	2019-12-31	不合格	结构与材质项目	重庆市计量质量检测研究院
4	组合烟花 (财源滚滚)	流通	广汉市祥隆烟花爆竹有限责任公司	1.2寸 80发组合12g	2019-11-1	2020-1-9	不合格	结构与材质(A类)	重庆市计量质量检测研究院
5	陶瓷芯水龙头	流通	德阳市区顺峰建材经营部	8214	/	2019-12-16	不合格	装配	成都产品质量检验研究院有限责任公司
6	储热式电热暖手器	流通	什邡市方亭鸿祥文体商行	210×65×170mm/JA	/	2019-11-15	不合格	标志和说明-使用说明; 结构	德阳市产品质量监督检验所
7	储热式电热暖手器	流通	什邡市方亭八方电器商行	B-230A2 (产品货号)	/	2019-11-15	不合格	输入功率; 结构	德阳市产品质量监督检验所
8	储热式电热暖手器	流通	德阳瑞佳商贸有限公司	B-230A1 (产品货号)	/	2019-11-14	不合格	输入功率; 结构	德阳市产品质量监督检验所