

省市场监管局低压成套开关设备及元器件产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期	批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
1	动力配电柜	贵州西德奥电气成套设备有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园龙腾路5号	XL-21、250A	/	2020-09	20091001	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	---	---
2	低压无功补偿柜	安顺市鼎立电力物资有限公司	贵州省安顺市西秀区产业园区两六路中段	GGJ、120kvar	/	2020-06	20061012	通电操作试验,工频过电压保护试验,介电性能试验,保护电路有效性试验,防护等级试验(IP),一般检查	合格	---	---
3	低压开关柜	贵州康健电力设备有限公司	贵州省安顺市经济技术开发区工业园区内	GCS、1250A	/	2020-08	20708	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	---	---
4	低压无功补偿装置	贵州义兴电气有限公司	贵州省安顺市经济技术开发区航空大道中段东侧	GGJ、180kvar	/	2020-08	2008034	通电操作试验,工频过电压保护试验,介电强度试验,保护电路有效性试验,防护等级试验,一般检查	合格	---	---
5	低压无功补偿装置	六盘水三金电气成套设备有限公司	贵州省六盘水市钟山区水月工业园区内	GGJ、128kvar	/	2020-09	200901	通电操作试验,工频过电压保护试验,介电强度试验,保护电路有效性试验,防护等级试验,一般检查	合格	---	---
6	低压无功补偿装置	六盘水恒泰电气成套设备有限公司	贵州省六盘水市钟山经济开发区红桥新区凉山北路(消防中队旁)	HTBB、240kvar	/	2020-08-25	2008002	通电操作试验,工频过电压保护试验,介电强度试验,保护电路有效性试验,防护等级试验,一般检查	合格	---	---

省市场监管局低压成套开关设备及元器件产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期	批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
7	动力柜	贵州东林电气有限公司	贵州省毕节市毕节经济开发区标准厂房C2栋	XL-21、315A	/	2020-06	02436	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	---	---
8	动力柜	贵州控能电气有限公司	贵州省遵义市南部新区龙坑街道办事处湘源国际五交化机电城34-42栋地下室-1层0/-1/44、45号	XL-21、315A	/	2020-08	20081003	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	---	---
9	双电源柜	贵州正能电气有限公司	贵州省贵安新区高端装备制造产业园南部园区内	ZNSDY、25A	/	2020-09	2020091101	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	---	---
10	交流低压抽出式开关柜	贵州长通电气有限公司	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园G-2-17-53	GCSK、1250A	/	2020-05	S30108156	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	---	---
11	动力箱	贵州省铜仁兴铜电力成套设备科技有限公司	贵州省铜仁市碧江区灯塔中小企业产业园11栋一楼	XL-21、250A	/	2020-05	202005001	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	---	---

省市场监管局低压成套开关设备及元器件产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期	批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
12	动力柜	贵州华南电气工程有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里经济开发区凯开大道588号（丰球磁材园内）	XL-21、400A	/	2020-09	HN0901	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	---	---
13	低压无功补偿装置	贵州龙辰（集团）电气有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县昌明省级经济开发区5号路	GGJ、150kvar	/	2020-08	2002665	通电操作试验,工频过电压保护试验,介电强度试验,保护电路有效性试验,防护等级试验,一般检查	合格	---	---
14	交流低压配电柜	贵州科美瑞博电气科技有限责任公司	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县工业园内	GGD2、1000A	/	2020-07	200369	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	---	---
15	双电源配电箱	贵州汇龙源电气有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县冠山街道高新技术产业园	HATS、250A	/	2020-09	HLY2009049	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	---	---
16	低压无功补偿柜	贵州三相电气实业有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县冠山街道西关坡（锦绣龙山花园）	GGJ、80kvar	/	2020-08	20083102	通电操作试验,工频过电压保护试验,介电强度试验,保护电路有效性试验,防护等级试验,一般检查	合格	---	---
17	密集型母线槽	贵州成丰达电气（集团）有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县经济开发区谷脚工业园	CFD3、630A	/	2020-08	CFD20200916	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	---	---

省市场监管局低压成套开关设备及元器件产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期	批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
18	低压无功功率补偿装置	贵州建城电力成套设备有限公司	贵州省贵阳市经济技术开发区王宽村（开发大道西侧）112号	GGJ、380kvar	/	2020-09	D202091801	通电操作试验,工频过电压保护试验,介电强度试验,保护电路有效性试验,防护等级试验,一般检查	合格	---	---
19	低压无功功率补偿装置	贵州匠心德电气成套设备有限公司	贵州省贵阳市南明区花溪大道上坝路4号[中曹司社区]	GGJ、90kvar	/	2020-07	2007020	通电操作试验,工频过电压保护试验,介电强度试验,保护电路有效性试验,防护等级试验,一般检查	合格	---	---
20	固定式开关柜	贵州通源达电气有限公司	贵州省贵阳市观山湖区金华镇下铺村原贵州林东矿业集团有限责任公司矸石发电厂内	GGD、800A	/	2020-08	20080418	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	---	---
21	配电箱	贵州华夏电气有限公司	贵州省贵阳市观山湖区金华镇下铺村（林东矿业集团总机厂内）	XM、25A	/	2020-09	202009C4-1	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,温升验证	合格	---	---
22	电容补偿柜	贵阳千福安电气技术有限公司	贵州省贵阳市白云区建设南路58号6栋负1层1号	GGJ、160kvar	/	2020-06	2006054	通电操作试验,工频过电压保护试验,介电强度试验,保护电路有效性试验,防护等级试验,一般检查	合格	---	---
23	低压无功功率补偿装置	贵阳长晟电气科技有限公司	贵州省贵阳市清镇市站街镇站街工业园区莲花山	GGJ、120kvar	/	2020-09	W200266	通电操作试验,工频过电压保护试验,介电强度试验,保护电路有效性试验,防护等级试验,一般检查	合格	---	---

省市场监管局低压成套开关设备及元器件产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期	批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
24	密集型母线槽	贵州鹰王电气设备科技有限公司	贵州省贵阳市白云区云环东路北侧	YWMC-T、1000A	/	2020-09-22	-	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	---	---
25	低压成套开关设备	长顺县长征电器有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县广顺镇广顺开发区	GGD、1250A	/	2020-07	20200701	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	---	---
26	低压无功功率补偿柜	贵州增特电气设备有限公司	贵州省黔南州长顺县白云山镇鼠场工业园区	GGJ、80kvar	/	2020-08	2008001	通电操作试验,工频过电压保护试验,介电强度试验,保护电路有效性试验,防护等级试验,一般检查	合格	---	---
27	低压动力配电柜	贵阳达荣电器设备有限公司	贵州省贵阳市车水路157号贵州客车厂内	XL、630A	/	2020-08	2008001	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	---	---
28	低压无功功率补偿装置	贵阳佳成电器有限公司	贵阳市云岩区茶店冒沙井48号	GGJ、120kVar	/	2020-09-08	200901	通电操作试验,工频过电压保护试验,介电强度试验,保护电路有效性试验,防护等级试验,一般检查	合格	---	---
29	低压开关柜	贵州贵电电气有限公司	贵州省惠水县濠江街道长田工业园区	GCK、630A	/	2020-09	2090003	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	---	---

省市场监管局低压成套开关设备及元器件产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期	批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
30	交流低压开关柜	贵州海清电力成套设备有限公司	贵州省贵阳市花溪区石板镇合朋村贵州红太阳商贸城开发有限公司D6-28、29、30、31号	GGD2、1250A	/	2020-09	2009019	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	---	---
31	成套电力开关设备	贵州锦顺源电气有限公司	贵州省贵阳市花溪区清溪路欣盛楠苑(二期)32幢1单元11层1号	GBL、160A	/	2020-09-23	202009001	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	---	---
32	母线槽	贵州丰宝奔电控设备有限公司	贵州省贵阳市花溪区溪北街道办事处上水村五组B幢	FBB-CCX、1000A	/	2020-09-24	20209	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	---	---
33	低压动力柜	贵州智能电气有限公司	贵州省贵阳市修文县龙场镇营关村六组	XL21、250A	/	2020-09	92014	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	---	---
34	低压成套开关设备	贵州拓博电气有限公司	贵州省贵阳市乌当区新添寨镇北衙村大龙滩	GGD、1000A	/	2020-03-31	TB2003091	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	---	---
35	低压无功功率补偿柜	贵州朗科电气有限公司	贵州省贵阳市乌当区水田镇下寨一组	GGJ、200kvar	/	2020-03-10	2008001	通电操作试验,工频过电压保护试验,介电强度试验,保护电路有效性试验,防护等级试验,一般检查	合格	---	---

省市场监管局低压成套开关设备及元器件产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期	批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
36	低压无功功率补偿柜	贵州长佳电器设备有限公司	贵州省贵阳市黄山冲路2号	GGJ、100kvar	/	2020-07	07114	通电操作试验,工频过电压保护试验,介电强度试验,保护电路有效性试验,防护等级试验,一般检查	合格	---	---
37	动力柜	贵州中远博联电气工程有限公司	贵阳市白云区建安路1号	XL-21、400A	/	2020-08	2020053001	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	---	---
38	低压无功功率补偿装置	贵州奥科电气科技有限公司	贵州省贵阳市白云区白云北路550号横支路68号1栋1层1号	GGJ、200kvar	/	2020-04	2004002	通电操作试验,工频过电压保护试验,介电强度试验,保护电路有效性试验,防护等级试验,一般检查	合格	---	---
39	无功补偿设备	贵州团达电气有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县龙山镇水场工业园	GGJ、120kvar	/	2020-09	TD2020046	通电操作试验,工频过电压保护试验,介电强度试验,保护电路有效性试验,防护等级试验,一般检查	合格	---	---
40	动力柜	贵州新天地电气自动化科技有限公司	贵州省贵阳市白云区云环路180号11栋11层3号	XL-21、400A	/	2020-09-29	20200929001	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	---	---
41	低压成套开关设备	遵义长征输配电设备有限公司	贵州省遵义市红花岗区盈田工谷产业园11号厂房	GCK、1250A	/	2020-04	D2003051	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	---	---

省市场监管局低压成套开关设备及元器件产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期	批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
42	低压抽出式开关柜	贵州亿科电力电气设备有限公司	贵州省贵阳市云岩区百花山路金狮小区巫峰组团30号楼2单元6层1号	GCK、1600A	/	2020-09	20200925	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	---	---
43	低压抽出式开关柜	中黔电气集团股份有限公司	贵州省贵阳市白云区白云北路350号5栋	GCK、1250A	/	2020-08	200801339	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	---	---
44	综合配电箱	贵州金泉集团电气有限公司	贵州省贵阳市白云区艳山红镇大山洞村大山洞组碧桃街	JQMJ、80A	/	2020-09	JQ202009006	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,温升验证	合格	---	---
45	低压成套抽出式开关设备	贵州泰豪电力科技有限公司	贵州省贵安新区高端装备制造产业园南部园区标准厂房	MNS-TH、1250A	/	2020-10	2007118005	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	---	---
46	动力配电装置	贵州众恒电器有限公司	贵州省贵安新区黔中路电子信息产业园内	PDX、160A	/	2020-01	2001002	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	---	---
47	动力配电柜	贵州天地泰成套电气设备有限公司	贵州省贵阳市观山湖区西南商贸城一期4号楼C-1-78号	XL-21、400A	/	2020-09	202009017	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	---	---

省市场监管局低压成套开关设备及元器件产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期	批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
48	母线槽	贵州顺昌达电气有限公司	贵州省贵阳市金阳新区贵阳世纪城S2组团28号楼1单元24层2号	LHC、1000A	/	2020-10	2020-10	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	---	---
49	低压成套开关设备	贵州艾特电力设备有限公司	贵州省遵义市习水县温水镇娄底村青年组9号	GCS、1000A	/	2020-10	2010003	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	---	---
50	低压成套开关设备	遵义华东电控设备有限公司	贵州省遵义市播州区龙坑街道和平大道	XL-21 400A	/	2020-09	20080301	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	---	---
51	低压成套开关设备	遵义长征电器智控设备有限责任公司	贵州省遵义市汇川区武汉路临68号	GCK、2000A	/	2020-10	GC2020839	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	---	---