

附件

省市场监管局棕纤维弹性床垫产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	关键性指标	
											安全卫生要求-甲醛释放量	
											标准值 (mg/m ² h)	实测值 (mg/m ² h)
1	棕纤维弹性床垫	安顺开发区福美居床垫加工厂	贵州安顺市经济技术开发区开发区宋旗镇张坪村跳花坡	2000*1500 (mm)	/	2021-09-30	面料及复合面料物理性能, 芯料物理性能, 安全卫生要求, 阻燃性要求, 耐久性要求	合格	/	/	≤0.050	0.027
2	棕纤维弹性床垫	西秀区黔佳美床垫加工店	贵州省安顺市西秀区华西办土地坡欢喜岭欢喜岭村478号	2000*1500 (mm)	/	2021-10-27	面料及复合面料物理性能, 芯料物理性能, 安全卫生要求, 阻燃性要求, 耐久性要求	合格	/	/	≤0.050	0.026
3	棕纤维弹性床垫	息烽县三兴床垫加工厂	息烽县永靖南大街安置小区	900*2000 (mm)	/	2021-09-01	面料及复合面料物理性能, 芯料物理性能, 安全卫生要求, 阻燃性要求, 耐久性要求	合格	/	/	≤0.050	0.024
4	棕纤维弹性床垫	钟山区爱佳星宇床垫家具厂	钟山区双戛乡马戛村一组加油站旁边	900*2000 (mm)	/	/	面料及复合面料物理性能, 芯料物理性能, 安全卫生要求, 阻燃性要求, 耐久性要求	合格	/	/	≤0.050	0.026

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标	
											安全卫生要求-甲醛释放量	
											标准值 (mg/m ³ h)	实测值 (mg/m ³ h)
5	棕纤维弹性床垫	贵州帝皇家居有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴仁县真武山街道办事处真武社区	900×2000 (mm)	/	2021-09-28	面料及复合面料物理性能, 芯料物理性能, 安全卫生要求, 阻燃性要求, 耐久性要求	合格	/	/	≤0.050	0.026
6	棕纤维弹性床垫	兴义市睡安床垫厂	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市乌沙镇牛膀子村	1500×1950 (mm)	/	2021-07-20	面料及复合面料物理性能, 芯料物理性能, 安全卫生要求, 阻燃性要求, 耐久性要求	合格	/	/	≤0.050	0.024
7	棕纤维弹性床垫	凤冈县南翔床垫加工厂	贵州省遵义市凤冈县龙泉镇文峰村下寨组	2000*1500 (mm)	/	2021-10-10	面料及复合面料物理性能, 芯料物理性能, 安全卫生要求, 阻燃性要求, 耐久性要求	合格	/	/	≤0.050	0.023
8	棕纤维弹性床垫	贵州黔西盛豪家居有限公司	贵州省毕节市黔西县杜鹃花街道清毕路黔职驾校斜对面	900*2000 (mm)	/	2021-10-10	面料及复合面料物理性能, 芯料物理性能, 安全卫生要求, 阻燃性要求, 耐久性要求	合格	/	/	≤0.050	0.025
9	棕纤维弹性床垫	毕节市祥春床具有限公司	贵州省毕节市七星关区长春堡镇长春村	1200*2000 (mm)	/	2021-10-10	面料及复合面料物理性能, 芯料物理性能, 安全卫生要求, 阻燃性要求, 耐久性要求	合格	/	/	≤0.050	0.023

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标	
											安全卫生要求-甲醛释放量	
											标准值 (mg/m ³ h)	实测值 (mg/m ³ h)
10	棕纤维弹性床垫	七星关区雅斯梦床垫加工厂	贵州省毕节市七星关区长春堡清丰村小岭坡	1200*2000 (mm)	/	2021-10-02	面料及复合面料物理性能, 芯料物理性能, 安全卫生要求, 阻燃性要求, 耐久性要求	合格	/	/	≤0.050	0.026
11	棕纤维弹性床垫	贵州天歆家居有限公司	贵州省毕节市七星关区鸭池镇十八村毕威高速西互通出口处厂房	1200*2000 (mm)	/	2021-09-10	面料及复合面料物理性能, 芯料物理性能, 安全卫生要求, 阻燃性要求, 耐久性要求	合格	/	/	≤0.050	0.023
12	棕纤维弹性床垫	大方县龙翔床垫加工厂	贵州省毕节市大方县顺德街道办事处白石村两组	1200*2000 (mm)	/	2021-10-11	面料及复合面料物理性能, 芯料物理性能, 安全卫生要求, 阻燃性要求, 耐久性要求	合格	/	/	≤0.050	0.027
13	棕纤维弹性床垫	独山县永顺床垫厂	贵州省黔南布依族苗族自治州独山县麻尾工业园区	1300*2000 (mm)	/	2021-08-06	面料及复合面料物理性能, 芯料物理性能, 安全卫生要求, 阻燃性要求, 耐久性要求	合格	/	/	≤0.050	0.024
14	棕纤维弹性床垫	铜仁市富雅床垫厂	贵州省铜仁市新华路化工厂旁	900×2000 (mm)	/	2021-09-25	面料及复合面料物理性能, 芯料物理性能, 安全卫生要求, 阻燃性要求, 耐久性要求	合格	/	/	≤0.050	0.025

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标	
											安全卫生要求-甲醛释放量	
											标准值 (mg/m ³ h)	实测值 (mg/m ³ h)
15	棕纤维弹性床垫	三穗县晚怡床垫厂	三穗县八弓镇经济开发区远航光电有限公司内	900×1900 (mm)	/	2021-09-22	面料及复合面料物理性能, 芯料物理性能, 安全卫生要求, 阻燃性要求, 耐久性要求	合格	/	/	≤0.050	0.023
16	棕纤维弹性床垫	钟山区马夏村阳光佳美家具加工厂	贵州省六盘水市钟山区双夏乡加油站旁	1500*2000 (mm)	/		面料及复合面料物理性能, 芯料物理性能, 安全卫生要求, 阻燃性要求, 耐久性要求	合格	/	/	≤0.050	0.024
17	棕纤维弹性床垫	贵州省贵族岛家具有限公司	贵州省凯里市原771	2000*1200 (mm)	/	2021-09-10	面料及复合面料物理性能, 芯料物理性能, 安全卫生要求, 阻燃性要求, 耐久性要求	合格	/	/	≤0.050	0.026
18	棕纤维弹性床垫	贵州美扬名家居有限公司	贵州省安顺市经济技术开发区开发区宋旗镇石板新村飞瀑物流园B6#厂房	2000*1500 (mm)	/	2021-10-10	面料及复合面料物理性能, 芯料物理性能, 安全卫生要求, 阻燃性要求, 耐久性要求	合格	/	/	≤0.050	0.024
19	棕纤维弹性床垫	兴义市贵兴家具有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市园陵路32号	1200×2000 (mm)	/	2021-09-10	面料及复合面料物理性能, 芯料物理性能, 安全卫生要求, 阻燃性要求, 耐久性要求	合格	/	/	≤0.050	0.026

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标	
											安全卫生要求-甲醛释放量	
											标准值 (mg/m ³ h)	实测值 (mg/m ³ h)
20	棕纤维弹性床垫	铜仁市同心家具材料有限公司	贵州省铜仁市碧江区滑石乡新寨村	1500×2000 (mm)	/	2021-09-25	面料及复合面料物理性能, 芯料物理性能, 安全卫生要求, 阻燃性要求, 耐久性要求	合格	/	/	≤0.050	0.026
21	棕纤维弹性床垫	贵州联心梦智能家居有限公司	贵州省黔西南州安龙县龙广镇联新村四轮四组龙嘎公路188号	1200*2000 (mm)	/	2021-10-05	面料及复合面料物理性能, 芯料物理性能, 安全卫生要求, 阻燃性要求, 耐久性要求	合格	/	/	≤0.050	0.025
22	棕纤维弹性床垫	贵州铜仁明河床具实业有限公司	贵州省铜仁市碧江区灯塔佳诚置业生活物资城B23-1-32号商铺	1200×2000 (mm)	明河	2021-09-25	面料及复合面料物理性能, 芯料物理性能, 安全卫生要求, 阻燃性要求, 耐久性要求	合格	/	/	≤0.050	0.025
23	棕纤维弹性床垫	大自然科技股份有限公司	大自然科技股份有限公司	1500×2000 (mm) /WRY	大自然	2021-09-14	面料及复合面料物理性能, 芯料物理性能, 安全卫生要求, 阻燃性要求, 耐久性要求	合格	/	/	≤0.050	0.016
24	棕纤维弹性床垫	大自然科技股份有限公司	大自然科技股份有限公司	1800×2000 (mm) /MJ	大自然	2021-09-14	面料及复合面料物理性能, 芯料物理性能, 安全卫生要求, 阻燃性要求, 耐久性要求	合格	/	/	≤0.050	0.017

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标	
											安全卫生要求-甲醛释放量	
											标准值 (mg/m ³ h)	实测值 (mg/m ³ h)
25	棕纤维弹性床垫	兴仁县赣南床垫家具店	兴仁县外环西路	1500×1950 (mm)	/	2021-08-12	面料及复合面料物理性能, 芯料物理性能, 安全卫生要求, 阻燃性要求, 耐久性要求	合格	/	/	≤0.050	0.024
26	棕纤维弹性床垫	玉屏县顺德床垫厂	贵州省铜仁市玉屏县皂角坪办事处野鸡坪安置小区	1200×2000 (mm)	/	2021-09-23	面料及复合面料物理性能, 芯料物理性能, 安全卫生要求, 阻燃性要求, 耐久性要求	合格	/	/	≤0.050	0.024
27	棕纤维弹性床垫	义龙新区今三友家具加工厂	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇苗生药业有限公司内	2000*1200 (mm)	今三友	2021-09-20	面料及复合面料物理性能, 芯料物理性能, 安全卫生要求, 阻燃性要求, 耐久性要求	合格	/	/	≤0.050	0.026
28	棕纤维床垫	黄平县水生床垫厂	贵州省黄平县槐花工业园区创业园	1500*2000 (mm)	/	2021-09-15	面料及复合面料物理性能, 芯料物理性能, 安全卫生要求, 阻燃性要求, 耐久性要求	合格	/	/	≤0.050	0.023

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标	
											安全卫生要求-甲醛释放量	
											标准值 (mg/m ² h)	实测值 (mg/m ² h)
29	棕纤维弹性床垫	凤冈县千米宇星家居家具制造厂	凤冈县龙泉镇三坝社区老木桥组(星旺食物油脂厂区)	2000*1500 (mm)	/	2021-10-10	面料及复合面料物理性能, 芯料物理性能, 安全卫生要求, 阻燃性要求, 耐久性要求	不合格	H(d2)=78%H(d0)	耐久性试验结束后的床垫垫面高度应不小于床垫初始垫面高度的90%, 即 H(d2) ≥ 90%H(d0)	≤0.050	0.021
30	棕纤维弹性床垫	贵州美逸家具实业有限公司	黔南州独山县影山镇家居产业园第12幢厂房B区	1500*2000 (mm)	/	2021-10-04	面料及复合面料物理性能, 芯料物理性能, 安全卫生要求, 阻燃性要求, 耐久性要求	不合格	H(d2)=76%H(d0)	耐久性试验结束后的床垫垫面高度应不小于床垫初始垫面高度的90%, 即 H(d2) ≥ 90%H(d0)	≤0.050	0.022