

关于 kooldoo（酷豆豆）牌 K13 型和 K13 BZSJ-03 型床护栏产品的消费提示

近期，江苏省市场监督管理局根据市场购检信息，发现 kooldoo（酷豆豆）牌 K13 型和 K13 BZSJ-03 型床护栏产品可能存在缺陷，并通知标称生产企业开展生产者调查分析。据反馈，标称生产企业无法实施召回活动。为保护消费者免受此类产品伤害，现根据《江苏省缺陷消费品召回管理办法》，发布该 2 款产品的消费提示：

1、kooldoo（酷豆豆）牌 K13 型床护栏产品

消费提示	
标称产品名称	床护栏
产品照片	产品照片：  <p>样品照片</p> <p>样品照片：</p> <p>The image shows two photographs of the product. The top photograph shows a white bed guard with colorful cartoon graphics and the text 'FAMILY WAOA' and 'kooldoo' on it. The bottom photograph shows the product's packaging, a brown cardboard box with a label.</p>

产品缺陷部位照片：

图 1



图 2



样品上横杆的锁定机构经测试于 28.0N 推力下锁定机构装置被释放，不符合 GB29281-2012 条款 4.2.3.6 要求，判为不合格。

图 3



样品上下横杆塑料袋平均厚度为 0.034mm，小于标准规定的 0.038mm，且无塑料包装袋警告语，不符合 GB29281-2012 条款 4.3 要求，判为不合格。

标称规格/型号	K13
标称产品商标	kooldoo (酷豆豆)
标称生产批号/日期	-
标称生产者名称	常州市布节商贸有限公司
产品风险及可能引起的后果	1、床护栏上横杆的锁定机构在较小推力下被释放，存在儿童释放锁定装置从而导致跌落的风险。 2、床护栏上下横杆塑料袋平均厚度过薄，且无塑料包装袋警告语，存在导致儿童窒息的安全隐患。
标称生产者未实施召回活动的原因	生产者经营异常，无能力实施召回。

2、kooldoo (酷豆豆) 牌 K13 BZSJ-03 型床护栏产品

消费提示

标称产品名称

睡眠床护栏

产品照片:

样品照片:




产品照片

产品缺陷部位照片:

图 1

图 2



样品上横杆的锁定机构经测试,于 20N 推力下锁定机构被释放,不符合要求判为不合格。

标称规格/型号	K13 BZSJ-03
标称产品商标	kooldoo (酷豆豆)
标称生产批号/日期	-
标称生产者名称	常州市布节商贸有限公司
产品风险及可能引起的后果	产品上横杆的锁定机构在较小推力下被释放,可能会导致儿童跌落,造成摔伤。
标称生产者未实施召回活动的原因	生产者经营异常,无能力实施召回。