

# 附件：2022-2023年云南省车用汽油、车用柴油产品质量监督抽查 受检产品及检验结果不合格情况汇总表

序号	受检企业统一信用代码	受检企业名称	受检企业详细地址	产品详细名称	抽查结果	不合格项目	承检机构名称
1	91530326G8491012X6	会泽县娜姑镇农业机械管理服务	曲靖市会泽县娜姑镇	92号车用汽油(VI B)	不合格	氧含量(质量分数)、甲醇含量(质量分数)	云南省产品质量监督检验研究院
2	91530623MA6P236B8R	盐津县豆沙狮子湾加油站	云南省昭通市盐津县豆沙镇黑喜村狮子湾	95号车用汽油(VI B)	不合格	抗爆性-研究法辛烷值(RON)	云南省产品质量监督检验研究院
3	91530125916871770C	宜良县双通加油站	云南省昆明市宜良县匡远镇七星办事处青山村	0号车用柴油(VI)	不合格	闪点(闭口)	云南省产品质量监督检验研究院
4	91532501MA6PGL7Y82	昆明乐维石化有限公司个旧市八号洞加油站	云南省红河州个旧市八号洞道口	0号车用柴油(VI)	不合格	闪点(闭口)	云南省产品质量监督检验研究院
5	91532501917904458Y	个旧市沙甸志华加油站	云南省红河州个旧市鸡个复线与至兴业村道路交接处左侧	0号车用柴油(VI)	不合格	润滑性:校正磨痕直径(60℃)、馏程:90%回收温度、馏程:95%回收温度	云南省产品质量监督检验研究院
6	915303255873812192	富源县富村供销社加油站	曲靖市富源县富村镇富村苹果园	0号车用柴油(VI)	不合格	闪点(闭口)	云南省产品质量监督检验研究院
7	91530321G84459586N	曲靖市马龙区通泉街道农业机械管理站	曲靖市马龙区通泉街道双桥	0号车用柴油(VI)	不合格	闪点(闭口)	云南省产品质量监督检验研究院
8	915333255971400055	芒市谋旺加油站	云南省保山市施甸县施七公路(仁和镇复兴段东侧)	0号车用柴油(VI)	不合格	闪点(闭口)	华研检测集团有限责任公司