

附件：2023年云南省洗衣粉等6种产品质量监督抽查受检产品检验不合格情况汇总表

序号	产品名称	标称生产企业统一信用代码	标称生产企业名称	标称生产企业详细地址	受检企业统一信用代码	受检企业名称	受检企业详细地址	产品详细名称	商标	抽查结果	不合格项目	承检机构名称	备注
1	洗衣粉	/	成都意中洗涤用品有限公司	成都市青白江区青江南路688号14栋1-4层	91532525MAC84DA07Q	石屏兴玛特商贸有限公司	云南省红河哈尼族彝族自治州石屏县异龙镇焕文路正丰广场2幢负一层	冷水速溶洗衣粉	缔香倾城	不合格	总活性物质质量分数	云南省产品质量监督检验研究院	
2	内墙涂料	91530122560098042H	云南生一化工有限公司	云南省昆明市晋宁工业园区二街基地	91530122560098042H	云南生一化工有限公司	云南省昆明市晋宁工业园区二街基地	SY9016中灰竹炭净醛全效内墙漆	好漆士	不合格	总铅（Pb）含量	云南省产品质量监督检验研究院	
3	内墙涂料	/	红塔区明华塑胶墙面漆厂	玉溪市红塔区下金官营	915304000832865090	玉溪明华科技发展有限公司	云南省玉溪市高新区下郑井小营9幢4号	清新净味内墙漆	野狼明华	不合格	耐洗刷性	云南省产品质量监督检验研究院	
4	内墙涂料	/	煌程（昆明）制漆有限公司	昆明市经济技术开发区	92530402MA6NBMLY0E	红塔区浙宏建材经营部	云南省玉溪市红塔区彩虹建材市场B区2-7号	净味环保内墙漆	煌程	不合格	耐洗刷性	云南省产品质量监督检验研究院	
5	内墙涂料	/	昆明市金萬德涂料有限公司	昆明市大板桥工业园区	92530112MA6L097A8P	昆明市西山区漆彩装饰材料经营部	昆明市西山区大观建材市场10区3号	888环保型乳胶漆	/	不合格	耐洗刷性、甲醛含量	云南省产品质量监督检验研究院	
6	内墙涂料	/	佛山市顺德区名冠涂料有限公司	广东省顺德区幸福工业区	92530111MA6NWH4N3W	官渡区吴海南建材经营部	云南省昆明市官渡区小板桥街道办事处国雅建材市场C区2栋9号	青苹果竹炭净味墙面漆	青苹果	不合格	耐洗刷性	云南省产品质量监督检验研究院	
7	卫生洁具	/	广东统用智能家居有限公司	潮州市潮安区古巷镇古巷四村古四工业区福水路中段	92532621MA6KPKJ24W	文山市旺家建材经营部	云南省文山壮族苗族自治州文山市卧龙街道三鑫机电城建材区20幢1号	蹲便器	统用	不合格	水封深度	云南省产品质量监督检验研究院	
8	卫生洁具	/	广东箭牌卫浴有限公司	潮州市潮安区登塘镇登塘村溪乾寮路下	92530422MA6LED738Q	澄江宏达五金店	云南省玉溪市澄江市凤麓街道办事处环城南路116号	蹲便器	箭牌卫浴	不合格	水封深度	云南省产品质量监督检验研究院	
9	卫生洁具	/	中山市深思照明有限公司	中山市小榄镇埗西-广丰工业园广善路35号	92530481MA7E5HXU15	澄江腾宇建材经营部	云南省玉溪市澄江市凤麓街道办事处环城南路31号一楼（从西至东第3间铺面）	蹲便器	深思	不合格	水封深度	云南省产品质量监督检验研究院	
10	卫生洁具	/	广东尚高科技有限公司	广东省佛山市三水区乐平镇基业大道2号	92532503MA6QKXGN0Q	蒙自欧特朗照明灯具经营部	云南省红河哈尼族彝族自治州蒙自市北京路中南国际商贸城一区1栋23号铺面	蹲便器	Suncoo	不合格	水封深度	云南省产品质量监督检验研究院	
11	卫生洁具	/	福建省亚伟特卫浴发展有限公司	福建省泉州市南安市仑苍镇蔡西村蔡西东路88-1号	92532522MA6PU2FM5A	蒙自欧广五金建材辅料批发部	云南省红河哈尼族彝族自治州蒙自市中南国际商贸城1区1栋1、2号商铺	卫生陶瓷（蹲便器）	亚伟特	不合格	水封深度	云南省产品质量监督检验研究院	
12	卫生洁具	/	泉州丰子卫浴有限公司	福建省泉州市南安市仑苍镇园美工业路59号	92532331MA6M56FE1T	禄丰县金山镇腾发建材五金经营部	云南省楚雄州禄丰县金山镇小台子	卫生陶瓷（蹲便器）	匠享	不合格	水封深度	云南省产品质量监督检验研究院	

13	卫生洁具	/	罗芳厨卫有限公司	广东省潮安区横溪工业区	92532331MA6KU3WNX3	禄丰市金山镇新禧家具店	云南省楚雄州禄丰市金山镇环城东路	卫生陶瓷 蹲便器	loofea	不合格	水封深度	云南省产品质量监督检验研究院
14	卫生洁具	/	福建省闽台红卫浴有限公司	广东省佛山市顺德区四基工业区	92532901MA6MKC456T	大理市渝合建材经营部	云南省大理白族自治州大理市下关镇沧浪路开有建材市场B幢15-16号	蹲便器	MAKE POLO	不合格	吸水率、水封深度、便器用水量	云南省产品质量监督检验研究院
15	室内装饰装修和建筑用胶粘剂	/	江西正荣胶业有限公司、丰城市好师傅胶业有限公司	丰城市工业园区	92532328MA6Q5MAJ82	元谋县元马宜佳电力五金机电商场	云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇张二村社区居民委员会中兴街21号	正荣粘得牢环保胶	正荣	不合格	二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯总量	云南省产品质量监督检验研究院
16	室内装饰装修和建筑用胶粘剂	/	丰城市好师傅胶业有限公司	丰城市工业园区	92532328MA6Q5MAJ82	元谋县元马宜佳电力五金机电商场	云南省楚雄彝族自治州元谋县元马镇张二村社区居民委员会中兴街21号	正荣粘得牢环保胶	正荣	不合格	二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯总量	云南省产品质量监督检验研究院
17	室内装饰装修和建筑用胶粘剂	/	丰城市好师傅胶业有限公司	丰城市工业园区	92530828MA6L7HGE89	澜沧显文五金店	云南省普洱市澜沧拉祜族自治县勐朗镇东朗路东城旅社罗本能家租房	环保万能装饰胶	正荣	不合格	二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯总量	云南省产品质量监督检验研究院
18	室内装饰装修和建筑用胶粘剂	/	丰城市好师傅胶业有限公司	丰城市工业园区	92530828MA6L6FFQ9T	澜沧伟斌五金综合批发部	云南省普洱市澜沧拉祜族自治县勐朗镇东朗路边民旅社69号出租房	环保万能装饰胶	正荣	不合格	二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯总量	云南省产品质量监督检验研究院
19	室内装饰装修和建筑用胶粘剂	/	佛山市三水区乐平镇德森装饰材料厂	佛山市三水区乐平镇高新工业园区塘西大道9号	92530400MA6MBPYD9G	玉溪高新区凤英建材经营部	云南省玉溪市高新区玉带路办事处郑井居委会11组1幢18号	环保型万能胶	/	不合格	二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯总量	云南省产品质量监督检验研究院
20	室内装饰装修和建筑用胶粘剂	/	广州市宁森装饰材料有限公司	广州市天河区甘园路28号	92530400MA6KHQX77Y	高新区立强建材经营部	玉溪市高新区下郑井小营11号	环保万能胶	/	不合格	二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯总量	云南省产品质量监督检验研究院

21	室内装饰装修和建筑用胶粘剂	/	广州欧迪龙建材科技有限公司	广州花都新华镇关西工业区	92530402MA7FU8EE24	红塔区恒源建材经营部	云南省玉溪市红塔区彩虹路15-8号	强力万能胶	欧迪龙	不合格	二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯总量、总挥发性有机物	云南省产品质量监督检验研究院	
22	室内装饰装修和建筑用胶粘剂	/	广州鑫百盈建材有限公司	广州市增城区新塘镇太平洋工业第137号	92530112MA6M5WGY2F	昆明市西山区鑫欣建材经营部	昆明市西山区大观建材木制品市场10区7号	吉祥净味环保万能胶	鲁程	不合格	二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯总量	云南省产品质量监督检验研究院	
23	室内装饰装修和建筑用胶粘剂	/	广东鑫森朗建材有限公司	/	92530112MA6M5WGY2F	昆明市西山区鑫欣建材经营部	昆明市西山区大观建材木制品市场10区7号	吉祥超强万能胶	/	不合格	二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯总量、总挥发性有机物	云南省产品质量监督检验研究院	
24	室内装饰装修和建筑用胶粘剂	/	江门亿源生化工程有限公司	东莞市黄江镇田美宝山工业区二街9号	92530111MA6KXACK3L	昆明市官渡区帅然装饰材料经营部	昆明市官渡区中林建材城B区1栋1号	至尊9999环保强力胶王	YILI-力	不合格	二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯总量	云南省产品质量监督检验研究院	涉嫌假冒
25	室内装饰装修和建筑用胶粘剂	/	东莞鲁源粘合剂有限公司	东莞市南城街道光明社区光明大道21号	92530111MA6KPWJA2X	官渡区鑫雅五金经营部	云南省昆明市官渡区小板桥街道办事处中林建材城H区5幢11号	皇冠环保万能胶	/	不合格	二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯总量、总挥发性有机物	云南省产品质量监督检验研究院	