

宁夏回族自治区市场监督管理厅

关于 2024 年认证从业机构“双随机 一公开”及 专项监督检查结果的通报

五市及宁东市场监管局，各有关认证机构及获证组织：

为进一步规范认证市场秩序，提升认证有效性和公信力，按照《市场监管总局办公厅关于开展 2024 年认证从业机构“双随机、一公开”检查的通知》（市监认证函〔2024〕116 号）、《工业和信息化部办公厅 住房和城乡建设部办公厅 农业农村部办公厅 商务部办公厅 国家市场监督管理总局 国家广播电视总局办公厅关于全面开展绿色建材下乡活动的通知》（工信厅联原〔2024〕21 号）、《国家消防救援局 公安部 市场监管总局关于印发〈消防产品质量安全专项整治行动方案〉的通知》（消防〔2024〕22 号）要求，自治区市场监管厅组织开展了 2024 年认证从业机构“双随机、一公开”及全区绿色建材产品、消防产品认证监督检查工作。现将有关情况通报如下。

一、基本情况

（一）获证企业“双随机、一公开”检查情况。自治区市场监管厅对市场监管总局通过“认证行政监管系统”统一抽取的自愿性获证企业 100 家，自行抽取的强制性认证获证组织 15 家，通

过宁夏“双随机、一公开”综合监管平台制定检查任务，下发各辖区市场监管部门实施检查。目前，全区抽查检查工作已全部完成，并将检查结果录入“认证行政监管系统”和宁夏“双随机、一公开”综合监管平台，依法依规向社会公示。此次检查，抽取自愿性认证证书 100 张，涉及认证机构 40 家，其中：体系认证证书 90 张、其他自愿性产品认证证书 10 张；抽取强制性认证证书 15 张，涉及认证机构 5 家。通过检查，共发现问题 30 条，涉及认证机构 13 家，获证组织 15 家（详见附件 1）。

（二）认证机构、绿色建材及消防产品专项监督检查情况。自治区市场监管厅制定专项监督检查工作方案，选派技术专家配合辖区市场监管部门。对 3 家区内认证主机机构进行现场检查；共抽查 10 家获证组织认证证书 11 张，涉及区内主机机构及在区内设分支机构、分公司的认证机构 11 家，发现问题 37 条。查验全区绿色建材产品、消防产品认证获证组织 36 家（其中绿色建材产品获证组织 33 家，消防产品获证组织 3 家），涉及认证机构 9 家，共发现机构与企业存在突出问题 112 条（详见附件 2）。

二、主要问题

（一）产品认证质量不高。多数认证机构能够依法依规开展认证活动，但仍存在认证机构专业能力欠缺，审核不严，培训和程序把控不到位，认证质量不高，对获证组织跟踪调查不及时等问题，影响认证公信力。

（二）部分机构涉嫌违法违规行为。个别认证机构存在审核

计划和企业现场审核信息不一致，审核记录中部分文件缺少审核人员签字，未按要求开展跟踪监督检查，体系覆盖人数与获证组织实际人数不相符等情况。

（三）部分获证组织持续保持认证要求的能力不足。部分获证组织存在管理制度未有效落实，管理者代表对企业管理体系相关知识不了解；内审和管理评审不完善；质量管理手册有变化未及时进行修订；程序文件有错漏，未及时更新；外来文件未更新；质量认证体系运行记录清单不全，获证组织文件档案管理不规范。

三、下一步工作要求

（一）持续开展问题后续处置，形成监管闭环。各市市场监管局要严格履行认证监管职责，对现场确认并反馈的问题，进一步核查处理。可整改的，限期整改并复查；涉嫌违法违规的，要依法依规尽快立案查处，形成监管闭环。处罚结果涉及宁夏境内注册认证机构与获证组织的，通过国家企业信用信息公示系统（宁夏）予以公示；涉及区外注册认证机构的，通过部门协同监管平台向被处罚单位所在省级市场监管部门推送处罚信息予以公示。自治区市场监管厅将依据《市场监督管理执法监督暂行规定》（市场监管总局令第22号）规定，对后续问题处理情况全程督办。

（二）依法依规开展认证，确保认证真实有效。各认证机构要严格按照法律法规、标准和规则的要求，完整、客观、公正地

开展第三方认证，发现不能持续符合认证要求的，应依法依规及时暂停其使用或者撤销认证证书并予公布。

（三）全面排查整改，提升认证活动质量。获证组织要高度重视检查中发现的问题，及时对不符合项进行整改并向认证机构提交整改证据，确保继续保持认证资格。同时要持续保持认证所要求的管理体系有效运行或者产品质量稳定，把认证要求融入日常的运营和生产管理过程中，提升质量认证的实效。

附件：1.2024 年认证从业机构“双随机、一公开”检查结果汇总

2.认证机构、绿色建材产品、消防产品认证专项检查
结果汇总

3.2024 年认证机构、绿色建材产品认证专项监督检查
涉案线索汇总

自治区市场监管厅

2024 年 11 月 6 日

（此件公开发布）

抄送：自治区工业和信息化厅、住房和城乡建设厅、应急管理厅。

附件 1

认证从业机构“双随机 一公开”检查结果汇总

序号	机构批准号	发证机构名称	统一社会信用代码	获证组织名称	行政区划	检查发现问题
1	CNCA-R-2004-129	北京华夏沃土技术有限公司	91640100585350187U	宁夏六盘珍坊生态农业科技有限公司	固原市原州区	未发现问题。
2			91640100585350187U	宁夏六盘珍坊生态农业科技有限公司	固原市原州区	未发现问题。
3			93640423MA771A9T3W	隆德县康硕果蔬专业合作社	固原市隆德县	未发现问题。
4	CNCA-R-2010-155	山东鲁源节能认证技术工程有限公司	91640300MA770PHC0F	宁夏庆华煤化有限公司	吴忠市利通区	未发现问题。
5			91640205763200481L	宁夏荣华缘特种新材料有限公司	石嘴山市惠农区	未发现问题。
6			91640205MA760F3J0W	宁夏天福盛源碳业有限公司	石嘴山市惠农区	未发现问题。
7			9164030031778355XC	宁夏宝众帮化工有限公司	吴忠市盐池县	未发现问题。
8			91640300MA7609GQ4T	宁夏鹏旭环保科技有限公司	吴忠市红寺堡区	未发现问题。
9			91640300064772667M	宁夏瑞科新源化工有限公司	吴忠市红寺堡区	未发现问题。
10			91640221MA76EPN14Y	宁夏捷成新材料科技有限公司	石嘴山市平罗县	未发现问题。
11	CNCA-R-2014-174	山东国鉴认证有限公司	91640381MA774EDE3C	宁夏海盛实业有限公司	吴忠市青铜峡市	未发现问题。
12	CNCA-R-2016-235	杭州中奥质量认证有限公司	91640300MA7742JT1X	宁夏云德包装制品有限公司	吴忠市利通区	未发现问题。
13			9164030076320428XR	宁夏岩鑫冶炼有限公司	吴忠市利通区	未发现问题。
14			916403007106370069	宁夏金世纪包装印刷有限公司	吴忠市利通区	未发现问题。

15			91640381MA7GGTJR2U	宁夏鋈鼎风电科技有限公司	吴忠市青铜峡市	未发现问题。
16			91640381MA7723UN48	宁夏圣泰环保科技有限公司	吴忠市青铜峡市	未发现问题。
17	CNCA-R-2016-276	北京华制认证检测技术服务有限公司	91640100715047566Q	中国石油天然气股份有限公司宁夏银川销售分公司	银川市西夏区	未发现问题。
18			91640323MA772ED83N	宁夏雅菡商贸有限公司	吴忠市盐池县	未发现问题。
19			91640303MA773U1M0D	吴忠市红寺堡区红源人力资源服务有限公司	吴忠市红寺堡区	未发现问题。
20			916403230963523413	宁夏同创工贸有限公司	吴忠市盐池县	未发现问题。
21	CNCA-R-2016-277	广汇联合（北京）认证服务有限公司	91640202774942712X	宁夏科迈电子商贸有限公司	石嘴山市大武口区	未发现问题。
22			91640200MA77221B92	石嘴山市合雅网络科技有限公司	石嘴山市大武口区	未发现问题。
23			916403006943043317	宁夏银珠防水防腐工程有限公司	吴忠市利通区	未发现问题。
24	CNCA-R-2017-306	申一检测认证有限公司	91640500574860683W	利安隆（中卫）新材料有限公司	中卫市中宁县	未发现问题。
25			91640221MA75XU9P8N	宁夏恒晟煤业有限公司	石嘴山市平罗县	未发现问题。
26			91640221MA76218698	宁夏浦士达环保科技有限公司	石嘴山市平罗县	未发现问题。
27			9164040479994516XL	固原宝发农牧有限责任公司	固原市原州区	未发现问题。
28			91641100694344579G	银川卓达物业服务服务有限公司	银川市兴庆区	1.程序文件和管理手册的版本号不符。 2.认证证书使用不规范，没有登记。
29	CNCA-R-2017-321	中海评认证有限公司	91640423MA76DAEL4N	宁夏兴宇绿色粗粮加工有限公司	固原市隆德县	未发现问题。
30			91640423MA76DAEL4N	宁夏兴宇绿色粗粮加工有限公司	固原市隆德县	未发现问题。

31	CNCA-R-2017-323	上海爱尚恩典认证有限公司	91640323554163098T	宁夏东长油气运输有限责任公司	吴忠市盐池县	未发现问题。
32			91640200MA76NTPGXP	宁夏卓新达机电科技有限公司	石嘴山市大武口区	当事人于 2024 年 3 月搬离原场地，现无固定经营场所。
33	CNCA-R-2018-385	新标元认证（上海）有限公司	91641200MA76JMLD9Y	宁夏简墨碳素新材料有限公司	银川市灵武市	1.公司人员培训等记录相对较少；针对识别评价的环境因素未制定控制措施；针对辨识评价的危险源未制定控制措施。 2.管理手册中职能分配表 QES 一体，均按质量标准条款进行分配，不符合要求，环境和职业健康安全管理体系中无 8.3-8.7 条款。 3.内审计划中 9.2 条款未在体系主管部门列入，列入了管理层；生产部为环境和安全的主管部门，同时负责车间生产，未列 EO8.2 条款。 4.管理评审提出的改进内容和改进要求，在纠正/预防措施处理单的填写中将改进要求填写为改进内容，改进内容填写为改进要求。
34			91640300715080809K	吴忠市融汇工贸有限公司	吴忠市利通区	未发现问题。
35			916403007150792691	吴忠市宏宇物资有限公司	吴忠市利通区	通过登记的地址无法联系，经营场所已经转租，未正常开展经营活动。
36	CNCA-R-2018-410	国信联合检验认证有限公司	91640205670426203B	石嘴山市显明铁路线路维修有限公司	石嘴山市惠农区	未发现问题。
37			91640200670434553J	宁夏苏宁新能源设备有限公司	石嘴山市大武口区	未发现问题。
38			916403813177652042	宁夏亿昀特种工程材料有限公司	吴忠市青铜峡市	未发现问题。
39	CNCA-R-2018-447	中环认证有限公司	91640100MA772JLE79	谧云（宁夏）信息技术有限公司	银川市金凤区	未发现问题。
40			916400006842210736	宁夏隆盛经济技术信息开发有限公司	银川市兴庆区	1.体系覆盖人数与实际不符。 2.证书使用登记不完善。

41	CNCA-R-2019-485	中际连横(北京)认证有限公司	916400007999347864	宁夏天元锰业集团有限公司	中卫市中宁县	未发现问题。
42	CNCA-R-2019-513	深圳美澳检测认证有限公司	916403237508432269	盐池县联谊运输有限公司	吴忠市盐池县	未发现问题。
43			91640221094546329M	宁夏永圣元炭素有限公司	石嘴山市平罗县	未发现问题。
44	CNCA-R-2019-518	企知(北京)认证有限公司	91640300MA75WEHU0H	吴忠德悦纺织科技有限公司	吴忠市利通区	通过登记地址无法联系。
45			916403000647777835	宁夏恒丰纺织科技股份有限公司	吴忠市利通区	未发现问题。
46			91640381MA75WEQG3H	青铜峡市仁和纺织科技有限公司	吴忠市青铜峡市	未发现问题。
47	CNCA-R-2019-538	江苏恒德通达检测认证有限公司	91640300397972368P	宁夏莱威电力服务有限公司	吴忠市利通区	未发现问题。
48	CNCA-R-2019-546	陕西丝和路认证中心	91640100MA7L2NA73B	中联玉德设计咨询有限公司	银川市金凤区	未发现问题。
49			91641200MA76H3NC0K	宁夏顺通汽车运输有限公司	银川市灵武市	1.公司制定了《组织环境与相关方要求管理程序》《风险和机遇的应对措施控制程序》，但对公司的组织环境、相关方需求及风险和机遇的识别不到位。 2.公司对汽车运输可能产生的环境影响因素进行识别、评价及制定控制措施不到位。 3.公司对人员进行培训，制定了培训计划并进行了线上和线下培训，但线下培训中存在问题：公司实际运输司机及押运员共86人，抽查2024年8月培训记录实际培训22人。 4.对公司适用法律法规进行了基本性收集，但合规性评价不到位。 5.管理手册及程序文件中管理体系范围未确定，公司也无文件明确管理体系范围。 6.管理手册及程序文件不完善，职能分配表中未

						列财务部。 7.内审检查表中抽条款检查，检查内容不到位。
50			91640381MA76G1XD1C	青铜峡市鑫云石油材料 科技有限公司	吴忠市青铜峡市	未发现问题。
51	CNCA-R-2020-666	北京华标兴业认证有限公司	91640100MA75X5NM4G	宁夏新福园石油技术服 务有限公司	银川市兴庆区	未发现问题。
52	CNCA-R-2020-669	安标国家矿用产品安全标志 中心有限公司	91640200774905356H	宁夏天地西北煤机有限 公司	石嘴山市大武口区	未发现问题。
53			91640200710682798X	宁夏天地奔牛实业集团 有限公司	石嘴山市大武口区	未发现问题。
54	CNCA-R-2020-675	北京金质华信认证有限公司	916412006704189836	宁夏宁东嘉晨阳砭业有 限公司	银川市灵武市	企业计划应于2024年9月开展第一次监督检查，但因生产设备的升级改造，导致生产环境、能耗等发生较大变化，质量、环境、职业健康安全管理体系证书也处于暂停状态，所以企业经与北京金质华信认证有限公司沟通，同意暂停绿色建材认证证书6个月，暂停开始时间：2024年8月16日，暂停结束时间：2025年2月16日，检查组未检查企业绿色建材相关资料，并已告知企业，停止使用公布的绿色建材认证证书、认证标志及一切与之相关的宣传活动。
55			91641200MA76J7LL3E	宁夏宏建环保科技有限公司	银川市灵武市	1.认证委托人、制造商的地址与营业执照地址不一致，因营业执照地址已变更，故后期将更新证书地址信息。 2.企业未提供最近一次工厂检查的检查报告，最近一次抽样检验已送检，检验报告还未出具。 3.企业提供的“管理手册”中，职能分配表各部门职责划分不规范，手册中绿色建材相关内容体现不全面，企业单位产品生产能耗核算的有效证明文件填写不规范。
56			91640000763202372W	宁夏中宁赛马水泥有限 公司	中卫市中宁县	未发现问题。

57			91640425MA76DRU27G	彭阳县鑫卓能源科技发展有限公司	固原市彭阳县	未发现问题。
58			91640381564118426K	青铜峡市富安隆建材有限公司	吴忠市青铜峡市	未发现问题。
59			91641100694306193Q	宁夏长庆石油机械制造有限公司	银川市西夏区	未发现问题。
60	CNCA-R-2020-696	中检联合认证(广东)有限公司	916405000738027419	宁夏安达卫保安服务有限公司	中卫市沙坡头区	未发现问题。
61			91640100710670439E	银川大地物业服务服务有限公司	银川市兴庆区	证书使用不规范，未做登记。
62			91640100MA76NB123A	宁夏慧捷能源科技有限公司	银川市金凤区	未发现问题。
63	CNCA-R-2020-708	天津普菲科检验认证有限公司	916403235541994103	宁夏盐池县鸿盛油气服务有限公司	吴忠市盐池县	未发现问题。
64			91640100MA75WTB24E	宁夏鲁至诚水泥制品有限公司	银川市兴庆区	1.实际人数与证书覆盖人数不符。 2.证书使用登记不规范。
65			91641100MA761C1692	宁夏绿源实业有限公司	银川市金凤区	未发现问题。
66	CNCA-R-2020-709	河南海川检测认证有限公司	91640122MA75W0YH4R	宁夏鑫马电力有限公司	银川市贺兰县	未发现问题。
67	CNCA-R-2021-738	北京中质晟检测认证有限公司	91640521MABT9QJ396	宁夏和光新材料有限公司	中卫市中宁县	未发现问题。
68			91640221MA76LKFBXG	及度添香(宁夏)生物科技有限公司	石嘴山市平罗县	未发现问题。
69	CNCA-R-2021-774	国珩检验认证有限公司	91640221715084412D	平罗县三和食品有限公司	石嘴山市平罗县	未发现问题。
70			91640221MA75YE374H	宁夏伊春源粮油食品有限公司	石嘴山市平罗县	未发现问题。
71	CNCA-R-2021-794	启德认证(江苏)有限公司	91640181585376299X	宁夏鑫湘水泥制品有限公司	银川市灵武市	未发现问题。
72	CNCA-R-2021-847	安徽聚乾认证有限公司	916405000738027419	宁夏安达卫保安服务有限公司	中卫市沙坡头区	未发现问题。

73	CNCA-R-2021-877	广东中嘉认证有限公司	91640100MA760UDC8H	宁夏新极鲜蔬果配送有限公司	银川市永宁县	未发现问题。
74	CNCA-R-2021-899	安英（上海）认证有限公司	91640181MA771FA65Y	宁夏正上砵业有限公司	银川市灵武市	未发现问题。
75			91640122MA76GB6M0E	宁夏银河智能仪表科技有限公司	银川市贺兰县	未发现问题。
76	CNCA-R-2021-901	上海法检技术服务有限公司	91640323344170863Y	宁夏圣洁鑫能源综合利用有限公司	吴忠市盐池县	未发现问题。
77			91640200MA75X1GX9E	宁夏广臻兴升新材料有限公司	石嘴山市大武口区	未发现问题。
78			91640100763214170N	银川万盛达商贸有限公司	银川市兴庆区	内审资料不齐全。
79			91150291690091973A	包头市广联建设有限公司	石嘴山市惠农区	未发现问题。
80	CNCA-R-2021-914	北京中联标认证服务有限公司	91640300MA773WLP80	宁夏科成建筑工程有限公司	吴忠市利通区	未发现问题。
81	CNCA-R-2022-1049	东方圣承（北京）国际认证有限公司	916403236842195125	宁夏长昇建材有限公司	吴忠市盐池县	未发现问题。
82			916403817106378742	宁夏飞鹭实业有限责任公司	吴忠市青铜峡市	未发现问题。
83	CNCA-R-2022-1053	山东世认认证服务有限公司	91640205750844237D	石嘴山市惠农区大明化工有限公司	石嘴山市惠农区	未发现问题。
84			91640100MA7DTHFA3E	宁夏力博科技发展有限公司	银川市金凤区	未发现问题。
85	CNCA-R-2022-1098	标力认证有限公司	9164040369431250X0	固原闽宁联合建材有限公司	固原市原州区	未发现问题。
86			916403813178062809	青铜峡市弘迪森支撑剂有限公司	吴忠市青铜峡市	未发现问题。
87	CNCA-R-2022-1103	中深国评认证检测（深圳）有限公司	91640122MA76DDHL16	宁夏诚卓项目管理咨询有限公司	银川市贺兰县	未发现问题。
88			91640100735958156B	瑞衡工程咨询有限公司	银川市兴庆区	1.认证证书使用不规范。 2.组织人数和证书覆盖人数不符。

89	CNCA-R-2022-1109	臻宁(北京)认证服务有限公司	91640221774914340U	宁夏北方正天工贸有限公司	石嘴山市平罗县	未发现问题。
90	CNCA-R-2022-1147	玖方互信(宁夏)认证有限公司	91640521710642032B	宁夏宁安彩印包装有限公司	中卫市中宁县	未发现问题。
91			91640500MA7726UH3M	普添科(中卫)有机肥有限责任公司	中卫市沙坡头区	未发现问题。
92			916402026842010640	石嘴山市开盛炭素有限公司	石嘴山市大武口区	现场查阅认证证书状态为暂停,暂停开始日期2024年7月2日,暂停结束日期2025年1月1日。现场检查时,当事人未自行加工生产,从第三方进货进行销售,产品外包装上未见相关体系认证标识。
93			91640221774921508X	宁夏宏辉炭素制品有限公司	石嘴山市平罗县	未发现问题。
94			91640221MAC1WBW32L	平罗县晖展科技发展有限公司	石嘴山市平罗县	未发现问题。
95	CNCA-R-2022-971	北京信诚卓越认证有限公司	91640105684225832N	宁夏安泰华餐饮管理有限公司	银川市西夏区	未发现问题。
96			91640100064770346N	宁夏名硕餐饮管理有限公司	银川市西夏区	未发现问题。
97	CNCA-RF-2002-08	南德认证检测(中国)有限公司	91640221MA76NE6H6P	宁夏润阳硅材料科技有限公司	石嘴山市平罗县	未发现问题。
98	CNCA-RF-2010-25	上海中正威认证有限公司	91640300MA75XGA95W	宁夏内捷科贸有限公司	吴忠市利通区	未发现问题。
99			9164030076323928X5	吴忠市军峰铁件制作有限公司	吴忠市利通区	未发现问题。

100			91640324054613558Y	宁夏同心山泰钢结构有限公司	吴忠市同心县	经查，公司于2024年2月停产，该企业获得的编号为CI/140769Q的质量管理体系认证（ISO9001）认证证书于2024年7月到期，质量管理体系认证证书到期后该企业一直处于停产状态，未进行生产。
101	CNCA-R-2018-476	中创新海（天津）认证服务有限公司	91641100694349070C	宁夏广天夏科技股份有限公司	银川市金凤区	证书暂停。
102	CNCA-R-2002-109	中国国检测试控股集团股份有限公司	916403000995210248	宁夏朱光明工贸有限公司	吴忠市利通区	未发现问题。
103			91640122MA76090A1R	宁夏丽秋玻璃科技有限公司	银川市贺兰县	未发现问题。
104			9164012257486844XY	宁夏江银钢化玻璃有限公司	银川市贺兰县	未发现问题。
105			91640121MA76HUKU2H	宁夏万朝工贸有限公司	银川市永宁县	未发现问题。
106			91640121MA76H06M6T	宁夏宁天伟达玻璃销售有限公司	银川市永宁县	未发现问题。
107			91640121MA760KG014	宁夏晓龙玻璃有限公司	银川市永宁县	未发现问题。
108	CNCA-R-2002-075	北京中化联合认证有限公司	91640221096350688D	宁夏神州轮胎有限公司	石嘴山市平罗县	未发现问题。
109	CNCA-R-2002-002	方圆标志认证集团有限公司	91640200710682798X	宁夏天地奔牛实业集团有限公司	石嘴山市大武口区	未发现问题。

110	CNCA-R-2002-001	中国质量认证中心有限公司	916401816842093731	宁夏瑞银有色金属科技有限公司	银川灵武市	未发现问题。
111			91640300MA75X6G45H	宁夏骅泰专用汽车有限公司	吴忠市利通区	未发现问题。
112			916401227106723898	银川南洋电线厂	银川市贺兰县	未发现问题。
113			9164012271509950XT	宁夏三恒电线电缆有限公司	银川市贺兰县	未发现问题。
114			91640121MA76DUQP8D	宁夏高德电缆有限公司	银川市永宁县	未发现问题。
115			91640100MA76CF0B17	宁夏金川交联线缆科技有限公司	银川市兴庆区	未发现问题。

附件 2

认证机构 绿色建材产品 消防产品认证专项检查结果汇总

序号	机构批准号	发证机构名称	统一社会信用代码	获证组织名称	检查发现问题
认证机构及获证组织					
1	CNCA-R-2020-706	富利汇认证（宁夏）有限公司	91640100054634973U	银川汇创资本投资控股有限公司	<p>查获证企业：</p> <ol style="list-style-type: none"> 证书编号 706HACCP2400007 的认证证书，注册经营地址为宁夏银川市西夏区贺兰山西路银川中关村创新中心 A 座 11 层，但银川汇创资本投资控股有限公司在 2024 年未在在该地址经营。 银川汇创资本投资控股有限公司有四季鲜、润恒城、掌政三个仓库，2024 年 6 月 20 日现场二阶段审核时，审核组去了四季鲜仓库，该仓库离银川市金凤区银川文化城三区 4 栋二楼有半小时左右路程，但“管理体系审核计划”审核日程安排、“管理体系审核报告”均未见该仓库。 <p>查认证机构：</p> <ol style="list-style-type: none"> 营业执照公司类型为有限责任公司（自然人独资），认证批准书法人类型为有限公司（法人独资）。查国家企业信用信息公示系统，公司类型为有限责任公司(自然人独资)。 未配备认证业务处理系统，目前通过 excel 系统开展业务。 认证风险控制程序，未对认证活动引发的风险进行了评估，也未识别认证活动过程中的风险。 无认证责任保险或储备金。 查“认证人员基本情况信息表”中赵某某存在，一是 2006 年 9 月-2010 年 6 日在湖南城市学院进行学习，但“专业工作经历一览表”中其 2016 年 9 月-2020 年 4 月也在湖南城市学院进行课堂理论学习等工作，并评出 Q/E/S 的 12.05.04、12.01.03、12.01.01、39.04.00、12.01.03 以及 FH20（CIV-E9）专业代码；二是 2010 年 7 月-2013 年 8 月在青铜峡市宁平农牧业开发有限公司进行养殖、葡萄种植和生产，但评出 Q/E/S 的 12.01.05 专业代码；三是 2016 年 9 月-2020 年 4 月在石嘴山市惠农区保石面粉厂从事面粉生产销售、食堂安全操作等工作，但评出 Q/E/S 的 27.02.00、39.19.01、35.16.03 等专业代码；四是 2022 年通过宁夏中宁县春杞枸杞科技有限公司的 4 家企业审核经历，涉及枸杞、红枣的分装，却评出 FH 的 D1 专业。 查“认证人员基本情况信息表”刘某某存在，1992 年 8 月-2008 年 12 月在兰州和盛堂制药股份有限公司生产部和质量部从事生产和过程检验，但却评出 Q/E/S 的 29.08、29.09、29.10、29.11、39.19.01 等专业代码。 查“认证人员能力要求和评价程序”8.6.1.1.2 条款的要求，能力评价有笔试、现场见证评价两种，但未能提供赵某某、刘某某的笔试资料。 与合同评审、专业能力评定人员李某某沟通，不熟悉合同评审及专业能力评定的相关要求。

2	CNCA-R-2021-793	国衡华信（北京）认证有限公司			<p>1.查获证企业“LXWX/F-SC-2024 食品安全管理手册”第 7.3 及 7.6.1 条款中外包过程为运输，但国衡华信（北京）认证有限公司审核报告 4.6.1 中却为有害生物防治。</p> <p>2.查国衡华信（北京）认证有限公司管理层 7.1 条款的审核记录，部分生产设备、实验设备、特种设备等设施、设备与华信达共用。</p>
3	CNCA-R-2018-455	中认国标（北京）认证有限公司	91640181MACD3R0HX2	宁夏灵犀万象健康产业发展有限公司	<p>1.查“食品生产许可品种明细表”中品种明细未注明分装，但认证证书（证书编号：455HACCP2400032）认证范围为：位于银川市灵武市城区街道下白公路 101 室，宁夏灵犀万象健康产业发展有限公司分装车间果浆饮料（枸杞、蓝莓）分装的 HACCP 管理体系活动。</p> <p>2.查 2024 年 1 月 10 日实施的 LXWX/HACCP-2024-A/1 果浆饮料（枸杞、蓝莓）HACCP 计划，“工艺流程及过程描述”中成品杀菌温度为 105-120℃，杀菌时间为 30-45min；现场设备为巴氏杀菌机，杀菌温度为 85-90℃，杀菌时间为 30min，但审核报告中 CCP1 灭菌的 CL 值却为温度 85 度，杀菌时间为 30-45min，并查 2024 年 9 月 3 日“软袋杀菌岗位记录表”，杀菌温度为 86.6 度等，运行时间 50min，压力 0.1。</p> <p>3.获证企业现场查看生产车间，未有加热锅、灌装设备、塑封机。</p> <p>4.获证企业 2024 年 1 月 10 日实施的 LXWX/HACCP-2024-A/1 果浆饮料（枸杞、蓝莓）HACCP 计划，“工艺流程及过程描述”中成品杀菌温度为 105-120℃，杀菌时间为 30-45min，现场设备为巴氏杀菌机，杀菌温度为 85-90℃，杀菌时间为 30min；但查 2024 年 9 月 3 日“软袋杀菌岗位记录表”，杀菌温度为 86.6 度等，运行时间为 50min，压力 0.1。</p>
4	CNCA-R-2022-1021	玖州质信（宁夏）认证有限公司	91641200MA76MDKF0W	宁夏宁冰重工机械有限公司	<p>查认证机构：</p> <p>1.未配备证书印制设施。</p> <p>2.认证机构建立公正性的管理制度，并建立公正性委员会，但委员会成员构成仍为上海地区相关成员，也未进行审核、认证和决定过程的审查。</p> <p>3.认证机构 2024 年 9 月 13 日，公司名称变更为玖州质信（宁夏）认证有限公司，但手册、程序文件仍为玖州质信（上海）认证有限公司。</p> <p>4.2024 年 2 月 6 日管理评审，输入内容未包括风险应对措施的状况、以往管理评审的后续措施；另查管理体系手册 2.1.3.8 体系认证部职责包括统一协调、管理体系认证业务、认证决定等工作，但体系认证部管理评审输入材料未包括上述内容，却是人力资源部（质量稽查）的管理评审输入材料。</p> <p>5.未公开认证规范\认证规则、收费标准。</p> <p>6.“MSF16-03 OHSMS 认证业务范围分组与分级”，其中 17.06-17.13 为二级风险，20.01.02 为一级风险，17.06-17.13，20.01.02 进行互通，风险不一致，但未规定互通条件。</p>
5	CNCA-R-2005-057	中启计量体系认证有限公司	91640000624900998R	银川特种轴承有限公司	<p>查认证机构：</p> <p>1.中启计量体系认证有限公司于 2022 年 12 月 9 日对银川特种轴承有限公司进行初次审核（远程审核），于 2022 年 12 月 19 日颁发了认证证书，2023 年全年未进行跟踪监督检查，并于 2024 年 4 月 20 日进行了第一次监督审核。</p>

					2.查询“全国认证认可信息公共服务平台”,中启计量体系认证有限公司颁发给银川特种轴承有限公司的测量管理体系认证证书编号为“CMS 粤[2022]AAA4211号”,但在银川特种轴承有限公司现场提供的文本认证证书编号为“CMS 总[2022]AAA4211号”,两者认证证书编号不一致。
6	CNCA-R-2016-273	中认证有限公司	91640100715046539P	银川新华百货连锁超市有限公司	查认证机构: 1.提供的“售后服务测评检查表”5.3.1.1条款有进行了暗访,但“服务审查计划”却未体现暗访过程。 2.与获证企业相关工作人员沟通,现场审查时,审查人员到宁夏银川市金凤区庆丰街288号院内良田店及宁夏银川市兴庆区解放东街211号东门广场店进行审查,两处场所相距约4.5公里,但“服务审查计划”审查日程安排未体现路程安排,“多审核组织多场所清单”未涉及多场所,“服务认证审查报告”1.2条款的审查地址及1.6条款的网点名称只有宁夏银川市兴庆区解放东街211号,认证证书审核地址也只有宁夏银川市兴庆区解放东街211号。 查获证企业:售后服务手册5.1.1服务热线:0951-5060123,现为0951-5961234。
7	CNCA-R-2022-1147	玖方互信(宁夏)认证有限公司	91640100MA773TG54H	宁夏信立保安服务有限公司	查认证机构: 1. 认证机构一阶段“管理体系认证审核报告”中的不符合报告无纠正及纠正措施见证材料,跟踪结论中审核员未签名。 2.认证机构涉及的审核记录签到表中审核组成员只有审核组组长签字,技术专家未签字。查审核现场线路口照片也未见技术专家。查审核计划书,审核日程安排中安排的审核员均为全部审核组组长,未体现技术专家。 查获证企业: 1.获证企业2023年度企业年度报告书,该企业从业人员为42名,查企业2024年5月社保参保单社保缴纳人数为105人,2024年6月社保参保单社保缴纳人数为108人,2024年7月社保参保单社保缴纳人数为160人,认证证书体系覆盖人数20人。 2.获证企业提供的授权书中提及该公司总经理张某2024年7月17日出差,无法参见二阶段审核首次会议,但在2024年7月17日二阶段审核首次会议签到表中有张某签字。 3.获证企业提供的一阶段审核报告中文件审核结论中缺技术专家未签字,审核报告中审核组沟通培训记录中缺技术专家签字。 4.获证企业内审不合格项报告中不符合事实陈述“经查未发现设备台账”内审检查表中记录“未提供员工能力评价表”,二者不一致。不符合项报告中的审核员、受审核部门负责人均不是获证组织宁夏信立保安服务有限公司人员,与实际审核员、受审核部门负责人不符。
8	CNCA-R-2016-235	杭州中奥质量认证有限公司	91640100MA76GAP84T	宁夏欧赛勒阿莫林木制品有限公司	未发现明显问题。
9	CNCA-R-2002-001	中国质量认证中心有限公司	12640000735997112J	银川海关技术中心	查获证组织,法定代表人已于2023年9月变更,“认证行政监管系统”上未变更。
10	CNCA-R-2002-	中国船级社质量认	91640100MA76PLJA1	宁夏蔚来新材料技	查获证组织:

	005	证有限公司	M	术研究院有限公司	<p>1.认证范围有环境检测, 审核员所抽海原县 2024 年地表水断面水质检测和苏银产业园区再生水水质检测, 在《海原县 2024 年地表水断面水质检测方案》《苏银产业园区再生水运营管理有限公司 2024 年再生水厂水质检测方案》《水质检测合同》中均涉及到现场采样, 但审核组在审核计划中未策划现场采样的审核。</p> <p>2.管理体系审核报告体系覆盖人数为 10 人, 获证组织 2024 年 1-2 月社保缴费记录单缴费人数为 14 人。查该机构资质认定申请书(2023 年 6 月 8 日)《检验检测人员一览表》与检验检测相关的工作人员为 13 人。</p> <p>3.管理体系审核报告中描述的认证类型是初次认证二阶段, 本次审核的基本情况中内容“本次审核为 QES 体系的再认证审核, 共两位审核老师”。</p> <p>4.内审不合格报告中“不合格原因分析”“纠正措施及实施计划”“纠正措施的验证”无责任人、验证人签字, 无整改验证资料。</p> <p>5.安全管理制度汇编检测时安全管理作业指导书对危险源的识别未涉及现场检测作业环节。</p>	
绿色建材产品、消防产品认证获证组织						
1	CNCA-R-2015-206	北京建筑材料检验研究院股份有限公司	91640121763212570C	银川永宁多美涂料装饰有限公司	<p>1.绿色建材产品管理手册职能分配表未体现部门职责和领导层职责。</p> <p>2.绿色建材相关资料未进行梳理, 未统一归档。</p>	
2		北京金质华信认证有限公司	91640100774909613W	银川军浩兰砼业有限责任公司	<p>1.企业已暂停了绿色建材产品认证的监督审核, 证书处于暂停状态, 暂停开始时间 2024 年 8 月 23 日;</p> <p>2.企业提供的综合管理手册中无职能分配表, 与绿色建材相关的内容不全面, 需细化, 内审资料中绿色建材相关内容不全面需细化, 程序文件已更新但版本未更新。</p>	
3			91640425MA76DRU27G	彭阳县鑫卓能源科技发展有限公司	证书处于暂停状态, 企业未接受认证机构第一次监督审核。	
4	CNCA-R-2020-675			91640200788204585E	宁夏中节能新材料有限公司	<p>1.认证机构在 2022 年初次认证时, 传递给企业的现场检查计划中, 未体现资料技术评审工作的人日数。</p> <p>2.企业管理手册未添加绿色建材相关内容, 程序文件缺少管理程序且更新不及时。</p>
5				91640381564118426K	青铜峡市富安隆建材有限公司	<p>1.2023 年 11 月蒸压加气混凝土砌块出厂检验报告缺少外观质量检测项目。</p> <p>2.企业管理手册缺少绿色建材相关内容。</p>
6				91641200MA76HFPT5X	宁夏科竣环保科技有限公司	<p>1.企业提供的“管理手册”、“内审记录”中关于绿色建材的相关内容不完善, 手册中没有职能分配表。</p> <p>2.企业提供的“关键原材料/部件备案清单”中, 供应商名称与制造商名称一样, 未对关键原材料“砂”的供应商进行评价。</p> <p>3.实验室温湿度达不到标准要求。</p>

7			916412006704189836	宁夏宁东嘉晨阳砼业有限公司	企业计划应于2024年9月开展第一次监督检查,但因生产设备的升级改造,导致生产环境、能耗等发生较大变化,质量、环境、职业健康安全管理体系证书也处于暂停状态,企业经与北京金质华信认证有限公司沟通,同意暂停绿色建材认证证书6个月,暂停开始时间:2024年8月16日,暂停结束时间:2025年2月16日,检查组未检查企业绿色建材相关资料,并已告知企业,停止使用公布的绿色建材认证证书、认证标志及一切与之相关的宣传活动。
8			91641200MA76J7LL3E	宁夏宏建环保科技有限公司	1.认证委托人、制造商的地址与营业执照地址不一致,因营业执照地址已变更,故后期将更新证书地址信息。 2.企业未提供最近一次工厂检查的检查报告,最近一次抽样检验已送检,检验报告还未出具。 3.企业提供的“管理手册”中,职能分配表各部门职责划分不规范,手册中绿色建材相关内容体现不全面,企业单位产品生产能耗核算的有效证明文件填写不规范。
9			916401007150107556	银川三建混凝土工程有限公司	企业因业务发展要求,暂停了对绿色建材产品的认证,暂停开始日期:2024年7月13日,暂停结束日期:2025年1月13日,待暂停期过后,企业会根据实际情况来决定是否继续进行绿色建材产品的认证。检查组已告知企业,立即停止使用公布的认证证书,认证标志及一切与之相关的宣传活动。检查组对绿色建材证书有效期内的资料做了检查,发现以下问题:抽样检测报告宁建检字第ZJ005-2023-JC01-01937,技术要求错误,受控文件清单与程序文件不一致:缺少确认检验程序。认证机构初次工厂检查存在一项不符合,但在最终工厂检查报告结果中显示“检查组未提供不符合,推荐现场检查通过”。
10			91640000694316965F	宁夏华洋砼业有限公司	1.企业获证时间为2023年4月17日,而在管理手册和程序文件中增加绿色建材相关内容的时间为2023年11月25日,时间逻辑相互矛盾,而认证机构在初次检查时未开具不符合项。 2.企业提供的管理手册和程序文件中关于绿色建材的相关内容不全面,管理手册中无职能分配表,管理手册和程序文件增加完绿建内容后,版本未更新。 3.企业提供的原材料本地化程度表填写不规范,2024年内容审核划填写不规范。 4.企业提供的绿色属性重要因素清单填写不规范,未提供影响绿色产品属性的重要因素控制程序文件(绿色属性的重要因素控制措施、控制措施记录)。 5.报告编号为“宁建检字第ZJ005-2023-JC01-039223”中水溶性六价项目超资质检测(报告出具单位:宁夏建筑材料产品质量监督检验站有限公司)。
11			91640100MA76G30519	宁夏绿歌环保科技有限公司	1.企业提供的管理手册中,关于绿色建材的相关内容不全面,文件版本号未更新。 2.管理手册中职能分配表各职能部分分工不明确,职责划分不规范。 3.企业未提供认证证书和认证标识使用记录。
12			9164000068420613XW	宁夏赛马科进混凝土有限公司	1.企业提供的内部审核资料、程序文件中,关于绿色建材相关内容不全面。 2.报告编号为“宁建检字第ZJ005-2023-JC01-16952”抽样检测报告无抽样过程记录(只有委托检验协议书),无法体现抽样检测。
13	CNCA-R-2006-148	中国建筑科学研究院有限公司	91641100710689535W	宁夏青龙塑料管材有限公司	1.企业提供的内部审核资料和管理手册中关于绿色建材产品认证的相关内容不全面,需细化,管理手册中无绿色建材的职责分配表。

				<p>2.企业提供了绿色建材产品认证的相关程序文件,但未将相关程序加入到中的程序文件中,未提供绿色建材重要因素影响清单。</p> <p>3.企业已在配合检查等过程中使用过认证证书,但未提供使用记录。</p> <p>4.2023、2024 两年未对校准服务机构东莞市帝恩检测有限公司进行评价。</p>
14		91640522317700806K	宁夏圣特保温材料有限公司	<p>1.认证机构在初次认证时出具 1 项不符合,未见企业的整改回复。</p> <p>2.企业所做的产品为“保温系统材料”,但在提供的碳足迹报告技术服务合同条款中,出现了“预拌混凝土”的字样。</p> <p>3.企业的检验试验仪器设备、计量检测设备等,超期末检。</p> <p>4.企业的管理手册、程序文件未体现绿色建材相关内容,提供了碳足迹计算未提供碳足迹报告。</p> <p>5.企业未提供固体废弃物使用率换算证明文件、生产用燃料及热源的相关说明、单位产品综合能耗核算证明文件、生产固废、废水 100%利用的自我声明资料。</p>
15		916402216943456278	平罗县易拓砼业有限公司	<p>1.混凝土搅拌站(水泥秤)检定证书出具单位宁夏众衡检测检验有限公司超授权范围出具检定证书。获证单位未对校准服务商进行评价。</p> <p>2.企业近三年无重大环境污染事件证明,证明文件未盖章。</p> <p>3.企业未提供碳足迹报告,提供了碳足迹计算书。</p> <p>4.企业未提供生产过程产生废弃物利用率、固体废弃物参加量、单位产品能耗、原材料本地化程度等数据。</p> <p>5.企业未提供绿色生产评价标识证书或证明文件。</p> <p>6.管理手册、程序文件没有绿色建材相关内容,无绿色建管理者代表任命书。</p>
16		91640122MA7G9EDL61	宁夏建博装配式科技有限公司	企业绿色建材产品认证资料管理混乱,档案管理人员未能在现场检查期内提供相应资料。
17		91641200554195217D	宁夏亿丰砼业有限公司	<p>1.宁夏建筑科学研究院集团股份有限公司出具的抽样检测报告中的所检项:水溶性氯离子含量,该机构无此项检测资质。</p> <p>2.企业提供的“管理手册”、“程序文件”、“内审记录”等资料中,均未体现出绿色建材的相关内容,未提供生产过程中产生废弃物利用率核算、固体废弃物参加量核算、单位产品生产能耗核算、废水排放量核算的有效证明文件。</p> <p>3.企业提供的绿色建材认证申请资料,不符合预拌混凝土绿色建材评价标准: T/CECS 10047-2019 中“表 1 申请企业其他规定”的三星级需满足的“五选二”要求,只提供了环境产品声明(EPD)和产品碳足迹计算书。</p> <p>4.企业的绿色建材认证证书已在展厅等地方展示使用,未提供使用记录。</p>
18		91640100MA76DQ090T	宁夏中昊银晨能源技术服务有限公司	<p>1.企业提供的管理手册、程序文件和内部审核资料中无绿色建材认证相关内容。</p> <p>2.企业提供的初次工厂检查抽样单,只有企业盖章签字,未见检测机构盖章签字。</p> <p>3.企业未提供认证证书和认证标识使用记录。</p> <p>4.企业未提供碳足迹报告。</p>

				5.企业经营地址与实际地址不符。
19		91640100MA7605X41F	宁夏远大城建建筑 工业有限公司	<p>1.企业提供的管理手册、程序文件、内部审核资料中没有绿色建材产品认证的相关内容，管理手册中没有绿色建材的职能分配表。</p> <p>2.未提供绿色检查重要影响因素清单，只提供了碳足迹计算书，未提供报告。</p> <p>3.企业已在投标过程中使用过认证证书，未提供使用记录。</p> <p>4.抽样检测报告“宁建检字第 2J00X-Z02X-ZZP-00051”，样品数量不符合细则要求。</p>
20		91640100MA76KAFD3 N	宁夏中盛建材科技 有限公司	<p>1. 企业提供的管理手册、内部审核资料中无绿色建材相关内容，程序文件中关于绿色建材的相关内容不全面。</p> <p>2.未提供绿色建材属性重要影响因素清单，无职能分配表。</p> <p>3.企业已在配合检查等过程中使用过认证证书，但未提供使用记录；企业只提供了碳足迹计算书，未提供碳足迹报告。</p> <p>4.企业未将固体废弃物掺加量、原料本地化程度、综合能耗核算的有效证明文件分别提供，只提供了产品环境影响数据信息采集表，表中内容不全面、不完善。</p> <p>5.工厂检查报告中不符合项纠正措施表、培训记录表内容与宁夏远大城建建筑工业有限公司内容高度相似，整改内容见证材料不全，供方评定记录表内容错误。</p> <p>6.未对校准服务机构能力进行评价。</p> <p>7.委托抽检报告“NO:(2023)皖检 JXB 第 08636 号”样品数量为 1KG 错误，无法提供抽样记录。</p> <p>8.未对石灰供应商石嘴山市惠农聚业冶炼有限公司进行供应商评价。</p> <p>9.原材料备案清单中缺少关键原料水泥制造商的备案。</p>
21		91641200554198848B	宁夏木尔马建材有限公司	<p>1. 认证机构在对企业的“工厂质量保证能力检查表”中第 13 项，第 33 条中第 1 小项“是否建立了认证证书和标志的管理和使用控制制度”这项进行检查后，检查结果为“Y”，但企业实际提供的程序文件中无“MEM-CX-30”此项程序；在对第 12 项，第 32 条中第 5 小项：“搬运方法能否保证产品免受损坏或变质”这项进行检查后，检查结果为“Y”，但企业实际提供的程序文件中，关于“MEM-CX-16”此项程序的相关内容为“茶叶类”，而非“建材类”。</p> <p>2.认证机构在对企业进行的最近一次工厂检查中，发现存在一项不符合项：“依据评价标准和实施细则的相关规定，企业不能够提供第三方检测机构宁夏建筑科学研究院集团股份有限公司的能力评估结果”，但企业最终回复给认证机构的不符合项整改材料与实际存在的不符合项内容不相符，认证机构对企业提供的不符合项整改材料未进行严格验证。</p> <p>3.企业在最近一次工厂检查中存在一项不符合项，回复给认证机构的相关整改材料均未签字盖章。</p> <p>4.企业未提供生产过程中产生废弃物利用率核算、固体废弃物掺加量核算的有效证明文件，未对计量校准机构进行能力评价。</p> <p>5.企业提供的“关于技术工艺符合性与先进性的自我声明”中的内容描述不具体，不明确。原材料本地化程度证明文件中，关于原材料运输距离的填写不符合要求，证明文件填写不规范。</p>

22			916401005541878239	宁夏全力砵业工程有限公司（证书暂停）	因企业各部门职责及人员发生变化，故质量、环境、职业健康安全管理体系证书处于暂停状态，导致绿色建材认证暂停，暂停开始日期：2024年6月14日，暂行结束日期：2024年12月13日。检查组已告知该企业，停止使用公布的认证证书，认证标志及一切与之相关的宣传活动。检查组对绿建证书有效期内的资料做了检查，发现以下问题：企业提供的程序文件、管理手册中无绿色建材相关内容，单位产品工业废水排放量核算的，证明文件原材料本地化程度核算证明文件填写不完善。企业未提供生产过程产品废弃物利用率、固体废弃物掺加量核算的有效证明文件，未提供碳足迹报告，不符合项整改报告内容与程序文件不相符，危废与固废的声明不规范，未提供绿色建材属性影响因素清单。
23			91640122227990125P	宁夏煤炭基本建设有限公司混凝土制品公司	1.企业提供的“程序文件”中未体现与绿色建材相关的属性控制程序，“管理手册”中未体现绿色建材相关的内容。 2.企业生产过程中产生废弃物利用率核算、固体废弃物掺加量核算的有效证明文件填写不规范。 3.企业只提供了产品碳足迹证书，未提供碳足迹报告，预拌砂浆的型式检验报告提供不全。
24		建研建硕（北京）科技有限公司	916401212279065797	银川森森工程有限公司	1.采信的报告编号为“宁建检字第 ZJ005-2024-JC-00309”中，水溶性六价铬、水溶性氯离子项目检验机构宁夏建筑材料产品质量监督检验站有限公司无资质。 2.只有质量手册，未提供管理手册，质量手册中未体现出绿色建材产品的相关内容，程序文件更新不及时，内容不齐全。 3.绿色建材产品认证相关声明及证明性资料提供证据不完整、不齐全。
25			91640100735954446E	银川市威尔信商品混凝土工程有限公司	1.关键原材料备案清单中，认证单元名称错误。 2.未提供绿色建材属性影响因素清单。 3.企业提供的管理手册、程序文件、内部审核相关资料中，无绿色建材相关内容。管理手册无职能分配表，未提供碳足迹报告。
26	CNCA-R-2022-960		916401000647575478	宁夏志辉建材有限公司	1.企业提供的内部审核资料、程序文件中，无绿色建材相关内容，管理手册中与绿色建材相关的内容不规范、不全面，无职能分配表，碳足迹报告内容不全面。 2.企业未提供生产过程中废弃物利用率的有效证明文件。 3.工厂检查日程中受检查部门与实际部门不一致。 4.产品认证工厂检查报告，现场检查人员主要陪同人员在首末次会签到表中无签名，其中一位人员已于认证监督前离职。
27			91640100MA76NF87XL	宁夏威尔信建筑科技（集团）有限公司	1.初审不符合整改材料中没有制度维修、保养计划表，与不符合项“未提供环保设备的维修保养记录”不一致，整改验证不到位。 2.监督不符合项整改材料中外部核准机构能力评价表内容错误，未评价校准机构能力，整改验证不到位。 3.关键原材料备案清单中，钢筋供应商与制造商一致，与实际不相符。 4.企业提供的管理手册、程序文件、内部审核相关资料中，无绿色建材相关内容，管理手册无职能分配表，未提供碳足迹报告。

					5.预制混凝土构件产品使用作业指导书只提供了预制叠合板的,未见其他三种产品的使用指导书,未提供绿色建材属性影响因素清单。
28			91640100083544264B	宁夏威尔信商品混凝土有限公司	1.企业提供的管理手册、程序文件、内部审核相关资料中,无绿色建材相关内容,管理手册无职能分配表,未提供碳足迹报告。 2.预拌混凝土、预拌砂浆的关键原材料备案清单中,水泥、沙、粉煤灰、外加、碎石的供应商名称与制造商名称一致,与实际不相符。 3.未提供绿色建材属性影响因素清单。
29			91640100MA75YPLD83	宁夏众科商砼有限公司	1.企业提供的内部审核资料、程序文件,无绿色建材相关内容。管理手册中与绿色建材相关的内容不全面,无职能分配表,碳足迹报告内容不全面。 2.一体式语言数字回弹仪,数显回弹仪校准证书校准地点砂石料室不符合校准规范要求。 3.工厂检查日程中受检部门与实际部门不一致,不符合项受检部门与工厂检查日程中受检部门和实际部门也不一致。
30			916401222774686XD	银川晶峰玻璃有限公司	1.企业在“信用中国”网站上被列为“失信被执行人” 2.产品用涂料可挥发性有机化合物(ovc),含量检测标准为 GB23985-2009,不符合 TICECS10035-2019 中要求的 GB23986-2009,报告无效。
31	CNCA-R-2002-109	中国国检测试控股集团股份有限公司	91640122596231917B	宁夏双玉防水防腐材料集团有限公司	1.企业提供的认证合同中,企业与认证机构双方均未签字盖章。 2.企业提供的绿色建材相关资料中,未见最近一次检查活动的检查报告。 3.企业提供的绿色产品管理手册中绿色建材产品主要负责人已变更,但任命书未更新,职责分配表中各部门职责划分不明确。 4.绿色建材相关的内审资料不规范,碳足迹提供了证书,未提供碳足迹报告。 5.单位产品能耗表,新鲜水统计表填写不规范。
32			91640122054640177H	宁夏保利节能科技有限公司	1.企业提供的“绿色产品管理手册”中职能分配表各部门职责划分不明确,并且内审记录中的职能部门与职能分配表中的部分不一致。 2.碳足迹只提供了证书,未提供碳足迹报告。 3.提供的型式检验报告执行标准为 JC/T2441-2018 与抽检报告执行标准 GB10801.1-2021 不一致。 4.10032-2019 范围内微机控制保温材料试验机(WDW-50S)未计量校准。
33	CNCA-R-2020-618	建筑材料工业技术情报研究所	916403813177814079	青铜峡市恒源砼业有限公司	1.企业实验室水泥标准养护箱型号温湿度不能满足要求。 2.程序文件更新不及时未进行变更.缺少绿色建材产品属性控制程序.企业管理手册不齐全,只体现质量管理体系。 3.企业声明文件及审核计划确认书已签字未盖章。
34	CNCA-R-2020-598	应急管理部天津消防研究所		宁夏顶赛安全科技有限公司	1. 认证机构的检查人天数为 3.25 人日,与实施细则 2 人日/次·生产企业不符;不满足实施细则 7.2 条。 2.认证机构出具的《消防产品强制性认证证书和标志使用情况检查表》《消防产品销售信息登记制度工厂检查表》3C 认证标志购买使用数量与企业提供的《A/B 签, 3C 标志领用台账》购

					<p>买及使用数量不对应。</p> <p>3.企业成品检验报告单出厂检验项目缺少外观质量，产品一致性检查，结构检查等项目。</p> <p>4.企业标志实际使用方式为印刷/模压 CCC 标志《A/B 签，3C 标志领用台账》记录为购买标准规格标志，使用数量与生产，销售数量能对应，描述不一致。</p>
35	CNCA-R-2002-073	应急管理部消防产品合格评定中心	宁夏万汇云和消防科技有限公司	<p>1.企业 CCC 标志使用和管理制度缺少必要信息记录,CCC 标志与 A/B 标使用记录缺少采购铭牌数量，遗存数量。</p> <p>2.企业成品检验报告单出厂检验项目缺少外观质量，产品一致性检查，结构检查，压力指示项目。</p> <p>3.企业营业执照地址为中卫市工业园，实际地址为中卫市工业园风云路。</p> <p>4.认证机构未能向企业提供上次工厂检查收费通知及明细。</p>	
36			宁夏永宁海宝消防器材有限公司	<p>1.企业 CCC 标志使用和管理制度缺少必要信息记录,CCC 标志与 A/B 标使用记录缺少采购铭牌数量，遗存数量。</p> <p>2.企业成品出厂检验项目缺少灭火器总质量，产品一致性核查；充装量检验技术要求完善。</p> <p>3.产品标识厂址为银川市永宁县王太堡，证书及营业执照地址永宁县王太堡西，两地址不一致。</p> <p>4.企业现场未对温度计进行计量校准。</p>	